

Herstellerinformation

für Anwender betreffend Software- und Hardware-Änderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

Field Xpert SMT50 1.07.00

Neue Software-Version ist freigegeben

1 Produkt

- Software/Hardware zur Gerätekonfiguration/Tablet/Handheld/Gerätetreiber o.ä.
- Modem/Schnittstelle

Hersteller : Endress+Hauser Process Solutions AG

Produkt : **Field Xpert SMT50**

Typ und Bestellcode : **SMT50**

2 Software

Bisherige Softwareversion : 1.00.00, 1.00.02, 1.01.00, 1.02.00, 1.03.00, 1.03.01, 1.04.00, 1.05.00, 1.06.00

Neue Softwareversion : **1.07.00**

Wie kann die bisherige Software-Versionsnummer ermittelt werden? : Innerhalb der bisherigen Software Version unter Menüpunkt **? (Hilfe) -> Lizenz -> Version**

Beschreibung der Änderungen gegenüber der Vorgängerversion: : Die wichtigsten Änderungen der Software sind:

- **Integration der Bluetooth basierten DTM Kommunikation**
- **Credential Management für Bluetooth Kommunikation**
- **Konfiguration von 3rd Party devices mittels SWA50 via Bluetooth**
- **Utilize DTM envelop curve via Bluetooth**
- **Update Netilion login page to support E+H single sign on**
- **Automatischer DTM update zusätzlich möglich über gültige Wartungsperiode**

Woher kann man die neue Software bekommen?

Sofern eine gültige Softwarewartungsperiode (Software Update Service) des Tablets vorliegt und eine Internet-Verbindung besteht, erkennt die Field Xpert SMT50 Applikations-Software automatisch eine neue Software Version und lädt diese herunter.

Die Installation kann dann vom Anwender durchgeführt oder übergangen werden. Sollte die Wartungsperiode abgelaufen sein,

Herstellerinformation

für Anwender betreffend Software- und Hardware-Änderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

setzen Sie sich bitte mit dem Endress+Hauser Vertrieb in Verbindung (Stichwort: Field Xpert SMT71 Software-Wartungsvertrag, Software Update Service)

Die Kommunikations-DTMs und Geräte-DTMs, sowie die neuen Treiber können entweder automatisch über einen kostenfreien Netilion Account oder innerhalb einer gültigen Software Update Periode geladen werden.

Zusätzlich wird empfohlen, das Microsoft Windows Betriebssystem aktuell zu halten.

3 Kompatibilität

Ist die neue Softwareversion kompatibel mit der Vorgängerversion?

Ja

Nein, Begründung:

.-.

Ist ein Update der Software generell empfehlenswert?

Ja, Begründung:

Wir empfehlen das Update zur neuen Softwareversion für das Field Xpert SMT50 Tablet. Dies stellt sicher, dass der Field Xpert neuere Feldgeräte bedienen kann. Des Weiteren wurde der Funktionsumfang erweitert und Fehlerbehebungen wurden durchgeführt.

Nein, Begründung:

.-.

Herstellerinformation

für Anwender betreffend Software- und Hardware-Änderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

4 Bedienungsanleitung

Wird eine neue Betriebsanleitung aufgrund der Änderungen benötigt?

- Ja
 Nein

Die Betriebsanleitung, welche zur aktuellen Version passt, ist:

Produkt	Dokument	Dokument-Identifikation
Field Xpert SMT50	Betriebsanleitung (BA)	BA02053S/04/DE/04.22

Die Betriebsanleitung kann im Internet heruntergeladen werden:

<https://www.de.endress.com/SMT50> -> Register "Downloads / Betriebsanleitungen"

5 Preis

Ändert sich der Preis im Vergleich mit der Vorgängerversion?

- Ja, neue Preise und Updatekosten
 Nein