Válido a partir da versão 01.07.zz (Firmware do dispositivo)

Products Solutions

Services


Instruções de operação Micropilot NMR81

Tancagem





- Certifique-se de que o documento está armazenado em um local seguro, de modo que esteja sempre disponível ao trabalhar no equipamento ou com o equipamento.
- Para evitar perigo para os indivíduos ou instalações, leia atentamente a seção "Instruções básicas de segurança", bem como todas as demais instruções de segurança contidas no documento que sejam específicas dos procedimentos de trabalho.
- O fabricante reserva-se o direito de modificar dados técnicos sem aviso prévio. Seu centro de vendas da Endress+Hauser fornecerá informações recentes e atualizações destas instruções de operação.



Micropilot NMR81 Sumário

Sumário

1	Sobre este documento 6	9	Comissionamento	62
1.1 1.2 1.3	Função do documento 6 Símbolos 6 Documentação 8	9.2	Termos relativos à tancagem	62
1.4	Marcas registradas	9.4 9.5	Configurar a aplicação da tancagem Configurações avançadas	67 94
2	Instruções de segurança básicas 9	9.6 9.7	Simulação	94
2.1	Especificações para o pessoal		autorizado	94
2.3 2.4	Segurança do ambiente de trabalho	1 10	Operação	95
2.5	Segurança do produto		1 1 1	
3	Descrição do produto 12			_
3.1	Design do produto		Diagnóstico e localização de falhas .	96
4	Recebimento e identificação do	11.1	Informações de diagnóstico no display local	96 97 100
	produto	11.3	, ,	100
4.1	Recebimento		Lista de diagnóstico	109
4.2 4.3	Identificação do produto13Armazenamento e transporte15			109 109
4.)	Almazenamento e transporte	11.8	, , ,	109
5	Instalação 16		7.6	110
5.1	Condições de instalação 16		Manutenção	
5.2	Verificação pós-instalação 21	12.1 12.2	3	
6	Conexão elétrica 22		Donavo	111
6.1	Esquema de ligação elétrica		Reparo	
6.2 6.3	Requisitos de conexão	400	3 3	
6.4	Verificação pós conexão			
		13.4	3	
	Operabilidade	: 13.5	Descarte	112
7.1 7.2	Visão geral das opções de operação 44 Estrutura e função do menu de operação 45	1 1/1	Acessórios	113
7.3	Acesso ao menu de operação através do	14.1	1 1	113
	display local ou remoto e módulo de	14.2		115
7.4	operação	14.3 14.4	<u>-</u>	115116
, , 1	interface de operação e FieldCare 58			
7.5	Acesso ao menu de operação através do	15	Menu de operação 1	117
	scanner do tanque Tankvision NXA820 e FieldCare	15.1	Características gerais do menu de operação	117
	Tichacure	15.2	± ,	126
8	Integração do sistema 61	15.3 15.4	5 3	137265
8.1	Visão geral dos arquivos de descrição do	15.4	mena Diagnosico	د 0 ت
	equipamento (DD) 61	Índi	ice	283

Sobre este documento Micropilot NMR81

1 Sobre este documento

1.1 Função do documento

Estas Instruções de Operação contêm todas as informações necessárias nas diversas fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento à instalação, conexão, operação e comissionamento até a localização de falhas, manutenção e descarte.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de segurança

A PERIGO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.

A ATENÇÃO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.

▲ CUIDADO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.

AVISO

Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

1.2.2 Símbolos de elétrica



Corrente alternada



Corrente contínua e corrente alternada

Corrente contínua



Conexão de aterramento

Um terminal aterrado que, pelo conhecimento do operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.

Aterramento de proteção (PE)

Terminais de terra devem ser conectados ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões.

Os terminais de terra são localizados dentro e fora do equipamento:

- Terminal interno de terra: conecta o aterramento de proteção à rede elétrica.
- Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fábrica.

1.2.3 Símbolos de ferramentas



Chave Phillips

Micropilot NMR81 Sobre este documento



Chave de fenda



Chave de fenda Torx

06

Chave Allen

Ø8

Chave de boca

1.2.4 Símbolos para determinados tipos de informações e gráficos

✓ Permitido

Procedimentos, processos ou ações que são permitidos

✓ ✓ Preferido

Procedimentos, processos ou ações que são recomendados

Proibido

Procedimentos, processos ou ações que são proibidos



Indica informação adicional



Consulte a documentação



Referência ao gráfico



Aviso ou etapa individual a ser observada

1., 2., 3.

Série de etapas

Resultado de uma etapa



Inspeção visual



Operação através da ferramenta de operação



Parâmetro protegido contra gravação

1, 2, 3, ...

Números de itens

A, B, C, ...

Visualizações

▲ → **I** Instruções de segurança

Observe as instruções de segurança contidas nas instruções de operação correspondentes

Resistência à temperatura dos cabos de conexão

Especifica o valor mínimo da resistência à temperatura dos cabos de conexão

Sobre este documento Micropilot NMR81

1.3 Documentação

Os seguintes tipos de documentação estão disponíveis na área de downloads do site da Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):



Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): insira o número de série da etiqueta de identificação
- *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: Insira o número de série da etiqueta de identificação ou escaneie o código de matriz na etiqueta de identificação.

1.3.1 Informações técnicas (TI)

Auxílio de planejamento

O documento contém todos os dados técnicos do equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.

1.3.2 Resumo das instruções de operação (KA)

Guia que leva rapidamente ao primeiro valor medido

O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.

1.3.3 Instruções de operação (BA)

As instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.

Elas também contêm uma explicação detalhada de cada parâmetro individual no menu de operação (exceto o menu **Especialista**). A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.

1.3.4 Descrição dos parâmetros do equipamento (GP)

A descrição dos parâmetros do equipamento fornece uma explicação detalhada de cada parâmetro individual na 2ª parte do menu de operação: o menu **Especialista** . Ela contém todos os parâmetros do equipamento e permite o acesso direto aos parâmetros pela inserção de um código específico. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.

1.3.5 Instruções de segurança (XA)

Dependendo da aprovação, as seguintes Instruções de segurança (XA) são fornecidas juntamente com o equipamento. Elas são parte integrante das instruções de operação.



A etiqueta de identificação indica as Instruções de segurança (XA) que são relevantes ao equipamento.

1.3.6 Instruções de instalação (EA)

As instruções de instalação são usadas para substituir uma unidade defeituosa por uma unidade funcional do mesmo tipo.

1.4 Marcas registradas

Modbus®

Marca registrada da SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

2 Instruções de segurança básicas

2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as sequintes especificações:

- ► Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica.
- ► Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.
- ► Estejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais.
- ► Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instruções no manual e documentação complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicação).
- ▶ Siga as instruções e esteja em conformidade com condições básicas.

O pessoal de operação deve preencher as sequintes especificações:

- ► Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietáriooperador das instalações.
- Siga as instruções desse manual.

2.2 Uso indicado

Aplicação e materiais medidos

O medidor descrito nessas Instruções de operação destina-se à medição de nível contínua e sem contato em líquidos. O equipamento deve ser instalado em tanques metálicos fechados, tanques de concreto reforçados ou estruturas de isolamento similares feitas de material atenuante semelhante. A operação é completamente inofensiva para pessoas e animais.

Dependendo da versão solicitada, o medidor pode também medir meios potencialmente explosivos, inflamáveis, venenosos e oxidantes.

Os medidores para uso em áreas classificadas, em aplicações higiênicas ou em aplicações onde há um risco maior devido à pressão de processo, estão etiquetados de acordo na etiqueta de identificação.

Para garantir que o medidor permaneça em condições adequadas durante o tempo de operação:

- Apenas utilize o medidor em total conformidade com os dados na etiqueta de identificação e condições gerais listadas nas Instruções de Operação e documentação complementar.
- ▶ Verifique na etiqueta de identificação se o equipamento solicitado pode ser colocado em seu uso pretendido na área relacionada à aprovação (ex. proteção contra explosões, segurança de tanque pressurizado).
- ► Use o medidor apenas para meios cujas partes molhadas do processo sejam adequadamente resistentes.
- Se o medidor não for operado em temperatura atmosférica, é absolutamente imprescindível a observância das condições básicas relevantes especificadas na documentação associada do equipamento.
- ▶ Proteja o medidor permanentemente contra a corrosão de influências ambientais.
- Observe os valores-limite nas "Informações técnicas".

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

Risco residual

Durante a operação o sensor pode assumir uma temperatura próxima àquela do material medido.

Risco de queimadura devido à superfícies quentes!

► Para altas temperaturas de processo: instale proteção contra o contato para evitar queimaduras.

2.3 Segurança do ambiente de trabalho

Para o trabalho no e com o equipamento:

► Use o equipamento de proteção individual necessário de acordo com as regulamentações federais e nacionais.

2.4 Segurança operacional

Risco de ferimento!

- Opere o equipamento apenas se estiver em condição técnica adequada, sem erros e falhas.
- ▶ O operador é responsável pela operação livre de interferências do equipamento.

Modificações aos equipamentos

Não são permitidas modificações não autorizadas no equipamento, pois podem causar riscos imprevistos:

▶ Se, mesmo assim, for necessário fazer modificações, consulte o fabricante.

Reparos

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

- ▶ Faça reparos no equipamento apenas se eles forem expressamente permitidos.
- ▶ Observe as regulamentações nacionais/federais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.
- ▶ Use apenas peças de reposição e acessórios originais do fabricante.

Área classificada

Para eliminar riscos a pessoas ou às instalações quando o equipamento for usado em áreas classificadas (por ex. proteção contra explosão):

- ► Verifique na etiqueta de identificação se o equipamento solicitado pode ser usado como indicado na área classificada.
- ► Observe as especificações na documentação adicional separada que é parte integral destas Instruções.

2.5 Segurança do produto

Esse medidor foi projetado de acordo com boas práticas de engenharia para atender as especificações de segurança de última geração, foi testado e deixou a fábrica em uma condição segura para operação. Ele atende os padrões de segurança gerais e as especificações legais.

AVISO

Perda de grau de proteção ao abrir o equipamento em ambientes úmidos

► Se o equipamento estiver aberto em um ambiente úmido, o grau de proteção indicado na etiqueta de identificação não é mais válido. Isso também pode prejudicar a operação segura do equipamento.

2.5.1 Identificação CE

O sistema de medição atende aos requisitos legais das diretrizes EU aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade EU correspondente junto com as normas aplicadas.

O fabricante confirma que o equipamento foi testado com sucesso com base na identificação CE fixada no produto.

2.5.2 Conformidade EAC


O sistema de medição atende aos requisitos legais das diretrizes EAC aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade EAC correspondente junto com as normas aplicadas.

O fabricante confirma que o equipamento foi testado com sucesso com base na identificação EAC fixada no produto.

Descrição do produto Micropilot NMR81

Descrição do produto 3

Design do produto 3.1



■ 1 Desenho do Micropilot NMR81

- 1 Invólucro dos componentes eletrônicos
- 2 Display e módulo de operação (pode ser operado sem abrir a tampa)
- Equipamento de alinhamento para a antena 100 mm (4 in) 3
- Ferramenta de nível (utilizada para verificar o alinhamento correto da antena)
- Conexão de processo (flange)
- Antena de 50 mm (2 in) Antena de 80 mm (3 in)
- Antena de 100 mm (4 in)

4 Recebimento e identificação do produto

4.1 Recebimento

Após o recebimento das mercadorias, verifique o sequinte:


- Os códigos de pedidos na nota de entrega e na etiqueta do produto são idênticos?
- As mercadorias estão em perfeito estado?
- Os dados na etiqueta de identificação correspondem às informações de pedido na nota de entrega?
- Se necessário (consulte a etiqueta de identificação): as instruções de segurança (XA) estão presentes?
- Se uma dessas condições não estiver de acordo, entre em contato com o escritório de venda da Endress+Hauser.

4.2 Identificação do produto

As sequintes opções estão disponíveis para identificação do equipamento:

- Especificações da etiqueta de identificação
- Inserir o número de série da etiqueta de identificação no *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): todas as informações sobre o equipamento e uma visão geral da Documentação Técnica fornecida com o equipamento são exibidos.
- Insira o número de série na etiqueta de identificação no Aplicativo de Operações da Endress+Hauser ou escaneie o código da matriz 2-D (QR code) na etiqueta de identificação com o Aplicativo de Operações da Endress+Hauser: todas as informações sobre o equipamento e a documentação técnica referente ao equipamento serão exibidas.
- Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:
 - Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): insira o número de série da etiqueta de identificação
 - Aplicativo de Operações da Endress+Hauser: Insira o número de série da etiqueta de identificação ou escaneie o código de matriz na etiqueta de identificação.

4.2.1 Etiqueta de identificação



A0027791

■ 2 Etiqueta de identificação

- 1 Endereço do fabricante
- 2 Nome do equipamento
- 3 Código de pedido
- 4 Número de série
- 5 Código do pedido estendido
- 6 Tensão de alimentação
- 7 Pressão máxima de processo
- 8 Temperatura máxima do processo
- 9 Temperatura ambiente permitida (T_a)
- 10 Resistência à temperatura do cabo
- 11 Rosca para entrada para cabo
- 12 Material em contato com o processo
- 13 Não usado
- 14 Versão do firmware
- 15 Revisão do equipamento
- 16 Números do certificado de metrologia
- 17 Dados de parametrização customizada
- 18 Faixa de temperatura ambiente
- 19 Identificação CE / marca de seleção C
- 20 Informação adicional sobre a versão do equipamento
- 21 Grau de proteção
- 22 Símbolo de certificado
- 23 Dados relativos à aprovação Ex
- 24 Certificado geral de aprovação
- 25 Instruções de segurança associadas (XA)
- 26 Data de fabricação
- 27 Identificação China RoHS
- 28 QR code para o Aplicativo de Operações da Endress+Hauser

4.2.2 Endereço do fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Alemanha

Local de fabricação: consulte a etiqueta de identificação.

14

4.3 Armazenamento e transporte

4.3.1 Condições de armazenamento

- Temperatura de armazenamento: -50 para +80 °C (-58 para +176 °F)
- Armazene o equipamento na embalagem original.

4.3.2 Transporte

A CUIDADO

O invólucro ou a antena podem ser danificados ou quebrar.

Risco de ferimentos

- ► Transporte o medidor até o ponto de medição em sua embalagem original ou na conexão de processo.
- ▶ Não fixe os equipamento de içamento (lingas de suspensão, olhais de suspensão, etc.) no invólucro ou na antena, mas sim na conexão de processo. Leve em consideração o centro de gravidade do equipamento para evitar inclinação indesejada.
- ► Esteja em conformidade com as instruções de segurança, condições de transporte para equipamento acima de 18 kg (39.6 lb) (IEC 61010).

Instalação Micropilot NMR81

5 Instalação


5.1 Condições de instalação

5.1.1 Posição de montagem

Condições gerais

- Não instale no centro do tanque.
- Não instale acima de um fluxo de enchimento.
- Evite quaisquer instalações no tanque (ex. chaves fim de curso, sondas de temperatura) dentro do feixe de sinal.

Ângulo de emissão



A é a

Relação entre o ângulo do feixe a, a distância D e o diâmetro da largura do feixe W. Distância A é a distância mínima até a parede do tanque (ou outras instalações). A distância A é igual à metade do diâmetro W do feixe

O ângulo do feixe é definido como o ângulo α em que a densidade da energia das ondas do radar alcança metade do valor da densidade máxima de energia (largura 3 dB). As microondas também são emitidas fora do feixe do sinal e podem ser refletidas para fora das instalações de interferência.

Micropilot NMR81 Instalação

	Diâmetro do feixe W	como uma função do âno	gulo do feixe α e da c	distância de medicão D :
--	----------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------

NMR81								
S 1)	50 mm (2 in)	80 mm (3 in)	100 mm (4 in)					
α ²⁾ 7°		4°	3°					
D ³⁾ W ⁴⁾								
5 m (16 ft)	0.61 m (2 ft)	0.35 m (1.1 ft)	0.26 m (0.9 ft)					
10 m (33 ft)	1.22 m (4 ft)	0.7 m (2.3 ft)	0.52 m (1.7 ft)					
15 m (49 ft)	1.83 m (6 ft)	1.05 m (3.4 ft)	0.79 m (2.6 ft)					
20 m (66 ft)	2.44 m (8 ft)	1.4 m (4.6 ft)	1.05 m (3.4 ft)					
25 m (82 ft)	3.05 m (10 ft)	1.74 m (5.7 ft)	1.31 m (4.3 ft)					
30 m (98 ft)	3.66 m (12 ft)	2.09 m (6.9 ft)	1.57 m (5.2 ft)					


- Tamanho da antena 1)
- 2) Ângulo do feixe
- 3) Distância de medição
- 4) Diâmetro do feixe

Distância mínima A até a parede do tanque ou outras instalações

NMR81								
S 1)	50 mm (2 in)	80 mm (3 in)	100 mm (4 in)					
α 2)	7°	4°	3°					
D 3)		A ⁴⁾						
5 m (16 ft)	0.31 m (1 ft)	0.17 m (0.6 ft)	0.13 m (0.4 ft)					
10 m (33 ft)	0.61 m (2 ft)	0.35 m (1.1 ft)	0.26 m (0.9 ft)					
15 m (49 ft)	0.92 m (3 ft)	0.52 m (1.7 ft)	0.39 m (1.3 ft)					
20 m (66 ft)	1.22 m (4 ft)	0.7 m (2.3 ft)	0.52 m (1.7 ft)					
25 m (82 ft)	1.53 m (5 ft)	0.87 m (2.9 ft)	0.65 m (2.1 ft)					
30 m (98 ft)	1.83 m (6 ft)	1.05 m (3.4 ft)	0.79 m (2.6 ft)					

- Tamanho da antena 1)
- 2) 3) Ângulo do feixe
- Distância de medição
- Distância mínima

5.1.2 Montagem do bocal



ØD Diâmetro do bocal interno $H_{m\acute{a}x}$ Comprimento máximo do bocal

Instalação Micropilot NMR81

ØD 1)	M (H _{máx}) ²⁾					
	50 mm (2 in) ³⁾	80 mm (3 in) ⁴⁾	100 mm (4 in) 5)			
> 45 mm (1.77 in); ≤ 75 mm (2.95 in)	600 mm (24 in)	-	-			
> 75 mm (2.95 in); ≤ 95 mm (3.74 in)	1000 mm (40 in)	1700 mm (68 in)	-			
> 95 mm (3.74 in); ≤ 150 mm (5.91 in)	1250 mm (50 in)	2 150 mm (86 in)	2850 mm (114 in)			
> 150 mm (5.91 in)	1850 mm (74 in)	3200 mm (128 in)	4300 mm (172 in)			


- 1) Diâmetro do bocal interno
- 2) Comprimento máximo do bocal ($H_{máx}$). O caso de bocais mais longos, é esperado um desempenho de medição reduzido.
- Recurso 100 da estrutura do produto: Antena AB Recurso 100 da estrutura do produto: Antena AC
- 3) 4) 5)
- Recurso 100 da estrutura do produto: Antena AD

Micropilot NMR81 Instalação

5.1.3 Alinhamento vertical da antena de 50 mm (2") e 80 mm (3")

Para uma precisão ideal de medição, a antena deve ser instalada perpendicularmente à superfície do meio. Uma vedação ajustável está disponível para o alinhamento.

Vedação ajustável



 \blacksquare 4 Vedação ajustável usada para alinhar o equipamento em $\pm 8\,^\circ$

P 1)	620 ²⁾							
	PS	PT	PU					
OC 3)	71285499	71285501	71285503					
C 4)	DN50 PN10-40 ASME 2" 150lbs JIS 50A 10K	DN80 PM10-40	ASME 3" 150lbs JIS 80A 10K					
L 5)	100 mm (3.9 in)	100 mm (3.9 in)	100 mm (3.9 in)					
S 6)	M14	M14	M14					
M 7)	FKM	FKM	FKM					
P 8)	-0.1 para +0.1 bar (-1.45 para +1.45 psi)							
T ⁹⁾	−40 para +80 °C (−40 para +176 °F)							
ØD	105 mm (4.13 in)	142 mm (5.59 in)	133 mm (5.24 in)					
Ød	60 mm (2.36 in)	89 mm (3.5 in)	89 mm (3.5 in)					
h	16.5 mm (0.65 in)	22 mm (0.87 in)	22 mm (0.87 in)					


Instalação Micropilot NMR81

P 1)	620 ²⁾						
	PS	PT	PU				
h _{mín}	9 mm (0.35 in)	14 mm (0.55 in)	14 mm (0.55 in)				
h _{máx}	24 mm (0.95 in)	30 mm (1.18 in)	30 mm (1.18 in)				

- 1) Propriedade
- 2) Recurso de emissão de pedido 620 "Acompanha acessório". Com esse recurso de emissão de pedido, a vedação ajustável é fornecida junto com o equipamento .
- 3) Esse código de pedido deve ser utilizado caso a vedação ajustável seja solicitada separadamente.
- 4) Compativel com
- 5) Comprimento dos parafusos
- 6) Tamanho dos parafusos
- 7) Material
- 8) Pressão do processo
- 9) Temperatura do processo

5.1.4 Alinhamento vertical da antena de 100 mm (4")

Para uma precisão ideal de medição, a antena deve ser instalada perpendicularmente à superfície do meio. Para essa finalidade, a antena de 100 mm (4") sempre possui uma unidade de alinhamento. Uma ferramenta de nível indicando o alinhamento correto está presa à ferramenta de alinhamento.



■ 5 Unidade de alinhamento da antena de 100 mm (4")

- 1 Ferramenta de nível indicando o alinhamento correto
- α Ângulo de alinhamento; $\alpha_{max} = 25$ °


Micropilot NMR81 Instalação

5.2 Verificação pós-instalação

0	Há algum dano no equipamento (inspeção visual)?
O	O equipamento está em conformidade com as especificações do ponto de medição? Por exemplo: Temperatura do processo Pressão do processo (consulte o capítulo sobre "Curvas de carga de material" do documento "Informações técnicas") Faixa de temperatura ambiente Faixa de medição
0	A identificação e etiquetagem do ponto de medição estão corretas (inspeção visual)?
0	O equipamento está adequadamente protegido de precipitação e luz solar direta?

6 Conexão elétrica

6.1 Esquema de ligação elétrica



A002637

■ 6 Compartimento do terminal (exemplo típico) e terminais de terra

Rosca do invólucro

As roscas do compartimento dos componentes eletrônicos e de conexão podem ser revestidas com um revestimento anti-fricção.

O sequinte se aplica para todos os materiais de invólucro:

Não lubrifique as roscas do invólucro.

Áreas do terminal A/B/C/D (slots para módulos E/S)

Módulo: Até quatro módulos E/S, dependendo do código do pedido

- Os módulos com quatro terminais podem estar em qualquer um desses slots.
- Os módulos com oito terminais podem estar no slot B ou C.
- A atribuição exata dos módulos para os slots depende da versão do equipamento →

 ≥ 25.

Área do terminal E

Módulo: Interface HART Ex i/IS

- E1: H+
- E2: H-

Área do terminal F

Display remoto

- F1: V_{CC} (conectar ao terminal 81 do display remoto)
- F2: Sinal B (conectar ao terminal 84 do display remoto)
- F3: Sinal A (conectar ao terminal 83 do display remoto)
- F4: Gnd (conectar ao terminal 82 do display remoto)

Área do terminal G (para fonte de alimentação de corrente alternada de alta tensão e fonte de alimentação de corrente alternada de baixa tensão)

- G1: N
- G2: não conectado
- G3: L

Área do terminal G (para fonte de alimentação de corrente contínua de baixa tensão)

- G1: L-
- G2: não conectado
- G3: L+


Área do terminal: terra de proteção

Módulo: conexão de aterramento de proteção (parafuso M4)




7 Área do terminal: terra de proteção

6.1.1 Fonte de alimentação



Δ0033413

- G1 N
- G2 não conectado
- G3 L
- 4 LED verde: indica a fonte de alimentação



Fonte de alimentação

Fonte de alimentação de corrente alternada de alta tensão:

Valor operacional:

100 para 240 V_{AC} (-15 % + 10 %) = 85 para 264 V_{AC} , 50/60 Hz

Fonte de alimentação de corrente alternada de baixa tensão:

Valor operacional:

 $65 V_{AC} (-20 \% + 15 \%) = 52 para 75 V_{AC}, 50/60 Hz$

Fonte de alimentação de corrente contínua de baixa tensão:

Valor operacional:

24 para 55 V_{DC} (- 20 % + 15 %) = 19 para 64 V_{DC}

Consumo de energia

A potência máxima varia com a configuração dos módulos. Como um valor de mostra potência aparente, selecione os cabos aplicáveis de acordo. A energia atual efetivamente consumida é 12 W.

Fonte de alimentação de corrente alternada de alta tensão:

28.8 VA


Fonte de alimentação de corrente alternada de baixa tensão:

21.6 VA

Fonte de alimentação de corrente contínua de baixa tensão:

13.4 W


6.1.2 Display remoto e módulo de operação DKX001



8 Conexão do display remoto e do módulo de operação DKX001 para o equipamento de tancagem (NMR8x, NMS8x ou NRF8x)

- 1 Display remoto e módulo de operação
- 2 Cabo de conexão
- 3 Equipamento de tancagem (NMR8x, NMS8x ou NRF8x)
- O display remoto e o módulo de operação DKX001 estão disponíveis como um acessório. Para mais detalhes, consulte SD01763D.
- O valor medido é indicado no DKX001, no display local e no módulo de operação simultaneamente.
 - O menu de operação não pode ser acessado em ambos os módulos ao mesmo tempo. Se o menu de operação for inserido em um dos módulos, o outro módulo é automaticamente bloqueado. Esse bloqueio permanece ativo até que o menu seja fechado no primeiro módulo (volta ao display de valor medido).

6.1.3 Interface HART Ex i/IS



A003341


- E1 H+
- E2 H
- 3 LED laranja: indica comunicação de dados

Essa interface sempre opera como o mestre HART principal para os transmissores HART escravos conectados. Por outro lado, os módulos de E/S analógica podem ser configurados como um HART mestre ou escravo → 🗎 37 → 🖺 39.

6.1.4 Slots para os módulos E/S

O compartimento do terminal contém quatro slots (A, B, C e D) para os módulos E/S. Dependendo da versão do equipamento (recursos de emissão de pedido 040, 050 e 060), esses slots contêm módulos E/S diferentes. A tabela abaixo mostra qual módulo está localizado em qual slot para uma versão específica do equipamento.

A atribuição do slot para o equipamento também é indicada em uma etiqueta anexa à tampa traseira do módulo do display.




A0030070


- Etiqueta mostrando (dentre outras coisas), os módulos nos slots A a D.
- A Entrada para cabo para o slot A
- B Entrada para cabo para o slot B
- C Entrada para cabo para o slot C
- D Entrada para cabo para o slot D

Lista de abreviações usada na tabela "Saída primária" (040) = "Modbus" (A1)

- O Recurso de emissão de pedido
- T Área do terminal
- 040 Saída primária
- 050 IO secundário analógico
- 060 IO secundário digital Ex d/XP
- M Modbus
- D Digital
- A/XP Ex d/XP analógico
- A/IS Ex i/IS analógico

"Saída primária" (040) = "Modbus" (A1)







- 1) Recurso de emissão de pedido
- 2) Área do terminal
- 3) Saída primária
- 4) IO secundário analógico
- 5) IO secundário digital Ex d/XP

Lista de abreviações usada na tabela "Saída primária" (040) = "V1" (B1)

- O Recurso de emissão de pedido
- T Área do terminal
- 040 Saída primária
- 050 IO secundário analógico
- 060 IO secundário digital Ex d/XP
- V1 Sakura V1
- M Modbus
- W Whessoe WM550
- D Digital
- A/XP Ex d/XP analógico
- A/IS Ex i/IS analógico

"Saída primária" (040) = "V1" (B1)






- 1) Recurso de emissão de pedido
- 2) Área do terminal
- 3) Saída primária
- 4) IO secundário analógico
- 5) IO secundário digital Ex d/XP

Lista de abreviações usada na tabela "Saída primária" (040) = "V1" (B1)

- O Recurso de emissão de pedido
- T Área do terminal
- 040 Saída primária
- 050 IO secundário analógico
- 060 IO secundário digital Ex d/XP
- V1 Sakura V1
- M Modbus
- W Whessoe WM550
- D Digital
- A/XP Ex d/XP analógico
- A/IS Ex i/IS analógico

"Saída primária" (040) = "WM550" (C1)




O 1)			T ²⁾			
NMx8x	- xxxx XX XX 040 05	X XX				
040 3)	050 ⁴⁾	060 ⁵⁾	A 1234	B 12345678	C 12345678	1 2 3 4 A0023688
C1	B1	B1	W	M	A/IS	-
C1	B1	B2	W	M	A/IS	D
C1	B1	C1	W	V1	A/IS	-
C1	B1	C2	W	V1	A/IS	D
C1	B1	E1	W	W	A/IS	-
C1	B1	E2	W	W	A/IS	D
C1	B2	X0	W	A/IS	A/IS	-
C1	B2	A1	W	A/IS	A/IS	D
C1	B2	B1	W	A/IS	A/IS	M
C1	B2	C1	W	A/IS	A/IS	V1
C1	B2	E1	W	A/IS	A/IS	W
C1	C2	X0	W	A/IS	A/XP	-
C1	C2	A1	W	A/IS	A/XP	D
C1	C2	B1	W	A/IS	A/XP	M
C1	C2	C1	W	A/IS	A/XP	V1
C1	C2	E1	W	A/IS	A/XP	W

- 1) Recurso de emissão de pedido
- 2) Área do terminal
- 3) Saída primária
- 4) IO secundário analógico
- 5) IO secundário digital Ex d/XP

Lista de abreviações usada na tabela "Saída primária" (040) = "V1" (B1)

- O Recurso de emissão de pedido
- T Área do terminal
- 040 Saída primária
- 050 IO secundário analógico
- 060 IO secundário digital Ex d/XP
- V1 Sakura V1
- M Modbus
- W Whessoe WM550
- D Digital
- A/XP Ex d/XP analógico
- A/IS Ex i/IS analógico

"Saída primária" (040) = "4-20mA HART Ex d" (E1)



- 1) Recurso de emissão de pedido
- 2) Área do terminal
- 3) Saída primária
- 4) IO secundário analógico
- 5) IO secundário digital Ex d/XP

Lista de abreviações usada na tabela "Saída primária" (040) = "V1" (B1)

- O Recurso de emissão de pedido
- T Área do terminal
- 040 Saída primária
- 050 IO secundário analógico
- 060 IO secundário digital Ex d/XP
- V1 Sakura V1
- M Modbus
- W Whessoe WM550

- D Digital
- A/XP Ex d/XP analógico
- A/IS Ex i/IS analógico

"Saída primária" (040) = "4-20mA HART Ex i" (H1)

	O 1)			Т	2)		
NMx8x - xxxx <u>XX</u> <u>XX</u> <u>XX</u> <u>XX</u> 040 050 060							
040 3)	050 4)	060 5)	A 1234	B 12345678	C 1 2 3 4 5 6 7 8	D 1 2 3 4 4	
H1	X0	XO	-	A/IS	-	-	
H1	X0	A1	-	A/IS	-	D	
H1	X0	A2	-	A/IS	D	D	
H1	X0	A3	D	A/IS	D	D	
H1	X0	B1	M	A/IS	-	-	
H1	X0	B2	M	A/IS	-	D	
H1	X0	В3	M	A/IS	D	D	
H1	A1	X0	-	A/IS	A/XP	-	
H1	A1	A1	-	A/IS	A/XP	D	
H1	A1	A2	D	A/IS	A/XP	D	
H1	A1	B1	M	A/IS	A/XP	-	
H1	A1	B2	M	A/IS	A/XP	D	
H1	B1	XO	-	A/IS	A/IS	-	
H1	B1	A1	-	A/IS	A/IS	D	
H1	B1	A2	D	A/IS	A/IS	D	
H1	B1	B1	M	A/IS	A/IS	-	
H1	B1	B2	M	A/IS	A/IS	D	


- 1) Recurso de emissão de pedido
- 2) Área do terminal
- 3) Saída primária
- 4) IO secundário analógico
- 5) IO secundário digital Ex d/XP

Lista de abreviações usada na tabela "Saída primária" (040) = "V1" (B1)

- O Recurso de emissão de pedido
- T Área do terminal
- 040 Saída primária
- 050 IO secundário analógico
- 060 IO secundário digital Ex d/XP
- V1 Sakura V1

- M Modbus
- W Whessoe WM550
- D Digital
 A/XP Ex d/XP analógico
 A/IS Ex i/IS analógico

6.1.5 Terminais do módulo "Modbus", módulo "V1" ou módulo "WM550"



Designação dos módulos "Modbus", "V1" ou "WM550" (exemplos); dependendo da versão do equipamento, esses módulos também podem estar no slot B ou C.

Dependendo da versão do equipamento, o módulo "Modbus" e/ou "V1" ou "WM550" pode estar em diferentes slots do compartimento do terminal. No menu de operação, as interfaces "Modbus" e "V1" ou "WM550" são designadas pelo respectivo slot e os terminais dentro desse slot: **A1-4**, **B1-4**, **C1-4**, **D1-4**.

Terminais do módulo "Modbus"

Designação do módulo no menu de operação: **Modbus X1-4**; (X = A, B, C ou D)

- X1¹⁾
 - Nome do terminal: S
 - Descrição: Blindagem de cabo conectada através de um capacitor a EARTH
- X2. 1)
 - Nome do terminal: 0V
 - Descrição: Referência comum
- X3¹
 - Nome do terminal: B-
- Descrição: Linha de sinal não-inversor
- X4 ¹⁾
 - Nome do terminal: A+
 - Descrição: Linha de sinal inversor

Terminais do módulo "V1" e "WM550"


Designação do módulo no menu de operação: V1 X1-4 ou WM550 X1-4; (X = A, B, C ou D)

- X1²⁾
 - Nome do terminal: S
 - Descrição: Blindagem de cabo conectada através de um capacitor a EARTH
- X2 ¹⁾
 - Nome do terminal: -
 - Descrição: não conectado
- X3 ¹⁾
 - Nome do terminal: B-
- Descrição: Sinal do ciclo do protocolo
- X4¹⁾
 - Nome do terminal: A+
 - Descrição: Sinal + do ciclo de protocolo

¹⁾ Agui, "X" representa um dos slots "A", "B", "C" ou "D".

²⁾ Aqui, "X" representa um dos slots "A", "B", "C" ou "D".

6.1.6 Terminais do módulo "E/S analógica" (Ex d /XP ou Ex i/IS)



A003116

Terminal: B1-3

Função: Entrada ou saída analógica (configurável)

- Utilização passiva: → 🖺 37
- Utilização ativa: → 🖺 39
- Designação no menu de operação:
 E/S B1-3 analógica (→

 158)

Terminal: C1-3

Função: Entrada ou saída analógica (configurável)

- Utilização passiva: → 🗎 37
- Utilização ativa: → 🖺 39

Terminal: B4-8

Função: Entrada analógica

- RTD: → 🖺 40
- Designação no menu de operação:
 IP B4-8 analógico (→

 152)

Terminal: C4-8

Função: Entrada analógica

- RTD: → 🖺 40
- Designação no menu de operação:
 IP C4-8 analógico (→ 🖺 152)


Micropilot NMR81 Conexão elétrica

6.1.7 Conexão do módulo "E/S analógica" para utilização passiva



- Na utilização passiva, a fonte de alimentação para a linha de comunicação deve ser alimentada por uma fonte externa.
- A ligação elétrica deve estar de acordo com o modo de operação desejado do módulo E/S analógica; observe os desenhos abaixo.
- Os cabos blindados devem ser usados para a linha de sinal 4 a 20 mA.


"Modo de operação" = "4..20mA output" ou "HART slave +4..20mA output"



■ 10 Utilização passiva do módulo de E/S analógica no modo de saída

- Fonte de alimentação
- Saída do sinal HART
- Avaliação de sinal analógico

"Modo de operação" = "4..20mA input" ou "HART master+4..20mA input"




A0027933

Utilização passiva do módulo de E/S analógica no modo de entrada

- Fonte de alimentação
- Equipamento externo com 4...20mA e/ou saída do sinal HART

Conexão elétrica Micropilot NMR81

"Modo de operação" = "HART mestre"



A0027934


- $\blacksquare 12$ Utilização passiva do módulo de E/S analógica no modo mestre HART
- a Fonte de alimentação
- b Até 6 equipamentos externos com saída do sinal HART

Micropilot NMR81 Conexão elétrica

6.1.8 Conexão do módulo de "E/S analógica" para utilização ativa

- i
- No uso ativo, a fonte de alimentação para a linha de comunicação é alimentada pelo próprio equipamento. Não há necessidade de uma fonte de alimentação externa.
- A ligação elétrica deve estar de acordo com o modo de operação desejado do módulo E/S analógica; observe os desenhos abaixo.
- Os cabos blindados devem ser usados para a linha de sinal 4 a 20 mA.
- i
- O consumo máximo de corrente dos equipamentos HART conectados: 24 mA (ou seja, 4 mA por equipamento se 6 equipamentos estiverem conectados).
- Tensão de saída do módulo Ex-d: 17.0 V@4 mA a 10.5 V@22 mA
- Tensão de saída do módulo Ex-ia: 18.5 V@4 mA a 12.5 V@22 mA


"Modo de operação" = "4..20mA output" ou "HART slave +4..20mA output"



 \blacksquare 13 Utilização ativa do módulo de E/S analógica no modo de saída

- a Saída do sinal HART
- b Avaliação de sinal analógico

"Modo de operação" = "4..20mA input" ou "HART master+4..20mA input"




🖻 14 Utilização ativa do módulo de E/S analógica no modo de entrada

a Equipamento externo com 4...20mA e/ou saída do sinal HART

Conexão elétrica Micropilot NMR81

"Modo de operação" = "HART mestre"




 \blacksquare 15 Utilização ativa do módulo de E/S analógica no modo mestre HART

Até 6 equipamentos externos com saída do sinal HART

O consumo de corrente máximo para os equipamentos HART conectados é 24 mA (isto é, 4 mA por equipamento, se 6 equipamentos estão conectados).

6.1.9 Conexão de um RTD




A00263

- A Conexão RTD de 4 fios
- B Conexão RTD de 3 fios
- C Conexão RTD de 2 fios

🚹 O cabo blindado deve ser usado para a conexão do RTD.

Micropilot NMR81 Conexão elétrica

6.1.10 Terminais do módulo "E/S digital"



Designação das entradas ou saídas digitais (exemplos)

- Cada módulo digital IO fornece duas entradas ou saídas digitais.
- No menu de operação, cada entrada ou saída é designada pelo slot respectivo e dois terminais dentro deste slot. **A1-2**, por exemplo, denota os terminais 1 e 2 do slot **A**. O mesmo é válido para os slots **B**, **C** e **D** se eles contiverem um módulo de ES Digital.
- Para cada um desses pares de terminais, um dos seguintes modos de operação pode ser selecionado no menu de operação:
 - Desabilitar
 - Saída passiva
 - Entrada passiva
 - Entrada ativa

Conexão elétrica Micropilot NMR81

6.2 Requisitos de conexão

6.2.1 Especificação do cabo

Terminais

Seção transversal do fio 0.2 para 2.5 mm² (24 para 13 AWG)

Uso para terminais com função: sinal e fonte de alimentação

- Terminais da mola (NMx8x-xx1...)
- Terminais de parafuso (NMx8x-xx2...)

Seção transversal máx. do fio. 2.5 mm² (13 AWG)

Use para terminais com função: Terminal de terra no compartimento de terminais

Seção transversal máx. do fio. 4 mm2 (11 AWG)

Use para terminais com função: Terminal de terra no invólucro

Linha de fonte de alimentação

O cabo padrão do equipamento é suficiente para a linha de energia.

Linhas de sinais analógicos

O cabo blindado deve ser usado para:

- as 4 para 20 mA linhas de sinal.
- a conexão RTD.

Linhas E/S digitais

- Recomenda-se cabo blindado se estiver utilizando os relés.
- Observe o conceito de aterramento da planta.

Linha de comunicação HART

Recomenda-se cabo blindado se estiver utilizando um protocolo HART. Observe o conceito de aterramento da planta.

Linha de comunicação Modbus

- Observe as condições do cabo da TIA-485-A, Telecommunications Industry Association.
- Condições adicionais: Utilize cabo blindado.

Linha de comunicação V1

- Par enrolado de 2 fios; cabo com blindagem ou sem blindagem
- Resistência em um cabo: ≤ 120 Ω
- Capacitância entre linhas: ≤ 0.3 µF

Linha de comunicação WM550


- Par enrolado de 2 fios; cabo sem blindagem
- Seção transversal mínima 0.5 mm² (20 AWG)
- Resistência total máxima do cabo: ≤ 250 Ω
- Cabo com baixa capacitância

Micropilot NMR81 Conexão elétrica

6.3 Garantia do grau de proteção

Para garantir o grau de proteção especificado, execute as etapas a seguir após a conexão elétrica:

- 1. Verifique se as vedações do invólucro estão limpas e devidamente encaixadas. Seque, limpe ou substitua as vedações, se necessário.
- 2. Aperte todos os parafusos do invólucro e as tampas dos parafusos.
- 3. Aperte firmemente os prensa-cabos.
- 4. Para garantir que a umidade não entre na entrada para cabos, direcione o cabo de maneira a formar um loop antes da entrada para cabos ("armadilha d'água").



5. Insira o conector cego apropriado para a classificação de segurança do equipamento (ex. Ex d/XP).

6.4 Verificação pós conexão

О	Os cabos ou o equipamento estão sem danos (inspeção visual)?
0	Os cabos cumprem com os requisitos?
0	Os cabos possuem alívio de tensão adequado?
0	Todos os prensa-cabos estão instalados, firmemente apertados e corretamente vedados?
0	A tensão de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação do transmissor?
0	A ligação elétrica está correta → 🖺 22?
0	Se necessário: o aterramento de proteção está conectado corretamente?
0	Caso haja fonte de alimentação: o equipamento está pronto para funcionar e os valores aparecem no módulo do display?
0	Todas as tampas dos invólucros estão instaladas corretamente e firmemente apertadas?
0	A braçadeira de fixação está apertada corretamente?

Operabilidade Micropilot NMR81

7 Operabilidade

7.1 Visão geral das opções de operação

O equipamento é operado através de um menu de operação ($\Rightarrow \triangleq 45$). Este menu pode ser acessado pelas seguintes interfaces:

- FieldCare conectado através da interface de serviço no compartimento de terminais do equipamento (→ ≦ 58).
- FieldCare conectado através da Commubox FXA195 (→ 🖺 115) a uma interface HART do equipamento.

Micropilot NMR81 Operabilidade

7.2 Estrutura e função do menu de operação

Menu	Submenu / parâmetro	Significado
Operação	Nível	Exibe os valores de nível medidos e calculados.
	Temperatura	Exibe os valores de temperatura medidos e calculados.
	Densidade	Exibe os valores de densidade medidos e calculados.
	Pressão	Exibe os valores de pressão medidos e calculados.
	GP values	Exibe os valores de uso geral.
Configuração	Parâmetros 1 para N	Parâmetros de comissionamento padrão
	Configuração avançada	Contém outros parâmetros e submenus: para adaptar o equipamento a condições especiais de medição. para processar o valor medido. para configurar a saída do sinal.
Diagnóstico	Parâmetros de diagnóstico	 Indica: As mensagens de diagnóstico mais recentes e os registros de data e hora. O tempo de operação (tempo geral e tempo desde a última reinicialização). O tempo de acordo com o relógio em tempo real.
	Lista de diagnóstico	Contém até 5 mensagens de erro atualmente ativas.
	Informações do equipamento	Contém informações necessárias para identificar o equipamento.
	Simulação	Usado para simular os valores medidos ou valores de saída.
	Verificação do aparelho	Contém todos os parâmetros necessários para verificar a capacidade de medição do equipamento.
Especialista ¹⁾ Contém todos os parâmetros do equipamento (incluindo aqueles que já estão em um dos	Sistema	Contém todos os parâmetros gerais do equipamento que não afetam a medição ou a interface de comunicação.
outros menus). Este menu é organizado de acordo com os blocos de funções do equipamento.	Sensor	Contém todos os parâmetros necessários para configurar a medição.
Os parâmetros do menu Especialista são descritos em: GP01068G (NMR81)	Input/output	Contém submenus para configurar os módulos E/S analógicos e discretos e os equipamentos HART conectados.
	Comunicação	Contém todos os parâmetros necessários para configurar a interface de comunicação digital.
	Aplicação	Contém submenus para configurar a aplicação de tancagem os cálculos do tanque os alarmes.
	Tank values	Exibe valores de tanque medidos e calculados
	Diagnóstico	Contém todos os parâmetros necessários para detectar e analisar erros operacionais.

Ao entrar no menu "Especialista", um código de acesso é sempre solicitado. Se não tiver sido definido um código de acesso específico do cliente, inserir "0000".

Operabilidade Micropilot NMR81

7.3 Acesso ao menu de operação através do display local ou remoto e módulo de operação




- O valor medido é indicado no DKX001, no display local e no módulo de operação simultaneamente.
- O menu de operação não pode ser acessado em ambos os módulos ao mesmo tempo. Se o menu de operação for inserido em um dos módulos, o outro módulo é automaticamente bloqueado. Esse bloqueio permanece ativo até que o menu seja fechado no primeiro módulo (volta ao display de valor medido).

7.3.1 Display e elementos de operação

O equipamento possui um **display de cristal líquido (LCD)** iluminado que exibe valores medidos e calculados, bem como o status do equipamento na visualização padrão. Outras visualizações são usadas para navegar pelo menu de operação e definir valores de parâmetro.

O equipamento é operado por **três teclas óticas** "-", "+" e "E". Elas são acionadas quando o campo apropriado do vidro de proteção da frente é tocado **levemente** com o dedo ("controle por toque").




A002834

■ 17 Display e elementos de operação

- 1 Display de cristal líquido (LCD)
- 2 Teclas ópticas; pode ser operado através do vidro da tampa. Se usado sem o vidro da tampa, posicione seu dedo delicadamente em frente ao sensor óptico para ativação. Não pressione com força.

Micropilot NMR81 Operabilidade

7.3.2 Visualização padrão (display do valor medido)



🖪 18 🛮 Aparência típica da visualização padrão (display do valor medido)

- l Módulo do display
- 2 Tag do equipamento
- 3 Área de status
- 4 Área de display para valores de medidos
- Área de display para o valor medido e os símbolos de status
- 6 Valor medido e símbolo de status

Símbolos de status

Símbolo	Significado			
A0013956	"Falha" Existe um erro de equipamento. O valor medido não é mais válido.			
A0013959	"Verificação da função" O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).			
S A0013958	 "Fora da especificação" O equipamento é operado: Fora de suas especificações técnicas (por ex. durante a inicialização ou limpeza) fora da configuração realizada pelo usuário (por exemplo, nível fora da amplitude configurada) 			
A0013957	"Manutenção necessária" A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.			

Símbolos de valor medido

Símbolo 1	Símbolo 2	Valor medido
A0028148		Tank levelMeasured levelTank level %
A0028149		Water level
Т		Liquid temperature
A0028528		
T	V	Vapor temperature
A0028528	A0027990	
Т	A	Air temperature
A0028528	A0027991	
A0027993		Tank ullageTank ullage %
ρ		Observed density value
A0028150		

Operabilidade Micropilot NMR81

Símbolo 1	Símbolo 2	Valor medido
p	1)	P1 (bottom)
A0028151	A0028141	
p	2	P2 (middle)
A0028151	A0028142	
p	3	P3 (top)
A0028151	A0028146	
G	<u>(1)</u>	GP 1 value
A0027992	A0028141	Isso é usado para um equipamento externo.
G	2	GP 2 value
A0027992	A0028142	Isso é usado para um equipamento externo.
G	3	GP 3 value
A0027992	A0028146	Isso é usado para um equipamento externo.
G	(4)	GP 4 value
A0027992	A0028147	Isso é usado para um equipamento externo.

Símbolos de status do valor medido

Símbolo	Significado
A0012102	Status "Alarme" A medição é interrompida. A saída assume o valor definido do alarme. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
A0012103	Status "Aviso" O equipamento continua medindo. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
<i>::::</i>	Calibração para padrões regulatórios alterada
A0031169	É exibido nas seguintes situações: ■ A chave de proteção contra gravação está DESLIGADA. → 🖺 56 ■ A chave de proteção contra gravação está LIGADA, mas o valor de nível atualmente não pode ser garantido.

Símbolos de bloqueio de estado

Símbolo	Significado		
A0011978	Parâmetro do display Identifica somente parâmetros de exibição que não podem ser editados.		
Д	Equipamento bloqueado		
A0011979	 Em frente ao nome de um parâmetro: o equipamento está bloqueado através do software e/ou hardware. No cabeçalho da tela do valor medido: O equipamento está bloqueado através do hardware. 		


Micropilot NMR81 Operabilidade

Significado das teclas na visualização padrão

Tecla	Significado
	 Tecla Enter Pressionar a tecla rapidamente abre o menu de operação. Pressionar a tecla por 2 s abre o menu de contexto: Nível (visível se a chave de bloqueio estiver inativa):

Operabilidade Micropilot NMR81

7.3.3 Visualização de navegação



■ 19 Visualização de navegação

- 1 Submenu ou assistente atual
- 2 Código de acesso rápido
- 3 Área do display para navegação

Símbolos de navegação


Símbolo	Significado
A0011975	Operação É exibido: ■ No menu principal próximo à seleção Operação ■ No cabeçalho, se você estiver no menu Operação.
A0011974	Configuração É exibido: ■ No menu principal próximo à seleção Configuração ■ No cabeçalho, se você estiver no menu Configuração
A0011976	Especialista É exibido: No menu principal próximo à seleção Especialista No cabeçalho, se você estiver no menu Especialista
Q A0011977	Diagnóstico É exibido: ■ No menu principal próximo à seleção Diagnóstico ■ No cabeçalho, se você estiver no menu Diagnóstico
•	Submenu
A0013967	Assistente
A0013963	Parâmetro bloqueado Quando exibido na frente de uma denominação do parâmetro, indica que o parâmetro está bloqueado.

Micropilot NMR81 Operabilidade

Significado das teclas na visualização de navegação

	Tecla		Significado
	O +	A00283	Tecla "menos" Move a barra de seleção para cima em uma lista de opções.
	O +	A00283	Tecla mais Move a barra de seleção para baixo em uma lista de opções.
	O +	○E A00283	Tecla Enter Pressionar ligeiramente a tecla abre o menu, submenu ou parâmetro selecionados. Para parâmetros: pressionar a tecla por 2 s abre o texto de ajuda para a função do parâmetro (se presente).
<u> </u>	© +		Combinação da tecla "Esc" (pressionar teclas simultaneamente) Ao pressionar ligeiramente as teclas Sai do nível de menu atual e vai para o próximo nível mais alto. Se o texto de ajuda estiver aberto, fecha o texto de ajuda do parâmetro. Ao pressionar as teclas por 2 s você retorna à exibição do valor medido ("visualização padrão").

7.3.4 Assistente de visualização



A0045876

- 20 Assistente de visualização no módulo do display
- 1 Assistente atual
- Área do display para navegação


Símbolos do assistente de navegação

Símbolo	Significado		
	Parâmetros junto ao assistente		
A0013972			
←	Alterna para o parâmetro anterior.		
A0013978			
4	Confirma o valor de parâmetro e alterna para o parâmetro seguinte.		
A0013976			
E	Abre a visualização de edição do parâmetro.		
A0013977			

No assistente de navegação, o significado das teclas é indicado pelo símbolo de navegação diretamente acima da respectiva tecla (funcionalidade da tecla de função).

Operabilidade Micropilot NMR81

Editor numérico 7.3.5



Editor numérico no módulo do display

- Área do display do valor inseridos Máscara de entrada


Símbolo	Significado
0	Seleção de números de 0 a 9.
9 A0013998	
A0016619	Insere um separador decimal na posição de entrada.
— A0016620	Insere um sinal de menos na posição de entrada.
A0013985	Confirma seleção.
A0016621	Move a posição de entrada uma posição para a esquerda.
X A0013986	Sai da entrada sem aplicar as alterações.
A0014040	Limpa todos os caracteres inseridos.

Significado das teclas do editor numérico

	Tecla			Significado
O _		□ _E	A0028324	Tecla "menos" Na máscara de entrada, move a barra de seleção para a esquerda (para trás).
	0+	©E	A0028325	Tecla mais Na máscara de entrada, move a barra de seleção para a direita (para frente).
0				Tecla Enter
	0+		A0028326	 Ao pressionar ligeiramente a tecla adiciona o número selecionado à posição decimal atual ou executa a ação selecionada. Pressionar a tecla por 2 s confirma o valor do parâmetro editado.
0	0,	© _E		Combinação da tecla "Esc" (pressionar teclas simultaneamente) Fecha o editor de texto ou numérico sem aplicar as mudanças.
			A0028327	

Micropilot NMR81 Operabilidade

7.3.6 Editor de texto



Editor de texto no módulo do display

- Área do display do texto inserido Máscara de entrada

Símbolos do editor de texto

Símbolo	Significado
ABC_	Seleção de letras de A a Z
XYZ A0013997	
Aa1 @	Alternar Entre letras minúsculas e maiúsculas Para inserir números Para inserir caracteres especiais
A0013985	Confirma seleção.
4X C ← →	Alterna para a seleção das ferramentas de correção.
X A0013986	Sai da entrada sem aplicar as alterações.
A0014040	Limpa todos os caracteres inseridos.

Símbolos de correção emæc+>

C	Limpa todos os caracteres inseridos.
A0013989	
\rightarrow	Move a posição de entrada uma posição para a direita.
A0013991	
€	Move a posição de entrada uma posição para a esquerda.
A0013990	
₹ X	Exclui um caractere imediatamente à esquerda da posição de entrada.
A0013988	

Operabilidade Micropilot NMR81

Significado das teclas no editor de texto

Tecla	Significado
— □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Tecla "menos" Na máscara de entrada, move a barra de seleção para a esquerda (para trás).
— ⊕ ⊕ E A0028325	Tecla mais Na máscara de entrada, move a barra de seleção para a direita (para frente).
	Tecla Enter Pressionar a tecla brevemente Abre o grupo selecionado. Executa a ação selecionada. Pressionar a tecla por 2 s confirma o valor do parâmetro editado.
—————————————————————————————————————	Combinação da tecla "Esc" (pressionar teclas simultaneamente) Fecha o editor de texto ou numérico sem aplicar as mudanças.

7.3.7 Bloqueio do teclado

Bloqueio automático do teclado

Operação através do display local é automaticamente bloqueado:

- depois de uma inicialização ou reinicialização do equipamento.
- se o equipamento não foi operado através do display por > 1 minuto.
- Ao tentar acessar o menu de operação enquanto o bloqueio do teclado está habilitado, a **Chave de bloqueio ativada** mensagem aparece.

Desabilitando o bloqueio de teclado

- 1. O bloqueio de teclado é habilitado.
 - Pressione E por pelo menos 2 segundos.
 - ► Aparece o menu de contexto.
- 2. Selecione **Chave de bloqueio desativado** do menu de contexto.
 - → O bloqueio de teclado é desabilitado.

Ativação manual do bloqueio de teclado

Após comissionamento do equipamento, o boqueio do teclado pode ser ativado manualmente.

1. O equipamento está na exibição do valor medido.

Pressione E por pelo menos 2 segundos.

- ► Aparece o menu de contexto.
- 2. Selecione **Chave de bloqueio ativada** do menu de contexto.
 - → O bloqueio de teclado é habilitado.

Micropilot NMR81 Operabilidade

7.3.8 Código de acesso e funções de usuário

Significado do código de acesso

Um código de acesso pode ser definido para distinguir as seguintes funções de usuário:

Função do usuário	Definição
Manutenção	 Sabe o código de acesso. Tem o direito para gravação para todos os parâmetros (exceto parâmetros de serviço).
Operador	 Não sabe o código de acesso. Tem o direito para gravação para apenas alguns parâmetros.



- A descrição dos parâmetros determina qual função é necessária pelo menos para leitura e direito para gravação para cada parâmetro.
- A função de usuário atual é indicada pelo Display de status de acesso.
- Se o código de acesso for "0000", todo usuário possui a função Manutenção. Esta é a configuração padrão do equipamento na entrega do equipamento.

Definindo um código de acesso

- 1. Navegue para: Configuração → Configuração avançada → Administração → Definir código de acesso → Definir código de acesso
- 2. Insira o código de acesso desejado (máx. 4 dígitos).
- 3. Repita o mesmo código em Confirmar código de acesso.
 - O usuário possui a função **Operador**. O símbolo aparece em frente a todos os parâmetros protegidos contra gravação.

Trocar para a função "Manutenção"

Se o símbolo faparecer no display local em frente a um parâmetro, o parâmetro está protegido contra gravação porque o usuário possui a função **Operador**. Para trocar para a função **Manutenção**, faça o seguinte:

- 1. Pressione **E**.
 - O prompt de entrada para o código de acesso aparece.
- 2. Insira o código de acesso.
 - O usuário possui a função **Manutenção**. O símbolo em frente aos parâmetros desaparece; todos os parâmetros anteriormente protegidos contra gravação são agora habilitados novamente.

Trocar novamente para a função "Operador" automaticamente


O usuário troca automaticamente para a função **Operador**:

- se nenhuma tecla for pressionada por 10 minutos no modo navegação e edição.
- 60 s após voltar da navegação e modo de edição para a visualização padrão (exibição do valor medido).

Operabilidade Micropilot NMR81

7.3.9 Chave de proteção contra gravação


O menu de operação pode ser bloqueado por uma chave de hardware no compartimento de conexão. Neste bloqueio de estado W&M, os parâmetros relacionados são somente leitura.




A0028363

- O módulo de display é instalado na borda do compartimento de componentes eletrônicos. Isso torna mais fácil o acesso da chave de bloqueio.
- 1. Solte a braçadeira de fixação.
- 2. Desaperte a tampa do invólucro.
- 3. Retire o módulo do display com um suave movimento de rotação.
- 4. Usando uma chave de fenda ou uma ferramenta similar, posicione a proteção contra gravação (WP) na posição desejada. LIGADO: o menu de operação está bloqueado; DESLIGADO: o menu de operação está desbloqueado.
- 5. Ponha o módulo do display no compartimento de conexão, rosqueie a tampa e aperte a braçadeira de fixação.
- Para evitar o acesso à proteção contra gravação, a tampa do compartimento de conexão pode ser fixada por uma vedação de chumbo.
 - Para equipamentos com unidade de alinhamento: para evitar alterações não autorizadas do alinhamento de antena, a unidade de alinhamento pode ser fixada por uma vedação de chumbo.


Micropilot NMR81 Operabilidade



🛮 23 💮 A vedação da tampa do compartimento da conexão (superior) e a unidade de alinhamento (inferior)



Indicação do estado de bloqueio



🗷 24 Símbolo da proteção contra gravação no cabeçalho do display

Proteção contra gravação através da chave de bloqueio é indicado da seguinte forma:


- Status de bloqueio (→ 🗎 143) = Hardware bloqueado
- aparece no cabeçalho do display.

Endress+Hauser 57

AUU158/U

Operabilidade Micropilot NMR81

7.4 Acesso ao menu de operação através da interface de operação e FieldCare



Operação através da interface de operação

- Interface de operação (CDI = Interface de dados comuns da Endress+Hauser)
- Commubox FXA291
- Computador com ferramenta de operação "FieldCare" e "CDI Communication FXA291" COM DTM


A função "Save/Restore"

Após uma configuração do equipamento ter sido salva em um computador e restaurada em um equipamento usando a função Save/Restore do FieldCare, o equipamento deve ser reiniciado de acordo com a seguinte configuração: Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Administração \rightarrow Reset do equipamento = Reiniciar aparelho.

Isso garante a operação correta do equipamento após o restauro.

7.5 Acesso ao menu de operação através do scanner do tanque Tankvision NXA820 e FieldCare

7.5.1 Esquema da ligação elétrica



Conexão dos equipamentos da tancagem ao FieldCare através do scanner do tanque Tankvision NXA820


- Proservo NMS8x
- Monitor lateral do tanque NRF81
- 3 Micropilot NMR8x
- Protocolo de campo (por ex. Modbus, V1)
- 5 Tankvision Tank Scanner NXA820
- Computador com FieldCare instalado

Micropilot NMR81 Operabilidade

7.5.2 Estabelecendo a conexão entre FieldCare e do equipamento


- 1. Certifique-se de que o **HART CommDTM NXA** está instalado e a atualize o catálogo DTM, se necessário.
- 2. Crie um novo projeto no FieldCare.






Adicione um novo equipamento: NXA HART Communication

4.




Abra a configuração do DTM e insira os dados necessários (endereço de IP do NXA820; "Password" = "hart"; "Tank identification" apenas com NXA V1.05 ou maior)

Operabilidade Micropilot NMR81



Selecione Create network do menu de contexto.

└ O equipamento está detectado e o DTM está especificado.



► O equipamento pode ser configurado.

A função "Save/Restore"

Após uma configuração do equipamento ter sido salva em um computador e restaurada em um equipamento usando a função **Save/Restore** do FieldCare, o equipamento deve ser reiniciado de acordo com a seguinte configuração:

Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Administração \rightarrow Reset do equipamento = Reiniciar aparelho.

Isso garante a operação correta do equipamento após o restauro.

Micropilot NMR81 Integração do sistema

8 Integração do sistema

8.1 Visão geral dos arquivos de descrição do equipamento (DD)


Ao integrar o equipamento através do HART no FieldCare, é necessário um arquivo com a descrição do equipamento (DTM), de acordo com as seguintes especificações:

ID do fabricante	0x11
Tipo de equipamento (NMR8x)	0x112E
Especificação HART	7.0
Arquivos DD	Para informações e arquivos, consulte: www.endress.com

Comissionamento Micropilot NMR81

9 Comissionamento

9.1 Termos relativos à tancagem



🗷 27 🛮 Termos relativos à medição por radar do tanque

- 1 Altura manométrica de referência
- 2 Empty
- 3 Placa de dados
- 4 Tank ullage
- 5 Tank level
- 6 Tank reference height
- 7 Distância
- 8 Referência de imersão

9.2 Configurações iniciais

9.2.1 Configuração do idioma do display

Configuração do idioma do display através do módulo de display

- 1. Na visualização padrão (→ 🖺 47), pressione "E". Se necessário, selecione **Chave de bloqueio desativado** do menu de contexto e pressione "E" novamente.
 - → O Language aparece.
- 2. Abra Language e selecione o idioma do display.

Ajuste o idioma do display através de uma ferramenta de operação (ex. FieldCare)

1. Navegue para: Configuração → Configuração avançada → Exibição → Language

Micropilot NMR81 Comissionamento

- 2. Selecione o idioma do display.
- Essa configuração afeta somente o idioma no modelo de display. Para configurar o idioma na ferramenta de operação, utilize a funcionalidade de configuração de idioma do FieldCare ou DeviceCare, respectivamente.


9.2.2 Configurar o relógio em tempo real

Configurar o relógio em tempo real através do modulo de display


- 1. Navegue para: Configuração → Configuração avançada → Date / time → Set date
- 2. Use os seguintes parâmetros para ajustar o relógio em tempo real com a data e hora atuais: **Year**, **Month**, **Day**, **Hour**, **Minutes**.

Configurar o relógio em tempo real através de uma ferramenta de operação (p. ex. FieldCare)

1. Navegue para: Configuração → Configuração avançada → Date / time




Vá até Set date e selecione Iniciar.



Use os seguintes parâmetros para definir a data e hora: **Year**, **Month**, **Day**, **Hour**, **Minutes**.

Comissionamento Micropilot NMR81



Vá até Set date e selecione Confirm time.

└ O relógio em tempo real está configurado para a data e hora atual.

Micropilot NMR81 Comissionamento

9.3 Configuração do medidor

9.3.1 Configuração da medição de nível

Configurações básicas

Caminho de navegação: Configuração

Parâmetro	Significado	Descrição
Configuração → Tag do equipamento	Defina um nome para identificar o ponto de medição dentro da planta.	→ 🖺 137
Configuração → Units preset	Selecione um conjunto de unidades para comprimento, pressão e temperatura.	→ 🖺 137
Configuração → Empty	Insira a distância da borda inferior da flange do equipamento até a placa datum.	→ 🖺 138
Configuração → Tank level	Exibe o nível medido. Verifique se o valor indicado corresponde ao nível real.	→ 🖺 127
Configuração → Set level	Pode ser usado para corrigir um desvio constante do nível medido. Se o nível indicado não corresponder ao nível atual: insira o nível atual nesse parâmetro. Um deslocamento para o nível medido é definido automaticamente.	→ 🖺 139

O Set level somente pode ser usado para compensar um erro de nível constante. Para eliminar erros resultantes de ecos de interferência, utilize o supressor de eco de interferência (mapa).

Supressão da interferência de eco (mapa) na ferramenta de operação (p. ex., FieldCare/DeviceCare)

Caminho de navegação: Configuração

Parâmetro	Significado	Descrição
Configuração → Distância	Mostra a distância medida da borda inferior da flange do equipamento até a superfície do produto. Verifique se esse valor está correto.	→ 🖺 142
Configuração → Confirmar distância	Especifique se a distância medida corresponde à distância real. A seleção determina até qual distância uma interferência de supressão de eco é gravada.	→ 🖺 139
Mapeamento apresentado	Exibe até qual distância um mapeamento já foi registrado.	
Configuração → Ponto final do mapeamento	Somente visível para Confirmar distância = Mapa manual . Determina até qual distância um novo mapeamento será registrado. Dependendo da seleção em Confirmar distância um valor adequado é predefinido neste parâmetro. Normalmente, não ha necessidade em mudar esse valor.	
Configuração → Gravar mapa	Somente visível para Confirmar distância = Mapa manual Selecione Gravar mapa . Isso inicia o registro do novo mapa.	→ 🖺 141

Interferência da supressão de eco no display local

Caminho de navegação: Configuração → Mapeamento

🣭 Para o significado dos parâmetros nesse assistente, veja a tabela acima.

Comissionamento Micropilot NMR81

Tabela de imersão

A tabela de imersão é usada para corrigir as leituras de nível, realizando imersões manuais de forma independente. A tabela de imersão é usada especialmente para adaptar o medidor de nível às condições específicas da aplicação, como um desvio mecânico e o design do tanque ou do tubo de calma.

A tabela de imersão é gerenciada em submenu **Dip-table** → 🖺 229.

Micropilot NMR81 Comissionamento


9.4 Configurar a aplicação da tancagem

Configuração das entradas:	Descrição
Entradas HART	→ 🖺 68
NMT532/539/81 conectado via HART	→ 🖺 70
Entrada 4-20mA	→ 🖺 72
Entrada RTD	→ 🖺 74
Entradas digitais	→ 🖺 76
Configuração do processamento dos dados no equipamento:	Descrição
Ligando os valores medidos às variáveis do tanque	→ 🖺 77
Cálculo do tanque: Medição do Nível Direto	→ 🖺 78
Cálculo do tanque: Sistema de Tancagem Híbrido (HTMS)	→ 🖺 79
Cálculo do tanque: Correção da Deformação da Tancagem Hidrostática (HyTD)	→ 🖺 80
Cálculo do tanque: correção da Carcaça do Tanque Térmico (CTSh)	→ 🖺 81
Alarmes (avaliação de limite)	→ 🖺 88
Configuração de saída do sinal:	Descrição
Saída 4-20mA	→ 🖺 89
HART escravo + saída 4-20mA	→ 🖺 90
Modbus	→ 🖺 91
V1	→ 🖺 92
Saídas digitais	→ 🖺 93
WM550	→ 🗎 92

Comissionamento Micropilot NMR81

9.4.1 Configuração das entradas HART

Conectar e endereçar equipamentos HART



A0032955

- 28 Possíveis terminais para malhas HART
- B Módulo de E/S analógica no slot B (disponibilidade de acordo com a versão do equipamento → 🖺 25)
- C Módulo de E/S analógica no slot C (disponibilidade de acordo com a versão do equipamento \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 25)
- E HART Ex é a saída (disponível em todas as versões do equipamento)

Slot B ou C: definir o modo de operação do módulo E/S

Esta seção não é relevante para o HART Ex é saída (Slot E). Essa saída sempre funciona como um HART mestre para os HART escravos conectados.

Se os equipamentos HART estiverem conectados a um módulo E/S analógicos (slot B ou C no compartimento do terminal), este módulo deve ser configurado como segue:

- 1. Navegue para o submenu do respectivo módulo E/S analógico: Configuração
 → Configuração avançada → Input/output → Analog I/O X1-3
- 2. Vá para Modo de operação (→ 🖺 158).
- 3. Se apenas um equipamento HART estiver conectado neste ciclo:

 Selecione HART master+4..20mA input. Neste caso, o sinal 4-20mA pode ser

 utilizado adicionalmente ao sinal HART. Para a configuração da entrada 4-20mA:

 →

 72.
- 4. Se até 6 equipamentos HART estiverem conectados neste ciclo: Selecione HART mestre.

O software atual não é compatível com equipamentos HART com endereço 0 (zero).

Micropilot NMR81 Comissionamento

Definir o tipo de valor medido

Essa configuração pode ser ignorada para um Prothermo NMT53x e NMT8x conectados, porque nesse caso, o tipo de valor medido é reconhecido automaticamente pelo Micropilot NMR8x.

- Os valores medidos podem ser usados no sistema apenas se a unidade variável HART especificada se ajusta ao tipo de valor medido. A variável HART atribuída à Output temperature, por exemplo, precisa ser em °C ou °F.
 - Uma variável HART com uma unidade "%" não pode ser selecionada para Output level. Em vez disso, a variável HART deve ser em mm, m, pés ou pol.

O tipo de valor medido deve ser especificado para cada variável HART (PV, SV, TV e QV). Para isso, proceda da sequinte forma:

- Navegue para: Configuração → Configuração avançada → Input/output → HART devices
 - Existe um submenu para cada equipamento HART conectado.
- 2. Para cada equipamento, vá para o submenu correspondente.
- 3. Se o equipamento mede a pressão:

 Vá até Output pressure (→ 🖺 148) e especifique qual das quatro variáveis HART contém a pressão medida. Apenas uma variável HART com uma unidade de pressão pode ser selecionada.
- 4. Se o equipamento mede uma densidade: Vá até Output density (→ 148) e especifique qual das quatro variáveis HART contém a densidade medida. Apenas uma variável HART com uma unidade de pressão pode ser selecionada.
- 5. Se o equipamento mede uma temperatura: Vá até Output temperature (→ ≜ 149) e especifique qual das quatro variáveis HART contém a temperatura medida. Apenas uma variável HART com uma unidade de temperatura pode ser selecionada.
- 6. Se o equipamento mede a temperatura do vapor: Vá até Output vapor temperature (→ ☐ 149) e especifique qual das quatro variáveis HART contém a temperatura do vapor medida. Apenas uma variável HART com uma unidade de temperatura pode ser selecionada.
- 7. Se o equipamento mede um nível: Vá até Output level (→ 150) e especifique qual das quatro variáveis HART contém o nível medido. Apenas uma variável HART com uma unidade de nível (não "%") pode ser selecionada.

Desconexão dos equipamentos HART

Quando um equipamento HART é desconectado do equipamento, ele também deve ser removido logicamente, da seguinte maneira:


- 1. Navegue para Configuração → Configuração avançada → Input/output → HART devices → Forget device → Forget device
- 2. Selecione o equipamento HART a ser removido.
- Esse procedimento também é necessário no caso de substituição de um equipamento com defeito.

Comissionamento Micropilot NMR81

9.4.2 Configuração de um transmissor de temperatura Prothermo conectado

Se um transmissor de temperatura Prothermo NMT532, NMT539 ou NMT8x for conectado através do HART, ele pode ser configurado da seguinte maneira:

- Navegue para: Especialista → Input/output → HART devices → HART Device(s)
 NMT device config; neste caso, HART Device(s) é o nome do Prothermo conectado.
- 2. Vá até Configure device? e selecione **Sim**.




■ 29 Prothermo NMT53x: Posição do elemento de temperatura de fundo

 Distância do elemento da temperatura de fundo até a referência zero (fundo do tanque ou placa de dado).

Para configurar um **Prothermo NMT53x**: Vá até Bottom point e insira a posição no fundo do elemento de temperatura (consulte a imagem acima).

O valor inserido em Bottom point no equipamento de tancagem é transmitido para o Bottom point no Prothermo NMT53x conectado.

Micropilot NMR81 Comissionamento



Δ0047111

🗷 30 Prothermo NMT8x: Distância entre a extremidade física da sonda e o valor de nível zero

a Distância entre a extremidade física da sonda e o valor de nível zero no tanque (fundo do tanque ou placa datum).

Para configurar um **Prothermo NMT8**x: Vá até Bottom point e insira a distância entre a extremidade física da sonda e o valor de nível zero no tanque (fundo do tanque ou placa datum).


O valor inserido em Bottom point no equipamento de tancagem é transmitido para o End of probe to zero distance no Prothermo NMT8x conectado.

Para verificar as temperaturas medidas pelos elementos individuais, vá para o submenu seguinte: Operação → Temperatura → NMT element values → Element temperature

Há uma Element temperature X para cada elemento do Prothermo.

Comissionamento Micropilot NMR81

9.4.3 Configuração das entradas de 4-20mA




■ 31 Possíveis locais dos módulos de E/S analógica que podem ser usados com uma entrada 4-20 mA. O código de pedido do equipamento determina quais desses módulos está efetivamente presente → 🖺 25.

Para cada módulo E/S analógico conectado a um equipamento 4-20mA, proceda da seguinte forma:

- 1. Certifique-se de que os equipamentos 4-20mA sejam conectados conforme definido pelo esquema de ligação elétrica → 🖺 36.
- Navegue para o submenu do respectivo módulo E/S analógico: Configuração
 → Configuração avançada → Input/output → Analog I/O X1-3
- 3. Vá até Modo de operação (→ 🖺 158) e selecione**4..20mA input** ou **HART master** +**4..20mA input**.
- 4. Vá até Process value (→ 🖺 165) e especifique qual variável de processo é transmitida pelo equipamento conectado.
- 5. Vá até Analog input 0% value ($\rightarrow \triangleq 164$) e defina qual valor da variável de processo corresponde à uma corrente de entrada de 4 mA (consulte o diagrama abaixo).
- 6. Vá até Analog input 100% value (→ 🗎 164) e defina qual valor da variável de processo corresponde à uma corrente de entrada de 20 mA (consulte o diagrama abaixo).
- 7. Vá até Process value (→ 🖺 165) e verifique se o valor indicado corresponde ao valor real da variável de processo.

Micropilot NMR81 Comissionamento




■ 32 Escalada da entrada 4-20 mA para a variável do processo

- 1 Input value in mA
- 2 Process value

A submenu **Analog I/O** contém parâmetros adicionais para uma configuração mais detalhada da entrada analógica. Para uma descrição consulte: → 🖺 158

9.4.4 Configuração de um RTD conectado




1. 1

- 33 Possíveis locais dos módulos de E/S analógica aos quais um RTD pode ser conectado. O código de pedido do equipamento determina quais desses módulos está efetivamente presente →

 25.
- 1. Certifique-se de que o RTD seja conectado conforme definido pelo esquema de ligação elétrica →

 □ 40.
- 2. Navegue para o submenu do respectivo módulo E/S analógico: Configuração → Configuração avançada → Input/output → Analog IP X4-8.
- 3. Vá até RTD type (→ 🗎 152) e especifique o tipo de RTD conectado.




A002637

- 34 Tipos de conexão RTD
- A 4 wire RTD connection
- B 3 wire RTD connection
- C 2 wire RTD connection

Vá até RTD connection type ($\rightarrow \blacksquare 153$) e especifique o tipo de conexão do RTD (2, 3 ou 4 fios).

- 5. Vá até Input value (→ 🖺 155) e verifique se a temperatura indicada corresponde à temperatura real.
- 6. Vá até Minimum probe temperature (→ 🖺 155) e especifique a temperatura mínima aprovada do RTD conectado.
- 7. Vá até Maximum probe temperature (→ 🖺 156) e especifique a temperatura máxima aprovada do RTD conectado.

Micropilot NMR81 Comissionamento



- 1 Placa de dados
- 2 RTD
- Probe position ($\rightarrow \implies 156$)

Vá até Probe position (→ 🖺 156) e insira a posição de instalação do RTD (medido a partir da placa datum).


└ Este parâmetro, em conjunto com o nível medido, determina se a temperatura é referente ao produto ou à fase gasosa.

Deslocamento para resistência e /ou temperatura



É possível definir um desvio para a resistência ou a temperatura no seguinte submenu: Especialista \rightarrow Input/output \rightarrow Analog IP X4-8.


- Ohms offset é adicionado à resistência medida antes do cálculo da temperatura.
- Temperature offset after conversion é adicionado à temperatura medida.



Ohms offset

Temperature offset after conversion

9.4.5 Configuração das entradas digitais




■ 35 Possíveis locais dos módulos de E/S digitais (exemplos); o código de pedido define o número e o local dos módulos de entrada digitais
→
■ 25.

Há um submenu **Digital Xx-x** para cada módulo de E/S digital do equipamento. "X" indica o slot no compartimento de terminal, "x-x" os terminais nesse slot. Os parâmetros mais importantes desse submenu são**Modo de operação** e **Contact type**.

O Modo de operação

Configuração \to Configuração avançada \to Input/output \to Digital Xx-x \to Modo de operação



- A "Modo de operação" = "Input passive"
- B "Modo de operação" = "Input active"

Significado das opções

Input passive

O módulo DIO mede a tensão fornecida por uma fonte externa. Dependendo do status da seletora externa, essa tensão é O na entrada (seletora aberta) ou excede uma determinada tensão limite (seletora fechada). Esses dois estados representam o sinal digital.

■ Input active

O módulo DIO fornece uma tensão e usa-a para detectar se a seletora externa está aberta ou fechada.

O Contact type

Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Input/output \rightarrow Digital Xx-x \rightarrow Contact type

Micropilot NMR81 Comissionamento

> Este parâmetro determina como o estado da seletora externa é mapeado aos estados internos do módulo DIO:

Estado da seletora externa	Estado interno do módulo DIO				
	Contact type = Normally open	Contact type = Normally closed			
Aberto	Inativo	Ativo			
Fechado	Ativo	Inativo			
Comportamento em situações es	Comportamento em situações especiais:				
Durante a inicialização	Desconhecido	Desconhecido			
Erro na medição	Erro	Erro			



- 📭 🛮 O estado interno da Entrada Digital pode ser transferido para uma Saída Digital ou pode ser usado para controlar a medição.
 - A submenu **Digital Xx-x** contém parâmetros adicionais para uma configuração mais detalhada da entrada digital. Para uma descrição consulte. $\rightarrow~\cong$ 168

9.4.6 Ligando os valores medidos às variáveis do tanque


Os valores medidos devem estar ligados às variáveis do tanque antes que eles possam ser utilizados na aplicação de tancagem. Isso é feito ao definir a fonte de cada variável do tanque nos sequintes parâmetros:

Variável do tanque	Parâmetro define a fonte dessa variável
Nível de água no fundo	Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank configuration → Nível → Water level source
Temperatura média ou em um ponto do produto	 Configuração → Liquid temp source Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank configuration → Temperatura → Liquid temp source
Temperatura do ar ao redor do tanque	Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank configuration → Temperatura → Air temperature source
Temperatura do vapor acima do produto	Configuração → Configuração avançada → Tank configuration → Temperatura → Vapor temp source
Densidade do produto	Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank configuration → Densidade → Observed density source
Pressão na base (P1)	Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank configuration → Pressão → P1 (bottom) source
Pressão superior (P3)	Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank configuration → Pressão → P3 (top) source

- Dependendo da aplicação, nem todos esses parâmetros serão relevantes em uma dada situação.
- O nível do produto é sempre o nível medido pelo próprio Micropilot. Não precisa estar ligado.

9.4.7 Cálculo do tanque: medição do nível direto

Se nenhum cálculo do tanque for configurado, o nível e a temperatura são medidos diretamente.



A00292


- A Medição do nível direto (sem temperatura)
- B Medição do nível e temperatura diretos
- 1 Transmissor de nível
- 2 Para o sistema de gestão de estoque
- 3 Transmissor de temperatura
- ► Se o transmissor de temperatura estiver conectado: Navegue para: "Configuração → Liquid temp source" e especifique de qual equipamento a temperatura é obtida.

Micropilot NMR81 Comissionamento

9.4.8 Cálculo do tangue: Sistema de Tancagem Híbrido (HTMS)

HTMS usa a medição de nível e temperatura para calcular a densidade do meio.

Em tanques não atmosféricos (por ex. pressurizados) recomendamos o uso do modo **HTMS P1+P3**. Dois sensores de pressão são necessários neste caso. Em tanques atmosféricos (por ex. não pressurizados) basta o**HTMS P1** com apenas um sensor de pressão.



A0029256


- A "parâmetro "HTMS mode"" = "opção "HTMS P1""
- B "parâmetro "HTMS mode"" = "opção "HTMS P1+P3""
- D1 P1 position
- D3 P3 position
- 1 Micropilot
- 2 Para o sistema de gestão de estoque
- 3 Sensor de pressão (inferior)
- 4 Sensor de pressão (superior)
- 1. Navegue para Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank configuration → Pressão
- 2. Vá até**P1 (bottom) source (→ 🖺 204)** e especifique de qual equipamento a pressão de fundo (P1) é obtida.
- 3. Se um transmissor de pressão superior (P3) é conectado:

 Vá até**P3 (top) source (→ ≧ 206)** e especifique de qual equipamento a pressão superior (P3) é obtida.
- 4. Navegue para: Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank calculation → HTMS
- 5. Vá até**HTMS mode (→ 🖺 225)** e especifique o modo HTMS.
- 6. Navegue para Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank configuration → Densidade
- 7. Vá até**Observed density source (→ 🖺 202)** e selecione **HTMS**.
- 8. Use os outros parâmetros do HTMS para configurar o cálculo. Para uma descrição detalhada:→

 223

9.4.9 Cálculo do tanque: Deformação do Tanque Hidrostático (HyTD)

A Deformação do Tanque Hidrostático pode ser usada para compensar o movimento vertical da Altura Manométrica de Referência (GRH), devido a saliência da carcaça do tanque, causada pela pressão hidrostática exercida pelo líquido armazenado no tanque. A compensação é baseada na aproximação linear obtida através de imersões manuais em diversos níveis divididos em toda a faixa do tanque.



■ 36 Correção da deformação hidrostática do tanque (HyTD)

- A "Distância" (tanque quase vazio)
- B Altura Manométrica de Referência (GRH)
- C HyTD correction value
- D "Distância" (tanque cheio)

A correção da deformação hidrostática do tanque está configurada no HyTD $(\rightarrow \boxminus 211)$

Micropilot NMR81 Comissionamento


9.4.10 Cálculo do tanque: correção da Carcaça do Tanque Térmico (CTSh)

A CTSh (correção para a expensão térmica da carcaça do tanque) compensa os efeitos na altura de referência do medidor (GRH) e da expansão ou contração do fio de medição devido aos efeitos da temperatura na carcaça do tanque ou no tubo de calma. Os efeitos da temperatura são separados em duas partes, afetando respectivamente a parte 'seca' e 'molhada' da carcaça do tanque ou do tubo de calma. A função de correção baseia-se nos coeficientes de expansão térmicos do aço e nos fatores de isolamento tanto para as partes 'secas' quanto 'molhadas' do fio e da carcaça do tanque. A temperatura usada para a correção pode ser selecionada a partir de valores manuais ou medidos.

- Essa correção é recomendada para as seguintes situações:
 - se a temperatura de operação diverge consideravelmente da temperatura durante a calibração ($\Delta T > 10 \,^{\circ}\text{C} (18 \,^{\circ}\text{F})$)
 - para tanques extremamente altos
 - para aplicações refrigeradas, criogênicas ou aquecidas
- Como o uso dessa correção influenciará a leitura do volume de nível, recomendamos garantir que a imersão manual e os procedimentos de verificação de nível estejam sendo conduzidos corretamente antes de habilitar esse método de correção.
- Esse modo não deve ser usado em conjunto com HTG porque o nível não é medido em relação à altura de referência do medidor com HTG.

9.4.11 Cálculo do tanque: Correção da fase gasosa para gases liquefeitos (CLG)

A fase gasosa em tanques pressurizados tem um impacto direto na determinação da distância para sensores de time of flight. Este recurso corrige as influências da fase de vapor com base em sua pressão, temperatura e composição.



- Equipamento de medição de temperatura Prothermo, equipado com poço para termoelemento ou tubo de proteção
- Conexão HART
- 3 Medidor de nível de radar Micropilot NMR84
- Conexão HART
- Transmissor de pressão digital

A correção da fase gasosa para gases liquefeitos (CLG) é configurada no submenu submenu **CLG**.

Caminho de navegação: Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank calculation \rightarrow CLG

Configuração da correção da fase gasosa para gases liquefeitos (CLG)

1. Navegue para Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank calculation → CLG



Vá para parâmetro **CLG mode**. Conte o número de gases que compõem a mistura de gases e selecione a opção apropriada.

- 3. Vá para parâmetro **Gas 1** e selecione na lista um dos gases na mistura de gases.
- 4. Se o gás no tanque não estiver na lista, selecione opção **Custom**.
- 5. Se opção **Custom** tiver sido selecionado, vá para parâmetro **Gas 1 refractive index** e insira o índice de refração desse gás.
- 6. Repita as etapas acima para até 4 gases.
- 7. Se houver mais de 1 gás no tanque, vá para parâmetro **Gas 1 ratio** e insira a proporção do gás 1. A proporção é inserida em porcentagem (ou seja, mistura de 2 gases com 25 e 75 por cento) ou em quantidades (ou seja, mistura de 2 gases com 1 quantidade e 3 quantidades), sem necessidade de unidade.
- 8. Repita essa etapa para até 4 gases.
- 9. Vá para parâmetro **CLG to tank level** e ative ou desative a correção do nível do tanque pelo CLG.
- O modo SIL ou WHG define parâmetro **CLG to tank level** como opção **Não** para desativar a correção do nível do tanque pelo CLG.

O parâmetro **CLG correction value** mostra o valor de correção do CLG e o parâmetro **CLG corrected level** mostra o nível apenas com a correção do CLG.

9.4.12 Configuração da função de verificação de referência de nível (LRC)

Para tanques em que não é possível realizar uma imersão manual, o medidor de nível pode ser verificado por meio da função LRC.

Essa verificação de referência é recomendada para aplicações de gás liquefeito.


Micropilot NMR81 Comissionamento

Há diferentes opções para essa função:

- LRC com nível de referência
- LRC com referência pontual
- LRC com chave de referência

LRC com nível de referência

O equipamento de radar compara sua própria leitura de nível com a leitura de nível de outro medidor de nível (por ex. Proservo NMS8x). Com base em um valor de desvio configurável (parâmetro **Allowed difference**), é realizada uma verificação contínua.



■ 37 Exemplo de aplicação com o Proservo NMS8x

- 1 Limite inferior do valor de desvio "a", conforme configurado no medidor de nível por radar
- 2 Valor de referência: Nível medido conforme fornecido pelo medidor de nível Proservo NMS8x
- 3 Limite superior do desvio
- 4 O Proservo NMS8x fornece o valor de referência
- 5 Os medidores de nível são interconectados através da interface HART
- 6 Medidor de nível de radar com valor de desvio configurado "a" para parâmetro "Allowed difference"
- 7 O nível medido é maior que o valor de referência mais o valor de desvio "a": O valor do nível não é verificado
- 8 O nível medido está dentro ou é igual aos limites definidos pelo valor de desvio "a": O valor do nível é verificado
- 9 O nível medido é menor que o valor de referência menos o valor de desvio "a": O valor do nível não é verificado

Propriedades

- Frequência: A verificação de referência é realizada continuamente a cada 60 segundos.
- Tolerância: Através do parâmetro Check fail threshold, um número configurável de falhas é permitido antes que o status mude para falha.
- Conexão: O equipamento de referência de nível é conectado através de uma placa de E/S HART opcional.

Configuração do LRC com nível de referência

1. Navegue para Diagnóstico \rightarrow LRC \rightarrow LRC 1 para 2



Vá até parâmetro **LRC Mode** e selecione opção **Compare with level device**.


- 3. Vá para parâmetro **Allowed difference** e especifique o valor para a diferença permitida entre o nível do tanque e a referência.
- 4. Vá para parâmetro **Check fail threshold** e defina a quantidade tolerada de falhas antes que um alarme seja acionado. Como a verificação de referência é realizada continuamente a cada 60 segundos, esse número é semelhante ao número de minutos até que um alarme seja acionado.
- 5. Vá para parâmetro **Reference level source** e defina a fonte do nível de referência.

LRC com referência pontual

As peças mecânicas no tanque podem ser usadas como pontos de referência para realizar uma medição de referência. A distância de referência pode ser salva no equipamento. Com base em um valor de desvio configurável (parâmetro **Allowed difference**), uma verificação manual pode ser iniciada.

Uma válvula de esfera de corte fechada ou um anel de referência fixo na extremidade de um tubo de calma são exemplos de instalações adequadas de medição de referência.

Micropilot NMR81 Comissionamento



🗷 38 🛮 Exemplo de aplicação com ponto de referência fixo no final do tubo de calma

- 1 Limite inferior do valor de desvio "a", conforme configurado no medidor de nível por radar
- 2 Valor de referência: Distância do medidor de nível por radar até o objeto fixo no tubo de calma
- 3 Limite superior do desvio
- 4 Medidor de nível de radar com valor de desvio configurado "a" para parâmetro "Allowed difference"
- 5 O nível medido é maior que o valor de referência mais o valor de desvio "a": O valor do nível não é verificado
- 6 O nível medido está dentro ou é igual aos limites definidos pelo valor de desvio "a": O valor do nível é verificado
- 7 O nível medido é menor que o valor de referência menos o valor de desvio "a": O valor do nível não é verificado

Configuração do LRC com referência pontual

1. Naveque para Diagnóstico → LRC → LRC 1 para 2




Vá até parâmetro **LRC Mode** e selecione opção **Measure reference point**.

- 3. Vá para parâmetro **Allowed difference** e especifique o valor para a diferença permitida entre o nível do tanque e a referência.
- 4. Vá para parâmetro **Reference point level** e defina a posição do ponto de referência como nível.
- 5. Vá para parâmetro **Start reference measurement** e defina opção **Sim** para iniciar a medição do ponto de referência e executar a verificação.

LRC com chave de referência

Uma chave de nível (por ex. Liquiphant FTLx) pode ser instalada dentro do tanque. A verificação pode ser realizada continuamente, sempre que a chave de nível for ativada ou desativada. O nível medido deve permanecer dentro de um desvio configurável.



■ 39 Exemplo de aplicação com chave de nível

1 Limite inferior do valor de desvio "a", conforme configurado no medidor de nível por radar

- 2 Valor de referência: O ponto de comutação de uma chave de nível instalada representa o valor de referência para verificação
- 3 Limite superior do desvio
- 4 A chave de nível e o medidor de nível são interconectados através de uma placa de E/S digital
- 5 Medidor de nível de radar com valor de desvio configurado "a" para parâmetro "Allowed difference"
- 6 O nível medido é maior que o valor de referência mais o valor de desvio "a": O valor do nível não é verificado
- 7 O nível medido está dentro ou é igual aos limites definidos pelo valor de desvio "a": O valor do nível é verificado
- 8 O nível medido é menor que o valor de referência menos o valor de desvio "a": O valor do nível não é verificado

Propriedades

- Modos: O equipamento pode ser configurado para monitorar o ponto de comutação durante o enchimento ou a drenagem do tanque.
- Conexão: A chave de nível é conectada através de uma placa de E/S digital.

Configuração do LRC com chave de referência

1. Navegue para Diagnóstico → LRC → LRC 1 para 2



Vá até parâmetro **LRC Mode** e selecione opção **Compare with level switch**.

- 3. Vá para parâmetro **Allowed difference** e especifique o valor para a diferença permitida entre o nível do tanque e a referência.
- 4. Vá para parâmetro **Reference switch source** e selecione a fonte da chave de referência.


Micropilot NMR81 Comissionamento

5. Vá para parâmetro **Reference switch mode**. Selecione opção **Active -> Inactive** para definir a direção da chave para a verificação de referência a ser executada quando o status da chave mudar de**Ativo** para **Inativo**. Ou selecione opção **Inactive -> Active** para definir a direção da chave para a verificação de referência a ser executada quando o status da chave mudar de**Inativo** para **Ativo**.

- 6. Vá para parâmetro **Reference switch level** e insira a posição da chave de referência, inserindo um valor com uma unidade de comprimento. Esse parâmetro depende da escolha feita para a parâmetro **Unidade de distância**.
 - └ Isso define a posição da chave de referência como nível.

9.4.13 Configuração dos alarmes (avaliação de limite)

Uma avaliação de limite pode ser configurada para até 4 variáveis do tanque. A avaliação de limite gera um alarme se o valor ultrapassar um limite superior ou cair abaixo do limite inferior, respectivamente. Os valores de limite podem ser definidos pelo usuário.



■ 40 Princípio da avaliação de limite


- A Alarm mode = Ligado
- *B* Alarm mode = Latching
- 1 HH alarm value
- 2 H alarm value
- 3 L alarm value
- 4 LL alarm value5 HH alarm
- 6 Halarm
- 7 Lalarm
- 8 LL alarm
- 9 "Clear alarm" = "Sim" ou liga e desliga
- 10 Hysteresis

A avaliação de limite é configurada nos submenus **Alarm 1 para 4**.

Caminho de navegação: Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm 1 para 4

- Para**Alarm mode =Latching** todos os alarmes permanecem ativos até que o usuário selecione**Clear alarm =Sim** ou a alimentação seja ligada e desligada.
- Certifique-se também de configurar o parâmetro**Hysteresis** de acordo, dependendo da variável do tanque e a unidade usada.


9.4.14 Configuração da saída 4-20mA



Possíveis locais dos módulos E/S analógicas, que podem ser usados como saída 4-20mA. O código de pedido do equipamento determina quais desses módulos está efetivamente presente → 🖺 25.

Cada módulo E/S analógico do equipamento pode ser configurado como uma saída 4...20mA analógica. Para isso, proceda da seguinte forma:

- 1. Navegue para: Configuração → Configuração avançada → Input/output → Analog I/ 0 X1-3.
- 2. Vá até Modo de operação e selecione4..20mA output ou HART slave +4..20mA output 4).
- 3. Vá até Analog input source e selecione a variável do tanque que deve ser transmitida através da saída 4...20mA.
- 4. Vá até 0 % value e insira o valor da variável do tanque selecionada que será mapeada para 4 mA.
- 5. Vá até 100 % value e insira o valor da variável do tanque selecionada que será mapeada para 20 mA.



Escala da variável do tanque para a corrente de saída

- Variável do tanque
- Saída em corrente
- Após a inicialização do equipamento, contanto que a variável do tanque atribuída ainda não esteja disponível, a corrente de saída assume o valor de erro definido.
- A Analog I/O contém mais parâmetros que podem ser usados para uma configuração mais detalhada da saída analógica. Para uma descrição consulte → 🖺 158

⁴⁾ "HART slave +4..20mA output" significa que o módulo de E/S analógico atue como um HART escravo que envia ciclicamente até quatro variáveis HART para um HART mestre. Para configuração da saída HART: → 🖺 90

9.4.15 Configuração do HART escravo + saída 4 para 20 mA

Se**Modo de operação =HART slave +4..20mA output** foi selecionado para um módulo de E/S analógica, ele atua como um HART escravo que envia até quatro variáveis HART para um HART mestre.

O sinal 4 para 20 mA também pode ser usado nesse caso. Para a configuração: → 🖺 89

Caso padrão: PV = sinal 4 para 20 mA


Pelo padrão, a Variável Primária (PV) é idêntica à variável do tanque transmitida pela saída 4-20mA. Para definir as outras variáveis HART e configurar mais detalhadamente a saída HART, proceda da seguinte forma:

- 1. Navegue para: Configuração → Configuração avançada → Comunicação → HART output → Configuração
- 2. Vá até System polling address e defina o endereço do HART escravo do equipamento.
- 3. Use os seguintes parâmetros para atribuir variáveis de tanque da segunda à quarta variável HART: **Atribuir SV**, **Atribuir TV**, **Atribuir QV**.
 - → As quatro variáveis HART são transmitidas para um HART mestre conectado.

Caso especial: PV ≠ 4 para 20 mA sinal

Em casos excepcionais, pode ser necessário que a Variável Primária (PV) transmita uma variável do tanque diferente da saída 4-20mA. É configurada da seguinte forma.

- 1. Navegue para: Configuração → Configuração avançada → Comunicação → HART output → Configuração
- 2. Vá até PV source e selecione **Custom**.
 - Os seguintes parâmetros adicionais aparecem no submenu: Atribuir PV, 0 % value, 100 % value e PV mA selector.
- 3. Vá até Atribuir PV e selecione a variável do tanque a ser transmitida como a Variável Primária (PV).
- 4. Use os parâmetros**0 % value** e**100 % value** para definir uma faixa para a PV. A Porcentagem da faixa indica a porcentagem para o valor real da PV. Está incluída na saída cíclica para o HART mestre.




■ 43 Escala da variável do tanque para a porcentagem

- A 0 % value
- B 100 % value
- 1 Variável primária (PV)
- 2 Porcentagem da faixa
- 5. Use o PV mA selector para definir se a corrente de saída de um módulo de E/S analógico deve ser incluído na saída HART cíclica.

Micropilot NMR81 Comissionamento

- Após a inicialização do equipamento, contanto que a variável do tanque atribuída ainda não esteja disponível, a corrente de saída assume o valor de erro definido.
- O PV mA selector não influencia a corrente de saída nos terminais do módulo de E/S analógico. Ele apenas define se o valor dessa corrente é parte da saída HART ou não.

9.4.16 Configuração da saída Modbus




■ 44 Os locais possíveis para os módulos Modbus (exemplos); dependendo da versão do equipamento esses módulos também podem estar no slot B ou C → \(\exists 25. \)

O Micropilot NMR8x age como um Modbus escravo. Valores medidos ou calculados do tanque são armazenados em registros que podem ser solicitados por um Modbus mestre.

O submenu seguinte é usado para configurar a comunicação entre o equipamento e o Modbus mestre:

Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Comunicação \rightarrow Modbus X1-4 \rightarrow Configuração (\rightarrow $\stackrel{ riangle}{=}$ 174)

9.4.17 Configuração da saída V1




■ 45 Os locais possíveis para os módulos V1 (exemplos); dependendo da versão do equipamento esses módulos também podem estar no slot B ou C →

■ 25.

Os submenus seguintes são usados para configurar a comunicação V1 entre o equipamento e o sistema de controle:

- Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Comunicação \rightarrow V1 X1-4 \rightarrow V1 input selector \rightarrow 🗎 180

9.4.18 Configuração da saída WM550



■ 46 Os locais possíveis para os módulos WM550 (exemplos); dependendo da versão do equipamento esses módulos também podem estar no slot B ou C →


■ 25.

Os submenus seguintes são usados para configurar a comunicação WM550 entre o equipamento e o sistema de controle:


- Configuração → Configuração avançada → Comunicação → WM550 X1-4 → Configuração → 🖺 173

Micropilot NMR81 Comissionamento

9.4.19 Configuração das saídas digitais



■ 47 Possíveis locais dos módulos de E/S digitais (exemplos); o código de pedido define o número e o local dos módulos de E/S digitais → 🖺 25.



🛮 48 🛮 Utilização do módulo E/S digital como uma saída digital

Há um submenu **Digital Xx-x** para cada módulo de E/S digital do equipamento. "X" indica o slot no compartimento de terminal, "x-x" os terminais nesse slot. Os parâmetros mais importantes desse submenu são **Modo de operação,Digital input source** e **Contact type**.

Uma saída digital pode ser usada para

- ullet produzir o estado de um alarme (se foi configurado um alarme ullet ullet 88)

Para configurar uma saída digital, proceda da seguinte forma:

- 1. Navegue para Configuração → Configuração avançada → Input/output → Digital Xx-x, onde Xx-x designa o módulo E/S digital a ser configurado.
- 2. Vá até Modo de operação e selecione Output passive.
- 3. Vá até Digital input source e selecione o alarme ou a entrada digital a ser transmitido.
- 4. Vá até Contact type e selecione como o estado interno do alarme ou da entrada digital deve ser mapeado para a saída digital (consulte a tabela abaixo).

Estado do alarme	Estado de comutação da saída digital		
Estado interno da entrada digital	Contact type = Normally open	Contact type = Normally closed	
Inativo	Aberto	Fechado	
Ativo	Fechado	Aberto	



- Para aplicações SIL, Contact type é definido automaticamente como Normally closed pelo equipamento ao iniciar o procedimento de confirmação SIL.
- Em caso de uma falha na fonte de alimentação, o estado de comutação está sempre "open", independente da opção selecionada.

9.5 Configurações avançadas

Para uma configuração mais detalhada das entradas de sinal, dos cálculos do tanque e das saídas do sinal consulte Configuração avançada ($\rightarrow \implies 143$).

9.6 Simulação

Para verificar a configuração correta do equipamento e do sistema de controle, é possível simular diferentes situações (valores medidos, mensagens de diagnósticos, etc.). Consulte a Simulação ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 272$) para mais detalhes.

9.7 Proteção das configurações contra acesso não autorizado

Existem duas possibilidades para proteger as configurações de acesso não autorizado:

- Através de um código de acesso (→ ≦ 55)
 Ele bloqueia o acesso através do display e o módulo de operação.
- Através de uma seletora de proteção (→ 🖺 56)
 Ela bloqueia o acesso aos parâmetros relacionados W&M por uma interface de usuário (display e módulo de operação, FieldCare, outras ferramentas de configuração).

Micropilot NMR81 Operação


10 Operação

10.1 Ler o status de bloqueio do equipamento

Dependendo do estado de bloqueio do equipamento, algumas operações podem ser bloqueadas. O status de bloqueio atual está indicado em: Configuração → Configuração avançada → Status de bloqueio. A tabela sequinte resume os diferentes status de bloqueio:

Status de bloqueio	Significado	Procedimento de desbloqueio
Hardware bloqueado	O equipamento está bloqueado pela chave de proteção contra gravação no compartimento terminal.	→ 🖺 56
SIL bloqueado	O equipamento está no modo SIL-bloqueado.	Para informações detalhadas sobre esse tópico consulte o manual Segurança SIL
Transferência de custódia ativa	O modo de transferência de custódia está ativo.	→ 🖺 56
WHG bloqueado	O equipamento está no modo WHG-bloqueado.	Para informações detalhadas sobre esse tópico consulte o manual Segurança SIL
Temporariamente bloqueado	Acesso a gravação dos parâmetros está temporariamente bloqueado devido ao processo interno do equipamento (p. ex., upload/download de dados, reinicialização). Uma vez que o processamento interno estiver completo, os parâmetros podem ser alterados novamente.	Aguardar o processo completo do equipamento interno.

Um bloqueio é indicado pelo símbolo de proteção contra gravação no cabeçalho do display:



A001587

10.2 Leitura dos valores medidos

Valores do tanque podem ser lidos nos submenus seguintes:

- Operação → Nível
- Operação → Temperatura
- lacktriangle Operação ightarrow Densidade
- Operação → Pressão

11 Diagnóstico e localização de falhas

11.1 Resolução de falhas gerais


11.1.1 Erros gerais

Erro	Possível causa	Medida corretiva
O equipamento não	Fonte de alimentação não conectada.	Conecte a tensão correta.
responde.	Há mau contato entre os cabos e os terminais.	Certifique-se de que haja contato elétrico entre o cabo e o terminal.
Valores no display invisíveis	O conector do cabo do display não está conectado de modo correto.	Conecte o conector corretamente.
	O display está com falha.	Substitua o display.
	Contraste muito baixo do display.	Definir Configuração → Configuração avançada → Exibição → Contraste da tela para um valor ≥ 60 %.
"Erro de comunicação" é indicado no display ao iniciar	Interferência eletromagnética	Verifique o aterramento do equipamento.
o equipamento ou conectar o display	Conector do cabo do display ou plugue do display quebrado(s).	Troque o display.
A comunicação CDI não funciona.	Configuração errada da porta COM no computador.	Verifique a configuração da porta COM no computador (p. ex., FieldCare) e mude, se necessário.
O equipamento mede incorretamente.	Erro de parametrização	Verifique e ajuste a parametrização.

11.2 Informações de diagnóstico no display local

11.2.1 Mensagem de diagnóstico


Erros detectados pelo sistema de automonitoramento do medidor são exibidos como uma mensagem de diagnóstico alternadamente com a exibição do valor medido.



Sinais de status


A0013956	"Falha" Existe um erro de equipamento. O valor medido não é mais válido.	
C	"Verificação da função" O equipamento está em modo de serviço (p. ex., durante uma simulação de aviso).	
S	 "Fora da especificação" O equipamento é operado: ■ Fora de suas especificações técnicas (por ex. durante a inicialização ou limpeza) ■ fora da configuração realizada pelo usuário (por exemplo, nível fora da amplitude configurada) 	
A0013957	"Manutenção necessária" A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.	

Símbolo de status (símbolo para o nível de evento)



Evento de diagnóstico e texto de evento

A falha pode ser identificada usando o evento de diagnósticos. O texto de evento auxilia oferecendo informações sobre o erro. Além disso, o símbolo correspondente é exibido antes do evento de diagnósticos.




Se duas ou mais mensagens de diagnóstico estiverem pendentes simultaneamente, apenas a mensagem com a prioridade mais alta é mostrada. Mensagens de diagnóstico pendentes adicionais podem ser exibidas em submenu **Lista de diagnóstico** (\Rightarrow \cong 268).

Elementos de operação

Funções de operação no menu, submenu			
Tecla mais Abre a mensagem sobre medidas corretivas.			
A0013952	Tecla Enter Abre o menu de operações.		

11.2.2 Recorrendo a medidas corretivas



A0045845

- 49 Mensagem para medidas corretivas
- 1 Informações de diagnóstico
- 2 Texto curto
- 3 Identificação do Serviço
- 4 Comportamento de diagnóstico com código de diagnóstico
- 5 Horário da ocorrência da operação
- 6 Medidas corretivas

Uma mensagem de diagnóstico aparece na visualização padrão (valor medido do display).


- 1. Pressione ± (símbolo ①).
 - ► A submenu **Lista de diagnóstico** se abre.
- 2. Selecione o evento de diagnóstico desejado com \pm ou \Box e pressione \Box .
 - Abre a mensagem para medidas corretivas para o evento de diagnóstico selecionado.
- 3. Pressione \Box + \pm simultaneamente.
 - ► A mensagem para medidas corretivas fecha.

Os usuários está no menu**Diagnóstico** na entrada para um evento de diagnóstico, por exemplo no submenu**Lista de diagnóstico** ou no **Diagnóstico anterior**.

- 1. Pressione **E**.
 - Abre a mensagem para medidas corretivas para o evento de diagnóstico selecionado.
- 2. Pressione \Box + \pm simultaneamente.
 - ► A mensagem para medidas corretivas fecha.

11.3 Informações de diagnóstico em FieldCare

Qualquer falha detectada pelo medidor é exibida na página inicial da ferramenta de operação, uma vez que a conexão seja estabelecida.



- 1 Área de status com sinal de status
- 2 Informações de diagnóstico
- 3 Medidas corretivas com ID de serviço
- Além disso, eventos de diagnóstico que ocorreram podem ser visualizados em Lista de diagnóstico.

11.3.1 Sinais de status

Os sinais de status fornecem informações sobre o estado e confiabilidade do equipamento, categorizando o motivo da informação de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Símbolo	Significado
A0017271	Falha Ocorreu um erro no equipamento. O valor medido não é mais válido.
A0017278	Verificação de função O equipamento está em modo de serviço (p. ex., durante uma simulação de aviso).
A0017277	Fora da especificação O equipamento é operado fora de seus limites de especificações técnicas (p. ex., fora da faixa de temperatura de processo)
A0017276	Manutenção necessária A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.

Os sinais de status são categorizados de acordo com VDI/VDE 2650 e Recomendação NAMUR NE 107.

11.3.2 Acessar informações de correção

A informação de correção fornecida é fornecida para cada evento de diagnósticos para garantir que problemas podem ser rapidamente corrigidos:

- Na página inicial
 - A informação de correção é exibida em um campo separado abaixo da informação de diagnósticos.
- No menu **Diagnóstico**

A informação de correção pode ser acessada na área de trabalho na interface de usuário.

O usuário está no menu **Diagnóstico**.

- 1. Acesse o parâmetro desejado.
- 2. À direita na área de trabalho, posicione o mouse sobre o parâmetro.
 - ► Aparece uma dica com informação de correção para o evento de diagnósticos.

11.4 Visão geral das mensagens de diagnóstico

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
Diagnóstico do	sensor			
102	Erro de sensor incompatível	Reiniciar aparelho Contactar suporte	F	Alarm
150	Detector error	Restart device Check electrical connections of detector Replace detector unit	F	Alarm
151	Falha na eletrônica do sensor	Substitua o módulo eletrônico do sensor.	F	Alarm
Diagnóstico do	s componentes eletrônicos		1	
242	Software incompativel	Verificar software Atualizar ou alterar módulo eletrônico principal	F	Alarm
252	Módulos incompatíveis	Checar se o módulo eletrônico correto está plugado Substituir módulo eletrônico	F	Alarm
261	Módulos eletrônicos	Reiniciar aparelho Verificar módulos eletrônicos Alterar módulo E/S ou eletrônico principal	F	Alarm
262	Módulo de conexão	Verificar as conexões do módulo Trocar os módulos eletrônicos	F	Alarm
270	Falha eletrônica princípal	Substitua a eletrônica principal	F	Alarm
271	Falha eletrônica princípal	Reiniciar equip. Alterar módulo eletrônico principal	F	Alarm
272	Falha eletrônica princípal	Reiniciar o dispositivo	F	Alarm
272	Falha eletrônica princípal	Reiniciar aparelho Contactar suporte	F	Alarm
273	Falha eletrônica princípal	Operação de emergência via display Alterar eletrônicas principais	F	Alarm
275	Falha do módulo de E/S	Reiniciar aparelho Alterar módulo de E/S	F	Alarm
276	Modulo I/O falha	Reiniciar aparelho Alterar módulo de E/S	F	Alarm
282	Armazenamento de dados	Reiniciar aparelho Contactar suporte	F	Alarm
283	Conteúdo da memória	Transferir dados ou resetar o aparelho Contatar suporte	F	Alarm
284	Detector SW update in progress	Atualização de firmware ativa, por favor espere!	F	Alarm

102

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
311	Falha da eletrônica	Manutenção necessária! 1. Não executar reset 2. Contatar manutenção	M	Warning
333	System recovery required	HW change detected System configuration recovery required Go to menu on device and perform recovery	F	Alarm
334	System recovery failure	HW changed, system recovery failure. Return to factory	F	Alarm
381	Displacer distance invalid	Calibrate sensor Restart device Replace sensor electronics	F	Alarm
382	Sensor communication	Check connection of sensor electronics Restart device Replace sensor electronics	F	Alarm
Diagnóstico de	configuração			
400	AIO simulation output	Deactivate simulation AIO output	С	Warning
401	DIO simulation output	Deactivate simulation DIO output	С	Warning
403	Calibration AIO	Reiniciar aparelho Alterar módulo de E/S	F	Alarm
404	Calibration AIP	Reiniciar aparelho Alterar módulo de E/S	F	Alarm
405	COMM timeout DIO 1 para 8	Verificar fiação Alterar módulo de E/S	F	Alarm
406	IOM offline	Verificar fiação Alterar módulo de E/S	F	Alarm
407	COMM timeout AIO 1 para 2	Verificar fiação Alterar módulo de E/S	F	Alarm
408	Invalid range AIO 1 para 2	Check device configuration. Check wiring.	С	Warning
409	RTD temp out of range 1 para 2	Verificar módulos eletrônicos Alterar módulo de E/S ou módulo eletrônico principal	С	Warning
410	Transferência de dados	Tentar transferência de dados Verificar conexão	F	Alarm
411	Hart device 1 para 15 has malfunction	Check HART device Change HART device	F	Alarm 1)
412	Processamento de download	Download ativo, favor aguarde	С	Warning
413	NMT 1 para 15: element is open or short	Check NMT wiring connection Replace NMT	С	Warning
415	Hart device 1 para 15 offline	Check HART device Change HART device	С	Warning

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
416	Warning occurred for HART device 1 para 15	Check connected HART device	М	Warning
434	Relógio de tempo real defeituoso	Substitua a eletrônica principal	С	Warning
436	Data/hora incorreta	Verifique as configurações de data e hora.	М	Warning
437	Configuração incompatível	Reiniciar aparelho Contactar suporte	F	Alarm
438	Conjunto de dados	Verificar arquivo de conjunto de dados Verificar configuração do equipamento Up- e download uma nova configuração	M	Warning
441	AIO 1 para 2 current output alarm	Verificar o processo Verificar as configurações da saída de corrente	F	Alarm
442	AIO 1 para 2 current output warning	Verificar o processo Verificar as configurações da saída de corrente	С	Warning
443	AIO 1 para 2 Input not HART compatible	Change PV source or AIO input source.	С	Warning
484	Modo de simulação de falha	Desativar simulação	С	Alarm
495	Evento do diagnóstico de simulação	Desativar simulação	С	Warning
500	AIO C1-3 source no longer valid	Change input source	С	Warning
501	Level source no longer valid	Change input source	С	Warning
502	GP1 source no longer valid	Change input source	С	Warning
503	GP2 source no longer valid	Change input source	С	Warning
504	GP3 source no longer valid	Change input source	С	Warning
505	GP4 source no longer valid	Change input source	С	Warning
506	Water level source no longer valid	Change input source	С	Warning
507	Liquid temp source no longer valid	Change input source	С	Warning
508	Vapor temperatur source no longer valid	Change input source	С	Warning
509	Air temperature source no longer valid	Change input source	С	Warning
510	P1 source no longer valid	Change input source	С	Warning
511	P2 source no longer valid	Change input source	С	Warning
512	P3 source no longer valid	Change input source	С	Warning
513	Upper density source no longer valid	Change input source	С	Warning
514	Middle density source no longer valid	Change input source	С	Warning
515	Lower density source no longer valid	Change input source	С	Warning

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
516	Gauge command source no longer valid	Change input source	С	Warning
517	Gauge status source no longer valid	Change input source	С	Warning
518	Average density source no longer valid	Change input source	С	Warning
519	Upper interface source no longer valid	Change input source	С	Warning
520	Lower interface source no longer valid	Change input source	С	Warning
521	Bottom level source no longer valid	Change input source	С	Warning
522	Displacer position source not valid	Change input source	С	Warning
523	Distance source no longer valid	Change input source	С	Warning
524	Balance flag source no longer valid	Change input source	С	Warning
525	One time cmd source no longer valid	Change input source	С	Warning
526	Alarm 1 para 4 source no longer valid	Change input source	С	Warning
527	AIO B1-3 source no longer valid	Change input source	С	Warning
528	CTSh	Check device configuration. Check wiring.	С	Warning
529	HTG	Check device configuration. Check wiring.	С	Warning
530	HTMS	Check device configuration. Check wiring.	С	Warning
531	HyTD correction value	Check device configuration. Check wiring.	С	Warning
532	HART output: PV source not valid	Change input source	С	Warning
533	HART output: SV source not valid	Change input source	С	Warning
534	HART output: QV source not valid	Change input source	С	Warning
535	HART output: TV source not valid	Change input source	С	Warning
536	Display: source no longer valid	Change input source	С	Warning
537	Trend: source no longer valid	Change input source	С	Warning
538	HART output: PV mA source not valid	Change input source	С	Warning

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
539	Modbus 1-4 SP source invalid	Set valid SP input selector	С	Warning
540	V1 1-4 SP source invalid	Set valid SP input selector	С	Warning
541	Modbus 1-4 alarm source invalid	Set valid alarm input selector	С	Warning
542	V1 1-4 alarm source invalid	Set valid alarm input selector	С	Warning
543	Modbus 1-4 analog source invalid	Set valid analog input selector	С	Warning
544	V1 1-4 analog source invalid	Set valid analog input selector	С	Warning
545	Modbus 1-4 user value source invalid	Set valid user value input selector	С	Warning
546	Modbus 1-4 discrete value source invalid	Set valid user discrete input selector	С	Warning
547	V1 1-4 user value source invalid	Set valid user value input selector	С	Warning
548	V1 1-4 discrete value source invalid	Set valid user discrete input selector	С	Warning
549	Modbus 1-4 percent source invalid	Set valid percentage input selector	С	Warning
550	V1 1-4 percent source invalid	Set valid percentage input selector	С	Warning
560	Calibration mandatory	Carry out weight calibration Carry out reference calibration Carry out drum calibration	С	Alarm
564	DIO B1-2 source no longer valid	Change input source	С	Warning
565	DIO B3-4 source not valid	Change input source	С	Warning
566	DIO C1-2 source no longer valid	Change input source	С	Warning
567	DIO C3-4 source no longer valid	Change input source	С	Warning
568	DIO D1-2 source no longer valid	Change input source	С	Warning
569	DIO D3-4 source no longer valid	Change input source	С	Warning
571	CLG	1. Check device	С	Alarm
571	CLG	configuration. 2. Check wiring.	С	Warning
572	LRC 1 para 2 not possible	Check device configuration. Check wiring.	С	Warning
585	Distância de simulação	Desativar simulação	С	Warning
586	Gravar mapa	Gravando mapeamento por favor aguarde	С	Warning
598	DIO A1-2 source no longer valid	Change input source	С	Warning
599	DIO A3-4 source no longer valid	Change input source	С	Warning

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]		
Diagnóstico do processo						
801	Energia muito baixa	Tensão de alimentação muito baixa, aumentar tensão de alimentação	S	Warning		
803	Loop de corrente	Check device configuration. Check wiring.	F	Alarm		
803	Loop de corrente 1 para 2		M	Warning		
803	Loop de corrente		С	Warning		
825	System temperature	Verificar temperatura ambiente Verificar temperatura do processo	S	Warning		
825	System temperature		F	Alarm		
826	Temp. do sensor	Verificar temperatura ambiente Verificar temperatura do processo	S	Warning		
826	Temp. do sensor		F	Alarm		
844	Valor de processo fora das especif.	Check process value Check application Check sensor	S	Warning 1)		
844	Valor de processo fora das especif.		S	Warning		
901	Level held	Normal state while Dip Freeze is turned on, otherwise check configuration	S	Warning		
903	Loop de corrente 1 para 2	Check device configuration. Check wiring.	F	Alarm		
904	Saída digital 1 para 8	Check device configuration. Check wiring.	F	Alarm		
941	Eco perdido	Check process value Check application Check sensor	S	Warning		
942	Na distância de segurança	Verificar nível Verificar distância de segurança Reset de autorretenção	S	Warning		
943	Na banda morta	Precisão reduzida Verificar nível	S	Warning		
950	Diagnósticos avançados	Manter evento de diagnóstico	М	Warning		
961	Alarm 1 para 4 HighHigh	Check alarm source Check configuration settings	С	Warning		
962	Alarm 1 para 4 High	Check alarm source Check configuration settings	С	Warning		
963	Alarm 1 para 4 Low	Check alarm source Check configuration settings	С	Warning		
964	Alarm 1 para 4 LowLow	Check alarm source Check configuration settings	С	Warning		
965	Alarm 1 para 4 HighHigh	Check alarm source Check configuration settings	F	Alarm		

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
966	Alarm 1 para 4 High	Check alarm source Check configuration settings	F	Alarm
967	Alarm 1 para 4 Low	Check alarm source Check configuration settings	F	Alarm
968	Alarm 1 para 4 LowLow	Check alarm source Check configuration settings	F	Alarm
970	Overtension	Check displacer and process conditions Release overtension	С	Alarm
971	Undertension	Check displacer and process.	С	Alarm
974	LRC 1 para 2 failed	Check process value Check application Check sensor	С	Warning

¹⁾ O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Os parâmetros N.º 941, 942, e 943 só são usados para o NMR8x e NRF81.

11.5 Lista de diagnóstico

No submenu Lista de diagnóstico, até 5 mensagens de diagnóstico atualmente pendentes podem ser exibidas. Se mais de 5 mensagens estiverem pendentes, o display exibe as de prioridade máxima.

Caminho de navegação

Diagnóstico → Lista de diagnóstico

Recorrendo e encerrando as medidas corretivas

- 1. Pressione **E**.
 - Abre a mensagem para medidas corretivas para o evento de diagnóstico selecionado.
- 2. Pressione \Box + \pm simultaneamente.
 - ► A mensagem sobre medidas corretivas fecha.

11.6 Redefina o equipamento

Para redefinir o equipamento para um estado definido use o Reset do equipamento $(\rightarrow \triangleq 263)$.

11.7 Informações do equipamento

Informações sobre o equipamento (código de pedido, versão do hardware e software dos módulos individuais, etc.) podem ser encontradas em Informações do equipamento $(\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)$ 269).

11.8 Histórico do firmware

Data	Versão do Modificações	Documentação (NMR81)			
	software		Instruções de Operação	Descrição de parâmetros	Informações técnicas
04.2016	01.00.zz	Software original	BA01450G/00/EN/01.16	GP01068G/00/EN/01.16	TI01252G/00/EN/01.16
12.2016	01.02.zz	Correções de bug e aperfeiçoamentos	BA01450G/00/EN/02.17	GP01068G/00/EN/02.17	TI01252G/00/EN/02.17
07.2018	01.03.zz	Atualização do software	BA01450G/00/EN/04.18		TI01252G/00/EN/03.18
05.2020	01.04.zz	Atualização do software	BA01450G/00/EN/05.20		TI01252G/00/EN/04.20
08.2021	01.05.zz	Atualização do software	BA01450G/00/EN/06.21	GP01068G/00/EN/ 04.22-00	TI01252G/00/EN/05.21
08.2022	01.06.zz	Atualização do software	BA01450G/00/EN/ 07.22-00		TI01252G/00/EN/06.22-00
10.2023	01.07.zz	Atualização do software	BA01450G/00/EN/ 08.23-00		TI01252G/00/EN/07.23-00

Manutenção Micropilot NMR81

12 Manutenção

12.1 Tarefas de manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido.

12.1.1 Limpeza externa

Ao limpar a parte externa do medidor, use sempre agentes de limpeza que não ataquem a superfície do invólucro ou as vedações.

12.2 Assistência técnica da Endress+Hauser

A Endress+Hauser oferece uma ampla variedade de serviços para manutenção, como recalibração, serviço de manutenção ou testes de equipamento.

Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

Micropilot NMR81 Reparo

13 Reparo

13.1 Informações gerais sobre reparos

13.1.1 Conceito de reparo

O conceito de reparo da Endress+Hauser assume que os equipamentos possuem um projeto modular e que os reparos podem ser feitos pelo serviço da Endress+Hauser ou por clientes especialmente treinados.

Peças sobressalentes estão contidas em kits adequados. que contêm as instruções de substituição relacionadas.

Para mais informações sobre manutenção e peças sobressalentes, contate o Departamento de Serviço na Endress+Hauser.

13.1.2 Reparos em equipamento com aprovação Ex

AATENÇÃO

Um reparo incorreto pode comprometer a segurança elétrica!

Perigo de explosão!

- ► Somente profissionais especializados ou a equipe de Assistência Técnica do fabricante pode realizar reparos em equipamentos certificados Ex de acordo com as regulamentações nacionais.
- ► As normas e regulamentações nacionais relevantes sobre áreas classificadas, Instruções de segurança e certificados devem ser observadas.
- ▶ Utilize apenas peças de reposição originais do fabricante.
- ▶ Observe a denominação do equipamento na etiqueta de identificação. Apenas peças idênticas devem ser usadas nas substituições.
- ► Faça os reparos de acordo com as instruções.
- Somente a equipe de Assistência Técnica do fabricante está autorizada a modificar um equipamento certificado e convertê-lo em outra versão certificada.

13.1.3 Substituição de equipamento ou módulo eletrônico

Após uma substituição completa do aparelho ou módulo eletrônico, os parâmetros podem ser baixados para o instrumento novamente através do FieldCare.

Condição: A configuração do equipamento antigo foi memorizada no computador através do FieldCare.

Você pode continuar a medir sem realizar um novo setup. Somente uma linearização e um mapa do tanque (supressão do eco de interferência) precisam ser registrados novamente.

🚹 A função "Save/Restore"

Após uma configuração do equipamento ter sido salva em um computador e restaurada em um equipamento usando a função **Save/Restore** do FieldCare, o equipamento deve ser reiniciado de acordo com a sequinte configuração:

Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Administração \rightarrow Reset do equipamento = Reiniciar aparelho.

Isso garante a operação correta do equipamento após o restauro.

Reparo Micropilot NMR81

13.2 Peças de reposição

Alguns componentes intercambiáveis do medidor estão listados em uma etiqueta de descrição na tampa do compartimento de conexão.

A etiqueta de descrição da peça de reposição contém as sequintes informações:

- Uma lista das peças de reposição mais importantes para o medidor, incluindo suas informações para colocação do pedido.
- A URL para o W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):
 Todas as peças de reposição do medidor, junto com o código de pedido, são listadas aqui e podem ser solicitados. Se estiver disponível, os usuários também podem fazer o download das Instruções de Instalação associadas.

13.3 Assistência técnica da Endress+Hauser

A Endress+Hauser oferece uma grande abrangência de serviços.

Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

13.4 Devolução

As especificações para devolução segura do equipamento podem variar, dependendo do tipo do equipamento e legislação nacional.

- 1. Consulte a página na web para informações: http://www.endress.com/support/return-material
 - ► Selecione a região.
- 2. Devolva o equipamento caso sejam necessários reparos ou calibração de fábrica ou caso o equipamento errado tenha sido solicitado ou entreque.

13.5 Descarte




Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as condições aplicáveis.

Micropilot NMR81 Acessórios

14 Acessórios

14.1 Acessórios específicos do equipamento

14.1.1 Tampa de proteção contra o tempo




🗉 50 🛮 Tampa de proteção contra tempo, dimensões: mm (pol.)

Materiais

- Tampa de proteção e suporte de montagem Material 316L (1.4404)
- Parafusos e arruelas Material A4
- A tampa de proteção contra tempo pode ser solicitada junto com o equipamento: Recurso de emissão de pedido 620 "Acompanha acessório", opção PA "Tampa de proteção contra tempo")
 - Também pode ser solicitada como acessório:
 Código de pedido: 71292751 (para NMR8x e NRF8x)

Acessórios Micropilot NMR81

14.1.2 Vedação ajustável



🗉 51 🛮 Vedação ajustável usada para alinhar o equipamento em ±8 °

P 1)	620 ²⁾				
	PS	PT	PU		
OC 3)	71285499	71285501	71285503		
C ⁴⁾	DN50 PN10-40 ASME 2" 150lbs JIS 50A 10K	DN80 PM10-40	ASME 3" 150lbs JIS 80A 10K		
L 5)	100 mm (3.9 in)	100 mm (3.9 in)	100 mm (3.9 in)		
S 6)	M14	M14	M14		
M 7)	FKM	FKM	FKM		
P 8)		−0.1 para +0.1 bar (−1.45 para +1.45 psi)			
T 9)		−40 para +80 °C (−40 para +176 °F)			
ØD	105 mm (4.13 in)	142 mm (5.59 in)	133 mm (5.24 in)		
Ød	60 mm (2.36 in)	89 mm (3.5 in)	89 mm (3.5 in)		
h	16.5 mm (0.65 in)	22 mm (0.87 in)	22 mm (0.87 in)		
h _{mín}	9 mm (0.35 in)	14 mm (0.55 in)	14 mm (0.55 in)		
h _{máx}	24 mm (0.95 in)	30 mm (1.18 in)	30 mm (1.18 in)		

- 1) Propriedade
- 2) Recurso de emissão de pedido 620 "Acompanha acessório". Com esse recurso de emissão de pedido, a vedação ajustável é fornecida junto com o equipamento
- 3) Esse código de pedido deve ser utilizado caso a vedação ajustável seja solicitada separadamente.
- 4) Compatível com
- 5) Comprimento dos parafusos
- 6) Tamanho dos parafusos
- 7) Material
- 8) Pressão do processo
- 9) Temperatura do processo

Micropilot NMR81 Acessórios

14.2 Acessórios específicos de comunicação

Adaptador WirelessHART SWA70

• É usado para conexão sem fio dos equipamentos de campo

• O adaptador WirelessHART pode ser facilmente integrado aos equipamentos de campo e às infraestruturas existentes, pois oferece proteção de dados e segurança na transmissão, podendo também ser operado em paralelo a outras redes sem fio



Para mais detalhes, consulte Instruções de operação BA00061S

Gauge Emulator, Modbus a BPM

- Usando o conversor de protocolo, é possível integrar um equipamento de campo em um sistema host, mesmo que o equipamento de campo não conheça o protocolo de comunicação do sistema host. Elimina a trava do vendedor para equipamentos de campo.
- Protocolo de comunicação de campo (equipamento de campo): Modbus RS485
- Protocolo de comunicação do host (sistema host): Enraf BPM
- 1 medidor por Gauge Emulator
- ullet Fonte de alimentação separada: 100 para 240 V_{AC} , 50 para 60 Hz, 0.375 A, 15 W
- Várias aprovações para a área classificada

Gauge Emulator, Modbus a TRL/2

- Usando o conversor de protocolo, é possível integrar um equipamento de campo em um sistema host, mesmo que o equipamento de campo não conheça o protocolo de comunicação do sistema host. Elimina a trava do vendedor para equipamentos de campo.
- Protocolo de comunicação de campo (equipamento de campo): Modbus RS485
- Protocolo de comunicação do host (sistema host): Saab TRL/2
- 1 medidor por Gauge Emulator
- Fonte de alimentação separada: 100 para 240 V_{AC}, 50 para 60 Hz, 0.375 A, 15 W
- Várias aprovações para a área classificada

14.3 Acessórios específicos do serviço

Commubox FXA195 HART

Para comunicação HART intrinsecamente segura com FieldCare através da interface USB



Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TI00404F

Commubox FXA291

Conecta os equipamentos de campo da Endress+Hauser com uma interface CDI (= Common Data Interface = Interface de Dados Comuns da Endress+Hauser) e a porta USB de um computador ou laptop

Número de pedido: 51516983



Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TI00405C

DeviceCare SFE100

Ferramenta de configuração para equipamentos de campo HART, PROFIBUS e FOUNDATION Fieldbus

DeviceCare está disponível para download em www.software-products.endress.com. Você precisa se registrar no portal do software da Endress+Hauser para fazer o download do aplicativo.



Informações técnicas TI01134S

FieldCare SFE500

Ferramenta de gerenciamento de ativos de fábrica baseada em FDT

É possível configurar todas as unidades de campo inteligentes em seu sistema e ajudá-lo a qerenciá-las. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles.



Informações técnicas TI00028S

Acessórios Micropilot NMR81

Componentes do sistema 14.4

RIA15

A unidade compacta do indicador de processo com queda de tensão muito baixa para uso geral a fim de exibir os sinais de 4 a 20 mA/HART



Informações técnicas TI01043K

Scanner de tanque Tankvision NXA820 / Tankvision Concentrador de dados NXA821 / Link de host Tankvision NXA822

Sistema de gerenciamento de estoque com software totalmente integrado para operação através do navegador web padrão



Informações técnicas TI00419G

Menu de operação 15



📭 🖷 🗐 : Sequência de navegação para o módulo de operação no equipamento

■ 🔚 : Sequência de navegação para ferramenta de operação (por ex. FieldCare)

■ 🗈 : O parâmetro pode ser bloqueado através do bloqueio do software


15.1 Características gerais do menu de operação



Essa seção lista os parâmetros dos menus seguintes:

- Para o menu **Especialista**, consulte a "Descrição dos Parâmetros do Equipamento" (GP) do equipamento respectivo.
- Dependendo da versão do equipamento e da parametrização, alguns parâmetros não estarão disponíveis em uma determinada situação. Para detalhes, consulte a categoria "Pré-requisito" na descrição do respectivo parâmetro.
- A representação corresponde essencialmente ao menu em uma ferramenta de operação (p. ex., FieldCare). No display local pode haver diferenças menores na estrutura do menu. Detalhes são mencionados na descrição do respectivo submenu.

Navegação ■ □ Ferramenta de operação



	Vapor temperatur	re		→ 🖺 130
	► NMT element	values		→ 🗎 130
		► Element temper	ature	→ 🖺 131
			Element temperature 1 para 24	→ 🖺 131
		► Element position		→ 🖺 131
			Element position 1 para 24	→ 🖺 131
	▶ Densidade			→ 🖺 132
	Observed density			→ 🖺 132
	Observed density	temperature		→ 🖺 132
	Vapor density			→ 🖺 132
	Air density			→ 🖺 133
	Measured upper d	lensity		→ 🗎 133
	Measured middle	density		→ 🗎 133
	Measured lower d	ensity		→ 🖺 133
	▶ Pressão			→ 🖺 134
	P1 (bottom)			→ 🗎 134
	P3 (top)			→ 🖺 134
	► GP values			→ 🖺 135
	GP 1 para 4 name			→ 🗎 135
	GP Value 1			→ 🗎 135
	GP Value 2			→ 🗎 135
	GP Value 3			→ 🗎 135
	GP Value 4			→ 🗎 136
→ Configuração			-	→ 🖺 137
	Tag do equipamento			→ 🖺 137

Units preset]		→ 🗎 137
Empty				→ 🖺 138
Tank reference hei	ght			→ 🖺 138
Tank level				→ 🗎 127
Set level				→ 🖺 139
Confirmar distânci	a			→ 🖺 139
Mapeamento apres	sentado			→ 🖺 140
Ponto final do map	eamento			→ 🗎 141
Gravar mapa				→ 🖺 141
Distância				→ 🖺 142
Liquid temp source	:			→ 🖺 142
► Configuração a	vançada			→ 🗎 143
	Status de bloqueio			→ 🖺 143
	Papel do usuário			→ 🖺 143
	Inserir código de aco	esso		→ 🖺 143
	► Input/output			→ 🖺 144
		► HART devices		→ 🖺 144
			Number of devices	→ 🖺 144
			► HART Device(s)	→ 🖺 145
			► Forget device	→ 🖺 151
		► Analog IP		→ 🖺 152
			Modo de operação	→ 🖺 152
			Thermocouple type	→ 🖺 153
			RTD type	→ 🖺 152
			RTD connection type	→ 🖺 153

Process value	→ 🖺 154
Process variable	→ 🖺 154
0 % value	→ 🖺 154
100 % value	→ 🖺 155
Input value	→ 🖺 155
Minimum probe tem	pperature → 🖺 155
Maximum probe ten	nperature → 🖺 156
Probe position	→ 🗎 156
Damping factor	→ 🗎 157
Gauge current	→ 🗎 157
► Analog I/O	→ 🗎 158
Modo de operação	→ 🗎 158
Span de corrente	→ 🖺 159
Corrente fixa	→ 🖺 160
Analog input source	→ 🗎 160
Modo de falha	→ 🖺 161
Error value	→ 🖺 162
Input value	→ 🖺 162
0 % value	→ 🗎 162
100 % value	→ 🖺 163
Input value %	→ 🖺 163
Valores de saída	→ 🖺 163
Process variable	→ 🖺 164
Analog input 0% val	ue → 🖺 164
Analog input 100%	value → 🗎 164

	Error event type	→ 🖺 165
	Process value	→ 🖺 165
	Input value in mA	→ 🖺 165
	Input value percent	→ 🖺 166
	Damping factor	→ 🖺 166
	Used for SIL/WHG	→ 🖺 166
	Expected SIL/WHG chain	→ 🖺 167
	▶ Digital Xx-x	→ 🖺 168
	Modo de operação	→ 🖺 168
	Digital input source	→ 🖺 169
	Input value	→ 🖺 170
	Contact type	→ 🖺 170
	Output simulation	→ 🖺 170
	Valores de saída	→ 🗎 171
	Readback value	→ 1 71
	Used for SIL/WHG	→ 🖺 172
	Expected SIL/WHG chain	→ 🖺 172
► Comunicação		→ 🖺 173
	► Communication interface 1 para 2	
	Communication interface protocol	
	► Configuração	→ 🖺 174
	► Configuração	→ 🖺 177
	► Configuração	→ 🖺 181

	► V1 input selector	→ 🖺 180
	► WM550 input selector	→ 🖺 182
	► HART output	→ 🖺 184
	► Configuração	→ 🖺 184
	► Informação	→ 🖺 192
► Aplicação		→ 🖺 194
	► Tank configuration	→ 🖺 194
	► Nível	→ 🖺 194
	► Temperatura	→ 🖺 198
	► Densidade	→ 🖺 202
	► Pressão	→ 🖺 204
	► Tank calculation	→ 🖺 209
	► HyTD	→ 🖺 211
	► CTSh	→ 🖺 216
	► CLG	→ 🖺 219
	► HTMS	→ 🖺 225
	▶ Dip-table	→ 🖺 233
	► Alarm	→ 🖺 234
	► Alarm 1 para 4	→ 🗎 234
► Safety settings		→ 🖺 243
	Eco de saída perdido	→ 🖺 243
	Tempo de atraso do eco perdido	→ 🖺 243
	Distância segurança	→ 🖺 243

► Sensor config		→ 🗎 245
	► Informação	→ 🖺 245
	Qualidade do sinal	→ 🖺 245
	Amplitude absoluta do eco	→ 🖺 245
	Amplitude relativa do eco	→ 🖺 245
	Distância	→ 🖺 142
	► Rastreamento do eco	→ 🖺 247
	Modo de avaliação	→ 🖺 247
	Reset do histórico	→ 🖺 247
► Exibição		→ 🗎 249
	Language	→ 🖺 249
	Formato de exibição	→ 🖺 249
	Exibir valor 1 para 4	→ 🖺 250
	ponto decimal em 1 para 4	→ 🖺 251
	Separador	→ 🖺 252
	Formato do número	→ 🖺 252
	Cabeçalho	→ 🖺 253
	Texto do cabeçalho	→ 🖺 253
	Intervalo exibição	→ 🖺 253
	Amortecimento display	→ 🗎 254
	Luz de fundo	→ 🖺 254
	Contraste da tela	→ 🖺 254
► System units		→ 🗎 256
	Units preset	→ 🗎 137
		→ 🖺 256

		Unidade de pressão	→ 🖺 257
		Unidade de temperatura	→ 🖺 257
		Unidade de densidade	→ 🖺 257
	▶ Date / time		→ 🖺 259
		Data/Hora	→ 🖺 259
		Set date	→ 🖺 259
		Ano	→ 🖺 259
		Mês	→ 🖺 260
		Dia	→ 🖺 260
		Hora	→ 🖺 260
		Minuto	→ 🖺 261
	► Confirmação SI	L	→ 🖺 262
	► SIL/WHG desac	rtivado	→ 🖺 262
	► Administração		→ 🖺 263
		Definir código de acesso	→ 🖺 263
		Reset do equipamento	→ 🖺 263
Ç Diagnóstico			→ 🗎 265
Diagnóstico atual		7	→ 🖺 265
		J 7	→ 🖺 265
Reg. de data e hora			
Diagnóstico anteri	or		→ 🖺 265
Reg. de data e hora	a		→ 🖺 266
Tempo de operaçã	o desde reinício		→ 🖺 266
Tempo de operaçã	0		→ 🖺 266
Data/Hora			→ 🖺 259

▶ Lista d	le diagnóstico	→ 🖺 268
	Diagnóstico 1 para 5	→ 🖺 268
	Reg. de data e hora 1 para 5	→ 🖺 268
▶ Inform	nações do equipamento	→ 🖺 269
	Tag do equipamento	→ 🖺 269
	Número de série	→ 🖺 269
	Versão do firmware	→ 🖺 269
	Firmware CRC	→ 🖺 270
	Weight and measures configuration CRC	→ 🖺 270
	Nome do equipamento	→ 🖺 270
	Código do equipamento	→ 🖺 270
	Código estendido do equipamento 1 para 3	→ 🖺 271
► Simula	ação	→ 🖺 272
	Simulação de alarme	→ 🗎 272
	Evento do diagnóstico de simulação	→ 🖺 272
	Distância simulada on	→ 🖺 272
	Distância de simulação	→ 🖺 273
	Simulação saída de corrente 1	→ 🖺 273
	Valor da simulação	→ 🖺 273
▶ Verific	cação do aparelho	→ 🖺 275
	Iniciar verificação do aparelho	→ 🖺 275
	Resultado de verificação do aparelho	→ 🖺 275

	Nível do sinal		→ 🖺 275
	Distância próxima		→ 🖺 276
► LRC			→ 🖺 277
	► LRC 1 para 2		→ 🖺 277
		LRC Mode	→ 🖺 277
		Allowed difference	→ 🖺 277
		Check fail threshold	→ 🖺 278
		Reference level source	→ 🖺 278
		Reference switch source	→ 🖺 279
		Reference switch mode	→ 🖺 279
		Reference level	→ 🖺 279
		Reference switch level	→ 🖺 280
		Reference point level	→ 🖺 280
		Reference switch state	→ 🖺 280
		Start reference measurement	→ 🖺 281
		Check level	→ 🖺 281
		Check status	→ 🖺 281
		Check timestamp	→ 🖺 282

15.2 Menu "Operação"

A menu **Operação** (→ 🖺 126) mostra os valores mais importantes medidos.

Navegação 🛢 🖹 Operação

Offset standby distance

DescriçãoDefines the distance from the current position where the displacer waits for the liquid level

to rise during offset standby gauge command.

Entrada do usuário 0 para 999 999.9 mm

Ajuste de fábrica 500 mm

Informações adicionais

15.2.1 Submenu "Nível"

Dip Freeze

Descrição Se ativado os valores de nível são congelados e um aviso é exibido.

Seleção ■ Desl.

Ligado

Ajuste de fábrica Desl.

Informações adicionais Esta função pode ser usada ao realizar uma imersão manual no mesmo tubo de calma ou bocal onde o equipamento de radar está instalado.

Tank level

Descrição Shows the distance from the zero position (tank bottom or datum plate) to the product

surface.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Tank Level %

Descrição Shows the level as a percentage of the full measuring range.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Tank ullage

Descrição Shows the remaining empty space in the tank.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Tank ullage %

Descrição Shows the remaining empty space in percentage related to parameter tank reference

height.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Upper interface level

Navegação → Nível → Upper I/F level

Descrição Shows measured interface level from zero position (tank bottom or datum plate). Value is

updated when device generates a valid Interface measurement.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Manutenção
Acesso à gravação	-

Lower interface level

Descrição Shows measured interface level from zero position (tank bottom or datum plate). Value is

updated when device generates a valid interface measurement.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Manutenção
Acesso à gravação	-

Water level

Descrição Shows the bottom water level.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Measured level

Navegação → Nível → Measured level

Descrição Shows the measured level without any correction from the tank calculations.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Distância

Descrição Distância entre a borda inferior do flange do dispositivo e a superfície do produto.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

15.2.2 Submenu "Temperatura"

Air temperature

Descrição Shows the air temperature.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Liquid temperature

Descrição Shows the average or spot temperature of the measured liquid.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Vapor temperature

Descrição Shows the measured vapor temperature.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Submenu "NMT element values"

Esse submenu está visível apenas se um Prothermo NMT está conectado.

Navegação □ Operação → Temperatura → NMT elem. values

Submenu "Element temperature"

Navegação \square Operação \rightarrow Temperatura \rightarrow NMT elem. values \rightarrow Element temp.

Element temperature 1 para 24

Navegação

Descrição

Shows the temperature of an element in the NMT.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Submenu "Element position"

Navegação

Operação \rightarrow Temperatura \rightarrow NMT elem. values \rightarrow Element position

Element position 1 para 24

Navegação

 $\ \, \Box$ Operação \rightarrow Temperatura \rightarrow NMT elem. values \rightarrow Element position \rightarrow Element pos. 1 para 24

Descrição

Shows the position of the selected element in the NMT.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

15.2.3 Submenu "Densidade"

Observed density

Descrição Calculated density of the product.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Esse valor é calculado a partir de diferentes variáveis medidas, dependendo do método de cálculo selecionado.

Observed density temperature

Navegação \bigcirc Operação \rightarrow Densidade \rightarrow Obs. dens. temp.

Descrição Corresponding temperature of measured density. Can be used for reference density

calculation.

Interface do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica $0 \,^{\circ}\text{C}$

Vapor density

Navegação → Densidade → Vapor density

Descrição Defines the density of the gas phase in the tank.

Entrada do usuário 0.0 para 500.0 kg/m³

Ajuste de fábrica 1.2 kg/m³

Informações adicionais

Acesso à leituraOperadorAcesso à gravaçãoManutenção

Air density

Descrição Defines the density of the air surrounding the tank.

Entrada do usuário 0.0 para 500.0 kg/m³

Ajuste de fábrica 1.2 kg/m³

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Measured upper density

Descrição Shows the density of the upper phase.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Measured middle density

Descrição Density of the middle phase.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Measured lower density

Descrição Density of the lower phase.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Manutenção
Acesso à gravação	-

15.2.4 Submenu "Pressão"

P1 (bottom)

Navegação → Pressão → P1 (bottom)

Descrição Shows the pressure at the tank bottom.

Informações adicionais

 Acesso à leitura
 Operador

 Acesso à gravação

P3 (top)

Descrição Shows the pressure (P3) at the top transmitter.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

15.2.5 Submenu "GP values"

GP 1 para 4 name

Descrição Defines the label associated with the respective GP value.

Entrada do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (15)

Ajuste de fábrica GP Value 1

Informações adicionais Acesso à leitura Operador

Acesso à gravação Manutenção

GP Value 1

Descrição Displays the value that will be used as general purpose value.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

GP Value 2

Navegação → GP values → GP Value 2

Descrição Displays the value that will be used as general purpose value.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

GP Value 3

Descrição Displays the value that will be used as general purpose value.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

GP Value 4

Navegação

Descrição

Displays the value that will be used as general purpose value.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

136

15.3 Menu "Configuração"

Navegação 🗐 🗐 Configuração

Tag do equipamento

Descrição Insira um único nome para o ponto de medição para identificação rápida do dispositivo na

planta.

Entrada do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (32)

Ajuste de fábrica NMR8x

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Units preset

Descrição Defines a set of units for length, pressure and temperature.

Seleção ■ mm, bar, °C

m, bar, °Cmm, PSI, °C

■ ft, PSI, °F

ft-in-16, PSI, °Fft-in-8, PSI, °F

Valor do cliente

Ajuste de fábrica mm, bar, °C

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Se o opção **Valor do cliente** for selecionado, as unidades são definidas nos seguintes parâmetros. Em qualquer outro caso, esses parâmetros somente leitura são usados para indicar a respectiva unidade:

- Unidade de distância (→ 🖺 256)
- Unidade de pressão (→ 🖺 257)
- Unidade de temperatura (→ 🖺 257)

Empty

Descrição Distance from reference point to zero position (tank bottom or datum plate).


Entrada do usuário 0 para 10 000 000 mm

Ajuste de fábrica Depende da versão do equipamento

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

🎦 O ponto de referência é a borda inferior do flange do equipamento.



- Se**Empty** (→ 🖺 **138**) foi alterado em mais de 20 mm (0.8 in), recomendamos excluir a tabela de imersão.

Tank reference height	
Talik leference neight	

Descrição Defines the distance from the dipping reference point to the zero position (tank bottom or

datum plate).

Entrada do usuário 0 para 10 000 000 mm

Ajuste de fábrica Depende da versão do equipamento

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Tank level

Descrição Shows the distance from the zero position (tank bottom or datum plate) to the product

surface.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Set level

Navegação ☐ Configuração → Set level

Descrição If the level measured by the device does not match the actual level obtained by a manual

dip, enter the correct level into this parameter.

Entrada do usuário 0 para 10 000 000 mm

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

O equipamento ajusta o parâmetro **Empty** ($\rightarrow \equiv 138$) de acordo com o valor inserido, de modo que o nível medido corresponda ao nível real.



- Após a mudança do parâmetro Empty (→ 🗎 138), o parâmetro Modo de tabela
 (→ 🖺 233) é automaticamente definido para Desabilitar.
- SeEmpty foi alterado em mais de 20 mm (0.8 in), recomendamos excluir a tabela de imersão
- Os valores da tabela de imersão não são afetados pela alteração de parâmetro Empty.

Confirmar distância

Descrição Especifique se a distância medida corresponde à distância real. Dependendo da seleção, o equipamento configura automaticamente a faixa de mapeamento.

Seleção ■ Distância ok

■ Distância desconhecida

Distância muito pequena

■ Distância muito grande

■ Tanque vazio

Mapa manual

Mapa de fábrica

Ajuste de fábrica Distância desconhecida

Informações adicionais

Acesso de leituraOperadorAcesso à gravaçãoManutenção

Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Significado das opções

■ Distância ok

Selecionar se a distância medida corresponder à distância real. O equipamento executa um mapeamento.

■ Distância desconhecida

Selecionar se a distância real for desconhecida. Nenhum mapeamento será registrado neste caso.

■ Distância muito pequena 5)

Selecionar se a distância medida for menor que a distância real. O equipamento procura pelo próximo eco e retorna para parâmetro **Confirmar distância** ($\rightarrow \triangleq 139$). A distância é recalculada e exibida. A comparação deve ser repetida até que a distância exibida corresponda à distância real. Em seguida, o registro do mapa pode ser iniciado ao selecionar **opção "Distância ok"**.

Distância muito grande 5)

Selecionar se a distância medida corresponder à distância real. O equipamento ajusta a evolução do sinal e retorna para parâmetro **Confirmar distância** (→ 🖺 139). A distância é recalculada e exibida. A comparação deve ser repetida até que a distância exibida corresponda à distância real. Em seguida, o registro do mapa pode ser iniciado ao selecionar **opção "Distância ok"**.

■ Tanque vazio

■ Mapa manual

Selecionar se a faixa de mapeamento tiver que ser definida manualmente no parâmetro **Ponto final do mapeamento** ($\rightarrow \implies 141$). Neste caso, não é necessário confirmar a distância.

■ Mapa de fábrica

Selecionar se a curva de mapeamento apresentada (se houver) tiver que ser excluída. Ao invés disso, o mapa de fábrica é usado.

Ao operar através do módulo do display, a distância medida é exibida juntamente com este parâmetro para fins de referência.

+	Se o procedimento de programação com a opção Distância muito pequena
_	ou Distância muito grande for encerrado antes de a distância ser confirmada, o mapa
	não é gravado e o procedimento de programação é reiniciado após 60 s.

Mapeamento apresentado

Navegação

□ Configuração → Mapeam apresent

Descrição

Fim do mapeamento apresentado.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

⁵⁾ Disponível apenas para " Modo de avaliação (→ 🖺 247)" = "Histórico de intervalo curto"

Ponto final do mapeamento

Pré-requisitos Confirmar distância (→ 🗎 139) = Mapa manual

Descrição Define até qual distância o novo mapeamento deve ser gravado.

Nota: garanta que o sinal do nível não esteja coberto pelo mapeamento!

Entrada do usuário 100 para 999 999.9 mm

Ajuste de fábrica 100 mm

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Gravar mapa

Navegação ☐ Configuração → Gravar mapa

Pré-requisitos Confirmar distância (→ 🖺 139) = Mapa manual

Descrição Controla o registro do mapa.

Seleção ■ Não

■ Gravar mapa

Sobrepor mapeamentoMapa de fábrica

Apagar mapa parcial

Ajuste de fábrica

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Significado das opções

■ Não

Não

O mapa não é registrado.

Gravar mapa

O mapa é registrado. Quando o registro é concluído, a nova distância medida e a nova faixa de mapeamento aparecem no display. Ao operar através do display local, esses valores devem ser confirmados, pressionando \square .

■ Recalcular mapa

Usado internamente pelo software. Inicia um novo cálculo do mapa a partir de novos pontos de dados.

Sobrepor mapeamento

A nova curva de mapeamento é gerada ao sobrepor as curvas envelope antigas e atuais.

■ Mapa de fábrica

O mapa de fábrica armazenado no ROM do equipamento é usado.

Apagar mapa parcial

A curva de mapeamento é apagada até **Ponto final do mapeamento (→ 🖺 141)**.

Stop overlay

Interrompe a sobreposição do mapa.

Distância

Navegação

□ □ Configuração → Distância

Descrição Distância entre a borda inferior do flange do dispositivo e a superfície do produto.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Liquid temp source

Descrição Defines source from which the liquid temperature is obtained.

Seleção ■ Manual value

■ HART device 1 ... 15 temperature

AIO B1-3 valueAIO C1-3 valueAIP B4-8 valueAIP C4-8 value

Ajuste de fábrica

Manual value

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

142

15.3.1 Submenu "Configuração avançada"

Status de bloqueio

Descrição Indica o tipo de bloqueio.

"Hardware bloqueado" (HW)

O equipameno está bloqueado pela chave "WP" no módulo de eletrônica principal. Para $\,$

desbloquear, configure a chave na posição OFF.

"Bloqueado por WHG" (SW)

Desbloqueie o equipamento inserindo o código apropriado em "Insira o código de acesso".

"Bloqueado por SIL" (SW)

Desbloqueie o equipamento inserindo o código apropriado em "Insira o código de acesso".

"Temporariamente bloqueado" (SW)

O equipamento está temporariamente bloqueado por processos dele mesmo (p.ex., upload/download de dados, reset). O equipamento será automaticamente desbloqueado ao final

desse processo.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Papel do usuário

Navegação ☐ Configuração → Config. avançada → Papel do usuário

DescriçãoMostra a autorização de acesso aos parâmetros através da ferramenta de operação

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Inserir código de acesso

Descrição Inserir código de acesso para desabilitar a proteção contra escrita dos parâmetros.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Operador

Submenu "Input/output"

Submenu "HART devices"

devices

Number of devices

Informações adicionais

devices

Descrição Shows the number of devices on the HART bus.

Acesso à leitura Operador
Acesso à gravação -

Submenu "HART Device(s)"

Há um submenu **HART Device(s)** para cada equipamento HART escravo encontrado no circuito HART.

Navegação

© □ Configuração → Config. avançada → Input/output → HART devices → HART Device(s)

Nome do equipamento

Device(s) \rightarrow Nome do equip.

Descrição Mostra o nome do transmissor.

Informações adicionais

 Acesso à leitura
 Operador

 Acesso à gravação

Polling address

Device(s) \rightarrow Polling address

Descrição Shows the polling address of the transmitter.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Tag do equipamento

Informações adicionais

Device(s) \rightarrow Tag

Descrição Shows the device tag of the transmitter.

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Modo de operação

Configuração → Config. avançada → Input/output → HART devices → HART Device(s) → Modo de operação

Pré-requisitos Não disponível se o equipamento HART for um Prothermo NMT.

Descrição Selection of the operation mode PV only or PV,SV,TV,QV. Devines which values are polled

from the connected HART Device.

■ PV only Seleção

> ■ PV,SV,TV & QV ■ Nível ⁶⁾

■ Measured level 6)

PV,SV,TV & QV Ajuste de fábrica

Informações adicionais Acesso à leitura Operador Acesso à gravação Manutenção

Communication status

Navegação

Navegação □□ Configuração → Config. avançada → Input/output → HART devices → HART

Device(s) \rightarrow Comm. status

Descrição Shows the operating status of the transmitter.

Interface do usuário Operating normally

■ Device offline

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Sinal de Status

Navegação □□ Configuração → Config. avançada → Input/output → HART devices → HART

Device(s) \rightarrow Sinal de Status

Descrição Indica o status atual do dispositivo de acordo com VDI / VDE 2650 e recomendação

NAMUR NE 107.

Interface do usuário OK

■ Falha (F)

Verificação da função (C)

■ Fora de especificação (S)

visível apenas se o equipamento conectado for um Micropilot

■ Necessário Manutenção (M)

. ---

Sem efeito (N)

Ajuste de fábrica

#blank# (HART PV - designação depende do equipamento)

Device(s) \rightarrow #blank#

Descrição Shows the first HART variable (PV).

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

#blank# (HART PV - designação depende do equipamento)

Device(s) \rightarrow #blank#

Pré-requisitos Para equipamentos HART que não sejam NMT: Modo de operação (→ 🖺 146) =

PV,SV,TV & QV

Descrição Shows the second HART variable (SV).

Informações adicionais

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

#blank# (HART TV - designação depende do equipamento)

Device(s) \rightarrow #blank#

Pré-requisitos Para equipamentos HART que não sejam NMT: Modo de operação (→ 🖺 146)=

PV,SV,TV & QV

Descrição Shows the third HART variable (TV).

Acesso à leitura Operador
Acesso à gravação -

#blank# (HART QV - designação depende do equipamento)

Device(s) \rightarrow #blank#

Pré-requisitos Para equipamentos HART que não sejam NMT: Modo de operação (→ 🗎 146)=

PV,SV,TV & QV

Descrição Shows the fourth HART variable (QV).

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Output pressure

Device(s) \rightarrow Output pressure

Pré-requisitos Não disponível para Micropilot S FMR5xx, Prothermo NMT53x e Prothermo NMT8x.

Nesses casos as variáveis medidas são alocadas automaticamente.

Descrição Defines which HART variable is the pressure.

Seleção ■ No value

Variável primária (PV)
 Variável Secundária (SV)
 Variável Terciária (TV)
 Variável Quartenária (QV)

Ajuste de fábrica No value

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Direito de gravação	Manutenção

Output density

Navegação \blacksquare Configuração \Rightarrow Config. avançada \Rightarrow Input/output \Rightarrow HART devices \Rightarrow HART

Device(s) \rightarrow Output density

Pré-requisitos Não disponível para Micropilot S FMR5xx, Prothermo NMT53x e Prothermo NMT8x.

Nesses casos as variáveis medidas são alocadas automaticamente.

Descrição Defines which HART variable is the density.

Seleção ■ No value

Variável primária (PV)
 Variável Secundária (SV)
 Variável Terciária (TV)
 Variável Quartenária (QV)

Ajuste de fábrica

No value

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Direito de gravação	Manutenção

Output temperature

Navegação \blacksquare Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Input/output \rightarrow HART devices \rightarrow HART

Device(s) \rightarrow Output temp.

Pré-requisitos Não disponível para Micropilot S FMR5xx, Prothermo NMT53x e Prothermo NMT8x.

Nesses casos as variáveis medidas são alocadas automaticamente.

Descrição Defines which HART variable is the temperature.

Seleção ■ No value

Variável primária (PV)
 Variável Secundária (SV)
 Variável Terciária (TV)
 Variável Quartenária (QV)

Ajuste de fábrica

No value

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Direito de gravação	Manutenção

Output vapor temperature

Device(s) → Output vapor tmp

Pré-requisitos Não disponível para Micropilot S FMR5xx, Prothermo NMT53x e Prothermo NMT8x.

Nesses casos as variáveis medidas são alocadas automaticamente.

Descrição Defines which HART variable is the vapor temperature.

Seleção ■ No value

Variável primária (PV)
Variável Secundária (SV)
Variável Terciária (TV)
Variável Quartenária (QV)

Ajuste de fábrica No value

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Direito de gravação	Manutenção

Output level

Navegação \bigcirc Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Input/output \rightarrow HART devices \rightarrow HART

Device(s) \rightarrow Output level

Pré-requisitos Não disponível para Micropilot S FMR5xx, Prothermo NMT53x e Prothermo NMT8x.

Nesses casos as variáveis medidas são alocadas automaticamente.

Descrição Defines which HART variable is the level.

Seleção ■ No value

Variável primária (PV)
Variável Secundária (SV)
Variável Terciária (TV)
Variável Quartenária (QV)

Ajuste de fábrica No value

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Direito de gravação	Manutenção

150

Assistente "Forget device"

Acesso de leitura Manutenção	
------------------------------	--

Este submenu fica visível somente se **Number of devices** ($\rightarrow \equiv 144$) ≥ 1 .

Forget device

Navegação

☐ Configuração → Config. avançada → Input/output → HART devices → Forget device→ Forget device

Descrição

With this function an offline device can be deleted from the device list.

Seleção

- HART Device 1 *
- HART Device 2
- HART Device 3
- HART Device 4
- HART Device 5
- HART Device 6 *
- HART Device 7 *
- HART Device 8
- HART Device 9
- HART Device 10
- HART Device 11
- HART Device 12
- HART Device 13
- HART Device 14 *
- HART Device 15 *
- Nenhum

Ajuste de fábrica

Nenhum


Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

^{*} Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Submenu "Analog IP"

Há um submenu **Analog IP** para cada módulo de E/S analógica do equipamento. Esse submenu se refere aos terminais 4 a 8 desse módulo (a entrada analógica). São usados principalmente para conectar um RTD. Para terminais 1 a 3 (entrada ou saída analógica) consulte → 158.



■ 52 Terminais para a submenu "Analog IP" ("B4-8" ou "C4-8", respectivamente)

 Modo de operação

 Navegação
 ☑ Configuração → Config. avançada → Input/output → Analog IP → Modo de operação

 Descrição
 Defines the operating mode of the analog input.

 Seleção
 ■ Desabilitar

 ■ RTD temperature input
 ■ Gauge power supply

 Ajuste de fábrica
 Desabilitar

 Informações adicionais
 Acesso à leitura
 Operador

 Acesso à gravação
 Manutenção

RTD type

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 152) = RTD temperature input

Descrição Defines the type of the connected RTD.

Seleção

■ Cu50 (w=1.428, GOST)

■ Cu53 (w=1.426, GOST)

- Cu90; 0°C (w=1.4274, GOST)
- Cu100; 25°C (w=1.4274, GOST)
- Cu100; 0°C(w=1.4274, GOST)
- Pt46 (w=1.391, GOST)
- Pt50 (w=1.391, GOST)
- Pt100(385) (a=0.00385, IEC751)
- Pt100(389) (a=0.00389, Canadian)
- Pt100(391) (a=0.003916, JIS1604)
- Pt100 (w=1.391, GOST)
- Pt500(385) (a=0.00385, IEC751)
- Pt1000(385) (a=0.00385, IEC751)
- Ni100(617) (a=0.00617, DIN43760)
- Ni120(672) (a=0.00672, DIN43760)
- Ni1000(617) (a=0.00617, DIN43760)

Ajuste de fábrica

Pt100(385) (a=0.00385, IEC751)

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Thermocouple type	
Navegação	
Descrição	Defines the type of the connected thermocouple.
Seleção	 N type B type C type D type J type K type L type L GOST type R type S type T type T type

Ajuste de fábrica

N type

U type

RTD connection type	
Navegação	
Pré-requisitos	Modo de operação (→ 🖺 152) = RTD temperature input
Descrição	Defines the connection type of the RTD.

Seleção ■ 4 wire RTD connection

■ 2 wire RTD connection

■ 3 wire RTD connection

Ajuste de fábrica

4 wire RTD connection

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Process value

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🗎 152) ≠ Desabilitar

Descrição Shows the measured value received via the analog input.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Process variable

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 152) ≠ RTD temperature input

Descrição Determines type of measured value.

Seleção ■ Nível linearizado

■ Temperatura

■ Pressão

■ Densidade

Ajuste de fábrica

Nível linearizado

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

0 % value

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 152) = 4..20mA input

Descrição Defines the value represented by a current of 4mA.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

100 % value

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 152) = 4..20mA input

Descrição Defines the value represented by a current of 20mA.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Input value

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 152) ≠ Desabilitar

Descrição Shows the value received via the analog input.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Minimum probe temperature

Navegação \blacksquare Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Input/output \rightarrow Analog IP \rightarrow Min. probe temp

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 152) = RTD temperature input

Descrição Minimum approved temperature of the connected probe.

If the temperature falls below this value, the W&M status will be "invalid".

Entrada do usuário −213 para 927 °C

Ajuste de fábrica −100 °C

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Maximum probe temperature

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 152) = RTD temperature input

Descrição Maximum approved temperature of the connected probe.

If the temperature rises above this value, the W&M status will be "invalid".

Entrada do usuário −213 para 927 °C

Ajuste de fábrica 250 °C

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Probe position

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 152) = RTD temperature input

Descrição Position of the temperature probe, measured from zero position (tank bottom or datum

plate). This parameter, in conjunction with the measured level, determines whether the temperature probe is still covered by the product. If this is no longer the case, the status of

the temperature value will be "invalid".

Entrada do usuário -5 000 para 30 000 mm

Ajuste de fábrica 5 000 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Damping factor

Operador

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 152) ≠ Desabilitar

Descrição Defines the damping constant (in seconds).

Entrada do usuário 0 para 999.9 s

Ajuste de fábrica 0 s

Informações adicionais Acesso à leitura

Acesso à gravação Manutenção

Gauge current

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 152) = Gauge power supply


Descrição Shows the current on the power supply line for the connected device.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Submenu "Analog I/O"

Há um submenu **Analog I/O** para cada módulo de E/S analógica do equipamento. Esse submenu se refere aos terminais 1 a 3 desse módulo (a entrada analógica). Para terminais 4 a 8 (sempre uma entrada analógica) consulte → 🗎 152.



■ 53 Terminais para a submenu "Analog I/O" ("B1-3" ou "C1-3", respectivamente)

Modo de operação

Navegação

Descrição

Defines the operating mode of the analog I/O module.

Seleção

- Desabilitar
- 4..20mA input
- HART master+4..20mA input
- HART mestre
- 4..20mA output
- HART slave +4..20mA output

Ajuste de fábrica

Desabilitar

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Significado das opções

Modo de operação (→ 🖺 158)	Direção do sinal	Tipo do sinal
Desabilitar	-	-
420mA input	Entrada de 1 equipamento externo	Analógico (420mA)
HART master+420mA input	Entrada de 1 equipamento externo	Analógico (420mA)HART

Modo de operação (→ 🗎 158)	Direção do sinal	Tipo do sinal
HART mestre	Entrada de até 6 equipamentos externos	HART
420mA output	Saída para unidade de nível mais alto	Analógico (420mA)
HART slave +420mA output	Saída para unidade de nível mais alto	Analógico (420mA)HART

Dependendo dos terminais usados, o módulo E/S analógico é usado no modo passivo ou ativo.

Modo	Terminais do módulo E/S		
	1	2	3
Passivo (fonte de alimentação externa)	-	+	Não usado
Ativo (fonte de alimentação do próprio equipamento)	Não usado	-	+

No modo ativo, as seguintes condições devem ser respeitadas:

- O consumo máximo de corrente dos equipamentos HART conectados: 24 mA (ou seja, 4 mA por equipamento se 6 equipamentos estiverem conectados).
- Tensão de saída do módulo Ex-d: 17.0 V@4 mA a 10.5 V@22 mA
- Tensão de saída do módulo Ex-ia: 18.5 V@4 mA a 12.5 V@22 mA

Span de corrente	

Navegação Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Input/output \rightarrow Analog I/O \rightarrow Span corrente

Parâmetro **Modo de operação** (→ 🖺 158) ≠ opção **Desabilitar** ou opção **HART mestre** Pré-requisitos

Descrição Defines the current range for the measured value transmission.

Seleção ■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)

■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)

■ 4...20 mA (4...20.5 mA)

Valor Fixo

Ajuste de fábrica 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Significado das opções

Opção	Faixa de corrente para variável do processo	Mínimo valor	Alarme inferior Nível de sinal	Nível do sinal de alarme mais alto	Máximo valor
420 mA (420.5 mA)	4 para 20.5 mA	3.5 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA	22.6 mA
420 mA NE (3.820.5 mA)	3.8 para 20.5 mA	3.5 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA	22.6 mA
420 mA US (3.920.8 mA)	3.9 para 20.8 mA	3.5 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA	22.0 mA
Corrente fixa	Corrente constante, definida na parâmetro Corrente fixa (→ 🖺 160).				

Em caso de erro, a corrente de saída assume o valor definido no parâmetro **Modo de** falha $(\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)$.

Corrente fixa

Pré-requisitos Span de corrente (→ 🖺 159) = Corrente fixa

Descrição Define o valor fixado para saída de corrente.

Entrada do usuário 4 para 22.5 mA

Ajuste de fábrica 4 mA

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Analog input source

Pré-requisitos ■ Modo de operação (→ 🗎 158) =4..20mA output ou HART slave +4..20mA output

■ Span de corrente (→ 🖺 159) ≠ Corrente fixa

Descrição Defines the process variable transmitted via the AIO.

•

Seleção ■ Nenhum

■ Tank level

■ Tank level %

■ Tank ullage

■ Tank ullage %

Measured level

■ Distance

■ Displacer position

Water level

160

- Upper interface level
- Lower interface level
- Bottom level
- Tank reference height
- Liquid temperature
- Vapor temperature
- Air temperature
- Observed density value
- Average profile density ⁷⁾
- Upper density
- Middle density
- Lower density
- P1 (bottom)
- P2 (middle)
- P3 (top)
- GP 1 ... 4 value
- AIO B1-3 value ⁷⁾
- AIO B1-3 value mA ⁷⁾
- AIO C1-3 value ⁷⁾
- AIO C1-3 value mA ⁷⁾
- AIP B4-8 value ⁷⁾
- AIP C4-8 value 7)
- Element temperature 1 ... 24 ⁷⁾
- HART device 1...15 PV ⁷⁾
- HART device 1 ... 15 PV mA ⁷⁾
- HART device 1 ... 15 PV % ⁷⁾
- HART device 1 ... 15 SV ⁷⁾
- HART device 1 ... 15 TV ⁷⁾
- HART device 1 ... 15 QV ⁷⁾

Ajuste de fábrica

Tank level

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Modo de falha

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA output ou HART slave +4..20mA output

Descrição Defines the output behavior in case of an error.

Seleção ■ Mín.

Máx.

Último valor válido

Valor atual

■ Valor definido

Ajuste de fábrica Máx.

⁷⁾ Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

T (~	1.	•	
Inform	acnes	ลดเ	ดากท	າລາເ
111101111	uçocs	uui	CIOI	uis

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Error value

Pré-requisitos Modo de falha (→ 🖺 161) = Valor definido

Descrição Defines the output value in case of an error.

Entrada do usuário 3.4 para 22.6 mA

Ajuste de fábrica 22 mA

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Input value

Pré-requisitos ■ Modo de operação (→ 🗎 158) =4..20mA output ou HART slave +4..20mA output

■ Span de corrente (→ 🖺 159) ≠ Corrente fixa

Descrição Shows the input value of the analog I/O module.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

0 % value

Pré-requisitos ■ Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA output ou HART slave +4..20mA output

■ Span de corrente (→ 🖺 159) ≠ Corrente fixa

Descrição Value corresponding to an output current of 0% (4mA).

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 Unitless

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

100 % value

Pré-requisitos ■ Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA output ou HART slave +4..20mA output

■ Span de corrente (→ 🖺 159) ≠ Corrente fixa

Descrição Value corresponding to an output current of 100% (20mA).

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 Unitless

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Input value %

Pré-requisitos ■ Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA output ou HART slave +4..20mA output

■ Span de corrente (→ 🖺 159) ≠ Corrente fixa

Descrição Shows the output value as a percentage of the complete 4...20mA range.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Valores de saída

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA output ou HART slave +4..20mA output

Descrição Shows the output value in mA.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Process variable

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🗎 158) =4..20mA input ou HART master+4..20mA input

Descrição Defines the type of measuring variable.

Seleção ■ Nível linearizado

TemperaturaPressãoDensidade

Ajuste de fábrica Nível linearizado

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Analog input 0% value

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA input ou HART master+4..20mA input

Descrição Valor corresponde a uma corrente de entrada de 0% (4mA).

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Analog input 100% value

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🗎 158) =4..20mA input ou HART master+4..20mA input

Descrição Valor corresponde a uma corrente de entrada de 100% (20mA).

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Error event type

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 158) ≠Desabilitar ou HART mestre

DescriçãoDefines the type of event message (alarm/warning) in case of an error or output out of

range in the analog I/O module.

Seleção ■ Nenhum

AdvertênciaAlarme

Ajuste de fábrica Advertência

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Process value

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA input ou HART master+4..20mA input

Descrição Shows the input value scaled to customer units.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Input value in mA

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA input ou HART master+4..20mA input

Descrição Shows the input value in mA.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Input value percent Navegação Configuração → Config. avançada → Input/output → Analog I/O → Input value [%] Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA input ou HART master+4..20mA input Descrição Shows the input value as a percentage of the complete 4...20mA current range. Informações adicionais Acesso à leitura Operador Acesso à gravação Damping factor Navegação □ Configuração → Config. avançada → Input/output → Analog I/O → Damping factor Modo de operação (→ 🗎 158) ≠Desabilitar ou HART mestre Pré-requisitos Descrição Defines the damping constant (in seconds). Entrada do usuário 0 para 999.9 s Ajuste de fábrica 0 s Informações adicionais Acesso à leitura Operador Acesso à gravação Manutenção Used for SIL/WHG Navegação Configuração → Config. avançada → Input/output → Analog I/O → Used for SIL/WHG ■ Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA output ou HART slave +4..20mA output Pré-requisitos • O equipamento tem aprovação SIL. Descrição Determines whether the discrete I/O module is in SIL/WHG mode. Seleção ■ Habilitado Desabilitar Desabilitar Ajuste de fábrica

Endress+Hauser

Operador

Manutenção

Informações adicionais

Acesso à leitura

Acesso à gravação

Expected SIL/WHG chain

Navegação

Pré-requisitos

- Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA output ou HART slave +4..20mA output
- O equipamento tem aprovação SIL.

Informações adicionais


Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Submenu "Digital Xx-x"



■ No menu de operação, cada entrada ou saída digital é designada pelo respectivo slot e dois terminais dentro deste slot. **A1-2**, por exemplo, denota os terminais 1 e 2 do slot **A**. O mesmo é válido para os slots **B**, **C** e **D** se eles contiverem um módulo de ES Digital.

■ Esse documento **Xx-x** indica qualquer desses submenus. A estrutura de todos esses submenus é a mesma.



🛮 54 Designação das entradas ou saídas digitais (exemplos)

A002642

Navegação

□□ Configuração → Config. avançada → Input/output → Digital Xx-x

Modo de operação

operação

Descrição Defines the operating mode of the discrete I/O module.


Seleção ■ Desabilitar

Output passiveInput passive

Input active

Ajuste de fábrica Desabilitar

Informações adicionais



■ 55 Modos de operação do módulo digital E/S

- A Input passive
- B Input active
- C Output passive

Digital input source

Navegação

©
 □ Configuração
 → Config. avançada
 → Input/output
 → Digital Xx-x
 → Digital source

Pré-requisitos

Modo de operação (→ 🖺 168) = Output passive

Descrição

Defines which device state is indicated by the digital output.

Seleção

- Nenhum
- Alarm x any
- Alarm x High
- Alarm x HighHigh
- Alarm x High or HighHigh
- Alarm x Low
- Alarm x LowLow
- Alarm x Low or LowLow
- Digital Xx-x
- Primary Modbus x
- Secondary Modbus x

Ajuste de fábrica

Nenhum

Informações adicionais

Significado das opções

 Alarm x any, Alarm x High, Alarm x HighHigh, Alarm x High or HighHigh, Alarm x Low, Alarm x LowLow, Alarm x Low or LowLow

A saída digital indica se o alarme selecionado está atualmente ativo. Os alarmes são definidos nos submenus **Alarm 1 para 4**.

■ Digital Xx-x⁸⁾

O sinal digital presente na entrada digital **Xx-x** atravessa para a saída digital.

■ Modbus A1-4 Discrete x

Modbus B1-4 Discrete x

Modbus C1-4 Discrete x

Modbus D1-4 Discrete x

O valor digital escrito pelo equipamento Modbus Master para o parâmetro **Modbus discrete \mathbf{x}^{9}**) é passado para a saída digital. Para mais detalhes consulte a documentação especial SD02066G.

⁸⁾ Presente apenas se "Modo de operação (> 🗎 168)" = "Input passive" ou "Input active" para o respectivo módulo digital E/S.

⁹⁾ Especialista → Comunicação → Modbus Xx-x → Modbus discrete x

Input value

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🗎 168) = opção "Input passive" ou opção "Input active"

Descrição Shows the digital input value.

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Contact type

Navegação \blacksquare Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Input/output \rightarrow Digital $Xx-x \rightarrow$ Contact type

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 168) ≠ Desabilitar

Descrição Determines the switching behavior of the input or output.

Seleção ■ Normally open ■ Normally closed

Ajuste de fábrica Normally open

Output simulation

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 168) = Output passive

Descrição Define a saída para um valor específico simulado.

Seleção ■ Desabilitar

Simulating activeSimulating inactive

■ Fault 1

■ Fault 2


Ajuste de fábrica Desabilitar

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

A saída digital consiste em dois relés conectados em série:

170



■ 56 Os dois relés de uma saída digital

1/2 Os relés

3/4 Os terminais da saída digital

O estado de comutação desses relés é definido pela parâmetro **Output simulation**, como seque:

Output simulation	Estado do relé 1	Estado do relé 2	Resultados esperados dos terminais do módulo E/S
Simulating active	Fechado	Fechado	Fechado
Simulating inactive	Aberto	Aberto	Aberto
Fault 1	Fechado	Aberto	Aberto
Fault 2	Aberto	Fechado	Aberto

As opções **Fault 1**e**Fault 2** podem ser usadas para verificar o comportamento correto da comutação dos dois relés.

Valores de saída

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 168) = Output passive

Descrição Shows the digital output value.

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Readback value

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🖺 168) = Output passive

Descrição Shows the value read back from the output.

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Used for SIL/WHG

SIL/WHG

Pré-requisitos ■ Modo de operação (→ 🖺 168) = Output passive

• O equipamento tem um certificado SIL.

Descrição Determines whether the discrete I/O module is in SIL/WHG mode.

Seleção ■ Habilitado

Desabilitar

Ajuste de fábrica

Desabilitar

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção


Expected SIL/WHG chain

Pré-requisitos Modo de operação (→ 🗎 168) = Output passive

Informações adicionais	Acesso de leitura	Serviço
	Acesso à gravação	-

Submenu "Comunicação"

Esse menu contém um submenu para cada interface de comunicação digital do equipamento. As interfaces de comunicação são designadas por "X1-4" onde "X" especifica o slot no compartimento de terminais e "1-4" os terminais nesse slot.



Designação dos módulos "Modbus", "V1" ou "WM550" (exemplos); dependendo da versão do equipamento, esses módulos também podem estar no slot B ou C.

Submenu "Modbus X1-4", "V1 X1-4" e "WM550 X1-4"

Esse submenu só está presente para equipamentos com interface de comunicação **MODBUS** e/ou **V1** e/ou **opção "WM550"**. Existe um submenu desse tipo para cada interface de comunicação.

Communication interface protocol

Navegação

© □ Configuração → Config. avançada → Comunicação → Modbus X1-4 / V1 X1-4 / WM550 X1-4 → Commu I/F protoc

Descrição

Shows the type of communication protocol.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Submenu "Configuração"

Esse submenu só está presente para equipamentos com uma interface de comunicação **MODBUS**.

Navegação

Baudrate

→ Baudrate

Pré-requisitos Communication interface protocol (→ 🗎 173) = MODBUS

Descrição Defines the baud rate of the communication.

Seleção ■ 600 BAUD

■ 1200 BAUD

■ 2400 BAUD

■ 4800 BAUD

9600 BAUD *
19200 BAUD *

Ajuste de fábrica 9600 BAUD

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Paridade

→ Paridade

Pré-requisitos Communication interface protocol (→ 🗎 173) = MODBUS

Descrição Defines the parity of the Modbus communication.

Seleção ■ Impar

■ Par

Nenhum / 1 stop bitNenhum/2 Stop bits

Ajuste de fábrica Nenhum / 1 stop bit

Informações adicionais
Acesso à leitura
Operador
Acesso à gravação
Manutenção

^{*} Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Modbus address

 \rightarrow ID do equip.

Pré-requisitos Communication interface protocol (→ 🗎 173) = MODBUS

Descrição Defines the Modbus address of the device.

Entrada do usuário 1 para 247

Ajuste de fábrica 1

Informações adicionais Acesso à leitura Operador

Acesso à gravação Manutenção

Float swap mode

→ Float swap mode

Pré-requisitos Communication interface protocol (→ 🗎 173) = MODBUS

Descrição Sets the format of how the floating point value is transferred on Modbus.

Seleção ■ Normal 3-2-1-0

■ Swap 0-1-2-3

■ WW Swap 1-0-3-2

■ WW Swap 2-3-0-1

Ajuste de fábrica Swap 0-1-2-3

Informações adicionais

 Acesso à leitura
 Operador

 Acesso à gravação
 Manutenção

Terminação do tronco

→ Termin. tronco

Pré-requisitos Communication interface protocol (→ 🖺 173) = MODBUS

Descrição Activates or deactivates the bus termination at the device. Should only be activated on the

last device in a loop.

Seleção ■ Desl.

■ Ligado

Ajuste de fábrica

Desl.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "Configuração"

Esse submenu só está presente para equipamentos com uma interface de comunicação V1.

Navegação

→ Configuração

Communication interface protocol variant

→ Protocol variant

Descrição Determines which variant of the V1 protocol is used.

Interface do usuário ■ Nenhum

■ V1

Ajuste de fábrica

Nenhum

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

V1 address

address

Pré-requisitos Communication interface protocol variant (→ 🗎 177) = V1

Descrição Identifier of the device for the V1 communication.

Entrada do usuário 0 para 99

Ajuste de fábrica

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

^{*} Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

V1 address

address

Pré-requisitos Communication interface protocol variant (→ 🗎 177)

Descrição Identifier of the previous device for V1 communication.

Entrada do usuário 0 para 255

Ajuste de fábrica 1

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Level mapping

Pré-requisitos Communication interface protocol (→ 🗎 173) = V1

Descrição Determines the transmittable range of levels.

Seleção ■ +ve

■ +ve & -ve

Ajuste de fábrica +ve

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Em V1, o nível sempre é representado por um número na faixa de 0 a 999 999. Esse número corresponde a um nível, como seque:

"Level mapping" = "+ve"

Número	Nível correspondente
0	0.0 mm
999 999	99 999.9 mm

"Level mapping" = "+ve & -ve"

Número	Nível correspondente
0	0.0 mm
500 000	50 000.0 mm

Número	Nível correspondente
500 001	-0.1 mm
999 999	-49 999.9 mm

Line impedance

 \rightarrow Line impedance

Pré-requisitos Communication interface protocol (→ 🗎 173) = V1

Descrição Adjusts the impedance of the communication line.

Entrada do usuário 0 para 15

Ajuste de fábrica 15

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

i

A impedância de linha afeta a diferença de voltagem entre uma lógica 0 e uma lógica 1 na mensagem do equipamento para o barramento. A configuração padrão é adequada para a maior parte das aplicações.

Submenu "V1 input selector"

Esse submenu só está presente para equipamentos com uma interface de comunicação V1.

Navegação

Alarm 1 input source

Navegação

© □ Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Comunicação \rightarrow V1 X1-4 \rightarrow V1 input select. \rightarrow Alarm1 input src

Descrição

Determines which discrete value will be transmitted as V1 alarm 1 status.

Seleção

- Nenhum
- Alarm 1-4 any
- Alarm 1-4 HighHigh
- Alarm 1-4 High or HighHigh
- Alarm 1-4 High
- Alarm 1-4 Low
- Alarm 1-4 Low or LowLow
- Alarm 1-4 LowLow

Ajuste de fábrica

Nenhum

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Alarm 2 input source

Navegação

Configuração → Config. avançada → Comunicação → V1 X1-4 → V1 input select.
 → Alarm2 input src

Descrição

Determines which discrete value will be transmitted as V1 alarm 2 status.

Seleção

- Nenhum
- Alarm 1-4 any
- Alarm 1-4 HighHigh
- Alarm 1-4 High or HighHigh
- Alarm 1-4 High
- Alarm 1-4 Low
- Alarm 1-4 Low or LowLow
- Alarm 1-4 LowLow

Ajuste de fábrica

Nenhum

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Value percent selector

Navegação \bigcirc Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Comunicação \rightarrow V1 X1-4 \rightarrow V1 input select.

→ Value % select

Descrição Selects which value shall be transmitted as a 0..100% value in the V1 Z0/Z1 message.

Seleção ■ Nenhum

Tank level %Tank ullage %

AIO B1-3 value % *
 AIO C1-3 value % *

Ajuste de fábrica Nenhum

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "Configuração"

Esse submenu só está presente para equipamentos com uma interface de comunicação **opção "WM550"**.

Navegação

Configuração → Config. avançada → Comunicação → WM550
 X1-4 → Configuração

Pré-requisitos Communication interface protocol (→ 🗎 173) = opção "WM550"

Descrição Define a taxa de transmissão da comunicação WM550.

Seleção ■ 600 BAUD

1200 BAUD2400 BAUD4800 BAUD

Ajuste de fábrica 2400 BAUD

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

^{*} Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

WM550 address Navegação □ Configuração → Config. avançada → Comunicação → WM550 X1-4 → Configuração → WM550 address Descrição Descreve o endereço WM550 do equipamento. Entrada do usuário 0 para 63 Ajuste de fábrica 1 ID do software Navegação → ID do software Pré-requisitos Communication interface protocol (→ 🗎 173) = opção "WM550" Descrição Define o conteúdo do Task 32 do WM550. Informações detalhadas do conteúdo para o Task 32 do WM550, documentação especial SD02567G. Entrada do usuário 0 para 9999 2000 Ajuste de fábrica Submenu "WM550 input selector" Esse submenu só está presente para equipamentos com uma interface de comunicação opção "WM550". Navegação © Configuração → Config. avançada → Comunicação → WM550 $X1-4 \rightarrow WM550$ inp select Discrete 1 selector Navegação Configuração → Config. avançada → Comunicação → WM550 X1-4 → WM550 inp select → Discrete 1select Descrição Determina a fonte de entrada que é transferida como valor de bit de alarme [n] nas tarefas WM550 correspondentes. Seleção Nenhum

182 Endress+Hauser

■ Alarm 1...4 any

• Opção Balance flaqVisibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

- Alarm 1...4 HighHighAlarm 1...4 High or HighHigh
- Alarm 1...4 High
- Alarm 1...4 Low
- Alarm 1...4 Low or LowLow
- Alarm 1...4 LowLow
- Digital Xx-x

Ajuste de fábrica

Nenhum

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "HART output"

output

Submenu "Configuração"

output → Configuração

System polling address

→ Polling address

Descrição Device address for HART communication.

Entrada do usuário 0 para 63

Ajuste de fábrica 15

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Nº de preâmbulos

→ Nº de preâmbulos

Descrição Define o número de preâmbulos no telegrama HART.

Entrada do usuário 5 para 20

Ajuste de fábrica 5

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

PV source

Navegação Configuração → Config. avançada → Comunicação → HART output → Configuração

→ PV source

Descrição Decides, if the PV configuration is according to an analog output (HART slave) or

customized (in case of HART tunneling only).

■ AIO B1-3 * Seleção

■ AIO C1-3 * Custom

Ajuste de fábrica Custom

Informações adicionais

Acesso à leitura	Manutenção
Acesso à gravação	Manutenção

Atribuir PV

Navegação Configuração → Config. avançada → Comunicação → HART output → Configuração

→ Atribuir PV

PV source ($\rightarrow \triangleq 185$) = Custom Pré-requisitos

Atribua uma variável medida à variável dinâmica primária (PV). Descrição

Informações adicionais:

A variável medida atribuída também é usada pela saída de corrente.

Seleção Nenhum

- Tank level
- Tank ullage
- Measured level
- Distance
- Water level
- Upper interface level
- Lower interface level

- Vapor temperature
- Observed density value
- Upper density
- Middle density
- Lower density
- P1 (bottom)
- P2 (middle)

- Displacer position
- Bottom level
- Tank reference height
- Liquid temperature
- Air temperature
- Average profile density

Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

[■] P3 (top)

■ GP 1 value

■ GP 2 value

■ GP 3 value

■ GP 4 value

Ajuste de fábrica

Tank level

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

O opção **Measured level** não contém uma unidade. Se uma unidade é solicitada, selecione o opção **Tank level**.

0 % value

Navegação

 $oxed{\exists}$ Configuração o Config. avançada o Comunicação o HART output o Configuração

 \rightarrow 0 % value

Pré-requisitos PV source = Custom

Descrição 0% value of the primary variable (PV).

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

100 % value

Navegação

→ 100 % value

Pré-requisitos PV source = Custom

Descrição 100% value of the primary variable (PV).

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

PV mA selector

→ PV mA selector

Pré-requisitos PV source = Custom

Descrição Assigns a current to the primary HART variable (PV).

Seleção ■ Nenhum

AIO B1-3 value mA*
AIO C1-3 value mA*

Ajuste de fábrica Nenhum

Informações adicionais Acesso à leitura Operador

Acesso à gravação Manutenção

Variável primária (PV)

→ Var primária(PV)

Descrição Exibe o valor atualmente medido da variável dinâmica primária (PV)

Informações adicionais Acesso à leitura Operador

Acesso à leitura Operador

Acesso à gravação -

Porcentagem da faixa

→ Porcent da faixa

Descrição Mostra o valor da variável primária (PV) como uma saída definida entre 0% e 100%.

 Informações adicionais
 Acesso à leitura
 Operador

 Acesso à gravação

Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Atribuir SV

Navegação

☐ Configuração → Config. avançada → Comunicação → HART output → Configuração
 → Atribuir SV

Descrição

Atribua uma variável medida à segunda variável dinâmica (SV).

Seleção

- Nenhum
- Tank level
- Tank ullage
- Measured level
- Distance
- Displacer position
- Water level
- Upper interface level
- Lower interface level
- Bottom level
- Tank reference height
- Liquid temperature
- Vapor temperature
- Air temperature
- Observed density value
- Average profile density
- Upper density
- Middle density
- Lower density
- P1 (bottom)
- P2 (middle)
- P3 (top)
- GP 1 value
- GP 2 value
- GP 3 value
- GP 4 value

Ajuste de fábrica

Liquid temperature

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção



O opção **Measured level** não contém uma unidade. Se uma unidade é solicitada, selecione o opção **Tank level**.

Variável Secundária (SV)

→ Var Secund(SV)

Pré-requisitos Atribuir SV (→ 🖺 188) ≠ Nenhum

Descrição Exibe o valor medido atual da variável dinâmica secundária (SV)

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Atribuir TV

Navegação

□ □ Configuração → Config. avançada → Comunicação → HART output → Configuração
 → Atribuir TV

Descrição

Atribua uma variável medida à variável dinâmica terciária (TV).

Seleção

- Nenhum
- Tank level
- Tank ullage
- Measured level
- Distance
- Displacer position
- Water level
- Upper interface level
- Lower interface level
- Bottom level
- Tank reference height
- Liquid temperature
- Vapor temperature
- Air temperature
- Observed density value
- Average profile density
- Upper density
- Middle density
- Lower density
- P1 (bottom)
- P2 (middle)
- P3 (top)
- GP 1 value
- GP 2 value
- GP 3 value
- GP 4 value

Ajuste de fábrica

Water level

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

O opção **Measured level** não contém uma unidade. Se uma unidade é solicitada, selecione o opção **Tank level**.

Variável Terciária (TV)

Informações adicionais

Navegação Configuração → Config. avançada → Comunicação → HART output → Configuração

→ VarTerciária(TV)

Pré-requisitos Atribuir TV (→ 🖺 189) ≠ Nenhum

Acesso à leitura

Descrição Exibe o valor atualmente medido para a variável dinâmica terciária (TV)

Acesso à gravação

Operador

Atribuir QV

 □□ Configuração → Config. avançada → Comunicação → HART output → Configuração Navegação → Atribuir QV

Descrição Atribua uma variável medida à variável dinâmica quaternária (QV).

Seleção

Nenhum

■ Tank level

■ Tank ullage

Measured level

Distance

■ Displacer position

Water level

Upper interface level

■ Lower interface level

■ Bottom level

■ Tank reference height

Liquid temperature

Vapor temperature

Air temperature

Observed density value

Average profile density

Upper density

Middle density

Lower density

■ P1 (bottom)

■ P2 (middle)

■ P3 (top)

■ GP 1 value

■ GP 2 value

■ GP 3 value

■ GP 4 value

Ajuste de fábrica Observed density value

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção



O opção $\pmb{\text{Measured level}}$ não contém uma unidade. Se uma unidade é solicitada, selecione o opção $\pmb{\text{Tank level}}$.

Variável Quartenária (QV)

→ Var. Quart. (QV)

Pré-requisitos Atribuir QV (→ 🗎 190) ≠ Nenhum

Descrição Exibe o valor medido atualmente para a quarta variável dinâmica (QV)

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Submenu "Informação"

output → Informação

Nome curto HART

Navegação \blacksquare Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Comunicação \rightarrow HART output \rightarrow Informação

→ Nome curto HART

Descrição Define o Tag resumido para o ponto de medição.

Comprimento máximo: 8 caracteres

Caracteres permitidos: A-Z, 0-9, outros caracteres especiais

Entrada do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (8)

Ajuste de fábrica NMR8x

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Tag do equipamento

→ Tag

Descrição Insira um único nome para o ponto de medição para identificação rápida do dispositivo na

planta.

Entrada do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (32)

Ajuste de fábrica NMR8x

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Descritor HART

→ Descritor HART

Descrição Insira a descrição para o ponto de medição

Entrada do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (16)

Ajuste de fábrica

NMR8x

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Mensagem HART

Navegação

 □ Configuração → Config. avançada → Comunicação → HART output → Informação → Mensagem HART

Descrição

Use esta função para definir uma mensagem HART a qual é enviada através do protocolo HART quando solicitado pelo mestre.

Comprimento máximo: 32 caracteres

Caracteres permitidos: A-Z, 0-9, alguns caracteres especiais

Entrada do usuário

Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (32)

Ajuste de fábrica

NMR8x

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Código de data HART

Navegação

□ Configuração → Config. avançada → Comunicação → HART output → Informação

→ Código data HART

Descrição

Digite a data da última de alteração de configuração. Use o formato aaaa-mm-dd

Entrada do usuário

Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (10)

Ajuste de fábrica

2009-07-20

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "Aplicação"

Submenu "Tank configuration"

Submenu "Nível"

Empty 🚨

Descrição Distance from reference point to zero position (tank bottom or datum plate).

Entrada do usuário 0 para 10 000 000 mm

Ajuste de fábrica Depende da versão do equipamento

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

- 🚹 O ponto de referência é a borda inferior do flange do equipamento.
- - Se**Empty** (→ 🗎 **138**) foi alterado em mais de 20 mm (0.8 in), recomendamos excluir a tabela de imersão.

Tank reference height	
Navegação	© □ Configuração → Config. avançada → Aplicação → Tank config → Nível → Tank ref height
Descrição	Defines the distance from the dipping reference point to the zero position (tank bottom or datum plate).
Entrada do usuário	0 para 10 000 000 mm

Ajuste de fábrica

Depende da versão do equipamento

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Tank level

Navegação

Descrição

Shows the distance from the zero position (tank bottom or datum plate) to the product surface.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Set level

Navegação

 \square Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank config \rightarrow Nível \rightarrow Set level

Descrição

If the level measured by the device does not match the actual level obtained by a manual dip, enter the correct level into this parameter.

Entrada do usuário

0 para 10 000 000 mm

Ajuste de fábrica

0 mm

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

O equipamento ajusta o parâmetro **Empty** ($\rightarrow \blacksquare 138$) de acordo com o valor inserido, de modo que o nível medido corresponda ao nível real.



- Após a mudança do parâmetro Empty (→ 🖺 138), o parâmetro Modo de tabela
 (→ 🖺 233) é automaticamente definido para Desabilitar.
- Se**Empty** foi alterado em mais de 20 mm (0.8 in), recomendamos excluir a tabela de imersão
- Os valores da tabela de imersão não são afetados pela alteração de parâmetro Empty.

Water level source

Navegação

□□ Configuração → Config. avançada → Aplicação → Tank config → Nível → Water level src

Descrição

Defines the source of the bottom water level.

Seleção ■ Manual value

■ Bottom level

■ HART device 1 ... 15 level

■ AIO B1-3 value

■ AIO C1-3 value

■ AIP B4-8 value

■ AIP C4-8 value

Ajuste de fábrica

Manual value

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Manual water level

Navegação Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank config \rightarrow Nível \rightarrow Man. water

level

Pré-requisitos Water level source (→ 🗎 195) = Manual value

Descrição Defines the manual value of the bottom water level.

Entrada do usuário –2 000 para 5 000 mm

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Water level

Navegação Sonfiguração \rightarrow Configuração \rightarrow Configuraç

Descrição Shows the bottom water level.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Distância de Bloqueio

Bloqueio

DescriçãoNo echos are evaluated within the blocking distance BD. Therefore, BD can be used to

suppress interference echos in the vicinity of the antenna.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante positivo

Ajuste de fábrica 800 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "Temperatura"

Acesso de leitura	Manutenção
-------------------	------------

Liquid temp source

Descrição Defines source from which the liquid temperature is obtained.

Seleção ■ Manual value

■ HART device 1 ... 15 temperature

AIO B1-3 valueAIO C1-3 valueAIP B4-8 valueAIP C4-8 value

Ajuste de fábrica Manual value

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Manual liquid temperature

→ Man. liquid temp

Pré-requisitos Liquid temp source (→ 🖺 142) = Manual value

Descrição Defines the manual value of the liquid temperature.

Entrada do usuário −50 para 300 °C

Ajuste de fábrica 25 °C

Informações adicionais Acesso à leitura

 Acesso à leitura
 Operador

 Acesso à gravação
 Manutenção

Liquid temperature

→ Liquid temp.

Descrição Shows the average or spot temperature of the measured liquid.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Air temperature source

Navegação Serior Configuração \rightarrow Configuração \rightarrow Configuração \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank config \rightarrow Temperatura \rightarrow Air

temp. source

Descrição Defines source from which the air temperature is obtained.

Seleção ■ Manual value

■ HART device 1 ... 15 temperature

AIO B1-3 valueAIO C1-3 valueAIP B4-8 valueAIP C4-8 value

Ajuste de fábrica Manual value

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Manual air temperature

 \rightarrow Manual air temp.

Pré-requisitos Air temperature source (→ 🖺 199) = Manual value

Descrição Defines the manual value of the air temperature.

Entrada do usuário −50 para 300 °C

Ajuste de fábrica 25 °C

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Air temperature

 $\textbf{Navegação} \hspace{1cm} \blacksquare \hspace{1cm} \texttt{Configuração} \rightarrow \texttt{Config. avançada} \rightarrow \texttt{Aplicação} \rightarrow \texttt{Tank config} \rightarrow \texttt{Temperatura} \rightarrow \texttt{Air}$

temp.

Descrição Shows the air temperature.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Vapor temp source

→ Vapor temp src

Descrição Defines the source from which the vapor temperature is obtained.

Seleção ■ Manual value

■ HART device 1 ... 15 vapor temp

AIO B1-3 valueAIO C1-3 valueAIP B4-8 valueAIP C4-8 value

Ajuste de fábrica Manual value

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Manual vapor temperature

 \rightarrow Man. vapor temp.

Pré-requisitos Vapor temp source (→ 🖺 200) = Manual value

Descrição Defines the manual value of the vapor temperature.

Entrada do usuário −50 para 300 °C

Ajuste de fábrica 25 °C

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Vapor temperature

Informações adicionais

→ Vapor temp.

Descrição Shows the measured vapor temperature.

Acesso à leitura Operador
Acesso à gravação -

Submenu "Densidade"

→ Densidade

Observed density source

Navegação

Descrição

Determines how the density is obtained.

Seleção

- HTG^{*}
 HTMS^{*}
- Average profile density *
- Upper densityMiddle densityLower density

Ajuste de fábrica

Depende da versão do equipamento

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Observed density

Navegação

Descrição

Shows the measured or calculated density.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Air density

Navegação

density

Descrição Defines the density of the air surrounding the tank.

Entrada do usuário 0.0 para 500.0 kg/m³

Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Ajuste de fábrica 1.2 kg/m³

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Vapor density

density

Descrição Defines the density of the gas phase in the tank.

Entrada do usuário 0.0 para 500.0 kg/m³

Ajuste de fábrica 1.2 kg/m³

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "Pressão"

→ Pressão

P1 (bottom) source

source

Descrição Defines the source of the bottom pressure (P1).

Seleção ■ Manual value

ullet HART device 1 ... 15 pressure

AIO B1-3 valueAIO C1-3 valueAIP B4-8 valueAIP C4-8 value

Ajuste de fábrica

Manual value

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

P1 (bottom)

(bottom)

Descrição Shows the pressure at the tank bottom.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

P1 (bottom) manual pressure

Navegação Serior Configuração \rightarrow Con

manual

Pré-requisitos P1 (bottom) source (→ 🖺 204) = Manual value

Descrição Defines the manual value of the bottom pressure (P1).

Entrada do usuário -1.01325 para 25 bar

204

Ajuste de fábrica

0 bar

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

P1 position

Navegação Serio Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank config \rightarrow Pressão \rightarrow P1

position

Descrição Defines the position of the bottom pressure transmitter (P1), measured from zero position

(tank bottom or datum plate).

Entrada do usuário -10 000 para 100 000 mm

Ajuste de fábrica 5 000 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

P1 offset

Navegação → Configuração → Config. avançada → Aplicação → Tank config → Pressão → P1 offset

Descrição Offset for the bottom pressure (P1).

The offset is added to the measured pressure prior to any tank calculation.

Entrada do usuário –25 para 25 bar

Ajuste de fábrica 0 bar

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

P1 absolute / gauge

Navegação Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank config \rightarrow Pressão \rightarrow P1

absolut/gauge

DescriçãoDefines whether the connected pressure transmitter measures an absolute or a gauge

pressure.

Seleção ■ Absolute

Gauge

Ajuste de fábrica

Gauge

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

P3 (top) source

Navegação

© □ Configuração → Config. avançada → Aplicação → Tank config → Pressão → P3 (top) source

Descrição

Defines the source of the top pressure (P3).

Seleção

- Manual value
- HART device 1 ... 15 pressure
- AIO B1-3 valueAIO C1-3 valueAIP B4-8 valueAIP C4-8 value

Ajuste de fábrica

Manual value

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

P3 (top)

Navegação

Descrição

Shows the pressure (P3) at the top transmitter.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

P3 (top) manual pressure

Navegação

© Configuração → Config. avançada → Aplicação → Tank config → Pressão → P3 (top) manual

Pré-requisitos P3 (top) source (→ 🗎 206) = Manual value

Descrição Defines the manual value of the top pressure (P3).

Entrada do usuário -1.01325 para 25 bar

Ajuste de fábrica 0 bar

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

P3 position

Navegação Se Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank config \rightarrow Pressão \rightarrow P3

position

Descrição Defines the position of the top pressure transmitter (P3), measured from zero position

(tank bottom or datum plate).

Entrada do usuário 0 para 100 000 mm

Ajuste de fábrica 20 000 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

P3 offset

Descrição Offset for the top pressure (P3).

The offset is added to the measured pressure prior to any tank calculation.

Entrada do usuário –25 para 25 bar

Ajuste de fábrica 0 bar

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

P3 absolute / gauge

absolut/gauge

Descrição Defines whether the connected pressure transmitter measures an absolute or a gauge

pressure.

Seleção ■ Absolute

Gauge

Ajuste de fábrica Gauge

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Ambient pressure

pressure

Descrição Defines the manual value of the ambient pressure.

Entrada do usuário 0 para 2.5 bar

Ajuste de fábrica 1 bar

Informações adicionais


Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "Tank calculation"

Submenu "HyTD"

Visão geral

A Deformação do Tanque Hidrostático pode ser usada para compensar o movimento vertical da Altura Manométrica de Referência (GRH), devido a saliência da carcaça do tanque, causada pela pressão hidrostática exercida pelo líquido armazenado no tanque. A compensação é baseada na aproximação linear obtida através de imersões manuais em diversos níveis distribuídos em toda a faixa do tanque.




■ 58 Correção da deformação hidrostática do tanque (HyTD)

- A "Distância" (nível abaixo de $L_0 \rightarrow$ "HyTD correction value" = 0)
- B Altura Manométrica de Referência (GRH)
- C HyTD correction value
- D "Distância" (nível acima de $L_0 \rightarrow$ "HyTD correction value" > 0)

Aproximação linear da correção de HyTD

A quantidade real de deformação varia não-linearmente com o nível devido à construção do tanque. No entanto, como os valores de correção são tipicamente pequenos comparados ao nível medido, um método simples e direto pode ser usado com bons resultados.



■ 59 Cálculo da correção de HyTD

- 1 Correção linear de acordo com "Deformation factor (→ 🖺 212)"
- 2 Correção real
- 3 Starting level ($\Rightarrow \triangleq 211$)
- L Measured level ($\rightarrow = 129$)
- *H* HyTD correction value (\rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 211)

Cálculo da correção de HyTD

$$L \le L_0 \qquad \Rightarrow \qquad C_{HyTD} = 0$$

$$L > L_0 \qquad \Rightarrow \qquad C_{HyTD} = - (L - L_0) \times D$$

A0028715

L	Measured level
L_0	Starting level
c_{HyTD}	HyTD correction value
D	Deformation factor

Descrição de parâmetros

calculation \rightarrow HyTD

HyTD correction value

corr. value

Descrição Shows the correction value from the Hydrostatic Tank Deformation.

Informações adicionais

Acesso à leitura Operador
Acesso à gravação -

HyTD mode

mode

Descrição Activates or deactivates the calculation of the Hydrostatic Tank Deformation.

Seleção ■ Não

■ Sim

Ajuste de fábrica Não

Informações adicionais Acesso à leitura Operador

Acesso à gravação Manutenção

Starting level

Navegação → Configuração → Config. avançada → Aplicação → Tank calculation → HyTD

→ Starting level

Descrição Defines the starting level for the Hydrostatic Tank Deformation. Levels below this value

are not corrected.

Entrada do usuário 0 para 5 000 mm

Ajuste de fábrica 500 mm

 Informações adicionais
 Acesso à leitura
 Operador

 Acesso à gravação
 Manutenção

Deformation factor

→ Deform factor

Descrição Defines the deformation factor for the HyTD (change of device position per change of

level).

Entrada do usuário -1.0 para 1.0 %

Ajuste de fábrica 0.2 %

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção


Submenu "CTSh"

Visão geral

A CTSh (correção para a expensão térmica da carcaça do tanque) compensa os efeitos na altura de referência do medidor (GRH) e da expansão ou contração do fio de medição devido aos efeitos da temperatura na carcaça do tanque ou no tubo de calma. Os efeitos da temperatura são separados em duas partes, afetando respectivamente a parte 'seca' e 'molhada' da carcaça do tanque ou do tubo de calma. A função de correção baseia-se nos coeficientes de expansão térmicos do aço e nos fatores de isolamento tanto para as partes 'secas' quanto 'molhadas' do fio e da carcaça do tanque. A temperatura usada para a correção pode ser selecionada a partir de valores manuais ou medidos.

- Essa correção é recomendada para as seguintes situações:
 - se a temperatura de operação diverge consideravelmente da temperatura durante a calibração ($\Delta T > 10 \,^{\circ}C \, (18 \,^{\circ}F)$)
 - para tanques extremamente altos
 - para aplicações refrigeradas, criogênicas ou aquecidas
- Como o uso dessa correção influenciará a leitura do volume de nível, recomendamos garantir que a imersão manual e os procedimentos de verificação de nível estejam sendo conduzidos corretamente antes de habilitar esse método de correção.
- Esse modo não deve ser usado em conjunto com HTG porque o nível não é medido em relação à altura de referência do medidor com HTG.

CTSh: Cálculo da temperatura da parede



🛮 60 Parâmetros para o cálculo CTSh

A Altura Manométrica de Referência (GRH)


T _W	Temperatura da parte úmida da carcaça do tanque
T _D	Temperatura da parte seca da carcaça do tanque
T _P	Temperatura do produto
T _V	Temperatura do vapor (no tanque)
T _A	Temperatura ambiente (atmosfera ao redor do tanque)

CTSh: Cálculo da temperatura da parede

Dependendo dos parâmetros**Covered tank (\rightarrow** \cong **216)** e **Tubo de calma (\rightarrow** \cong **217)**, as temperaturas T_W da parte molhada e T_D da parte seca da parede to tanque são calculadas da seguinte maneira:

Covered tank (→ 🖺 216)	Tubo de calma (→ 🖺 217)	T _W	T _D
Covered	Sim 1)	T _P	T _V
	Não	(7/8) T _P + (1/8) T _A	(1/2) T _V + (1/2) T _A
Open top	Sim	T _P	T _A
	Não	(7/8) T _P + (1/8) T _A	T _A

1) Essa opção também é válida para tanques isolados sem um tubo de calma. Isso ocorre devido a temperatura dentro e fora da carcaça do tanque ser a mesma, por causa do isolamento do tanque.



- Covered tank (\rightarrow 🖺 216) = Covered; Tubo de calma (\rightarrow 🖺 217) = Sim
- Covered tank (\rightarrow 🗎 216) = Covered; Tubo de calma (\rightarrow 🗎 217) = Não 2
- Covered tank (\rightarrow \cong 216) = Open top; Tubo de calma (\rightarrow \cong 217) = Sim Covered tank (\rightarrow \cong 216) = Open top; Tubo de calma (\rightarrow \cong 217) = Não
- Tanque isolado: Covered tank (\rightarrow 🖺 216) = Open top; Tubo de calma (\rightarrow 🖺 217) = Sim

CTSh: Cálculo da correção

$$C_{CTSh} = \alpha (H - L)(T_D - T_{cal}) + \alpha L (T_W - T_{cal})$$

Н	Altura manométrica de referência
L	Measured level
T_{D}	Temperatura da parte seca da carcaça do tanque (calculado de T_P , T_V e T_A)
T _W	Temperatura da parte úmida da carcaça do tanque (calculado de T_P , T_V e T_A)
T _{cal}	Temperatura na qual a medição foi calibrada
α	Linear expansion coefficient
C _{CTSh}	CTSh correction value

Descrição de parâmetros

Navegação \bigcirc Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank

 $calculation \rightarrow CTSh$

CTSh correction value

corr value

Descrição Shows the CTSh correction value.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

CTSh mode

Navegação Savançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank calculation \rightarrow CTSh \rightarrow CTSh

mode

Descrição Activates or deactivates the CTSh.

Seleção ■ Não

■ Sim

With wire *Only wire *

Ajuste de fábrica Não

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Covered tank

→ Covered tank

Descrição Determines whether the tank is covered.

Seleção ■ Open top

Covered

Ajuste de fábrica Open top

^{*} Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

i

O opção **Covered** é válido apenas para coberturas fixas do tanque. Para selecionar uma cobertura flutuante **Open top**.

Tubo de calma

de calma

Descrição Determines whether the device is mounted on a stilling well.

Seleção ■ Não ■ Sim

Ajuste de fábrica Não

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Calibration temperature

→ Calibration temp

Descrição Specify temperature at which the measurement has been calibrated.

Entrada do usuário −50 para 250 °C

Ajuste de fábrica 25 °C

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Linear expansion coefficient

exp coeff

Descrição Defines the linear expansion coefficient of the tank shell material.

Entrada do usuário 0 para 100 ppm

Ajuste de fábrica

15 ppm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Wire expansion coefficient

Navegação

exp coeff

Descrição

Defines the expansion coefficient of the wire material of the drum. Value is programmed $\bar{}$

in factory.

Entrada do usuário

0 para 100 ppm

Ajuste de fábrica


15 ppm

Submenu "CLG"

Visão geral

A fase gasosa em tanques pressurizados tem um impacto direto na determinação da distância para sensores de time of flight. Este recurso corrige as influências da fase de vapor com base em sua pressão, temperatura e composição.

218



40052021

- 1 Equipamento de medição de temperatura Prothermo, equipado com poço para termoelemento ou tubo de proteção
- 2 Conexão HART
- 3 Medidor de nível de radar Micropilot NMR84
- 4 Conexão HART
- 5 Transmissor de pressão digital

A correção da fase gasosa para gases liquefeitos (CLG) é configurada no submenu submenu CLG ($\rightarrow \cong 219$).

Caminho de navegação: Configuração \to Configuração avançada \to Aplicação \to Tank calculation \to CLG

Descrição de parâmetros

Configuração da correção da fase gasosa para gases liquefeitos (CLG) → 🖺 82

CLG mode

Descrição Activates or deactivates CLG for a mixture of up to four gases.

Seleção

■ Desl.

Pure gas ⁷

Mix of two gases
Mix of three gases
Mix of four gases

Ajuste de fábrica

Desl.

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

CLG to tank level

Navegação

Descrição

Activates or deactivates the tank level correction by CLG. Additional information: SIL- or WHG-Mode sets this parameter to "No".

Seleção

■ Não

Sim

Ajuste de fábrica

Não

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Gas 1 para 4

Navegação

Seleção

- Chloroethylene C2H3Cl
- Etileno C2H4
- Etano C2H6
- Propadiene C3H4
- Propileno C3H6
- Propano C3H8
- Isobutane C4H10
- Butano C4H10
- Butylene C4H8
- Isobutylene C4H8
- Pentane C5H12
- Metano CH4
- Hidrogênio H2
- Nitrogênio N2

Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

■ Amônia NH3

■ Ar

Custom

Ajuste de fábrica

Ar

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Gas 1 para 4 refractive index

Navegação

Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank calculation \rightarrow CLG \rightarrow Gas

1 para 4 RI

Descrição

Gas refractive index at 0° C and 1bar with up to 6 decimal places.

Interface do usuário

1.0 para 2.0

Ajuste de fábrica

1.000288

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Serviço

Gas 1 para 4 ratio

Navegação

Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank calculation \rightarrow CLG \rightarrow Gas

1 para 4 ratio

Descrição

Defines the ratio of this gas in the mixture. Given as unitless integer value.

Entrada do usuário

1 para 100

Ajuste de fábrica

1

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

CLG correction value

Navegação

correction

Descrição

Shows the CLG correction value.

Interface do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	-

CLG corrected level

corr. level

Descrição Shows the level with CLG correction only.

Interface do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	-


222

Submenu "HTMS"

Visão geral

O Sistema de Medição de Tanque Híbrido (HTMS) é um método para calcular a densidade de um produto em um tanque baseado em um nível (top mounted) e pelo menos uma medição de pressão (bottom mounted). Um sensor de pressão pode ser instalado no topo do tanque para fornecer informações sobre a pressão do vapor e para obter um cálculo de densidade mais preciso. O método de cálculo também considera um nível possível de água no fundo do tanque para fazer cálculos de densidade com o máximo de precisão possível.

Parâmetros HTMS



■ 61 Parâmetros HTMS

A Produto

B Água

Parâmetro	Caminho de navegação
P1 (pressão inferior)	Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Tank configuration \rightarrow Pressão \rightarrow P1 (bottom)
H _{P1} (posição do transmissor P1)	Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Tank configuration \rightarrow Pressão \rightarrow P1 position
P3 (pressão superior)	Configuração → Configuração avançada → Tank configuration → Pressão → P3 (top)
H _{P3} (posição do transmissor P3)	Configuração \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Tank configuration \rightarrow Pressão \rightarrow P3 position
ρ_P (Densidade do produto $^{1)}$)	 Valor medido: Configuração → Configuração avançada → Calculation → HTMS → Density value Valor de usuário definido: Configuração → Configuração avançada → Calculation → HTMS → Manual upper density
ρ _V (densidade do vapor)	Especialista \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank configuration \rightarrow Densidade \rightarrow Vapor density
ρ_A (temperatura do ar ambiente)	Configuração → Configuração avançada → Tank configuration → Densidade → Air density
g (gravidade local)	Especialista \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank Calculation \rightarrow Local gravity
L _p (nível do produto)	Operação → Tank level
L _W (nível de água no fundo)	Operação → Water level
V = L _W - H _{P1}	
$\Delta_{P} = L_{P} - L_{W} = L_{P} - V - H_{P1}$	

1) Dependendo da situação, esse parâmetro é um valor medido ou definido pelo usuário.

Modos HTMS

É possível selecionar dois modos HTMS no parâmetro **HTMS mode** (→ 🖺 225). O modo determina se um ou dois valores de pressão são usados. Dependendo do modo selecionado, diversos parâmetros adicionais são solicitados para o cálculo de densidade do produto.

O opção **HTMS P1+P3** deve ser usado em tanques pressurizados a fim de compensar a pressão da fase de vapor.

HTMS mode (→ 🖺 225)	Variáveis de medição	Parâmetros adicionais necessários	Variáveis calculadas
HTMS P1	■ P ₁ ■ L _p	■ g ■ H _{P1} ■ L _W (opcional)	ρ_{P}
HTMS P1+P3	• P ₁ • P ₃ • L _p	 ρ_V ρ_A g H_{P1} H_{P3} L_W (opcional) 	P _P (cálculo mais preciso para tanques pressurizados)

Nível mínimo

A densidade do produto só pode ser calculada se o produto tiver uma espessura mínima:

$$\Delta_{\rm P} \geq \Delta_{\rm P,\,min}$$

A002886

É equivalente à seguinte condição do nível do produto:

$$L_{P} - V \geq \Delta_{P, \min} + H_{P1} = L_{\min}$$

A002886


 L_{min} é definido em parâmetro **Minimum level** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 226$). Como pode ser visto a partir da fórmula, sempre deve ser maior que H_{P1} .

Se L_P - V cair abaixo desse limite, a densidade é calculada da seguinte forma:

- Se um valor previamente calculado estiver disponível, esse valor será mantido, caso não seja possível fazer um novo cálculo.
- Se nenhum valor foi calculado anteriormente, será usado o valor manual (definido na parâmetro **Manual upper density**) .

Histerese

O nível do produto em um tanque não é constante, mas varia ligeiramente, devido a distúrbios de enchimento, por exemplo. Se o nível oscilar em torno da troca de nível (**Minimum level (→ 🖺 226)**), o algoritmo alternará constantemente entre o cálculo do valor e em manter o resultado anterior. Para evitar esse efeito, uma histerese posicional é definida ao redor do ponto de transição.



■ 62 Histerese HTMS

1 Valor calculado

2 Valor mantido/manual

 L_{min} Minimum level (\rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 226)

 H_r Histerese ($\rightarrow \square$ 227)

Descrição de parâmetros

HTMS mode

Navegação

Descrição

Defines the HTMS mode. Depending on the mode one or two pressure transmitters are used.

Seleção

- HTMS P1HTMS P1+P3
- Ajuste de fábrica

HTMS P1

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Significado das opções

■ HTMS P1

Apenas um transmissor de pressão inferior (P1) é usado.

■ HTMS P1+P3

Transmissores de pressão inferior (P1) e superior (P3) são usados. Essa opção deve ser selecionada para tanques pressurizados.

Manual density

Descrição Defines the manual density.

Entrada do usuário 0 para 3 000 kg/m³

Ajuste de fábrica 800 kg/m³

Informações adicionais

Acesso à leitura	Manutenção
Acesso à gravação	Manutenção

Density value

→ Density value

Descrição Shows the calculated product density.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Minimum level

level

Descrição Defines the minimum product level for a HTMS calculation.

If Lp - V falls below the limit defined in this parameter, the density retains its last value or

the manual value is used instead.

Entrada do usuário 0 para 20 000 mm

Ajuste de fábrica 7 000 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Minimum pressure

→ Minimum pressure

Descrição Defines the minimum pressure for a HTMS calculation.

If the pressure P1 (or the difference P1 - P3) falls below the limit defined in this parameter, the density retains its last value or the manual value is used instead.

Entrada do usuário 0 para 100 bar

Ajuste de fábrica

0.1 bar

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Distância segurança

Navegação Serior Configuração \rightarrow Con

segurança

Descrição Defines the minimum level which must be present above the bottom pressure sensor

before its signal is used for the calculation.

Entrada do usuário 0 para 10 000 mm

Ajuste de fábrica 2 000 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Histerese

 \rightarrow Histerese

Descrição Defines the hysteresis for the HTMS calculation. Prevents constant switching if the level is

near the switch-over point.

Entrada do usuário 0 para 2 000 mm

Ajuste de fábrica 50 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Densidade da água

Navegação Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Tank calculation \rightarrow HTMS \rightarrow Dens.

da água

Descrição Density of the water in the tank.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica

 1000 kg/m^3

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "Dip-table"

Tabela de imersão

A tabela de imersão é usada para corrigir as leituras de nível, realizando imersões manuais de forma independente. A tabela de imersão é usada especialmente para adaptar o medidor de nível às condições específicas da aplicação, como um desvio mecânico e o design do tanque ou do tubo de calma. Dependendo das regulamentações nacionais, inspetores irão fazer a imersão do tanque de um a três níveis durante uma atividade de calibração e verificar as leituras de nível.

Apenas um par de valores pode ser inserido na tabela de imersão para corrigir o deslocamento da medição. Se um segundo par de valores for inserido na tabela de imersão, o equipamento aceita os valores medidos corrigidos de maneira idêntica, para ambos os pares de valores. Todos os outros valores medidos são determinados por extrapolação linear.

Se mais de dois pares de valores forem inseridos, o sistema executa uma interpolação linear entre pares de valores adjacentes. Fora esses pares de valores, a extrapolação também é linear.

- Antes de inserir uma tabela, exclua todos os valores de tabela existentes selecionando Table settings (→ 🖺 233)= opção "Limpar tabela".
- O deslocamento **não** deve ser determinado e inserido dentro de uma faixa estreita da antena ou imediatamente na faixa do também do tanque, porque podem ocorrer interferências de sinal do radar nessas faixas.
 - As entradas da tabela de imersão devem ser organizadas em ordem ascendente de níveis. Se os valores da tabela não foram inseridos na ordem correta, eles podem ser organizados automaticamente selecionando Table settings (→ ≅ 233) = Ordenar tabela.
- Após alterar parâmetro Empty (→ □ 138), o parâmetro Modo de tabela
 (→ □ 233) é definido automaticamente como Desabilitar.
 - Se**Empty** (→ 🗎 **138**) foi alterado em mais de 20 mm (0.8 in), recomendamos excluir a tabela de imersão.

Criação semiautomática e uma tabela de imersão

Para não misturar valores de medição corretos com valores incorretos na tabela de imersão, é recomendado inserir os novos pares de dados de forma semiautomática na tabela. Ou seja: o nível incorreto é medido pelo equipamento e o usuário apenas insere o valor de imersão correspondente.

O primeiro valor de imersão deve ser inserido imediatamente após a calibração básica. É necessário inserir outros pontos de imersão somente após uma mudança de nível de pelo menos 2 m (6.6 ft) e um desvio entre o valor de medição incorreto e o valor da imersão manual de pelo menos 4 mm (0.16 in).

Se esse procedimento não puder ser seguido, então **nenhum** par de valores deve ser inserido na tabela de imersão, após calibração básica. Dados de medição e valores de imersão manual devem ser coletados em toda a faixa de medição e ser avaliado em relação a um bom ajuste linear. Apenas tais pares de valores específicos devem ser inseridos na tabela de imersão usando o "modo manual" (veja abaixo).

Criação manual de uma tabela de imersão

Antes de criar uma tabela de imersão manualmente, os níveis medidos e os valores de imersão devem ser coletados em toda a faixa de medição e ser avaliado em relação a um bom ajuste linear. Apenas tais pares de valores específicos desse ajuste devem ser


> inseridos nesta tabela de imersão usando o modo manual. No modo manual, o nível medido (sem correção) e o valor de imersão correspondente são inseridos pelo usuário.

Se forem necessárias linearizações maiores, valores de imersão maiores devem ser inseridos usando apenas o modo "semiautomático" (veja acima).

O editor da tabela no display local

1. Navegue para Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank calculation → Dip-table → Modo de tabela e selecione opção **Desabilitar**.

2. Navegue para Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Calculation → Dip-table → Editar tabela




■ 63 O editor da tabela de imersão no display local

N Número da linha

De. Nível do equipamento


Di. Nível de imersão

3. Use as teclas "↑" e "↓" para mover a linha que você deseja editar.



A004587

- 4. Pressione "E" para abrir a linha.
- 5. Use "→" para selecionar a célula que você deseja editar.




A004587

- 6. Pressione "E" para abrir a célula.
- 7. Insira o número necessário → 🗎 52.
- 8. Continue até que todos os pontos da tabela tenham sido inseridos.
- 9. Pressione simultaneamente "-" e "+" para sair do editor da tabela.
- **10.** Navegue para Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank calculation → Dip-table → Table settings e selecione opção **Ordenar tabela**.
 - └ Os pontos da tabela são organizados em ordem ascendente.
- 11. Navegue para Configuração → Configuração avançada → Aplicação → Tank calculation → Dip-table → Modo de tabelae selecione opção **Habilitar**.
 - ► A nova tabela de imersão está ativa.

O editor da tabela FieldCare


No editor da tabela do FieldCare, a tabela de imersão pode ser inserida apenas manualmente. Mesmo que tenha sido selecionado o método semi-automático em parâmetro **Table settings** (→ 🖺 233), a tabela completa será gravada do editor para o equipamento no modo manual.



1 Ícone da tabela; recorra ao editor da tabela.

Abra o editor da tabela ao clicar no ícone da tabela.

O editor gráfico da tabela aparece:



- 2. Se o equipamento já tem uma tabela de imersão: clique "Read" para carregar no editor.
- 3. Insira ou altere valores à direita da tabela. Uma representação gráfica da tabela é mostrada no diagrama à direita.
- 4. Clique "Write" para gravar a tabela de volta no equipamento.

Descrição de parâmetros

calculation \rightarrow Dip-table

Table settings

 \rightarrow Table settings

Descrição Defines the dip-table operation to be performed.

Seleção ■ Manual

SemiautomáticoLimpar tabelaOrdenar tabela

Ajuste de fábrica Manual

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Significado das opções

Manual

Os níveis de equipamento e de imersão para cada ponto da tabela têm que ser inseridos manualmente.

Semiautomático

O nível do equipamento de cada ponto da tabela é medido pelo próprio equipamento, o nível de imersão correspondente deve ser inserido manualmente.

■ Limpar tabela

Delete a tabela de imersão completa.

Ordenar tabela

Ordena os pontos da tabela em ordem ascendente. Deve ser executado se os valores de tabela não tiverem sido inseridos na ordem correta.

Modo de tabela

→ Modo de tabela

Descrição Enables or disables the dip-table.

Seleção ■ Desabilitar

■ Habilitar

Ajuste de fábrica Desabilitar

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "Alarm"

Submenu "Alarm"

► Alarm		
	Alarm mode	→ 🗎 235
	Error value	→ 🖺 236
	Seletor de entrada	→ 🖺 237
	Alarm value	→ 🖺 238
	HH alarm value	→ 🗎 238
	H alarm value	→ 🗎 238
	L alarm value	→ 🗎 239
	LL alarm value	→ 🖺 239
	HH alarm	→ 🖺 239
	H alarm	→ 🖺 240
	HH+H alarm	→ 🖺 240
	L alarm	→ 🗎 240
	LL alarm	→ 🖺 240
	LL+L alarm	→ 🖺 241
	Any error	→ 🖺 241
	Clear alarm	→ 🖺 241

Alarm hysteresis	→ 🖺 242
Damping factor	→ 🖺 242

Alarm mode

Descrição Defines the alarm mode of the selected alarm.

Seleção ■ Desl.

LigadoLatching

Ajuste de fábrica Desl.

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Significado das opções

■ Desl.


Nenhum alarme é gerado.

Ligado

O alarme desaparece se a condição do alarme não estiver mais presente (levando em consideração a histerese).

Latching

Todos os alarmes permanecem ativos até que o usuário selecione**Clear alarm** (→ 🖺 **241**) =**Sim** ou a fonte de energia é desligada e ligada.



€ 64 Princípio da avaliação de limite

- Alarm mode ($\rightarrow \square 235$) = Ligado Α
- Alarm mode ($\rightarrow = 235$) = Latching В
- 1 HH alarm value ($\rightarrow \implies 238$)
- 2 H alarm value (→ 🖺 238) 3 Lalarm value ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 239$)
- LL alarm value (→ 🖺 239)
- HH alarm (→ 🖺 239)
- H alarm (→ 🖺 240)
- L alarm (→ 🖺 240) LL alarm (→ 🖺 240)
- "Clear alarm (\rightarrow 🖺 241)" = "Sim" ou liga e desliga
- *10 Hysteresis* (→ **2**42)

Error value

Navegação

□□ Configuração → Config. avançada → Aplicação → Alarm → Alarm → Error value

Pré-requisitos

Alarm mode (\rightarrow \cong 235) \neq Desl.

Descrição

Defines the alarm to be issued if the input value is invalid.

Seleção

- No alarm
- HH+H alarm
- H alarm
- L alarm
- LL+L alarm
- All alarms

Ajuste de fábrica

All alarms

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Seletor de entrada

Navegação

Pré-requisitos

Alarm mode ($\rightarrow \triangleq 235$) \neq Desl.

Descrição

Determines the process variable to be monitored.

Seleção

- Tank level
- Liquid temperature
- Vapor temperature
- Water level
- P1 (bottom)
- P2 (middle)
- P3 (top)
- Observed density value
- Volume
- Velocidade de vazão
- Vazão volumétrica
- Vapor density
- Middle density
- Upper density
- Correction
- Tank level %
- GP 1...4 value
- Measured level
- P3 position
- Tank reference height
- Local gravity
- P1 position
- Manual density
- Tank ullage
- Average profile density
- Lower density
- Upper interface level
- Lower interface level
- Bottom level
- Displacer position
- HART device 1...15 PV
- HART device 1...15 SV
- HART device 1...15 TV
- HART device 1...15 QV
- HART device 1...15 PV mA
- HART device 1...15 PV %
- Element temperature 1...24
- AIO B1-3 value
- AIO C1-3 value
- AIP B4-8 value
- AIP C4-8 value
- Nenhum

Ajuste de fábrica

Nenhum

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Alarm value

Navegação Se Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm value

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🖺 235) ≠ Desl.

Descrição Shows the current value of the process variable being monitored.

Interface do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 None

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

HH alarm value

Navegação \blacksquare Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Alarm \rightarrow HH alarm value

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🖺 235) ≠ Desl.

Descrição Defines the high-high(HH) limit value.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 None

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

H alarm value

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🖺 235) ≠ Desl.

Descrição Defines the high(H) limit value.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 None

Informações adicionais

 Acesso à leitura
 Operador

 Acesso à gravação
 Manutenção

L alarm value

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🖺 235) ≠ Desl.

Descrição Defines the low limit value.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 None

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

LL alarm value

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🖺 235) ≠ Desl.

Descrição Defines the low-low(LL) limit value.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 None

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

HH alarm

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🗎 235) ≠ Desl.

Descrição Shows whether an HH alarm is currently active.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

H alarm

Navegação Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm \rightarrow H alarm

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🖺 235) ≠ Desl.

Descrição Shows whether an H alarm is currently active.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

HH+H alarm

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🗎 235) ≠ Desl.

Descrição Shows whether an HH or H alarm is currently active.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

L alarm

Navegação \bigcirc Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Alarm \rightarrow Lalarm

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🗎 235) ≠ Desl.

Descrição Shows whether an L alarm is currently active.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

LL alarm

Navegação \bigcirc Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Alarm \rightarrow LL alarm

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🗎 235) ≠ Desl.

Descrição Shows whether an LL alarm is currently active.

240

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

LL+L alarm

Navegação → Configuração → Config. avançada → Aplicação → Alarm → Alarm → LL+L alarm

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🖺 235) ≠ Desl.

Descrição Shows whether an LL or L alarm is currently active.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Any error

Navegação \blacksquare Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Alarm \rightarrow Any error

Pré-requisitos Alarm mode (\rightarrow 🖺 235) \neq Desl.

Descrição Show whether any alarm is currently active.

Interface do usuário Desconhecido

InativoAtivoErro

Ajuste de fábrica Desconhecido

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Clear alarm

Navegação Serio Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm \rightarrow Clear alarm

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🖺 235) = Latching

Descrição Deletes an alarm which is still active although the alarm condition is no longer present.

Seleção ■ Não ■ Sim

Ajuste de fábrica Não

T (~	1.		
Inform	acnes	ลดเ	ดากท	າລາເ
111101111	uçocs	uui	CIOI	uis

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Alarm hysteresis

hysteresis

Pré-requisitos Alarm mode (→ 🖺 235) ≠ Desl.

Descrição Defines the hysteresis for the limit values. The hystersis prevents constant changes of the

alarm state if the level is near one of the limit values.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0.001

Informações adicionais

Acesso à leitura	Manutenção
Acesso à gravação	Manutenção

Damping factor

Descrição Defines the damping constant (in seconds).

Entrada do usuário 0 para 999.9 s

Ajuste de fábrica 0 s

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "Safety settings"

Eco de saída perdido

Descrição Defina o comportamento da saída em caso de perda de eco.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Serviço

Significado das opções

Último valor válido

O último valor antes da ocorrência do eco é mantido.

Alarme

O equipamento gera um alarme.

Tempo de atraso do eco perdido

Descrição Tempo entre a perda de eco e a reação definida para a saída do equipamento.

Entrada do usuário 0 para 99 999.9 s

Ajuste de fábrica 60.0 s

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Distância segurança

Descrição Defines the safety distance (measured from the reference point). A warning is issued if the

level rises into the safety distance.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Submenu "Sensor config"

Submenu "Informação"

Qualidade do sinal

Navegação $\blacksquare \square$ Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Sensor config \rightarrow Informação \rightarrow Qualidade sinal

Descrição Mostra a qualidade do valor avaliado de nível.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Amplitude absoluta do eco

Descrição Mostra a amplitude absoluta do nível de sinal avaliado.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Amplitude relativa do eco

Descrição Mostra a amplitude relativa (ou seja, a distância até a curva de avaliação) do sinal avaliado

de nível.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Distância

Navegação

Descrição

Distância entre a borda inferior do flange do dispositivo e a superfície do produto.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Submenu "Rastreamento do eco"

→ Rastreamento eco

Modo de avaliação

avaliação

Descrição Define o modo de avaliação para o rastreamento do eco.

Seleção ■ Histórico de intervalo curto

■ Histórico desativado

Ajuste de fábrica Histórico de intervalo curto

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Significado das opções

■ Histórico de intervalo curto

Além de algoritmos estáticos, um sinal de eco dinâmico é gerado e avaliado continuamente.

■ Histórico desativado

A curva envelope é avaliado apenas estatisticamente.

Reset do histórico

histórico

Descrição Apaque o histórico do eco tracking.

Seleção ■ Reset efectuado

■ Reiniciar rastreamento do eco

■ Excluir histórico

Ajuste de fábrica Reset efectuado

Informações adicionais

 Acesso à leitura
 Operador

 Acesso à gravação
 Manutenção

Significado das opções:

Redefinição (reset) executada
 Não inicia uma ação, é somente uma opção de exibição. É exibido assim que uma operação de redefinição (reset) foi concluída.

Excluir histórico

Os rastreamentos de ecos e do tanque são redefinidos.

Submenu "Exibição"

Este menu é visível somente se o equipamento tiver um display local.

Language

Pré-requisitos O equipamento tem um display local .

Descrição Definir idioma do display.

Seleção ■ English

Deutsch

русский язык (Russian)日本語 (Japanese)

■ Español ■ 中文 (Chinese)

Ajuste de fábrica English

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Operador

Formato de exibição

Pré-requisitos O equipamento tem um display local .

Descrição Selecionar como os valores medidos são exibidos no display.

Seleção ■ 1 valor, tamanho máx.

■ 1 gráfico de barras + 1 valor

2 valores

■ 1 valor grande + 2 valores

4 valores


Ajuste de fábrica 1 valor, tamanho máx.

Informações adicionais




A0019963


■ 65 "Formato de exibição" = "1 valor, tamanho máx."




■ 66 "Formato de exibição" = "1 gráfico de barras + 1 valor"



■ 67 "Formato de exibição" = "2 valores"



■ 68 "Formato de exibição" = "1 valor grande + 2 valores"



■ 69 "Formato de exibição" = "4 valores"

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Operador

- Se for especificado um número maior de valores medidos que o permitido pelo display selecionado, os valores se alternam no display do equipamento. O tempo de exibição até a última alteração é configurado no parâmetro Intervalo exibição (→ ≜ 253).

Exibir valor 1 para 4

Pré-requisitos O equipamento tem um display local .

Descrição

Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.

Seleção

- Nenhum ¹⁰⁾
- Tank level
- Measured level
- Nível linearizado
- Tank level %
- Water level ¹⁰⁾
- Liquid temperature ¹⁰⁾
- Vapor temperature ¹⁰⁾
- Air temperature ¹⁰⁾
- Tank ullage
- Tank ullage %
- Observed density value ¹⁰⁾
- P1 (bottom) ¹⁰⁾
- P2 (middle) 10)
- P3 (top) ¹⁰⁾
- GP 1 value ¹⁰⁾
- GP 2 value ¹⁰⁾
- GP 3 value ¹⁰⁾
- GP 4 value ¹⁰⁾
- Gauge command ¹⁰⁾
- Gauge status ¹⁰⁾
- AIO B1-3 value ¹⁰⁾
- \blacksquare AIO B1-3 value mA $^{10)}$
- AIO B1-3 value % ¹⁰⁾
- AIO C1-3 value ¹⁰⁾
- AIO C1-3 value mA ¹⁰⁾
- AIO C1-3 value mA
- AIP B4-8 value ¹⁰⁾
- AIP B4-8 value mA ¹⁰⁾
- AIP B4-8 value % 10)
- AIP C4-8 value 10)
- AIP C4-8 value mA ¹⁰⁾
- AIP C4-8 value % 10)

Ajuste de fábrica

Dependendo da versão do equipamento

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Direito de gravação	Manutenção

ponto decimal em 1 para 4

Navegação

□ Configuração → Config. avançada → Exibição → Posic. dec. 1

Pré-requisitos

O equipamento tem um display local.

Descrição

Essa seleção não afeta a medição e a precisão do equipamento.

¹⁰⁾ não disponível para parâmetro **Exibir valor 1**

Seleção

■ X

■ X.X

■ X.XX

X.XXXX.XXXX

Ajuste de fábrica

X.X

Informações adicionais

A configuração não afeta a precisão da medição ou de processamento do equipamento.

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Separador

Navegação

■ Configuração → Config. avançada → Exibição → Separador

Pré-requisitos

O equipamento tem um display local .

Descrição

Selecionar separador decimal para exibição de valores numéricos.

Seleção

•

Ajuste de fábrica

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Formato do número

Â

Navegação

Pré-requisitos

O equipamento tem um display local.

Descrição

Escolher formato do número para o display.

Seleção

Decimalft-in-1/16"

Ajuste de fábrica

Decimal

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

i

O opção **ft-in-1/16"** é válido apenas para valores de distância.

252

Cabeçalho

Pré-requisitos O equipamento tem um display local .

Descrição Selecionar conteúdo do cabeçalho no display local.

Seleção ■ Tag do equipamento

Texto livre

Ajuste de fábrica Tag do equipamento

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Significado das opções

■ Tag do equipamento

O conteúdo do cabeçalho é definido em parâmetro **Tag do equipamento** (→ 🖺 137).

■ Texto livre

O conteúdo do cabeçalho é definido em parâmetro **Texto do cabeçalho** ($\rightarrow riangleq 253$).

Texto do cabeçalho	

Pré-requisitos Cabeçalho (→ 🖺 253) = Texto livre

Descrição Inserir texto do cabeçalho do display.

Entrada do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (11)

Ajuste de fábrica TG-Platform

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Intervalo exibição

Descrição Determina o tempo que as variaveis são mostradas no display, se o display altera entre

diferentes valores.

Entrada do usuário 1 para 10 s

Ajuste de fábrica 5 s

Informações adicionais

Este parâmetro só é relevante se o número de valores de medição selecionados exceder o número de valores que o formato de exibição selecionado pode exibir simultaneamente.

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Operador

Amortecimento display

Navegação □ Configuração → Config. avançada → Exibição → Amortec. display

Pré-requisitos O equipamento tem um display local.

Descrição Ajustar tempo de reação do display para flutuações no valor medido.

Entrada do usuário 0.0 para 999.9 s

 $0.0 \, s$ Ajuste de fábrica

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Luz de fundo

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibição → Luz de fundo

Pré-requisitos O equipamento tem um display local.

Descrição Ligar/Desligar a luz de fundo do display.

Seleção Desabilitar

Habilitar

Habilitar Ajuste de fábrica

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Operador

Contraste da tela

Navegação □ Configuração → Config. avançada → Exibição → Contraste tela

Pré-requisitos O equipamento tem um display local.

Descrição Ajustar contraste do display local para as condições ambientes (ex.: iluminação ou ângulo

de leitura)

Entrada do usuário 20 para 80 %

Ajuste de fábrica 30%

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Operador

Submenu "System units"

Units preset

Descrição Defines a set of units for length, pressure and temperature.

Seleção ■ mm, bar, °C ■ m, bar, °C

- mm, PSI, °C ■ ft, PSI, °F
- ft-in-16, PSI, °F
 ft-in-8, PSI, °F
 Valor do cliente

Ajuste de fábrica

mm. bar. °C

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Se o opção **Valor do cliente** for selecionado, as unidades são definidas nos seguintes parâmetros. Em qualquer outro caso, esses parâmetros somente leitura são usados para indicar a respectiva unidade:

- Unidade de distância (→ 🖺 256)
- Unidade de pressão (→ 🖺 257)
- Unidade de temperatura (→ 🖺 257)

Unidade de distância

Descrição Select distance unit.

Seleção Unidade SI Unidade US

m
 ft
 in
 cm
 ft-in-16
 ft-in-8

Ajuste de fábrica mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção (se Units preset (→ 🖺 137) = Valor do cliente)

Unidade de pressão Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow System units \rightarrow Unidade pressão Navegação Unidade US Seleção Unidade SI Outra unidade ■ bar psi ■ inH2O ■ Pa ■ inH2O (68°F) ■ kPa ■ ftH2O (68°F) ■ MPa ■ mmH2O ■ mbar a ■ mmHg Ajuste de fábrica bar Informações adicionais Acesso à leitura Operador Manutenção (se**Units preset (→ 🖺 137) = Valor do cliente**) Acesso à gravação

Unidade de temperatura		6
Navegação	©□ Configuração → Co	onfig. avançada → System units → Unid temperatura
Descrição	Selecionar a unidade de temperatura.	
Seleção	<i>Unidade SI</i> ■ °C ■ K	Unidade US ■ °F ■ °R
Ajuste de fábrica	$^{\circ}$ C	
Informações adicionais	Acesso à leitura	Operador
	Acesso à gravação	Manutenção (se Units preset (→ 🖺 137) = Valor do cliente)

Unidade de densidade				
Navegação	■ Configuração	→ Config. avançada → System u	units → Unid densidade	
Descrição	Selecionar unidade de densidade.			
Seleção	<i>Unidade SI</i> ■ g/cm³ ■ g/ml ■ g/l ■ kg/l ■ kg/dm³ ■ kg/m³	Unidade US ■ lb/ft³ ■ lb/gal (us) ■ lb/in³ ■ STon/yd³	Outra unidade ■ °API ■ SGU	

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção (se Units preset (→ 🗎 137) = Valor do cliente)

Submenu "Date / time"

Data/Hora

Descrição Displays the device internal real time clock.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Set date

Descrição Controla a configuração do relógio em tempo real.

Seleção ■ Selecione

Abortar

Iniciar

■ Confirm time

Ajuste de fábrica Selecione

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Significado das opções

Selecione

Incentiva o usuário a selecionar uma ação.

Abortar

Descarta data e hora inseridas.

Iniciar

Inicia a configuração do relógio em tempo real.

Confirm time

Configura o relógio em tempo real para a data e hora inseridas.

Ano

Navegação Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Date / time \rightarrow Ano

Pré-requisitos Set date (→ 🖺 259) = Iniciar

Descrição Insira o ano corrente.

Entrada do usuário 2 016 para 2 079

Ajuste de fábrica 2016

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Mês 🗈

Navegação Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Date / time \rightarrow Mês

Pré-requisitos Set date (→ 🗎 259) = Iniciar

Descrição Insira o mês corrente.

Entrada do usuário 1 para 12

Ajuste de fábrica 1

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Dia 🗈

Navegação \square Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Date / time \rightarrow Dia

Pré-requisitos Set date (→ 🗎 259) = Iniciar

Descrição Insira o dia corrente.

Entrada do usuário 1 para 31

Ajuste de fábrica 1

Informações adicionais Acesso à lei

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Hora

Navegação \square Configuração \rightarrow Config. avançada \rightarrow Date / time \rightarrow Hora

Pré-requisitos Set date (→ 🖺 259) = Iniciar

Descrição Insira a hora corrente.

Entrada do usuário 0 para 23

Ajuste de fábrica 0

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Minuto ©

Pré-requisitos Set date (→ 🖺 259) = Iniciar

Descrição Insira o minuto corrente.

Entrada do usuário 0 para 59

Ajuste de fábrica 0

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Assistente "Confirmação SIL"



■ A assistente **Confirmação SIL** está disponível apenas para equipamentos com aprovação SIL ou WHG (Recurso 590: "Aprovação adicional", opção LA: "SIL" ou LC: "WHG prevenção contra transbordamento") os quais **não** estão no momento no estado de bloqueio SIL ou WHG.

A assistente Confirmação SIL é necessária para bloquear o equipamento de acordo com SIL ou WHG. Para detalhes, consulte o "Functional Safety Manual" do equipamento, que descreve o procedimento de bloqueio e os parâmetros do assistente.

Navegação

□ Configuração → Config. avançada → Confirmação SIL

Assistente "SIL/WHG desactivado"



- A assistente SIL/WHG desactivado está disponível apenas para equipamentos com aprovação SIL ou WHG (Recurso 590: "Aprovação adicional", opção LA: "SIL" ou LC: "WHG prevenção contra transbordamento") os quais não estão no momento no estado de bloqueio SIL ou WHG.
- A assistente SIL/WHG desactivado é necessária para desfazer o bloqueio do equipamento de acordo com SIL ou WHG. Para detalhes, consulte o "Functional Safety Manual" do equipamento, que descreve o procedimento de bloqueio e os parâmetros do assistente.

Navegação

□ Configuração → Config. avançada → SIL/WHG desactiv

Submenu "Administração"

Navegação ☐ Configuração → Config. avançada → Administração

Definir código de acesso

Navegação

■ Configuração → Config. avançada → Administração → Definir cód aces

Descrição

Definir código de liberação para acesso à escrita aos parâmetros.

Entrada do usuário

0 para 9999

Ajuste de fábrica

0

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Direito de gravação	Manutenção

- Se o ajuste de fábrica não for alterado ou 0 for definido como o código de acesso, os parâmetros não são protegidos contra gravação e os dados da configuração do equipamento poderão sempre ser modificados. O usuário está conectado com a função *Manutenção*.
- A proteção contra gravação afeta todos os parâmetros marcados com o símbolo nesse documento.
- Uma vez definido o código de acesso, os parâmetros protegidos contra gravação somente podem ser modificados se o código de acesso for inserido em parâmetro Inserir código de acesso (→ 🖺 143).

Reset do equipamento		
Navegação	© □ Configuração → Config. avançada → Administração → Reset do equip	
Descrição	Restabelece a configuração do dispositivo - totalmente ou em parte - para uma con definida	dição
Seleção	 Cancelar Para padrões de fábrica Reiniciar aparelho 	
Ajuste de fábrica	Cancelar	

Informações adicionais

Significado das opções

Cancelar

Sem ação

Para padrões de fábrica

Todos os parâmetros são redefinidos com o ajuste de fábrica específico do código do produto.

Reiniciar aparelho

A reinicialização redefine todos os parâmetros que estão armazenados na memória volátil (RAM) para o ajuste de fábrica (por exemplo, dados dos valores medidos). A configuração do equipamento permanece inalterada.

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

15.4 Menu "Diagnóstico"

Navegação 🗐 🖺 Diagnóstico

Diagnóstico atual

Navegação

□ □ Diagnóstico → Diag. Atual

Descrição

Mostra a mensagem atual de diagnóstico.

Se muitas mensagens estão ativas ao mesmo tempo, as que possuírem maior prioridade serão exibidas.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

O display consiste em:

- Símbolo para o comportamento de evento
- Código para comportamento de diagnóstico
- Horário da ocorrência da operação
- Texto de evento
- Se várias mensagens estiverem ativas ao mesmo tempo, as mensagens com prioridade máxima são exibidas.
- As informações sobre o que está gerando a mensagem, bem como as medidas a serem tomadas, podem ser visualizadas através do símbolo (1) no display.

Reg. de data e hora

Navegação

□ □ Diagnóstico → Reg DataHora

Descrição

Exibe o carimbo de data e hora da mensagem de diagnóstico ativa no momento.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Diagnóstico anterior

Navegação

□ □ Diagnóstico → Diag. anterior

Descrição

Exibe a mensagem de diagnóstico para o último evento de diagnóstico que terminou.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

O display consiste em:

- Símbolo para o comportamento de evento
- Código para comportamento de diagnóstico
- Horário da ocorrência da operação
- Texto de evento
- Se várias mensagens estiverem ativas ao mesmo tempo, as mensagens com prioridade máxima são exibidas.
- As informações sobre o que está gerando a mensagem, bem como as medidas a serem tomadas, podem ser visualizadas através do símbolo (i) no display.

Reg. de data e hora

Navegação

■ □ Diagnóstico → Reg DataHora

Descrição

Exibe o carimbo de data e hora da mensagem de diagnóstico gerada para o último evento de diagnóstico que terminou.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Tempo de operação desde reinício

Navegação

□ □ Diagnóstico → Tempo operação

Descrição

Indica há quanto tempo o equipamento está em operação desde a última vez que o equipamento foi reiniciado.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Tempo de operação

Navegação

■ □ Diagnóstico → Tempo operação

Descrição

Indica por quanto tempo o equipamento esteve em operação.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Data/Hora

Descrição Displays the device internal real time clock.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

15.4.1 Submenu "Lista de diagnóstico"

Diagnóstico 1 para 5

Descrição Exibe a atual mensagem de diagnostico com maior prioridade.

Informações adicionais O display consiste em:

Símbolo para o comportamento de eventoCódigo para comportamento de diagnóstico

■ Horário da ocorrência da operação

■ Texto do evento

Reg. de data e hora 1 para 5

Descrição Registro de hora da mensagem de diagnóstico.

15.4.2 Submenu "Informações do equipamento"

Tag do equipamento

Descrição Mostra a etiqueta do equipamento.

Interface do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais

Ajuste de fábrica - none -

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Número de série

Descrição O número de série é um código alfanumérico exclusivo que identifica o dispositivo.

Está impresso na placa de identificação.

Em combinação com o aplicativo Operations, é possível acessar toda a documentação

relacionada ao dispositivo.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Versão do firmware

Descrição Exibe a versão do firmware do equipamento instalado.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Firmware CRC

Navegação

□ Diagnóstico → Info do equip → Firmware CRC

Descrição

Result of the cyclic redundancy check of the firmware.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Weight and measures configuration CRC

Navegação

■ Diagnóstico → Info do equip → W&M config CRC

Descrição

Result of the cyclic redundancy check of the weights and measure relevant parameters.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Nome do equipamento

Navegação

Descrição

Use esta função para exibir o nome do dispositivo. Também pode ser encontrado na placa de identificação.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Código do equipamento

Navegação

Descrição

Mostra o order code do equipamento.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Serviço

Código estendido do equipamento 1 para 3

Navegação \Box Diagnóstico \rightarrow Info do equip \rightarrow Cód.estend.eq. 1

Descrição Exibe as três partes do código do pedido estendido.

Interface do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Serviço

O código do pedido estendido indica a opção selecionada de todos recursos pedidos e então identifica unicamente o equipamento.

15.4.3 Submenu "Simulação"

Acesso de leitura	Manutenção	
-------------------	------------	--

Simulação de alarme

Descrição Liga/Desliga o alarme do equipamento.

Seleção ■ Desl.

Ligado

Desl.

Informações adicionais

Ajuste de fábrica

 Acesso à leitura
 Operador

 Acesso à gravação
 Manutenção

Evento do diagnóstico de simulação

Descrição Selecione um evento de diagnóstico para simular esse evento.

Seleção Os eventos de diagnóstico do equipamento

Ajuste de fábrica Desl.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Para finalizar a simulação, selecione **Desl.**.

Distância simulada on

Descrição Switches the distance simulation on or off.

Seleção ■ Desl.

■ Ligado

Ajuste de fábrica

Desl.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Distância de simulação

Pré-requisitos Distância simulada on (→ 🖺 272) = Ligado

Descrição Defines the distance value to be simulated.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Simulação saída de corrente N

Pré-requisitos ■ O equipamento tem um módulo analógico E/S.

■ Modo de operação (→ 🖺 158) =4..20mA output ou HART slave +4..20mA output

Descrição Switches the simulation of the current on or off.

Seleção ■ Desl.

Ligado

Ajuste de fábrica Desl.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Valor da simulação

Pré-requisitos Simulação saída de corrente (→ 🖺 273) = Ligado

Descrição Defines the current to be simulated.

Entrada do usuário 3.4 para 23 mA

Ajuste de fábrica A corrente no momento da simulação foi iniciada.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

15.4.4 Submenu "Verificação do aparelho"

Iniciar verificação do aparelho

Descrição Starts the device check.

Seleção ■ Não

Sim

Ajuste de fábrica Não

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Resultado de verificação do aparelho

Descrição Shows the overall result of the device check.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

O equipamento possui uma função que detecta e reporta qualquer interferência devido à uma situação de instalação desfavorável. Aqui, as amplitudes dos sinais medidos são monitoradas, que se referem à interferência na faixa próxima.

Nível do sinal

Pré-requisitos Visível apenas após uma verificação do equipamento.

Descrição Shows the result of the device check for the level signal.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Distância próxima

Pré-requisitos Visível apenas após uma verificação do equipamento

Descrição Shows the result of the device check for the near distance area.

Informações adicionais

Acesso à leitura	Operador
Acesso à gravação	-

15.4.5 Submenu "LRC 1 para 2"

Configuração da função de verificação de referência de nível (LRC) → 🖺 82

LRC Mode

Descrição Activates or deactivates one of the level reference check (LRC) modes.

Seleção ■ Desl.

Compare with level device
 Compare with level switch
 Measure reference point *

Ajuste de fábrica Desl.

Informações adicionais Acesso de leitura Operador

Acesso à gravação Manutenção

Informações adicionais A opção do Measure reference point não está disponível para o NMS8x.

Allowed difference

Navegação $\blacksquare \Box$ Diagnóstico \rightarrow LRC 1 para 2 \rightarrow Allowed diff.

Descrição Defines the allowed difference between the tank level and the reference.

Entrada do usuário 1 para 1000 mm

Ajuste de fábrica 10 mm

Informações adicionais

 Acesso de leitura
 Operador

 Acesso à gravação
 Manutenção

^{*} Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Check fail threshold

Navegação

□ Diagnóstico → LRC → LRC 1 para 2 → Fail threshold

Descrição

Defines how many minutes the comparison has to fail before the check is failed. Note:

Only for mode "Compare with level device".

Entrada do usuário

1 para 60

Ajuste de fábrica

3

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Reference level source

Navegação

Descrição

Defines the source for the reference level. Note: Only for mode "Compare with level device".

Seleção

- No input value
- HART device 1 level
- HART device 2 level *
- HART device 3 level 3
- HART device 4 level
- HART device 5 level
- HART device 6 level
- HART device 7 level
- HART device 8 level
- HART device 9 level *
- HART device 10 level *
- HART device 11 level
- HART device 12 level ³
- HART device 13 level *
- HART device 14 level *
- HART device 15 level *

Ajuste de fábrica

No input value

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

278

Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Reference switch source

Navegação \blacksquare Diagnóstico \rightarrow LRC 1 para 2 \rightarrow Reference source

Descrição Defines the source for the reference switch. Note: Only for mode "Compare with level

switch".

Seleção ■ Nenhum

■ Digital A1-2

■ Digital A3-4

■ Digital B1-2

■ Digital B3-4

■ Digital C1-2

■ Digital C3-4

■ Digital D1-2

■ Digital D3-4

Ajuste de fábrica Nenhum

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Reference switch mode

Navegação \blacksquare Diagnóstico \rightarrow LRC 1 para 2 \rightarrow Ref. switch mode

Descrição Defines the switch direction for which the reference check is executed. Note: Only for

mode "Compare with level switch".

Seleção ■ Active -> Inactive

■ Inactive -> Active

Ajuste de fábrica Active -> Inactive

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Reference level

Navegação \blacksquare Diagnóstico \rightarrow LRC 1 para 2 \rightarrow Reference level

Descrição Shows the current reference level. Note: Only for mode "Compare with level device".

Interface do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Reference switch level

Navegação $\blacksquare \blacksquare$ Diagnóstico \rightarrow LRC 1 para 2 \rightarrow Reference level

Descrição Defines the position of the reference switch as level. Note: Only for mode "Compare with

level switch".

Entrada do usuário 0 para 10 000.00 mm

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Reference point level

Navegação \blacksquare Diagnóstico \rightarrow LRC 1 para 2 \rightarrow Ref. point level

Descrição Defines the position of the reference point as level. Note: Only for mode "Measure

reference point".

Entrada do usuário 0 para 10 000.00 mm

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Reference switch state

Navegação \blacksquare Diagnóstico \rightarrow LRC 1 para 2 \rightarrow Ref.switch state

Descrição Shows the current state of the reference switch (e.g. "active"). Note: Only for mode

"Compare with level switch".

Interface do usuário • Desconhecido

■ Inativo

Ativo

■ Erro

Ajuste de fábrica Desconhecido

280

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	-

Start reference measurement

Navegação $\blacksquare \blacksquare$ Diagnóstico \rightarrow LRC 1 para 2 \rightarrow Start ref. meas.

Descrição Starts the measurement of the reference point and executes the check. Note: Only for

mode "Measure reference point".

Seleção ■ Não

■ Sim

Não

Ajuste de fábrica

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Manutenção

Check level

Navegação \blacksquare Diagnóstico \rightarrow LRC 1 para 2 \rightarrow Check level

Descrição Shows the tank level at which the reference check has been executed.

Interface do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ajuste de fábrica 0 mm

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Desenvolvimento

Check status

Navegação \blacksquare Diagnóstico \rightarrow LRC 1 para 2 \rightarrow Check status

Descrição Shows the status of the reference check execution (e.g. "passed").

Interface do usuário ■ not executed

■ Passou

■ Falha

■ Not possible

Ajuste de fábrica not executed

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	Desenvolvimento

Check timestamp

Descrição Shows the timestamp at which the reference check has been executed.

Interface do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais

Ajuste de fábrica

Informações adicionais

Acesso de leitura	Operador
Acesso à gravação	-

282

Micropilot NMR81 Índice

Índice

Símbolos	С
#blank# (Parâmetro)	Cabeçalho (Parâmetro)
	Cálculo do tanque
09	Correção térmica do tanque (CTSh) 81
0 % value (Parâmetro)	Deformação hidrostática do tanque (HyTD) 80
100 % value (Parâmetro) 155, 163, 186	Medição direta de nível
	Sistemas híbridos de medição em tanques (HTMS) 79
Α	Calibration temperature (Parâmetro) 217
Acesso ao menu de operação	Chave de proteção contra gravação 56
Acessórios	Check fail threshold (Parâmetro) 278
Específicos da comunicação	Check level (Parâmetro) 281
Específicos do serviço	Check status (Parâmetro) 281
Administração (Submenu)	Check timestamp (Parâmetro) 282
Air density (Parâmetro)	Clear alarm (Parâmetro) 241
Air temperature (Parâmetro)	CLG (Submenu)
Air temperature source (Parâmetro)	CLG corrected level (Parâmetro)
Alarm (Submenu)	CLG correction value (Parâmetro)
Alarm 1 input source (Parâmetro) 180	CLG mode (Parâmetro) 219
Alarm 2 input source (Parâmetro)	CLG to tank level (Parâmetro)
Alarm hysteresis (Parâmetro)	Código de acesso
Alarm mode (Parâmetro)	Código de data HART (Parâmetro) 193
Alarm value (Parâmetro)	Código do equipamento (Parâmetro) 270
Alarmes (avaliação de limite)	Código estendido do equipamento 1 (Parâmetro) 271
Allowed difference (Parâmetro)	Comissionamento 62
Ambient pressure (Parâmetro)	Communication interface protocol (Parâmetro) 173
Amortecimento display (Parâmetro)	Communication interface protocol variant
Amplitude absoluta do eco (Parâmetro) 245	(Parâmetro)
Amplitude relativa do eco (Parâmetro) 245	Communication status (Parâmetro) 146
Analog I/O (Submenu)	Componentes do sistema
Analog input 0% value (Parâmetro)	Comunicação (Submenu)
Analog input 100% value (Parâmetro) 164	Conceito de reparo
Analog input source (Parâmetro)	Configuração (Menu)
Analog IP (Submenu)	Configuração (Submenu) 174, 177, 181, 184
Ano (Parâmetro)	Configuração avançada (Submenu) 143
Any error (Parâmetro)	Configurações avançadas
Aplicação	Configurações iniciais 62
Risco residual	Confirmação SIL (Assistente) 262
Aplicação (Submenu)	Confirmar distância (Parâmetro) 139
Aplicação de tancagem	Contact type (Parâmetro)
Armazenamento	Contraste da tela (Parâmetro) 254
Assistência técnica da Endress+Hauser	Correção da fase gasosa
Manutenção	Corrente fixa (Parâmetro)
Reparos	Covered tank (Parâmetro)
Confirmação SIL	CTSh (Submenu)
	CTSh correction value (Parâmetro)
Forget device	CTSh mode (Parâmetro) 216
Assistente de visualização	D
Atribuir PV (Parâmetro)	_
Atribuir QV (Parâmetro)	Damping factor (Parâmetro)
Atribuir SV (Parâmetro)	Data/Hora (Parâmetro)
Atribuir TV (Parâmetro)	Date / time (Submenu)
1 v (1 arametro)	DD
В	Definir o tipo do valor modido
Baudrate (Parâmetro)	Definir o tipo de valor medido
Bloqueio do teclado	Deformation factor (Parâmetro)
	Denisidade (Subinend)

Índice Micropilot NMR81

Densidade da água (Parâmetro)	Expected SIL/WHG chain (Parâmetro) 167, 172
Density value (Parâmetro)	F
Descarte	-
Desconexão dos equipamentos HART 69	Firmware CRC (Parâmetro)
Descrições do equipamento 61	Float swap mode (Parâmetro)
Descritor HART (Parâmetro)	Forget device (Assistente)
Devolução	Forget device (Parâmetro)
Dia (Parâmetro)	Formato de exibição (Parâmetro) 249
Diagnóstico (Menu)	Formato do número (Parâmetro) 252
Diagnóstico 1 para 5 (Parâmetro) 268	Função do documento 6
Diagnóstico anterior (Parâmetro) 265	Funções do usuário
Diagnóstico atual (Parâmetro)	•
Diagnósticos	G
Símbolos	Gas 1 para 4 (Parâmetro)
Digital input source (Parâmetro)	Gas 1 para 4 ratio (Parâmetro)
Digital Xx-x (Submenu)	Gas 1 para 4 refractive index (Parâmetro) 221
Dip Freeze (Parâmetro)	Gauge current (Parâmetro)
Dip-table (Submenu)	GP 1 name (Parâmetro)
Discrete 1 selector (Parâmetro)	GP Value 1 (Parâmetro)
	GP Value 2 (Parâmetro)
Display	GP Value 3 (Parâmetro)
Display local	GP Value 4 (Parâmetro)
ver Mensagem de diagnósticos	GP values (Submenu)
ver Na condição de alarme	Gravar mapa (Parâmetro)
Distância (Parâmetro)	Oravar mapa (r arametro)
Distância de Bloqueio (Parâmetro)	Н
Distância de simulação (Parâmetro) 273	H alarm (Parâmetro)
Distância próxima (Parâmetro) 276	H alarm value (Parâmetro)
Distância segurança (Parâmetro) 227, 243	HART Device(s) (Submenu)
Distância simulada on (Parâmetro) 272	HART devices (Submenu)
Documento	
Função 6	HART escravo + saída 4-20mA 90
_	HART output (Submenu)
E	HH alarm (Parâmetro)
Eco de saída perdido (Parâmetro) 243	HH alarm value (Parâmetro)
Editor de texto	HH+H alarm (Parâmetro) 240
Editor numérico	Histerese (Parâmetro)
Element position (Submenu)	Histórico do firmware
Element position 1 para 24 (Parâmetro) 131	Hora (Parâmetro)
Element temperature (Submenu)	HTMS (Submenu)
Element temperature 1 para 24 (Parâmetro) 131	HTMS mode (Parâmetro)
Elementos de operação	HyTD (Submenu)
Mensagem de diagnósticos	HyTD correction value (Parâmetro) 211
Empty (Parâmetro)	HyTD mode (Parâmetro) 211
Entrada 4-20mA	
Entradas digitais	I
Entradas HART	ID do equipamento (Parâmetro) 175
Error event type (Parâmetro)	ID do software (Parâmetro) 182
Error value (Parâmetro)	Idioma do display 62
Erros	Informação (Submenu)
Especificações para o pessoal	Informação corretiva
	Informações de diagnóstico
Esquema da ligação elétrica	FieldCare
Estabelecendo a conexão entre FieldCare e do	Informações do equipamento (Submenu) 269
equipamento	Iniciar verificação do aparelho (Parâmetro) 275
Etiqueta de identificação	Input value (Parâmetro)
Evento de diagnósticos	Input value % (Parâmetro)
Evento do diagnóstico de simulação (Parâmetro) 272	Input value in mA (Parâmetro)
Eventos de diagnóstico	Input value percent (Parâmetro)
Exibição (Submenu)	Input/output (Submenu)
Exibir valor 1 (Parâmetro)	
	Inserir código de acesso (Parâmetro) 143

Micropilot NMR81 Índice

Instruções de segurança Básica	Minimum probe temperature (Parâmetro)
Intervalo exibição (Parâmetro)	Minuto (Parâmetro)
L	Modo de falha (Parâmetro)
L alarm (Parâmetro)	Modo de operação (Parâmetro) 146, 152, 158, 168
L alarm value (Parâmetro)	Modo de tabela (Parâmetro)
Language (Parâmetro)	Módulo de E/S analógico
Level mapping (Parâmetro)	•
Limpeza	N
Limpeza externa	Nível (Submenu)
Limpeza externa	Nível de evento
Line impedance (Parâmetro)	Explicação
Linear expansion coefficient (Parâmetro)	Símbolos
Liquid temp source (Parâmetro)	Nível do sinal (Parâmetro)
Liquid temperature (Parâmetro)	NMT element values (Submenu)
Lista de diagnóstico	Nº de preâmbulos (Parâmetro)
LL alarm (Parâmetro)	Nome do equipamento (Parâmetro) 145, 270
LL alarm value (Parâmetro)	Number of devices (Parâmetro)
LL+L alarm (Parâmetro)	Número de série (Parâmetro)
Lower interface level (Parâmetro)	ivalificio de serie (i arametro)
LRC 1 para 2 (Submenu)	0
LRC Mode (Parâmetro)	Observed density (Parâmetro) 132, 202
Luz de fundo (Parâmetro)	Observed density source (Parâmetro) 202
	Observed density temperature (Parâmetro) 132
M	Offset standby distance (Parâmetro) 127
Manual air temperature (Parâmetro) 199	Operabilidade
Manual density (Parâmetro)	Operação (Menu)
Manual liquid temperature (Parâmetro)	Output density (Parâmetro)
Manual vapor temperature (Parâmetro) 200	Output level (Parâmetro)
Manual water level (Parâmetro)	Output pressure (Parâmetro)
Manutenção	Output temperature (Parâmetro)
Materiais medidos	Output values (Parâmetro)
Maximum probe temperature (Parâmetro)	Output vapor temperature (Parâmetro)
Measured level (Parâmetro)	output rapor temperature (rarametro)
Measured lower density (Parâmetro)	P
Measured middle density (Parâmetro) 133	P1 (bottom) (Parâmetro)
Measured upper density (Parâmetro) 133	P1 (bottom) manual pressure (Parâmetro) 204
Medição de nível	P1 (bottom) source (Parâmetro) 204
Medidas corretivas	P1 absolute / gauge (Parâmetro) 205
Fechamento	P1 offset (Parâmetro)
Recorrer	P1 position (Parâmetro)
Mensagem de diagnóstico	P3 (top) (Parâmetro)
Mensagem HART (Parâmetro)	P3 (top) source (Parâmetro) 206
Mensagens102Mensagens de diagnóstico102	P3 absolute / gauge (Parâmetro) 207
Menu	P3 offset (Parâmetro) 207
Configuração	P3 position (Parâmetro)
Diagnóstico	Papel do usuário (Parâmetro)
Operação	Paridade (Parâmetro)
Menu de operação	Polling address (Parâmetro) 145
Interface de serviço e FieldCare 58	ponto decimal em 1 (Parâmetro)
Tankvision Tank Scanner NXA820 e FieldCare 58	Ponto final do mapeamento (Parâmetro) 141
Mês (Parâmetro)	Porcentagem da faixa (Parâmetro)
Minimum level (Parâmetro)	Pressão (Submenu)
Minimum pressure (Parâmetro)	Probe position (Parâmetro)
I	

Índice Micropilot NMR81

Process value (Parâmetro) 154, 165	Simulação saída de corrente N (Parâmetro) 273
Process variable (Parâmetro) 154, 164	Sinais de status
Proteção contra gravação	Sinal de Status (Parâmetro)
Por meio da chave de proteção contra gravação 56	Slot B ou C
Proteção contra gravação de hardware	Span de corrente (Parâmetro)
Proteção das configurações	Start reference measurement (Parâmetro) 281
Prothermo temperatura	Starting level (Parâmetro)
PV mA selector (Parâmetro)	Status de bloqueio (Parâmetro)
PV source (Parâmetro)	Submenu
1 v bource (r drametro)	Administração
Q	Alarm
Qualidade do sinal (Parâmetro)	Analog I/O
~ '	Analog IP
R	Aplicação
Rastreamento do eco (Submenu) 247	CLG
Readback value (Parâmetro)	Comunicação
Recalibração	Configuração
Reference level (Parâmetro)	Configuração avançada
Reference level source (Parâmetro) 278	CTSh
Reference point level (Parâmetro) 280	Date / time
Reference switch level (Parâmetro) 280	Densidade
Reference switch mode (Parâmetro) 279	Digital Xx-x
Reference switch source (Parâmetro) 279	Dip-table
Reference switch state (Parâmetro) 280	Element position
Reg. de data e hora (Parâmetro) 265, 266	Element temperature
Reg. de data e hora 1 para 5 (Parâmetro) 268	Exibição
Relógio em tempo real	GP values
Reset do equipamento (Parâmetro)	HART Device(s)
Reset do histórico (Parâmetro)	HART devices
Resolução de falhas	HART output
Resultado de verificação do aparelho (Parâmetro) 275	HTMS
RTD	
RTD connection type (Parâmetro)	HyTD
RTD type (Parâmetro)	Informações do equipamento
3, F = (2 ================================	, <u> </u>
S	Input/output
Safety settings (Submenu) 243	LRC 1 para 2
Saída 4-20mA	Nível
Saída Modbus	NMT element values
Saída V1	Pressão
Saída WM550	Rastreamento do eco
Saídas digitais	Safety settings
Segurança do ambiente de trabalho 10	Sensor config
Segurança do produto	Simulação
Segurança operacional	System units
Seletor de entrada (Parâmetro)	Tank calculation 290
Sensor config (Submenu)	Tank configuration
Separador (Parâmetro)	Temperatura
Set date (Parâmetro)	V1 input selector
Set level (Parâmetro)	Verificação do aparelho
Significado das teclas	WM550 input selector
SIL/WHG desactivado (Assistente) 262	
Símbolos de bloqueio de estado 48	Substituição de equipamento
Símbolos de navegação 50	Substituição de um equipamento
Símbolos de status do valor medido 48	Supressão de eco (mapa)
Símbolos do assistente de navegação 51	Supressão do eco de interferência (mapa)
Simulação	System polling address (Parâmetro)
Simulação (Submenu)	System units (Submenu)
Simulação de alarma (Parâmetro) 272	

Micropilot NMR81 Índice

Γ	
Table settings (Parâmetro)	
Fransporte	
Tubo de calma (Parâmetro) 217	
U Unidade de densidade (Parâmetro)	
V	
V1 address (Parâmetro)	
Visualização de navegação 50	
Water level (Parâmetro)	
Wire expansion coefficient (Parâmetro)	

WM550 input selector (Submenu) 182



www.addresses.endress.com