Products

Solutions


Services

Válido desde versión 01.00.zz (Firmware del equipo)

# Manual de instrucciones **Proline Promag H 300 EtherNet/IP**

Caudalímetro electromagnético







- Asegúrese de guardar el documento en un lugar seguro de forma que se encuentre siempre a mano cuando se trabaje con el equipo.
- Para evitar que las personas o la instalación se vean expuestas a peligros, lea atentamente la sección "Instrucciones básicas de seguridad" y todas las demás instrucciones de seguridad recogidas en el documento y referidas a los procedimientos de trabajo.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. Su centro Endress+Hauser habitual le proporcionará información más reciente y actualizada del presente manual de instrucciones.

# Índice de contenidos

1	Sobre	e este documento	6	5.3	Eliminación del embalaje	20
1.1		ad del documento	6	6	Montaje	21
1.2		08	6		_	
	1.2.1	Símbolos de seguridad	6	6.1	Requisitos para el montaje	
	1.2.2	Símbolos eléctricos	6		6.1.1 Posición de montaje	
	1.2.3	Símbolos específicos de			6.1.2 Requisitos ambientales y del proceso.	25
	1 7 /	comunicación	6		6.1.3 Instrucciones especiales para el	2.0
	1.2.4	Símbolos de herramientas	/	6.0	montaje	
	1.2.5	Símbolos para	7	6.2	Montaje del instrumento de medición	
	1.2.6	determinados tipos de información	7		6.2.1 Herramientas necesarias	20
1.3		Símbolos en gráficos	ν		6.2.2 Preparación del instrumento de	2.5
1.4		s registradas	8		medición	
1.7	iviarca	s registratuas			6.2.4 Giro del módulo indicador	
2	Inctri	racionas da coguridad	0	6.3	Comprobación tras el montaje	
2		acciones de seguridad	9	0.5	comprobation trub er montage	20
2.1		itos que debe cumplir el personal	9	7	Conexión eléctrica	29
2.2		evisto	10			
2.3 2.4	-	dad en el lugar de trabajo	10	7.1	Seguridad eléctrica	
2. <del>4</del> 2.5		namiento seguro		7.2	Requisitos de conexión	
2.6			11		<ul><li>7.2.1 Herramientas requeridas</li><li>7.2.2 Requisitos de los cables de conexión</li></ul>	
2.7			11		7.2.2 Requisitos de los cables de conexión	
۵.,	2.7.1	Protección del acceso mediante			7.2.4 Conectores de equipo disponibles	
	2,,,,	protección contra escritura por			7.2.5 Asignación de pins del conector del	22
		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	11		equipo	32
	2.7.2	Protección del acceso mediante una			7.2.6 Preparación del equipo de medición	
		contraseña	12	7.3	Conexión del instrumento de medición	
	2.7.3	Acceso mediante servidor web	12		7.3.1 Conexión del transmisor	33
	2.7.4	Acceso mediante interfaz de servicio			7.3.2 Integración del transmisor en una	
		(CDI-RJ45)	13		red	36
					7.3.3 Conexión del módulo de indicación y	
3	Descr	ripción del producto 1	4		configuración a distancia DKX001	38
3.1		del producto		7.4	Aseguramiento de la compensación de	
J.1	2100110	aci producto i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			potencial	
4	Dogor	oción de material e			7.4.1 Requisitos	36
7	-				7.4.2 Ejemplo de conexión, situación estándar	20
	ident	ificación del producto 1	L <b>5</b>		7.4.3 Ejemplo de conexión en situaciones	20
4.1	Recept	rión de material	15		especiales	39
4.2		icación del producto		7.5	Instrucciones especiales para la conexión	40
	4.2.1	Placa de identificación del		1.5	7.5.1 Ejemplos de conexión	40
			16	7.6	Ajustes mediante hardware	43
	4.2.2	Placa de identificación del sensor	17	7.0	7.6.1 Ajuste de la dirección del equipo	43
	4.2.3	Símbolos en el equipo	18		7.6.2 Activar la dirección IP	
					predeterminada	44
5	Alma	cenamiento y transporte 1	<b>9</b>	7.7	Aseguramiento del grado de protección	45
5.1	Condic	iones de almacenamiento	19	7.8	Comprobaciones tras la conexión	45
5.2		orte del producto				
-	5.2.1	Equipos de medición sin orejetas		8	Opciones de configuración	47
		para izar	19	8.1	Visión general de las opciones de	
	5.2.2	Equipos de medición con orejetas		0.1	configuración	47
		para izar	20		comiguración	7/
	5.2.3	Transporte con una horquilla				
		elevadora	20			

8.2	Estruct	ura y función del menú de		10.4	Configuración del idioma de manejo	88
	configu	ración	48	10.5	Configuración del instrumento de medición	89
	8.2.1	Estructura del menú de			10.5.1 Definición del nombre de etiqueta	
		configuración	48		(TAG)	90
	8.2.2	Filosofía de funcionamiento	49		10.5.2 Ajuste de las unidades del sistema	
8.3	Acceso	al menú de configuración a través del			10.5.3 Configuración de la interfaz de	
		or local	50		comunicaciones	. 92
	8.3.1	Indicador operativo			10.5.4 Visualización de la configuración de	
	8.3.2	Vista de navegación			E/S	94
	8.3.3	Vista de edición			10.5.5 Configuración de la entrada de	
	8.3.4	Elementos de configuración			corriente	94
	8.3.5	Apertura del menú contextual	57		10.5.6 Para configurar la entrada de estado.	
	8.3.6	Navegar y seleccionar de una lista	59		10.5.7 Configuración de la salida de	
	8.3.7	Llamada directa al parámetro	59		corriente	96
	8.3.8	Llamada del texto de ayuda	60		10.5.8 Configuración de la salida de pulsos/	
	8.3.9	Modificación de parámetros			frecuencia/conmutación	99
		Roles de usuario y autorización de	0.1			105
	0.0	acceso correspondiente	61		10.5.10 Configurar el indicador local	107
	8.3.11	Desactivación de la protección contra	0.1		10.5.11 Configuración de la supresión de	
		escritura mediante código de acceso	62		caudal residual	109
	8.3.12	Activación y desactivación del	-		10.5.12 Para configurar la detección de	
		bloqueo de teclado	62			111
8.4	Acceso	al menú de configuración a través del		10.6		112
		dor de internet	62		10.6.1 Uso del parámetro para introducir el	
	8.4.1	Rango funcional	62			113
	8.4.2	Requisitos	63			113
	8.4.3	Conexión del equipo	65			113
	8.4.4	Registro inicial	67		10.6.4 Ejecución de configuraciones	
	8.4.5	Interfaz de usuario	68		adicionales del indicador	115
	8.4.6	Inhabilitación del servidor web	69		10.6.5 Llevar a cabo la limpieza de	
	8.4.7	Cerrar sesión	69			118
8.5	Acceso	al menú de configuración a través del			10.6.6 Configuración WLAN	119
	softwar	e de configuración	70		10.6.7 Gestión de la configuración	121
	8.5.1	Conexión con el software de			10.6.8 Utilización de parámetros para la	
		configuración	70		administración del equipo	122
	8.5.2	FieldCare	73	10.7	Simulation	124
	8.5.3	DeviceCare	75	10.8	Protección de los ajustes contra el acceso no	
					autorizado	126
9	Integr	ración en el sistema	76		10.8.1 Protección contra escritura mediante	
	_		, 0		código de acceso	127
9.1		general de los ficheros de descripción	7.0		10.8.2 Protección contra escritura mediante	
	-	ipo	76		interruptor de protección contra	
	9.1.1	Datos de la versión actual para el	76		escritura	128
	012	equipo	76 76			
0.2	9.1.2	Software de configuración	70	11	Manejo	130
9.2		ción general de los archivos del	77	11.1	Leer el estado de bloqueo del equipo	
9.3		ción del equipo de medida en el	/ /	11.1	Ajuste del idioma de configuración	
ر.ر		Lion dei equipo de medida en ei	77	11.2	Configurar el indicador	
9.4		isión cíclica de datos	77	11.5	Lectura de los valores medidos	
J. <del>4</del>	9.4.1	Modelo de bloques	77	11.4	11.4.1 Submenú "Variables del proceso"	
	9.4.2	Grupos de entrada y salida			11.4.1 Submenti Variables dei proceso	
9.5		ación de diagnóstico mediante	1)		11.4.2 Submenú "Valores de entrada"	
J.J		et/IP	85		11.4.4 Valores de salida	
	T. (TIGITAL	CU/ II	رں	11.5	Adaptar el instrumento de medición a las	1)4
10	n	1	00	ر.دد	condiciones de proceso	136
10	Puest	a en marcha	88	11.6	Ejecución de un reinicio del totalizador	
10.1	Compro	obación tras el montaje y la conexión	88	11.0	11.6.1 Alcance funcional del Parámetro	1)(
10.2		ión del equipo de medición	88		"Control contador totalizador"	137
10.3	Conexid	ón mediante FieldCare	88	1	Control Contagor totalization	101

	11.6.2 Rango de funciones de Parámetro			Equipos de medición y ensayo	169
11.7	"Resetear todos los totalizadores" Visualización del historial de valores	137	13.3	Servicios de Endress+Hauser	169
	medidos	137	14	Reparación	170
12	Diagnóstico y localización y			Observaciones generales	170
	resolución de fallos	140		conversiones	170
12.1 12.2	Localización y resolución de fallos en general Información de diagnóstico mediante diodos	140		14.1.2 Observaciones sobre reparaciones y conversiones	170
	luminiscentes	142		Piezas de repuesto	170 170
	12.2.1 Transmisor	142		Devolución	170
12.3	Información de diagnóstico en el indicador			Eliminación	171
	local	144		14.5.1 Retirada del equipo de medición	171
	12.3.1 Mensaje de diagnóstico	144		14.5.2 Eliminación del equipo de medición	171
10 /	12.3.2 Visualización de medidas correctivas	146		1 · · · ·	
12.4	Información de diagnóstico en el navegador web	146	15	Accesorios	172
	12.4.1 Opciones de diagnóstico	146			
	12.4.2 Acceder a información acerca de	140		Accesorios específicos del equipo	172
	medidas de subsanación	147		15.1.1 Para el transmisor	
12.5	Información de diagnóstico en FieldCare o	117		15.1.2 Para el sensor	173 173
2212	DeviceCare	148		Accesorios específicos para la comunicación . Accesorios específicos de servicio	174
	12.5.1 Opciones de diagnóstico	148		Componentes del sistema	
	12.5.2 Acceder a información acerca de		13.4	componentes del sistema	117
	medidas de subsanación	149	16	Datos técnicos	176
12.6	Información de diagnóstico mediante la	1/0		Aplicación	
	interfaz de comunicación	149		Funcionamiento y diseño del sistema	176
	12.6.1 Lectura de la información de diagnóstico	149		Entrada	
12.7	Adaptación de la información de diagnóstico	149		Salida	180
14.7	12.7.1 Adaptación del comportamiento de	147		Alimentación	
	diagnóstico	149		Características de funcionamiento	187
12.8	Visión general de la información de	- 17		Montaje	189
	diagnóstico	150	16.8	Entorno	189
	12.8.1 Diagnóstico del sensor		16.9	Proceso	190
	12.8.2 Diagnóstico de la electrónica	151	16.10	Construcción mecánica	192
	12.8.3 Diagnóstico de la configuración	155		Operabilidad	195
	12.8.4 Diagnóstico del proceso	160	16.12	Certificados y homologaciones	200
	Eventos de diagnóstico pendientes	162		Paquetes de aplicaciones	203
	Lista de diagnósticos	163		Accesorios	204
12.11	Libro de registro de eventos	163	16.15	Documentación complementaria	205
	eventos	163	Índice	e alfabético	207
	12.11.2 Filtrar el libro de registro de eventos	164			
	12.11.3 Visión general sobre eventos de	161			
10 10	información	164			
12.12	Reinicio del equipo de medición	166			
	12.12.1 Rango funcional del Parámetro	166			
12 12	"Resetear dispositivo"	166			
	Historial del firmware	168			
13	Mantenimiento	169			
13.1	Trabajos de mantenimiento				
	13.1.1 Limpieza externa				
	13.1.2 Empleza interior				
	15.1.5 Subtraction acjuntus	107			

# 1 Sobre este documento

# 1.1 Finalidad del documento

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta la instalación, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, pasando por la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y la eliminación de residuos.

### 1.2 Símbolos

# 1.2.1 Símbolos de seguridad

### **⚠** PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.

### ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones graves y hasta mortales.

### **▲** ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones de gravedad leve o media.

### **AVISO**

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente nociva. Si no se evita dicha situación, se pueden producir daños en el producto o en sus alrededores.

### 1.2.2 Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado
===	Corriente continua
~	Corriente alterna
$\overline{\sim}$	Corriente continua y corriente alterna
≐	Conexión a tierra Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.
	Conexión de compensación de potencial (PE: tierra de protección)  Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.
	<ul> <li>Los bornes de tierra se encuentran tanto en el interior como en el exterior del equipo:</li> <li>Borne de tierra interior: la compensación de potencial está conectada a la red de alimentación.</li> <li>Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.</li> </ul>

# 1.2.3 Símbolos específicos de comunicación

Símbolo	Significado
<b></b>	Red de área local inalámbrica (WLAN) Comunicación a través de una red local inalámbrica.

# 1.2.4 Símbolos de herramientas

Símbolo	Significado	
0	Destornillador de hoja plana	
06	Llave Allen	
Ó	Llave fija para tuercas	

# 1.2.5 Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado
<b>✓</b>	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.
<b>V</b>	Preferible Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
X	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
i	Consejo Indica información adicional.
	Referencia a documentación
A=	Referencia a página
	Referencia a gráfico
<b>•</b>	Nota o paso individual que se debe tener en cuenta
1., 2., 3	Serie de pasos
L	Resultado de un paso
?	Ayuda en caso de problemas
	Inspección visual

# 1.2.6 Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Números de elementos
1., 2., 3.,	Serie de pasos
A, B, C,	Vistas
A-A, B-B, C-C,	Secciones
EX	Área de peligro
×	Área segura (área exenta de peligro)
≋➡	Dirección y sentido de flujo

# 1.3 Documentación

Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- Endress+Hauser Operations App: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Según la versión del equipo que se haya pedido, puede estar disponible la documentación siquiente:

Tipo de documento	Finalidad y contenido del documento
Información técnica (TI)	Ayuda para la planificación de su equipo El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y demás productos que se pueden pedir para el equipo.
Manual de instrucciones abreviado (KA)	Guía para obtener rápidamente el primer valor medido El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha inicial.
Manual de instrucciones (BA)	Su documento de referencia  El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, incluidas las tareas de localización y resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del equipo.
Descripción de los parámetros del equipo (GP)	Referencia para sus parámetros El documento proporciona explicaciones detalladas para cada parámetro. Las descripciones están dirigidas a personas que trabajen con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y lleven a cabo configuraciones específicas.
Instrucciones de seguridad (XA)	Según la homologación, junto con el equipo también se entregan las instrucciones de seguridad para equipos eléctricos en áreas de peligro. Las instrucciones de seguridad son una parte constituyente del manual de instrucciones.
	En la placa de identificación se indican las instrucciones de seguridad (XA) que son relevantes para el equipo.
Documentación complementaria según equipo (SD/FY)	Siga siempre de forma estricta las instrucciones que se proporcionan en la documentación suplementaria relevante. La documentación suplementaria es una parte constituyente de la documentación del equipo.

# 1.4 Marcas registradas

# EtherNet/IP™

Marca de ODVA, Inc.

### TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA

# 2 Instrucciones de seguridad

# 2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ► El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ► Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ► Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ► Seguir las instrucciones del presente manual.

# 2.2 Uso previsto

### Aplicación y productos

El equipo de medición descrito en este manual tiene por único objeto la medición de flujo de líquidos que presenten una conductividad mínima de  $5 \mu S/cm$ .

Según la versión pedida, el instrumento de medición también se puede usar para medir productos potencialmente explosivos <sup>1)</sup>, inflamables, tóxicos y oxidantes.

Los instrumentos de medición para el uso en áreas de peligro, en aplicaciones higiénicas o en aplicaciones en las que la presión suponga un riesgo aumentado cuentan con un etiquetado especial en la placa de identificación.

Para asegurar que el instrumento de medición esté en perfecto estado durante el funcionamiento:

- ▶ Use el instrumento de medición únicamente si se cumplen íntegramente los datos que figuran en la placa de identificación y las condiciones generales recogidas en el manual de instrucciones y en la documentación suplementaria.
- ▶ Use la placa de identificación para comprobar si el equipo pedido resulta admisible para el uso previsto en el área de peligro (p. ej., protección contra explosiones, seguridad de depósitos a presión).
- ▶ Use el instrumento de medición exclusivamente para productos contra los cuales los materiales de las partes en contacto con el producto del proceso sean suficientemente resistentes.
- ▶ Manténgase en los rangos de presión y temperatura especificados.
- ▶ La temperatura ambiente se debe mantener dentro del rango especificado.
- ► Proteja el instrumento de medición de manera permanente contra la corrosión debida a efectos ambientales.

### Uso incorrecto

Un uso incorrecto del equipo puede comprometer la seguridad. El fabricante no asume ninguna responsabilidad derivada de los daños provocados por un uso indebido del equipo.

<sup>1)</sup> No aplicable para instrumentos de medición IO-Link

### **ADVERTENCIA**

### Peligro de rotura debido a fluidos corrosivos o abrasivos y condiciones ambientales.

- ▶ Verifique la compatibilidad del fluido del proceso con el material del sensor.
- ► Asegúrese de la resistencia de todos los materiales de las partes en contacto con el producto del proceso.
- ▶ Manténgase en los rangos de presión y temperatura especificados.

### **AVISO**

### Verificación en casos límite:

► En los casos de que el fluido sea especial o un producto de limpieza, Endress+Hauser proporcionará gustosamente asistencia en la verificación de la resistencia a la corrosión de los materiales en contacto con el fluido, pero no proporcionará ninguna garantía ni asumirá ninguna responsabilidad al respecto debido a que pequeñas variaciones en la temperatura, concentración o nivel de contaminación en el proceso pueden alterar las propiedades de resistencia a la corrosión.

### Riesgos residuales

### **A**ATENCIÓN

¡Riesgo de quemaduras por calor o frío! El uso de productos y sistemas electrónicos con temperaturas altas o bajas puede provocar que algunas superficies del equipo estén muy calientes o muy frías.

► Instale protección contra contacto adecuada.

# 2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Cuando trabaje con el equipo o en el equipo:

▶ Use el equipo de protección individual requerido conforme a las normas nacionales.

# 2.4 Funcionamiento seguro

Daños en el equipo.

- ► Haga funcionar el equipo únicamente si este se encuentra en un estado técnico apropiado y funciona de forma segura.
- ▶ El operario es responsable del funcionamiento sin interferencias del equipo.

### Modificaciones del equipo

No está permitido efectuar modificaciones en el equipo sin autorización, ya que pueden dar lugar a riesgos imprevisibles.

▶ No obstante, si se necesita llevar a cabo alguna modificación, esta se debe consultar con el fabricante.

### Reparación

Para asegurar el funcionamiento seguro y la fiabilidad:

- ► Lleve a cabo únicamente las reparaciones del equipo que estén permitidas expresamente.
- Tenga en cuenta las normas federales/nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales.

# 2.5 Seguridad del producto

Este equipo de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes. También cumple las directivas de la UE que se enumeran en la Declaración UE de conformidad específica del equipo. Para confirmarlo, el fabricante pone en el equipo la marca CE..

# 2.6 Seguridad informática

Nuestra garantía solo es válida si el producto se instala y se usa tal como se describe en el manual de instrucciones. El producto está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes.

El explotador, de conformidad con sus normas de seguridad, debe implementar medidas de seguridad informática que proporcionen protección adicional tanto al producto como a la transmisión de datos asociada.

# 2.7 Seguridad informática específica del equipo

El equipo ofrece un abanico de funciones específicas de asistencia para que el operador pueda tomar medidas de protección. Estas funciones pueden ser configuradas por el usuario y garantizan una mayor seguridad durante el funcionamiento si se utilizan correctamente. La lista siguiente proporciona una visión general de las funciones más importantes:

Función/interfaz	Ajuste de fábrica	Recomendación	
Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura por hardware → 🖺 11	Sin habilitar	Seguimiento individualizado conforme al análisis de riesgos	
Código de acceso (también es aplicable para el inicio de sesión en el servidor web o para la conexión a FieldCare) → 🖺 12	Sin habilitar (0000)	Asigne un código de acceso personalizado durante la puesta en marcha	
WLAN (opción de pedido en el módulo del indicador)	Activar	Seguimiento individualizado conforme al análisis de riesgos	
Modo de seguridad WLAN	Habilitado (WPA2- PSK)	No cambiar	
Frase de contraseña de WLAN (Contraseña) → 🖺 12	Número de serie	Asigne una frase de contraseña WLAN individual durante la puesta en marcha	
Modo de WLAN	Punto de acceso	Seguimiento individualizado conforme al análisis de riesgos	
Servidor web → 🖺 12	Activar	Seguimiento individualizado conforme al análisis de riesgos	
Interfaz de servicio CDI-RJ45 → 🗎 13	-	Seguimiento individualizado conforme al análisis de riesgos	

# 2.7.1 Protección del acceso mediante protección contra escritura por hardware

El acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local, el navegador de internet o el software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare) se puede deshabilitar mediante un interruptor de protección contra escritura (microinterruptor en el módulo del sistema electrónico principal). Cuando la protección contra escritura por hardware está habilitada, el único acceso posible a los parámetros es el de lectura.

La protección contra escritura por hardware está deshabilitada en el estado de suministro del equipo  $\rightarrow \,\, riangleq \,\,$  128.

# 2.7.2 Protección del acceso mediante una contraseña

Están disponibles contraseñas diferentes para proteger el acceso de escritura a los parámetros del equipo o acceso al equipo mediante la interfaz WLAN.

- Código de acceso específico de usuario Proteja el acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local, el navegador de internet o el software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare). La autorización de acceso se regula claramente mediante el uso de un código de acceso específico de usuario.
- Frase de acceso WLAN
   La clave de red protege la conexión entre una unidad de configuración (p. ej., un portátil o tableta) y el equipo a través de la interfaz WLAN que se puede pedir como opción.
- Modo de infraestructura
   Cuando se hace funcionar el equipo en modo de infraestructura, la frase de contraseña de WLAN se corresponde con la configurada en el lado del operador.

### Código de acceso específico de usuario

El acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local, el navegador de internet o el software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare) se puede proteger con el código de acceso editable específico del usuario ( $\rightarrow \equiv 127$ ).

Cuando se entrega el equipo, este no dispone de código de acceso, que equivale a 0000 (abierto).

### Frase de acceso WLAN: Operación como punto de acceso a WLAN

En la entrega del equipo, la clave de red está predefinida según el equipo. Esta puede cambiarse mediante el Submenú **Configuración de WLAN** en el Parámetro **Frase de acceso WLAN** ( $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 121$ ).

### Modo de infraestructura

La conexión entre el equipo y el punto de acceso a la WLAN está protegida mediante un SSID y una frase de contraseña en el lado del sistema. Póngase en contacto con el administrador del sistema pertinente para acceder.

### Observaciones generales sobre el uso de contraseñas

- Por motivos de seguridad, durante la puesta en marcha es necesario modificar el código de acceso y la clave de red proporcionados junto con el equipo.
- Con el objeto de definir y gestionar el código de acceso y la clave de red, siga las reglas generales para crear una contraseña segura.
- El usuario es el responsable de gestionar y manejar con cuidado el código de acceso y la clave de red.

### 2.7.3 Acceso mediante servidor web

El servidor web integrado se puede usar para hacer funcionar y configurar el equipo a través de un navegador de internet → 🖺 62. La conexión se establece a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45), la conexión de terminal para la transmisión de la señal con EtherNet/IP (conector RJ45) o la interfaz WLAN.

El servidor web está desactivado cuando se entrega el equipo. El servidor web se puede deshabilitar mediante el Parámetro **Funcionalidad del servidor web**, si es necesario (p. ej., tras la puesta en marcha).

La información sobre el equipo y el estado puede ocultarse en la página de inicio de sesión. Se impide así el acceso sin autorización a la información.

Información detallada acerca de los parámetros de los equipos: Documento "Descripción de los parámetros del equipo" .

### 2.7.4 Acceso mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

El equipo se puede conectar a una red mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45). Las funciones específicas de equipo garantizan la operación segura del equipo en una red.

Se recomienda tomar como referencia los estándares industriales correspondientes y las directrices definidas por comités de seguridad nacionales e internacionales, como IEC/ ISA62443 o la IEEE. Esto incluye las medidas de seguridad organizativa como la asignación de autorización de acceso, así como medidas técnicas como la segmentación de red.

Los transmisores que cuentan con homologación Ex de no se pueden conectar a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45).

Código de pedido correspondiente a "Homologación transmisor + sensor", opciones (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB BB, C2, GB, MB, NB

El equipo se puede integrar en una topología en anillo. El equipo se integra mediante la conexión a terminal para la transmisión de señales (salida 1) y la conexión a la interfase de servicio (CDI-RJ45) → ■ 37.


# 3 Descripción del producto

El equipo se compone de un transmisor y un sensor.

El equipo está disponible en una versión compacta:

El transmisor y el sensor forman una sola unidad mecánica.

# 3.1 Diseño del producto



A0029586

■ 1 Componentes importantes del instrumento de medición

- 1 Tapa del compartimento de conexiones
- 2 Módulo indicador
- 3 Caja del transmisor
- 4 Cubierta del compartimento de la electrónica
- 5 Sensor

# 4 Recepción de material e identificación del producto

# 4.1 Recepción de material

A la recepción de la entrega:

- 1. Compruebe que el embalaje no presente daños.
  - Informe al fabricante inmediatamente de todos los daños. No instale los componentes que estén dañados.
- 2. Use el albarán de entrega para comprobar el alcance del suministro.
- 3. Compare los datos de la placa de identificación con las especificaciones del pedido indicadas en el albarán de entrega.
- 4. Revise la documentación técnica y todos los demás documentos necesarios, p. ej., certificados, para asegurarse de que estén completos.
- Si no se satisface alguna de estas condiciones, póngase en contacto con el fabricante.

# 4.2 Identificación del producto


El equipo se puede identificar de las maneras siguientes:

- Placa de identificación
- Código de producto con información sobre las características del equipo en el albarán de entrega
- Introduzca los números de serie de las placas de identificación en el *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Se muestra toda la información relativa al equipo.
- Introduzca los números de serie de las placas de identificación en la *Operations app* de Endress+Hauser o escanee el código DataMatrix de la placa de identificación con la *Operations app de Endress+Hauser*: se muestra toda la información relativa al equipo.

Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:

- Las secciones "Documentación adicional estándar del equipo" y "Documentación suplementaria dependiente del equipo"
- El *Device Viewer*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)
- La *Operations app de Endress+Hauser*: Introduzca el número de serie de la placa de identificación o escanee el código DataMatrix de la placa de identificación.

# 4.2.1 Placa de identificación del transmisor



■ 2 Ejemplo de una placa de identificación del transmisor

- 1 Dirección del fabricante / titular del certificado
- 2 Nombre del transmisor
- 3 Código de producto
- 4 Número de serie
- 5 Código de producto ampliado
- 6 Grado de protección
- Espacio para homologaciones: uso en zonas con peligro de explosión
- 8 Datos de conexión eléctrica: entradas y salidas disponibles
- 9 Código de matriz 2D
- 10 Fecha de fabricación: año-mes
- 11 Número del documento complementario sobre seguridad
- 12 Espacio para homologaciones y certificados: p. ej., marca CE y RCM
- 13 Espacio para el grado de protección del compartimento de conexiones y electrónica al utilizarse en zonas con peligro de explosión
- 14 Versión del firmware (FW) y revisión del equipo (Rev. equip.) de fábrica
- 15 Espacio para información adicional en el caso de productos especiales
- 16 Rango de temperaturas admisible para el cable
- 17 Temperatura ambiente admisible (T<sub>a</sub>)
- 18 Información sobre prensaestopas para cable
- 19 Entradas y salidas disponibles, tensión de alimentación
- 20 Datos de la conexión eléctrica: tensión de alimentación

16

# 

### 4.2.2 Placa de identificación del sensor

🗷 3 Ejemplo de placa de identificación de un sensor

- 1 Nombre del sensor
- 2 Dirección del fabricante/titular del certificado
- 3 Código de producto
- 4 Número de serie (Ser. no.)
- 5 Código de producto ampliado (Ext. ord. cd.)
- 6 Caudal; diámetro nominal del sensor, presión nominal; presión nominal; presión estática, rango de temperatura del producto; material del revestimiento y electrodos
- 7 Información de certificados sobre protección contra explosiones, Directiva de equipos a presión y grado de protección
- 8 Dirección del flujo
- 9 Código matricial 2D
- 10 Fecha de fabricación: año-mes
- 11 Número del documento complementario sobre seguridad
- 12 Marca CE, marca RCM
- 13 Temperatura ambiente admisible  $(T_a)$

# Código del equipo

Para volver a pedir el instrumento de medición se utiliza el código del equipo.

### Código ampliado del equipo

- Comprende siempre el tipo de dispositivo (producto base) y las especificaciones básicas (características obligatorias).
- De las especificaciones opcionales (características opcionales), se enumeran únicamente las relacionadas con la seguridad y certificaciones del instrumento (p. ej., LA). Si se piden también otras especificaciones opcionales, éstas se indican de forma conjunta utilizando el símbolo # (p. ej., #LA#).
- Si las especificaciones opcionales del pedido no incluyen ninguna especificación relacionada con la seguridad o con certificaciones, entonces éstas se indican mediante el símbolo + (p. ej., XXXXXX-ABCDE+).

# 4.2.3 Símbolos en el equipo

Símbolo	Significado
$\triangle$	¡ADVERTENCIA! Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones graves y hasta mortales. Para consultar el tipo de peligro potencial y las medidas necesarias para evitarlo, véase la documentación del instrumento de medición.
<u> </u>	Referencia a documentación Hace referencia a la documentación correspondiente del equipo.
	Conexión a tierra de protección Terminal que se debe conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.

# 5 Almacenamiento y transporte

### 5.1 Condiciones de almacenamiento


Tenga en cuenta las observaciones siguientes relativas al almacenamiento:

- Guarde el equipo en el embalaje original para asegurar su protección contra posibles golpes.
- ▶ No retire las cubiertas protectoras ni las capuchas de protección que se encuentren instaladas en las conexiones a proceso. Impiden que las superficies de estanqueidad sufran daños mecánicos y que la suciedad entre en el tubo de medición.
- ▶ Proteja el instrumento de la irradiación solar directa. Evite que las superficies se calienten más de lo admisible.
- ► Seleccione un lugar de almacenamiento que excluya la posibilidad de que se forme condensación en el equipo de medición. La presencia de hongos y bacterias puede dañar el revestimiento.
- ▶ Guarde el equipo en un lugar seco y sin polvo.
- ► No lo guarde en el exterior.

Temperatura de almacenamiento → 🖺 189

# 5.2 Transporte del producto

Transporte el equipo dentro del embalaje original al punto de medición.



A0029252

No extraiga las tapas o capuchones de protección de las conexión a proceso . Protegen las superficies de estanqueidad contra daños mecánicos y evitan que entre suciedad en el tubo de medición.


# 5.2.1 Equipos de medición sin orejetas para izar

### **ADVERTENCIA**

El centro de gravedad del equipo de medición se encuentra en un punto que está por encima de los puntos de sujeción de las eslingas.

Riesgo de lesiones si el equipo de medición resbala o vuelca.

- ▶ Fije el equipo de medición para que no resbale o vuelque.
- ► Tenga en cuenta el peso especificado en el embalaje (etiqueta adhesiva).



#### 5.2.2 Equipos de medición con orejetas para izar

### **A**ATENCIÓN

### Instrucciones especiales para el transporte de equipos sin orejetas para izar

- ▶ Para el transporte del dispositivo, utilice únicamente las orejetas para izar dispuestas en el mismo o bien bridas.
- Es imprescindible que dicho dispositivo quede afianzado con por lo menos dos orejetas para izar.

#### 5.2.3 Transporte con una horquilla elevadora

Si el transporte se efectúa en cajas de madera, la estructura del piso permite elevar las cajas longitudinalmente o por ambos lados mediante una horquilla elevadora.

# **▲** ATENCIÓN

### Existe el riesgo de dañar la bobina magnética

- Si el transporte se realiza con una carretilla de horquilla elevadora, no levante el sensor por la carcasa de metal.
- Podría abollar la carcasa y dañar las bobinas internas.



#### 5.3 Eliminación del embalaje

Todo el material del embalaje es ecológico y 100 % reciclable:

- Embalaje externo del equipo Envoltura elástica fabricada con polímero según la directiva de la UE 2002/95/CE (RoHS)
- Envasado
  - Caja de madera según la normativa ISPM 15, confirmada por el logotipo de la IPPC
  - Caja de cartón de acuerdo con la Directiva Europea de Embalaje 94/62/CE, reciclabilidad confirmada por el símbolo de Resy
- Material de transporte y elementos de fijación
  - Paleta desechable de plástico
  - Flejes de plástico
  - Cinta adhesiva de plástico
- Material de relleno Bloques de papel


# 6 Montaje

# 6.1 Requisitos para el montaje


# 6.1.1 Posición de montaje

### Lugar de montaje

- No instale el equipo en el punto más alto de la tubería.
- No instale el equipo aguas arriba de una boca de salida abierta de una tubería descendente.



Idealmente, el equipo se debe montar en una tubería ascendente.




Instalación aguas arriba de una tubería descendente

### **AVISO**

La presión negativa en la tubería de medición puede dañar el revestimiento.

- Si se instala aguas arriba de tuberías descendentes con una longitud de h ≥
   5 m (16,4 ft): instale un sifón con una válvula de ventilación aguas abajo del equipo.
- Esta disposición evita que el caudal de líquido se detenga en la tubería, así como la intrusión de aire.




1 Válvula de aireación

- 2 Sifón
- h Longitud de la tubería descendente

Instalación con tuberías parcialmente llenas

- Las tuberías parcialmente llenas con gradiente requieren una configuración de tipo desagüe.
- Se recomienda instalar una válvula de limpieza.




A0041088

Instalación cerca de bombas

### **AVISO**

# La presencia de presión negativa en el tubo de medición puede dañar el revestimiento.

- ▶ Para mantener la presión del sistema, instale el equipo en la dirección de flujo aguas abajo de la bomba.
- ► Instale amortiguadores de pulsaciones si se utilizan bombas alternativas, de diafragma o peristálticas.



A0041083

i


- Información sobre la resistencia del revestimiento al vacío parcial
- Información sobre la resistencia del sistema de medición a vibraciones y choques  $\rightarrow$   $\stackrel{ o}{=}$  190

Instalación en caso de vibraciones en las tuberías

### **AVISO**

Las vibraciones en las tuberías pueden dañar el equipo.

- ▶ No exponga el equipo a vibraciones fuertes.
- ► Apoye la tubería y fíjela en el lugar correspondiente.
- ► Apoye el equipo y fíjelo en el lugar correspondiente.



A0041092

i

### Orientación


El sentido de la flecha que figura en la placa de identificación le ayuda a instalar el equipo de medición conforme al sentido de flujo (sentido de flujo del producto por la tubería).

Orien	Recomendación	
Orientación vertical	•	
	A0015591	
Orientación horizontal	- El	1)
	A0041328	
Orientación horizontal, transmisor en la parte inferior		2) 3) 2 4)
	A0015590	
Orientación horizontal, transmisor en la parte lateral		×
	A0015592	

- Para aplicaciones higiénicas, el equipo de medición debe contar con autodrenaje. De ahí que se recomiende la orientación vertical. Si la única orientación posible es la horizontal, se recomienda un ángulo de inclinación α ≥ 10°.
- Las aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas pueden provocar un aumento de la temperatura ambiente. A fin de mantener la temperatura ambiente máxima para el transmisor, se recomienda esta orientación.
- 3) Para evitar que el sistema electrónico se sobrecaliente en caso de generación intensa de calor (p. ej., por proceso de limpieza CIP o SIP), instale el equipo de forma que la parte del transmisor señale hacia abajo.
- Con la función de detección de tubería vacía encendida: La detección de tubería vacía solo funciona si la caja del transmisor señala hacia arriba.


### Vertical

Es la orientación óptima para el autovaciado de sistemas de tuberías y para el uso en combinación con la detección de tubería vacía.




### Horizontal

- El electrodo de medición debería estar en un plano horizontal preferentemente. Se evita de este modo que burbujas de aire arrastradas por la corriente aíslen momentáneamente los electrodos de medición.
- La detección de tubería vacía funciona únicamente bien cuando la caja del transmisor apunta hacia arriba, ya que de lo contrario no hay ninguna garantía de que la función de detección de tubería vacía responda efectivamente ante una tubería parcialmente llena o vacía.



- ! Electrodo DTV para la detección de tubería vacía, disponible a partir de ≥ DN 15 (½")
- 2 Electrodos para detección de señales de medida




### Tramos rectos de entrada y salida

Instalación con tramos rectos de entrada y salida


Para evitar que se genere un vacío y mantener el nivel de precisión de la medición especificado, instale el equipo aguas arriba de los conjuntos que produzcan turbulencias (p. ej., válvulas, secciones en T) y aguas abajo de las bombas.

Los tramos de entrada y de salida deben ser rectos y no presentar obstáculos.



24 Endress+Hauser

A002899



### Medidas de instalación



Las medidas y las longitudes de instalación del equipo se pueden consultar en el documento "Información técnica", sección "Estructura mecánica"

#### 6.1.2 Requisitos ambientales y del proceso

### Rango de temperaturas ambiente

Transmisor	Estándar: -40 +60 °C (-40 +140 °F)	
Indicador local	−20 +60 °C (−4 +140 °F), la legibilidad del indicador puede verse mermada a temperaturas fuera del rango predefinido.	
Sensor	-40 +60 °C (-40 +140 °F)	
Revestimiento	No sobrepase los límites superior e inferior del rango de temperaturas admisible del revestimiento .	

Si el equipo se instala al aire libre:

- Instale el equipo de medición en un lugar a la sombra.
- Evite la radiación solar directa, sobre todo en zonas climáticas cálidas.
- Evite la exposición directa a las condiciones meteorológicas.

### Presión del sistema

Instalación cerca de bombas → 🗎 22


### Vibraciones

# **Adaptadores**

El sensor también se puede instalar en tuberías de diámetro superior por medio de adaptadores adecuados de conformidad con la norma DIN EN 545 (reductores de doble brida). El aumento resultante en caudal mejora la precisión con los fluidos muy lentos. El nomograma que se muestra aquí se puede utilizar para calcular la pérdida de carga provocada por reductores y expansores.




- El gráfico sólo es válido para líquidos cuya viscosidad es similar a la del agua.
- Si la viscosidad del producto es alta, puede considerarse el uso de un tubo de medición de mayor diámetro para reducir la pérdida de carga.
- 1. Calcule la razón d/D.
- 2. Lea en el gráfico la pérdida de carga correspondiente al caudal (corriente abajo del reductor) y razón d/D.



# 6.1.3 Instrucciones especiales para el montaje

### Tapa de protección ambiental



■ 4 Unidad física mm (in)

### Compatibilidad sanitaria

- Si se instala en aplicaciones higiénicas, consulte la información contenida en la sección "Certificados y homologaciones/compatibilidad sanitaria" → 🖺 201
  - En el caso de equipos de medición con el código de producto para "Caja", opción B "Inoxidable, higiénica", para sellar la tapa del compartimento de conexiones, enrósquela con la fuerza de la mano y añádale otro giro de 45° (que corresponde a 15 Nm).

# 6.2 Montaje del instrumento de medición

# 6.2.1 Herramientas necesarias

### Para el sensor


Para bridas y otras conexiones a proceso: Use una herramienta de montaje adecuada.

#### 6.2.2 Preparación del instrumento de medición

- 1. Elimine el material de embalaje restante.
- Extraiga las tapas o capuchones de protección que tenga el sensor.
- Extraiga la etiqueta adhesiva del compartimento de la electrónica.


#### 6.2.3 Giro del cabezal del transmisor

La caja del transmisor se puede girar para facilitar el acceso al compartimento de conexiones o al módulo indicador.



**₽** 5 Cabezal versión no Ex


- 1. Según la versión del equipo: afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de conexiones.
- 2. Desenrosque la tapa frontal del compartimento de conexiones.
- 3. Afloje el tornillo de fijación.
- 4. Gire el cabezal hasta la posición deseada.
- 5. Apriete el tornillo de fijación.
- 6. Enrosque la tapa frontal del compartimento de conexiones.
- 7. Según la versión del equipo: Acople la abrazadera de sujeción de la cubierta del compartimento de conexiones.



- **№** 6 Саја Ех
- 1. Afloje los tornillos de fijación.
- Gire la caja a la posición deseada.
- 3. Apriete los tornillos de fijación.

# 6.2.4 Giro del módulo indicador

El módulo indicador se puede girar a fin de optimizar su legibilidad y manejo.



A003003

- 1. Según la versión del equipo: Afloje la abrazadera de sujeción de la cubierta del compartimento de conexiones.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento de conexiones.
- 3. Gire el módulo indicador hasta alcanzar la posición deseada: máx.  $8 \times 45^{\circ}$  en ambos sentidos.
- 4. Enrosque la cubierta del compartimento de conexiones.
- 5. Según la versión del equipo: Acople la abrazadera de sujeción de la cubierta del compartimento de conexiones.

# 6.3 Comprobación tras el montaje

¿El equipo está indemne? (inspección visual)	
¿El equipo de medición satisface las especificaciones del punto de medición?  Por ejemplo:  Temperatura de proceso  Presión (consulte la sección "Rangos de presión-temperatura" en el documento "Información técnica").  Temperatura ambiente  Rango de medición	
¿Se ha seleccionado la orientación correcta para el sensor → 🗎 23 ?  Conforme al tipo de sensor  Conforme a la temperatura del producto  Conforme a las propiedades del producto (liberación de gases, con sólidos en suspensión)	
¿La flecha representada en la placa de identificación del sensor coincide con el sentido real de flujo del producto a través de la tubería $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	
¿La identificación y el etiquetado del punto de medición son correctos? (inspección visual)	
¿Se han apretado los tornillos de fijación con el par de apriete correcto?	

# 7 Conexión eléctrica

### **ADVERTENCIA**

¡Partes activas! Un trabajo incorrecto realizado en las conexiones eléctricas puede generar descargas eléctricas.

- ► Configure un equipo de desconexión (interruptor o disyuntor de potencia) para desconectar fácilmente el equipo de la tensión de alimentación.
- ▶ De manera adicional al fusible del equipo, incluya una unidad de protección contra sobrecorrientes de máx. 10 A en la instalación de la planta.

# 7.1 Seguridad eléctrica

De conformidad con los reglamentos nacionales aplicables.

# 7.2 Requisitos de conexión

# 7.2.1 Herramientas requeridas

- Para entradas de cable: utilice las herramientas correspondientes
- Para tornillo de bloqueo: llave Allen3 mm
- Pelacables
- Si utiliza cables trenzados: alicates para el terminal de empalme
- Para extraer cables de terminales: destornillador de hoja plana ≤ 3 mm (0,12 in)

### 7.2.2 Requisitos de los cables de conexión

Los cables de conexión escogidos por el usuario deben cumplir los siguientes requisitos.

### Cable de puesta a tierra de protección para el borne de tierra

Sección transversal del conductor < 2,1 mm<sup>2</sup> (14 AWG)

El uso de un terminal de cable permite conectar secciones transversales mayores.

La impedancia de la puesta a tierra debe ser inferior a 2  $\Omega$ .

### Rango de temperaturas admisibles

- Se debe respetar las normativas de instalación vigentes en el país de instalación.
- Los cables deben ser aptos para las temperaturas mínimas y máximas previstas.

### Cable de alimentación (incl. el conductor para el borne de tierra interno)

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

### Cable de señal

EtherNet/IP

La norma ANSI/TIA/EIA-568-Anexo B.2 especifica CAT 5 como categoría mínima para un cable a utilizar para EtherNet/IP. Recomendamos CAT 5e y CAT 6.



Para más información sobre la planificación e instalación de redes EtherNet/IP, consulte por favor el manual "Planificación de medios e instalación. EtherNet/IP" de la organización ODVA

Salida de corriente de 0/4 a 20 mA

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

Salida de pulsos /frecuencia /conmutación

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

Salida de relé

Un cable de instalación estándar es suficiente.

Entrada de corriente de 0/4 a 20 mA

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

Entrada de estado

Un cable de instalación estándar resulta suficiente.

### Diámetro del cable

- Prensaestopas suministrados:
   M20 × 1,5 con cable Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Terminales con resorte: aptos para cables trenzados con y sin terminales de empalme. Sección transversal del hilo conductor 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 12 AWG).

# Requisitos que debe cumplir el cable de conexión, módulo de indicación y configuración a distancia DKX001

Cable de conexión disponible opcionalmente

El cable se suministra en función de la opción de pedido

- $\blacksquare$  Código de producto del equipo de medición: código de producto  $\bf 030$  para "Indicador; operación", opción  $\bf 0$
- $\blacksquare$  Código de producto del equipo de medición: código de producto 030 para "Indicador; operación", opción M
- Código de producto para DKX001: código de producto **040** para "Cable", opción **A, B, D, E**

Cable estándar	$2\times2\times0,34~\text{mm}^2$ (22 AWG) cable de PVC con blindaje común (2 pares, pares trenzados)	
Resistencia a la llama	Conforme a DIN EN 60332-1-2	
Resistencia al aceite	Conforme a DIN EN 60811-1-2	
Apantallamiento	Trenza de cobre estañada, cubierta óptica ≥ 85 %	
Capacitancia: conductor/ blindaje	≤ 200 pF/m	
L/R	< 24 μH/Ω	
Longitud del cable disponible	5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)	
Temperatura de funcionamiento	Cuando está montado en una posición fija: $-50 \dots +105$ °C ( $-58 \dots +221$ °F); cuando el cable se puede mover con libertad: $-25 \dots +105$ °C ( $-13 \dots +221$ °F)	

Cable estándar - cable específico de cliente

Con la opción de pedido siguiente, no se suministra cable con el equipo y lo debe proporcionar el cliente:

Código de pedido para DKX001: Código de pedido  $\bf 040$  para "Cable", opción  $\bf 1$  "Ninguno, provisto por el cliente, máx. 300 m"

Un cable estándar con los requisitos mínimos siguientes se puede usar como el cable de conexión, incluso en el área de peligro (Zona 2, Clase I, División 2 y Zona 1, Clase I, División 1):

Cable estándar	4 hilos (2 pares); trenzados por pares con apantallamiento común, sección transversal mínima de los hilos 0,34 mm² (22 AWG)	
Apantallamiento	Trenza de cobre estañada, cubierta óptica ≥ 85 %	
Impedancia del cable (par)	Mínimo 80 Ω	
Longitud del cable	Máximo 300 m (1000 ft), impedancia máxima de bucle 20 $\Omega$	
Capacitancia: conductor/ blindaje	Máximo 1000 nF para Zona 1, Clase I, División 1	
L/R	Máximo 24 μH/ $\Omega$ para Zona 1, Clase I, División 1	

# 7.2.3 Asignación de terminales

### Transmisor: tensión de alimentación, entrada/salidas

La asignación de terminales de las entradas y salidas depende de la versión de pedido individual del equipo. La asignación de terminales específica del equipo está documentada en una etiqueta adhesiva en la cubierta del terminal.

Tensión de a	alimentación	Entrada/salida 1	Entrada	/salida 2	Entrada	/salida 3
1 (+)	2 (-)	EtherNet/IP (Conector RJ45)		25 (–) on de terminal adhesiva en la	*	

# 7.2.4 Conectores de equipo disponibles


No se pueden utilizar los conectores en zonas con peligro de explosión.

### Código de producto para "Entrada; salida 1", opción NA "EtherNet/IP"

Código de pedido para	Entrada de cable/conexión		
"Conexión eléctrica"	2	3	
L, N, P, U	Conector M12 × 1	-	
R <sup>1)2)</sup> , S <sup>1)2)</sup> , T <sup>1)2)</sup> , V <sup>1)2)</sup>	Conector M12 × 1	Conector M12 × 1	

- No se puede combinar con una antena WLAN externa (código de producto para "Accesorios adjuntos", opción P8) de un adaptador M12 RJ45 para la interfase de servicio (código de producto para "Accesorios montados", opción NB) o del módulo remoto de indicación y operación DKX001
- 2) Apto para la integración del equipo en una topología en anillo.

# 7.2.5 Asignación de pins del conector del equipo



# 7.2.6 Preparación del equipo de medición

### **AVISO**

# ¡Estanqueidad insuficiente del cabezal!

Se puede comprometer la seguridad en el funcionamiento del equipo de medición.

- ▶ Utilice prensaestopas apropiados que correspondan al grado de protección.
- 1. Extraiga el conector provisional, si existe.

- 2. Si el equipo de medición se suministra sin prensaestopas:

  Provea por favor prensaestopas apropiados para los cables de conexión.
- 3. Si el equipo de medición se suministra con prensaestopas: Respete las exigencias para cables de conexión → \( \begin{align\*} \exists 29. \exists \)


### 7.3 Conexión del instrumento de medición

# **AVISO**

### Una conexión incorrecta compromete la seguridad eléctrica!

- ▶ Únicamente el personal especialista debidamente formado puede ejecutar los trabajos de conexión eléctrica.
- ► Tenga en cuenta los reglamentos y las normas de instalación de ámbito regional/ nacional que sean aplicables.
- Cumpla las normas de seguridad en el puesto de trabajo vigentes en el lugar de instalación.
- ► Conecte siempre el cable de tierra de protección ⊕ antes de conectar los demás cables.
- ► Si va a utilizar el equipo en una zona con atmósferas potencialmente explosivas, observe la información indicada en el documento Ex del equipo.

### 7.3.1 Conexión del transmisor




A002678

- 1 Conexión de terminal para la tensión de alimentación
- 2 Conexión del terminal para la transmisión de señales, entrada/salida
- 3 Conexión del terminal para la transmisión de señales, entrada/salida o conexión del terminal para la conexión de red a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45); opcional: conexión para antena WLAN externa o módulo de indicación y configuración a distancia DKX001
- 4 Tierra de protección (PE)
- Además de conectar el equipo mediante PROFINET con Ethernet-APL y las entradas/ salidas disponibles, también se cuenta con una opción de conexión adicional: Integrar en una red mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45) → 

  36.


### Conexión




A002981

- 1. Afloje la abrazadera de sujeción de la cubierta del compartimento de conexiones.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento de conexiones.

- 3. Apriete entre sí las aletas del soporte del módulo indicador.
- 4. Extraiga el soporte del módulo indicador.




- 5. Sujete el soporte en el borde del compartimento del sistema electrónico.
- 6. Abra la cubierta del terminal.




- 7. Pase el cable por la entrada de cable. Para asegurar un sellado correcto, no retire el anillo obturador de la entrada para cable.
- 8. Pele el cable y los extremos y conéctelo a los terminales 26-27. En caso de cables trenzados, dótelos también de terminales de empalme.
- 9. Conecte la tierra de protección (PE).
- 10. Apriete firmemente los prensaestopas.
  - ► Así termina la conexión a través del puerto APL.

### Conexión de la tensión de alimentación y las entradas/salidas adicionales



- 1. Pase el cable por la entrada de cable. Para asegurar un sellado correcto, no retire el anillo obturador de la entrada para cable.
- 2. Pele el cable y los extremos del cable. En caso de cables trenzados, dótelos también de terminales de empalme.
- 3. Conecte la toma de tierra de protección.

34




- 4. Conecte el cable de acuerdo con la asignación de terminales.
  - ► **Asignación de terminales para cable de señal:** la asignación de terminales específica del equipo está documentada en la etiqueta adhesiva en la cubierta del terminal.

Asignación de terminales de la tensión de alimentación: etiqueta adhesiva en la cubierta del terminal o  $\rightarrow$   $\implies$  32.

- 5. Apriete firmemente los prensaestopas.
  - ► Esto incluye el proceso de conexión eléctrica.
- 6. Cierre la cubierta del terminal.
- 7. Encaje el soporte del módulo indicador en el compartimento de la electrónica.
- 8. Enrosque la tapa frontal del compartimento de conexiones.
- 9. Fije el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de conexiones.

### Retirada de un cable

Para retirar un cable del terminal:



- **₽** 7 Unidad física: mm (in)
- 1. Utilice un destornillador de cabeza plana para presionar hacia abajo en la ranura entre dos orificios de terminal.
- 2. Retire del terminal el extremo del cable.

# 7.3.2 Integración del transmisor en una red


Esta sección solo presenta las opciones básicas de integración del equipo en una red.

### Integración a través de la interfaz de servicio

El equipo se integra mediante la conexión a la interfaz de servicio (CDI-RJ45).

Tenga en cuenta lo siguiente cuando efectúe las conexiones:

- Cable recomendado: CAT 5e, CAT 6 o CAT 7, con conector apantallado (p. ej., de la marca YAMAICHI; n.º de pieza Y-ConProfixPlug63/ID de ID: 82-006660)
- Grosor máximo del cable: 6 mm
- Longitud del conector, incluida la protección para evitar que se doble: 42 mm
- Radio de curvatura: 5 x grosor del cable



A0033703

- I Interfaz de servicio (CDI-RJ45)
- También hay disponible opcionalmente un adaptador para el RJ45 al conector M12: Código de producto para "Accesorios", opción **NB**: "Adaptador RJ45 M12 (interfaz de servicio)"


El adaptador conecta la interfaz de servicio (CDI-RJ45) a un conector M12 montado en la entrada de cable. La conexión a la interfaz de servicio se puede establecer así mediante un conector M12 sin abrir el equipo.

#### Integración en una topología en anillo

El equipo se integra mediante la conexión al terminal para la transmisión de señales (salida 1) y la conexión a la interfaz de servicio (CDI-RJ45).

Tenga en cuenta lo siguiente cuando efectúe las conexiones:

- Cable recomendado: CAT5e, CAT6 o CAT7, con conector apantallado (p. ej., de la marca YAMAICHI; n.º de pieza Y-ConProfixPluq63/ID de ID: 82-006660)
- Grosor máximo del cable: 6 mm
- Longitud del conector, incluida la protección antidoblez: 42 mm
- Radio de curvatura: 2,5 x grosor del cable




A003371

- 1 Conexión EtherNet/IP
- 2 Interfaz de servicio (CDI-RJ45)
- También hay disponible opcionalmente un adaptador para el RJ45 al conector M12: Código de producto para "Accesorios", opción **NB**: "Adaptador RJ45 M12 (interfaz de servicio)"

El adaptador conecta la interfaz de servicio (CDI-RJ45) a un conector M12 montado en la entrada de cable. La conexión a la interfaz de servicio se puede establecer así mediante un conector M12 sin abrir el equipo.

# 7.3.3 Conexión del módulo de indicación y configuración a distancia DKX001

- El módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 está disponible como extra opcional → 🗎 172..
  - El módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 solo está disponible para la siguiente versión de caja: código de pedido correspondiente a "Caja": opción A "Aluminio, recubierto"
  - El instrumento de medición siempre se suministra con una cubierta provisional si el módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 se pide directamente con el instrumento de medición. En tal caso, la indicación y configuración en el transmisor no resulta posible.
  - Si se pide con posterioridad, el módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 no se puede conectar al mismo tiempo que el módulo indicador del instrumento de medición ya existente. El transmisor solo puede tener conectada a la vez una única unidad de indicación o configuración.



A00275

- 1 Módulo de indicación y configuración a distancia DKX001
- 2 Conexión de terminales para la compensación de potencial (tierra de protección)
- 3 Cable de conexión
- 4 Instrumento de medición
- 5 Conexión de terminales para la compensación de potencial (tierra de protección)

# 7.4 Aseguramiento de la compensación de potencial

## 7.4.1 Requisitos

Para compensación de potencial:

- Preste atención a los esquemas de puesta a tierra internos
- Tenga en cuenta las condiciones de funcionamiento, como el material de la tubería y la puesta a tierra
- Conecte el producto, el sensor y el transmisor al mismo potencial eléctrico
- Use un cable de tierra con una sección transversal mínima de 6 mm² (10 AWG) y un terminal de cable para las conexiones de compensación de potencial

#### 7.4.2 Ejemplo de conexión, situación estándar

#### Conexiones a proceso metálicas

Por lo general, la compensación de potencial tiene lugar a través de las conexiones a proceso metálicas que están en contacto con el producto y montadas directamente en el sensor. De ahí que no se suelan necesitar medidas adicionales de compensación de potencial.

#### 7.4.3 Ejemplo de conexión en situaciones especiales


#### Conexiones a proceso de plástico

En el caso de conexiones a proceso de plástico, deben utilizarse adicionalmente anillos de puesta a tierra que comprenden un electrodo integrado de puesta a tierra a fin de asegurar la compensación de potencial entre sensor y fluido. Si no hay compensación de potencial, no solo puede perderse precisión en la medición, sino que además existe el riesgo de que se destruya el sensor a causa de la descomposición electroquímica de los electrodos.

Tenga en cuenta lo siguiente si tiene que utilizar anillos de puesta a tierra:


- En función de las opciones del pedido, se utilizan discos de material plástico en lugar de anillos de puesta a tierra en algunas conexiones a proceso. Estos discos de plástico únicamente sirven de "separadores" y no sirven de compensadores de potencial. Presentan también una función de sellado importante en la superficie de contacto sensor/conexión. Por este motivo, en el caso de conexiones a proceso sin anillos de puesta a tierra, nunca se debe extraer dichos discos o juntas de plástico y siempre se deben instalar.
- Los anillos de puesta a tierra se pueden pedir por separado como accesorio DK5HR\* de Endress+Hauser (no contiene las juntas). Al cursar el pedido, asegúrese de que los anillos de puesta a tierra son compatibles con el material utilizado para los electrodos, ya que de lo contrario existe el peligro de que los electrodos se dañen como consecuencia de la corrosión electroquímica.
- Si se necesita juntas, puede solicitar adicionalmente el juego de juntas DK5G\*.
- Los anillos de puesta a tierra, incluidas las juntas, se montan dentro de las conexiones a proceso. Esto no afecta a la longitud instalada.

Compensación de potencial mediante anillo adicional de puesta a tierra



- Pernos con cabeza hexagonal de conexión a proceso
- Juntas tóricas
- Disco de plástico (espaciador) o anillo de puesta a tierra
- Sensor

Compensación de potencial mediante electrodos de puesta a tierra en la conexión a proceso




- 1 Pernos con cabeza hexagonal de conexión a proceso
- 2 Electrodos integrados de puesta a tierra
- 3 Junta tórica
- 4 Sensor

# 7.5 Instrucciones especiales para la conexión

# 7.5.1 Ejemplos de conexión


#### EtherNet/IP



■ 8 Ejemplo de conexión de EtherNet/IP


- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Conmutador para Ethernet
- 3 Tenga en cuenta las especificaciones del cable
- 4 Conector del equipo
- 5 Transmisor

#### EtherNet/IP: topología de anillo a nivel de dispositivo (DLR, device level ring)




- Sistema de control (p. ej., PLC)
- Conmutador para Ethernet
- 3
- Transmisor
- Conexión de cables entre los dos transmisores

#### Salida de corriente 4-20 mA HART




- ₩ 9 Ejemplo de conexión de salida de corriente de 4-20 mA (activa)
- Sistema de automatización con entrada de corriente (p. ej., PLC) 1
- Unidad indicadora analógica: Tenga en cuenta la carga máxima
- 3 Transmisor



- Ejemplo de conexión de salida de corriente de 4-20 mA (pasiva)
- Sistema de automatización con entrada de corriente (p. ej., PLC)
- Barrera activa para fuente de alimentación (p. ej., RN221N)
- Unidad indicadora analógica: Tenga en cuenta la carga máxima
- Transmisor


#### Salida de pulsos/frecuencia salida



A002876

- 11 Ejemplo de conexión para salida de pulsos/frecuencia (pasiva)
- 1 Sistema de automatización con entrada de pulsos/frecuencia (p. ej., PLC con resistencia "pull up" o "pull down" de  $10~\mathrm{k}\Omega$ )
- 2 Alimentación
- 3 Transmisor: Tenga en cuenta los valores de entrada → 🖺 181


#### Salida de conmutación



A0028760

- 12 Ejemplo de conexión de una salida de conmutación (pasiva)
- Sistema de automatización con entrada de conmutación (p. ej., PLC con una resistencia "pull-up" o "pull-down" de 10 kΩ)
- 2 Alimentación
- 3 Transmisor: Tenga en cuenta los valores de entrada  $\rightarrow~\cong~181$


#### Salida de relé



A0028760

- 🛮 13 Ejemplo de conexión de una salida de relé (pasiva)
- 1 Sistema de automatización con entrada de relé (p. ej., PLC)
- 2 Alimentación


#### Entrada de corriente



■ 14 Ejemplo de conexión de una entrada de corriente de 4 a 20 mA

- 1 Alimentación
- 2 Caja de terminales
- 3 Equipo de medición externo (por ejemplo, para la lectura de medidas de presión o temperatura)
- 4 Transmisor

#### Entrada de estado



15 Ejemplo de conexión de una entrada de estado

- 1 Sistema de automatización con salida de estado (p. ej., PLC)
- 2 Alimentación
- 3 Transmisor

# 7.6 Ajustes mediante hardware

## 7.6.1 Ajuste de la dirección del equipo

La dirección IP del equipo de medición puede configurarse mediante microinterruptores.

#### Datos para la dirección

	Dirección IP y opcion	nes de configuració	n	
1er octeto	2.º octeto	3er octeto	4.º octeto	
192.	168.	1.	XXX	
	<b>\</b>		$\downarrow$	
Puede configu	rarse únicamente med	liante software	Puede configurarse m hardware para direcci	

Rango para la dirección IP 1 ... 254 (4.º octeto)

Dirección IP de difusión 255


Modo de asignación de dirección mediante software; todos los microinterrupto dirección en fábrica  Asignación de dirección mediante software; todos los microinterrupto dirección están en posición OFF.	
Dirección IP de fábrica	Servidor DHCP activo

Direccionamiento por software: La dirección IP se introduce a través del Parámetro **Dirección IP**  $(\rightarrow \cong 93)$ .

#### Configurar la dirección IP

Riesgo de descargas eléctricas cuando se abre la caja del transmisor.

- ▶ Antes de abrir la caja del transmisor:
- ▶ Desconecte el equipo de la alimentación.
- ho La dirección IP por defecto puede **no** estar activada ho ho 44.



A0029635


- 1. Según la versión de la caja, afloje la abrazadera de sujeción o el tornillo de fijación de la tapa de la caja.
- 2. Según la versión de la caja, desenrosque o abra la tapa de la caja y desconecte el indicador local del módulo del sistema electrónico principal si resulta necesario.
- 3. Ajuste la dirección IP deseada mediante los microinterruptores correspondientes que se encuentran en el módulo de electrónica E/S.
- 4. Monte de nuevo el transmisor en el orden inverso.
- 5. Reconecte el equipo a la alimentación.
  - La dirección de equipo configurada se utilizará una vez que el equipo se haya reiniciado.

#### 7.6.2 Activar la dirección IP predeterminada

# Activación de la dirección IP predeterminada mediante microinterruptor

Riesgo de descargas eléctricas cuando se abre la caja del transmisor.

- ► Antes de abrir la caja del transmisor:
- ▶ Desconecte el equipo de la alimentación.




- 1. Según la versión de la caja, afloje la abrazadera de sujeción o el tornillo de fijación de la tapa de la caja.
- 2. Según la versión de la caja, desenrosque o abra la tapa de la caja y desconecte el indicador local del módulo del sistema electrónico principal si resulta necesario.
- 3. Pase el microinterruptor n.º 2 del módulo del sistema electrónico de E/S de la posición **OFF** a la posición **ON**.
- 4. Monte de nuevo el transmisor en el orden inverso.
- 5. Reconecte el equipo a la alimentación.
  - La dirección IP predeterminada se usa una vez que el equipo se reinicia.

#### 7.7 Aseguramiento del grado de protección

El instrumento de medición satisface todos los requisitos correspondientes al grado de protección IP 66/67, carcasa de tipo 4X.

Para garantizar el grado de protección IP66/67, envolvente de tipo 4X, tras la conexión eléctrica lleve a cabo los pasos siquientes:

- 1. Revise las juntas de la caja para ver si están limpias y bien colocadas.
- 2. Seque, limpie o sustituya las juntas en caso necesario.
- 3. Apriete todos los tornillos de la caja y las tapas.
- 4. Apriete firmemente los prensaestopas.
- 5. Para asegurar que la humedad no penetre en la entrada de cables: Disponga el cable de modo que quede girado hacia abajo ("trampa antiagua").



6. Los prensaestopas suministrados no garantizan la protección de la caja cuando no se utilizan. Por lo tanto, deben sustituirse por un tapón ciego provisional correspondiente a la protección de la caja.


#### 7.8 Comprobaciones tras la conexión

¿El equipo o los cables están indemnes (inspección visual)?	
¿Se ha realizado correctamente la conexión a tierra de protección?	
¿Los cables usados cumplen los requisitos ?	

¿Los cables instalados están libres de tensiones?	
¿Se han instalado todos los prensaestopas dejándolos bien apretados y estancos? ¿Recorrido de los cables con "trampa antiagua" $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	
¿La asignación de terminales es correcta ?	
Cuando hay tensión de alimentación, ¿aparecen valores en el módulo indicador?	
¿La compensación de potencial está establecida correctamente ?	
¿Hay tapones ciegos insertados en las entradas de cable no utilizadas y los tapones de transporte han sido sustituidos por tapones ciegos?	

# 8 Opciones de configuración

# 8.1 Visión general de las opciones de configuración




A0024E12

- 1 Configuración local mediante el módulo de visualización
- 2 Ordenador con navegador de internet o software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 o SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 Consola móvil
- Sistema de automatización (p. ej. PLC)

# 8.2 Estructura y función del menú de configuración

# 8.2.1 Estructura del menú de configuración

Para una visión general sobre el menú de configuración para expertos: consulte el documento "Descripción de los parámetros del equipo" → 🖺 205



 $\blacksquare 16$  Estructura esquemática del menú de configuración

#### 8.2.2 Filosofía de funcionamiento


Las distintas partes del menú de configuración se asignan a determinados roles de usuario (por ejemplo, operador, mantenimiento, etc.). Cada rol de usuario tiene asignadas determinadas tareas típicas durante el ciclo de vida del equipo.

Menú/Pa	rámetros	Rol de usuario y tareas	Contenido/significado
Language	Orientado a las tareas	Rol de usuario "Operario", "Mantenimiento"  Tareas durante la configuración:	<ul> <li>Definir el idioma de trabajo (operativo)</li> <li>Definir el idioma con el que quiere trabajar con el servidor Web</li> <li>Reiniciar y controlar los totalizadores</li> </ul>
Operación		<ul> <li>Configuración del indicador operativo</li> <li>Lectura de los valores medidos</li> </ul>	<ul> <li>Configuración del indicador operativo (por ejemplo, el formato o el contraste)</li> <li>Reiniciar y controlar los totalizadores</li> </ul>
Ajuste		Rol de usuario "Mantenimiento"  Puesta en marcha:  Configuración de la medición  Configuración de las entradas y salidas  Configuración de la interfaz de comunicación	Asistente para puesta en marcha rápida:  Configuración de las unidades del sistema  Visualización de la configuración de E/S  Configuración de las entradas  Configurar las salidas  Configuración del indicador operativo  Configurar la supresión de caudal residual  Para configurar la detección de tubería vacía
			Ajuste avanzado  Para una configuración de la medición más a medición del usuario (adaptación a condiciones de medición especiales)  Configuración de los totalizadores  Configuración de limpieza de electrodos (opcional)  Configuración de los ajustes de la WLAN  Administración (definir código de acceso, reiniciar el equipo de medición)
Diagnóstico		Rol de usuario "Mantenimiento" Localización y resolución de fallos:  Diagnósticos y resolución de errores de equipo y de proceso Simulación del valor medido	Comprende todos los parámetros para detectar errores y analizar errores de proceso y de equipo:  Lista de diagnósticos Contiene hasta 5 mensajes de diagnóstico pendientes.  Lista de eventos Contiene los mensajes de los eventos que se han producido.  Información del equipo Contiene información para la identificación del equipo  Valor medido Contiene todos los valores medidos actuales.  Submenú Memorización de valores medidos con la opción de pedido "HistoROM ampliada" Almacenamiento y visualización de los valores medidos  Heartbeat Technology Verificación de la funcionalidad del equipo previa solicitud y documentación de los resultados de la verificación  Simulación Sirve para simular valores medidos o valores en la salidas.

Menú/Pa	rámetros	Rol de usuario y tareas	Contenido/significado
Experto	Orientado al funcionamie nto	Tareas que requieren un conocimiento detallado del funcionamiento del equipo:  Puesta en marcha de mediciones en condiciones difíciles  Adaptación óptima de la medición a las condiciones difíciles  Configuración detallada de la interfaz de comunicaciones  Diagnósticos de error en casos difíciles	Contiene todos los parámetros del equipo y permite el acceso directo a estos mediante el uso de un código de acceso. La estructura de este menú se basa en los bloques de funciones del equipo:  Sistema Contiene todos los parámetros de nivel superior del equipo que no afectan a la medición ni a la comunicación del valor medido  Sensor Configuración de la medición.  Entrada Configuración de la entrada de estado  Salida Configuración de las salidas de corriente analógicas así como de las salidas de pulsos/frecuencia y la salida de conmutación  Comunicación Configuración de la interfaz de comunicación digital y del servidor web  Aplicación Configuración de las funciones que van más allá de la medición en sí (p. ej., totalizador)  Diagnóstico Detección de errores y análisis de errores de proceso o equipo y para simulaciones del equipo y Heartbeat Technology.

#### 8.3 Acceso al menú de configuración a través del indicador local

#### 8.3.1 Indicador operativo



Endress+Hauser

- 1 Indicador operativo
- 2 Etiqueta (TAG) del equipo → 🗎 90
- 3 Área de estado
- Área de visualización de los valores medidos (hasta 4 líneas)
- Elementos de configuración → 🖺 57

#### Zona de visualización del estado


Los siguientes símbolos pueden aparecer en la zona para estado situada en la parte derecha superior del indicador operativo:

- Señales de estado → 🗎 144
  - **F**: Fallo
  - **C**: Verificación funcional
  - **S**: Fuera de especificación
  - **M**: Requiere mantenimiento
- - Alarma
  - <u>M</u>: Aviso
- 🛱: Bloqueo (se ha bloqueado el equipo mediante hardware )
- 🖘: Comunicación (se ha activado comunicación mediante configuración a distancia)

50

#### Zona de visualización

En la zona de visualización de valores medidos, cada valor está precedido por determinados símbolos que proporcionan información adicional:



Aparece únicamente si existe un suceso de diagnóstico para la variable medida en cuestión.

#### Variables medidas

Símbolo	Significado
G	Conductividad
ṁ	Flujo másico

El número y el formato de visualización de las variables medidas pueden configurarse a través de Parámetro **Formato visualización**  $(\rightarrow \boxminus 108)$ .

#### Totalizador

Símbolo	Significado
-	Totalizador
2	El número del canal indica cuál de los tres totalizadores se está visualizando.

#### Salida

Símbolo	Significado
⊖	Salida  El número del canal de medición indica qué salida se está visualizando.

#### Entrada

Símbolo	Significado
€	Entrada de estado

#### Números de canal de medición

Símbolo	Significado
14	Canal de medición 1 a 4  El número del canal de medición solo se muestra si está presente más de un canal para el mismo tipo de variable medida (p. ej., totalizador 1 a 3).


#### Comportamiento de diagnóstico

Símbolo	Significado	
8	Alarma     Se interrumpe la medición.     Las salidas de señal y los totalizadores adoptan el estado definido para situaciones de alarma.     Se genera un mensaje de diagnóstico.	
Δ	Advertencia  Se reanuda la medición.  Las señales de salida y los totalizadores no se ven afectados.  Se genera un mensaje de diagnóstico.	

El comportamiento de diagnóstico se refiere a cómo debe ser el comportamiento cuando se produce un evento de diagnóstico relacionado con la variable medida que se está visualizando.

52

#### 8.3.2 Vista de navegación




#### Ruta de navegación

La ruta de navegación hasta la posición actual se muestra en la parte superior izquierda de la vista de navegación y consta de los siguientes elementos:

- El símbolo de visualización del menú/submenú ( ▶) o del asistente ( ▷).
- Un símbolo de omisión (/ ../) para los niveles de menú de configuración intermedios.
- Nombre del submenú, asistente o parámetro actual






#### Área de estado

Los símbolos siguientes aparecen en el área de estado de la ventana de navegación en la esquina superior derecha:

- En el submenú
  - El código de acceso directo al parámetro (p. ej., 0022-1)
  - Si existe un evento de diagnóstico, el comportamiento de diagnóstico y señal de estado
- En el asistente

Si existe un evento de diagnóstico, el comportamiento de diagnóstico y señal de estado



#### Zona de visualización

#### Menús

Símbolo	Significado
P	Operación Se visualiza:  En el menú, al lado de la opción seleccionable "Operación"  A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Operación"
۶	Ajustes Se visualiza: ■ En el menú, al lado de la opción seleccionable "Ajuste" ■ A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Ajuste"
ય	Diagnóstico Se visualiza:  En el menú, al lado de la opción seleccionable de "Diagnóstico"  A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Diagnóstico"
3,4€	Experto Se visualiza:  En el menú, al lado de la opción seleccionable "Experto"  A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Experto"

#### Submenús, asistentes, parámetros

Símbolo	Significado
•	Submenú
55.	Asistentes
Ø.	Parámetros en un asistente  No hay ningún símbolo de visualización para parámetros en submenús.

## Procedimiento de bloqueo


Símbolo	Significado
û	Parámetro bloqueado Cuando aparece delante del nombre de un parámetro, indica que el parámetro en cuestión está bloqueado.  Por un código de acceso específico de usuario  Por el interruptor de protección contra escritura por hardware

#### Asistentes

Símbolo	Significado
<b>—</b>	Salta al parámetro anterior.
4	Confirma el valor del parámetro y salta al parámetro siguiente.
E	Abre la ventana de edición del parámetro.


#### 8.3.3 Vista de edición

#### Editor numérico



- 🛮 17 Para la introducción de valores en los parámetros (por ejemplo, los valores de alarma)
- Zona de visualización de valores introducidos
- 2 Pantalla de introducción de datos
- 3 Confirmar, borrar o rechazar el valor introducido
- Elementos de configuración

#### Editor de textos



- Para introducir texto en los parámetros (p. ej., etiqueta de equipo)
- Zona de visualización de valores introducidos
- 2 Pantalla de introducción de datos activa
- 3 Cambiar la pantalla de introducción de datos
- Elementos de configuración
- 5 Desplazar la posición de la entrada de datos
- Borrar la entrada de datos
- Rechazar o confirme la entrada de datos

Utilizando elementos de configuración en la vista de edición

Tecla de configuración	Significado
	<b>Tecla Menos</b> Desplazar la posición de entrada de datos hacia la izquierda.
+	<b>Tecla Más</b> Desplazar la posición de entrada de datos hacia la derecha.

Tecla de configuración	Significado
E	Tecla Intro  ■ Si se pulsa brevemente la tecla, confirma la selección.  ■ Pulsar la tecla durante 2 s confirma la entrada.
-++	Combinación de teclas Escape (pulse las teclas simultáneamente) Cerrar la vista de edición sin aceptar los cambios.

#### Pantallas de introducción de datos

Símbolo	Significado
А.,	Mayúsculas
a	Minúsculas
1	Números
+*	Signos de puntuación y caracteres especiales: = + - * / $^2$ $^3$ $^1$ /4 $^1$ /2 $^3$ /4 ( ) [ ] < > { }
<b>0</b>	Signos de puntuación y caracteres especiales: '"`^. , ; : ? ! % $\mu$ ° € \$ £ ¥ § @ # / \ I ~ & _
ä	Diéresis y tildes

#### Control de entradas de datos

Símbolo	Significado
←→	Desplazar la posición de la entrada de datos
X	Rechazar entradas de datos
-√	Confirmar la entrada
**	Borrar el carácter situado inmediatamente a la izquierda de la posición de entrada de datos
del	Borrar el carácter situado inmediatamente a la derecha de la posición de entrada de datos
С	Borrar todos los caracteres introducidos

# 8.3.4 Elementos de configuración

Tecla de configuración	Significado
	Tecla Menos
	En menú, submenú Desplaza hacia arriba la barra de selección en una lista de seleccionables
	En asistentes Va al parámetro anterior
	En el editor numérico y de textos Desplazar la posición de entrada de datos hacia la izquierda.
	Tecla Más
	En menú, submenú Desplaza hacia abajo la barra de selección en una lista de seleccionables
(+)	En asistentes Va al parámetro siguiente
	En el editor numérico y de textos Desplazar la posición de entrada de datos hacia la derecha.
	Tecla Intro
	En el indicador operativo El menú de configuración se abre tras pulsar brevemente la tecla.
E	<ul> <li>En menú, submenú</li> <li>Si se pulsa brevemente la tecla:</li> <li>Se abre el menú, submenú o parámetro seleccionados.</li> <li>Se inicia el asistente.</li> <li>Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda del parámetro.</li> <li>Si se pulsa la tecla durante 2 s en un parámetro:</li> <li>Se abre el texto de ayuda sobre la función del parámetro, si se dispone del mismo.</li> </ul>
	En asistentes Abre la ventana de edición del parámetro y confirma el valor del parámetro
	<ul> <li>En el editor numérico y de textos</li> <li>Si se pulsa brevemente la tecla, confirma la selección.</li> <li>Pulsar la tecla durante 2 s confirma la entrada.</li> </ul>
	Combinación de teclas Escape (pulse las teclas simultáneamente)
<u></u> ++	<ul> <li>En menú, submenú</li> <li>Si se pulsa brevemente la tecla:</li> <li>Se sale del nivel de menú actual y se accede al nivel inmediatamente superior.</li> <li>Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda del parámetro.</li> <li>Si se pulsa la tecla durante 2 s se vuelve al indicador operativo ("posición de inicio").</li> </ul>
	En asistentes Se sale del asistente y se accede al nivel inmediatamente superior
	En el editor numérico y de textos Abandona la vista Edición sin aplicar los cambios.
	Combinación de teclas Más/Menos (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas)
-+E	<ul> <li>Si el bloqueo de teclado está activado:         Si se pulsa la tecla durante 3 s, se desactiva el bloqueo del teclado.</li> <li>Si el bloqueo de teclado no está activado:         Tras pulsar esta tecla durante 3 s se abre el menú contextual, incluida la opción para activar el bloqueo del teclado.</li> </ul>

# 8.3.5 Apertura del menú contextual

Con el menú contextual puede accederse rápida y directamente a los siguientes menús desde la pantalla operativa:

- Ajuste
- Copia de seguridad de los datos
- Simulación

#### Acceder y cerrar el menú contextual

El usuario está ante la pantalla de visualización operativa.

- 1. Pulse las teclas ⊡ y 區 durante más de 3 segundos.
  - ► Se abre el menú contextual.



A0034608-ES

- 2. Pulse simultáneamente □ + ±.
  - 🕒 El menú contextual se cierra y vuelve a aparecer la pantalla operativa.

#### Llamar el menú mediante menú contextual


- 1. Abra el menú contextual.
- 2. Pulse 🛨 para navegar hacia el menú deseado.
- 3. Pulse 🗉 para confirmar la selección.
  - ► Se abre el menú seleccionado.

# 8.3.6 Navegar y seleccionar de una lista

Se utilizan distintos elementos de configuración para navegar por el menú de configuración. La ruta de navegación aparece indicada en el lado izquierdo del encabezado. Los iconos se visualizan delante de los distintos menús. Estos iconos aparecen también en el encabezado durante la navegación.

Para una explicación sobre vista de navegación, símbolos y elementos de configuración → 🖺 53

Ejemplo: ajuste del número de valores medidos a "2 valores"




## 8.3.7 Llamada directa al parámetro

Cada parámetro tiene asignado un número con el que se puede acceder directamente al parámetro utilizando el indicador en planta. Al entrar este código de acceso en Parámetro **Acceso directo** se accede directamente al parámetro deseado.

#### Ruta de navegación

Experto → Acceso directo

El código de acceso directo se compone de un número de 5 dígitos (como máximo) con el número de identificación del canal correspondiente a la variable de proceso: p. ej., 00914-2. En la vista de navegación aparece en el lado derecho del encabezado del parámetro seleccionado.



Código de acceso directo

Tenga en cuenta lo siguiente cuando introduzca un código de acceso directo:

- No es preciso introducir los ceros delanteros del código de acceso directo.
   Por ejemplo: Introduzca "914" en lugar de "00914"
- Si no se introduce ningún número de canal, se abre automáticamente el canal 1.
   Ejemplo: Introduzca 00914 → Parámetro Asignar variable de proceso
- Si se abre un canal diferente: Introduzca el código de acceso directo con el número de canal correspondiente.

Ejemplo: Introduzca **00914-2** → Parámetro **Asignar variable de proceso** 

Véanse los códigos de acceso directo a cada parámetro en el documento "Descripción de los parámetros del equipo» del equipo en cuestión


#### 8.3.8 Llamada del texto de ayuda

Algunos parámetros tienen un texto de ayuda al que puede accederse desde la vista de navegación. El texto de ayuda explica brevemente la función del parámetro facilitando la puesta en marcha rápida y segura.

#### Llamar y cerrar el texto de ayuda

El usuario está en la vista de navegación y ha puesto la barra de selección sobre un parámetro.

- 1. Pulse E para 2 s.
  - Se abre el texto de ayuda correspondiente al parámetro seleccionado.



A0014002-ES

🗷 19 Ejemplo: Texto de ayuda del parámetro "Entrar código acceso"

- 2. Pulse simultáneamente  $\Box$  +  $\pm$ .
  - Se cierra el texto de ayuda.

#### 8.3.9 Modificación de parámetros

Los parámetros pueden cambiarse desde el editor numérico o el editor de texto.

- Editor numérico: Cambie los valores de un parámetro, por ejemplo, las especificaciones para los valores de alarma.
- Editor de texto: Introduzca literales en los parámetros, por ejemplo, el nombre de etiqueta (taq).

Se visualiza un mensaje si el valor entrado está fuera del rango admisible.

Introd. cód. acc
Valor de entrada inválido o
fuera de rango
Mín:0
Máx:9999

A0014040 EC



#### 8.3.10 Roles de usuario y autorización de acceso correspondiente

#### Definición de la autorización de acceso para los distintos roles de usuario

El equipo todavía no tiene definido ningún código de acceso cuando se entrega de fábrica. La autorización de acceso (acceso de lectura y escritura) al equipo no está restringida y corresponde al rol de usuario de "Mantenimiento".

- ▶ Definición del código de acceso.
  - El rol de usuario de "Operario" se redefine, junto con el rol de usuario de "Mantenimiento". La autorización de acceso difiere para ambos roles de usuario.

Autorización de acceso a los parámetros: rol de usuario de "Mantenimiento"

Estado de los códigos de acceso	Acceso para lectura	Acceso para escritura
Todavía no se ha definido ningún código de acceso (configuración de fábrica).	V	V
Tras definir un código de acceso.	V	✓ <sup>1)</sup>

1) El usuario solo tiene acceso de escritura tras introducir el código de acceso.

Autorización de acceso a los parámetros: rol de usuario de "Operario"

Estado de los códigos de acceso	Acceso para lectura	Acceso para escritura
Tras definir un código de acceso.	V	1)

- El rol de usuario con el que ha iniciado la sesión el usuario actual aparece indicado en Parámetro **Estado de acceso**. Ruta de navegación: Operación → Estado de acceso

# 8.3.11 Desactivación de la protección contra escritura mediante código de acceso

La protección contra escritura de un parámetro puede inhabilitarse por configuración local introduciendo el código de acceso específico de usuario en Parámetro **Introducir código de acceso** ( $\Rightarrow \equiv 113$ ) desde la opción de acceso correspondiente.

- 1. Tras pulsar 🗉, aparecerá la solicitud para entrar el código de acceso.
- 2. Entre el código de acceso.
  - Desaparecerá el símbolo de delante de los parámetros y quedan abiertos a la escritura todos los parámetros que estaban antes protegidos.

#### 8.3.12 Activación y desactivación del bloqueo de teclado

El bloqueo del teclado permite bloquear el acceso local a todo el menú de configuración. Ya no se puede navegar entonces por el menú de configuración no modificar valores de parámetros. Los usuarios solo podrán leer los valores medidos que aparecen en el indicador de funcionamiento

El bloqueo del teclado se activa y desactiva mediante el menú contextual.

#### Activación del bloqueo del teclado

- El bloqueo del teclado se activa automáticamente:
  - Si no se ha manipulado el equipo desde el indicador durante más de 1 minuto.
  - Cada vez que se reinicia el equipo.

#### Para activar el bloqueo de teclado manualmente:

- 1. El equipo está en el modo de visualización de valores medidos.
  Pulse las teclas □ y □ durante 3 segundos.
  - → Aparece un menú contextual.
- 2. En el menú contextual, seleccione **Bloqueo teclado activola opción** .
  - ► El teclado está bloqueado.
- Si el usuario intenta acceder al menú de configuración mientras el bloqueo de teclado está activado, **Bloqueo teclado activoaparece el mensaje**.

#### Desactivación del bloqueo del teclado

- ► El teclado está bloqueado.
  - Pulse las teclas  $\Box$  y  $\blacksquare$  durante 3 segundos.
  - └ Se desactiva el bloqueo del teclado.

# 8.4 Acceso al menú de configuración a través del navegador de internet

#### 8.4.1 Rango funcional

Con el servidor web integrado, el equipo se puede manejar y configurar mediante un navegador de internet y a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45) o la interfaz WLAN. La estructura del menú de configuración la misma que la del indicador local. Además de los valores medidos, también se muestra la información sobre el estado del equipo, que se

puede usar para monitorizar el estado de salud del equipo. Asimismo, existe la posibilidad de gestionar los datos del equipo y configurar los parámetros de la red.

Para la conexión WLAN se requiere un equipo que disponga de interfaz WLAN (se puede pedir como opción): código de pedido para "Indicador; configuración", opción G "4 líneas, iluminado; control táctil + WLAN". El equipo actúa como punto de acceso y permite la comunicación por ordenador o por consola portátil.



Para obtener información adicional sobre el servidor web, véase la documentación especial del equipo.

## 8.4.2 Requisitos

#### Hardware del ordenador

Hardware	Interfaz		
	CDI-RJ45	WLAN	
Interfaz	El ordenador debe tener una interfaz RJ45. 1)	La unidad de configuración debe disponer de una interfaz WLAN.	
Conexión	Cable Ethernet estándar	Conexión mediante LAN inalámbrica.	
Pantalla	Tamaño recomendado: ≥12" (según la resolución de la pantalla)		

Cable recomendado: CAT5e, CAT6 o CAT7, con conector apantallado (p. ej., YAMAICHI; referencia Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)

#### Software del ordenador

Software	Interfaz	
	CDI-RJ45	WLAN
Sistemas operativos recomendados	<ul> <li>Microsoft Windows 8 o superior.</li> <li>Sistema operativos móviles:         <ul> <li>iOS</li> <li>Android</li> </ul> </li> <li>Compatible con Microsoft Windows</li> </ul>	s XP y Windows 7.
Navegadores de internet compatibles	<ul> <li>Microsoft Internet Explorer 8 o superio</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Mozilla Firefox</li> <li>Google Chrome</li> <li>Safari</li> </ul>	or

#### Ajustes del ordenador

Ajustes	Interfaz	
	CDI-RJ45	WLAN
Permisos del usuario	Es necesario disponer de los permisos de usuario apropiados (p. ej., permisos de administrador) para los ajustes de TCP/IP y del servidor proxy (p. ej., ajuste de la dirección IP, máscara de subred, etc.).	
Ajustes del servidor proxy del navegador de internet	El ajuste del navegador de internet <i>Usar un servidor proxy para LAN</i> debe estar <b>desactivado</b> .	

Ajustes	Interfaz	
	CDI-RJ45	WLAN
JavaScript	JavaScript debe estar habilitado.  Si no pudiese habilitarse JavaScript: Escriba http://192.168.1.212/servlet/ basic.html en la barra de direcciones del navegador de internet. Aparece una versión simplificada pero plenamente operativa de la estructura del menú de configuración en el navegador de internet.  Al instalar una nueva versión de firmware: Para poder visualizar correctamente los datos, borre la memoria temporal (caché) en Opciones de Internet en el navegador de Internet.	JavaScript debe estar habilitado.  El indicador WLAN necesita ser compatible con JavaScript.
Conexiones de red Use exclusivamente las conexiones de red activas hacia el equi		as hacia el equipo de medición.
	Desconecte el resto de conexiones de red como, por ejemplo, la WLAN.	Desactive todas las conexiones de red.

ho Si se producen problemas de conexión: ho ho 141

Equipo de medición: A través de la interfaz de servicio CDI-RJ45

Equipo	Interfaz de servicio CDI-RJ45
Equipo de medición	El equipo de medición dispone de una interfaz RJ45.
Servidor web	El servidor web debe estar habilitado; ajuste de fábrica: ON  Para información sobre la habilitación del servidor Web → 🗎 69
Dirección IP	Si no se conoce la dirección IP del equipo:  La dirección IP se puede leer a través de la configuración local: Diagnóstico → Información del equipo → Dirección IP  Se puede establecer comunicación con el servidor web usando la dirección IP predeterminada 192.168.1.212.  La función DHCP se habilita de fábrica en el equipo, es decir, este espera que la red le asigne una dirección IP. Esta función se puede desactivar y el equipo se puede ajustar a la dirección IP predeterminada 192.168.1.212: Conmute el microinterruptor n.º 2 de la posición OFF a ON.  Ajustar la dirección IP predeterminada →  44.

# Equipo de medición: mediante interfaz WLAN

Equipo	Interfaz WLAN
Equipo de medición	El equipo de medición dispone de una antena WLAN:  Transmisor con antena WLAN integrada  Transmisor con antena WLAN externa
Servidor web	El servidor web y la WLAN deben estar habilitados; ajuste de fábrica: ON  Para información sobre la habilitación del servidor Web → 🗎 69

Equipo	Interfaz WLAN
Dirección IP	Si no se conoce la dirección IP del equipo:  ■ La dirección IP se puede leer a través de la configuración local: Diagnóstico → Información del equipo → Dirección IP  ■ Se puede establecer comunicación con el servidor web usando la dirección IP predeterminada 192.168.1.212. La función DHCP se habilita de fábrica en el equipo, es decir, este espera que la red le asigne una dirección IP. Esta función se puede desactivar y el equipo se puede ajustar a la dirección IP predeterminada 192.168.1.212: Conmute el microinterruptor n.º 2 de la posición OFF a ON.   Ajustar la dirección IP predeterminada →   44.

#### 8.4.3 Conexión del equipo

#### Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

Preparación del equipo de medición

- Según la versión de la caja:
   Afloje la abrazadera de sujeción o el tornillo de fijación de la tapa de la caja.
- 2. Según la versión de la caja: Desenrosque o abra la tapa de la caja.
- 3. Conecte el ordenador al conector RJ45 a través del cable de conexión Ethernet estándar..

Configurar el protocolo de Internet del ordenador

La dirección IP puede asignarse al equipo de medición de diversas formas:

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), ajuste de fábrica:
   El sistema de automatización asigna la dirección IP automáticamente al equipo de medición (Servidor DHCP).
- Direccionamiento por hardware:
   La dirección IP se ajusta mediante microinterruptores .
- Direccionamiento por software:
   La dirección IP se introduce a través de Parámetro Dirección IP (→ 월 93).
- Microinterruptor para la "Dirección IP predeterminada":
   Para establecer la conexión de red a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45): se utiliza la dirección IP fija 192.168.1.212.

El equipo funciona con el Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) de fábrica, es decir, el sistema de automatización asigna automáticamente la dirección IP del equipo de medición (Servidor DHCP).

Para establecer una conexión de red mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45): ponga el microinterruptor de "Dirección IP predeterminada" en **ON**. Entonces, el equipo de medición tendrá la siguiente dirección IP fija: 192.168.1.212. Ahora se puede utilizar la dirección IP fija 192.168.1.212 para establecer la conexión con la red.

- 1. Habilite la dirección IP por defecto 192.168.1.212 mediante el microinterruptor 2:.
- 2. Active el equipo de medición.
- 3. Conecte el ordenador al conector RJ45 mediante el cable Ethernet estándar  $\rightarrow \implies 71$ .
- 4. Si no se utiliza una 2.ª tarjeta de red, cierre todas las aplicaciones en el portátil.
  - Las aplicaciones que requieran Internet o una red, como el correo electrónico, las aplicaciones SAP, Internet o Windows Explorer.
- 5. Cierre todos los navegadores de Internet.

6. Configure las propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP) según lo indicado en la tabla:

Dirección IP	192.168.1.XXX; con XXX se representa cualquier secuencia de números excepto: 0, 212 y 255 $\rightarrow$ p. ej., 192.168.1.213
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada	192.168.1.212 o deje las celdas vacías

#### Mediante interfaz WLAN

Configuración del protocolo de Internet del terminal móvil

#### **AVISO**

Si se pierde la conexión WLAN durante la configuración, se pueden perder los ajustes realizados.

► Compruebe que la conexión WLAN no esté desconectada durante la configuración del equipo.

#### **AVISO**

Tenga en cuenta lo siguiente para evitar un conflicto de red:

- ► Evite acceder al equipo de medición simultáneamente desde el mismo terminal móvil a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45) y la interfaz WLAN.
- ► Active solo una interfaz de servicio (interfaz CDI-RJ45 o WLAN).
- ► Si la comunicación simultánea es necesaria: configure diferentes rangos de direcciones IP, p. ej., 192.168.0.1 (interfaz WLAN) y 192.168.1.212 (interfaz de servicio CDI-RJ45).

Preparación del terminal móvil

▶ Habilite la WLAN en el terminal móvil.

Establecimiento de una conexión WLAN entre el terminal móvil y el equipo de medición

- 1. En los ajustes WLAN del terminal móvil: Seleccione el equipo de medición mediante el SSID (p. ej., EH\_Promag\_300\_A802000).
- 2. Si es necesario, seleccione el método de encriptación WPA2.
- 3. Introduzca la contraseña:

Número de serie del equipo de medición de fábrica (p. ej., L100A802000).

- El LED del módulo indicador parpadea. Ahora ya se puede configurar el equipo de medición con el navegador de internet, FieldCare o DeviceCare.
- El número de serie se encuentra en la placa de identificación.
- Para garantizar una asignación segura y rápida de la red WLAN al punto de medición, se recomienda cambiar el nombre de la SSID. Debería poder asignar claramente el nuevo nombre SSID en el punto de medición (p. ej., nombre de etiqueta) ya que se muestra como red WLAN.


Terminación de la conexión WLAN

➤ Tras configurar el equipo: Termine la conexión WLAN entre el terminal móvil y el equipo de medición.

#### Inicio del navegador de internet

1. Inicie el navegador de internet en el ordenador.

- 2. Escriba la dirección IP del servidor web en la línea de dirección del navegador de internet: 192.168.1.212
  - Aparece la página de inicio de sesión.



- Imagen del equipo
- 2 Nombre del equipo
- 3 Nombre del dispositivo
- Señal de estado
- Valores medidos actuales
- Idioma de configuración
- Rol de usuario
- 8 Código de acceso
- Login (registrarse)
- 10 Borrar código de acceso (→ 🖺 124)
- 🎦 Si no aparece una página de inicio de sesión o la página es incompleta → 🖺 141


#### 8.4.4 Registro inicial

- Seleccione el idioma con el que desee trabajar con el navegador de Internet.
- 2. Introduzca el código de acceso específico para el usuario.
- 3. Pulse **OK** para confirmar la entrada.

Código de acceso 0000 (ajuste de fábrica); puede ser modificado por el cliente

Si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos, el navegador de Internet regresa automáticamente a la página de inicio de sesión.

#### 8.4.5 Interfaz de usuario



- 1 Fila para funciones
- 2 Idioma del indicador local
- 3 Área de navegación

#### Encabezado

En el encabezado se visualiza la siguiente información:

- Nombre del equipo
- Device tag
- Estado del equipo y estado de la señal→ 🗎 147
- Valores que se están midiendo

#### Fila para funciones

Funciones	Significado
Valores medidos	Muestra los valores medidos del equipo
Menú	<ul> <li>Acceso al menú de configuración desde el equipo de medición</li> <li>La estructura del menú de configuración es la misma que la del indicador local</li> <li>Información detallada sobre la estructura del menú de configuración: Descripción de los parámetros del equipo</li> </ul>
Estado del equipo	Muestra los mensajes de diagnóstico que se encuentran pendientes, por orden de prioridad
Gestión de datos	Intercambio de datos entre el ordenador y el equipo de medición:  Configuración del equipo: Cargar ajustes desde el equipo (formato XML, guardar configuración) Guardar ajustes en el equipo (formato XML, restablecer configuración) Libro de registro. Exportar libro de registro de eventos (archivo .csv) Documentos. Exportar documentos: Exportar el registro de copia de seguridad de los datos (archivo .csv, crear documentación sobre la configuración del punto de medición) Informe de verificación (archivo PDF, disponible únicamente con el paquete de aplicaciones "Heartbeat Verification") Archivo para integración del sistema. Si se usan buses de campo, cargar los controladores del equipo para la integración del sistema desde el equipo de medición: EtherNet/IP: archivo EDS Actualización de firmware. Cargar una versión del firmware
Red	Configuración y verificación de todos los parámetros requeridos para establecer la conexión con el equipo de medición:  Ajustes de red (p. ej., dirección IP, dirección MAC)  Información sobre el equipo (p. ej., número de serie, versión de firmware)
Cerrar sesión	Terminar la configuración y llamada a la página de inicio de sesión

#### Área de navegación

Los menús, los submenús asociados y los parámetros pueden seleccionarse en la zona de navegación.

## Área de trabajo

En esta área pueden realizarse varias acciones en función de la función seleccionada y los submenús correspondientes:

- Configuración de parámetros
- Lectura de los valores medidos
- Llamada del texto de ayuda
- Iniciar una carga/descarga

#### 8.4.6 Inhabilitación del servidor web

El servidor Web del equipo de medida puede activarse y desactivarse según sea necesario utilizando el Parámetro **Funcionalidad del servidor web**.

#### Navegación

Menú "Experto" → Comunicación → Servidor web

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección
Funcionalidad del servidor web	Activa y desactiva el servidor web.	<ul><li>Desconectado</li><li>HTML Off</li><li>Conectado</li></ul>

#### Alcance de las funciones de Parámetro "Funcionalidad del servidor web"

Opción	Descripción
Desconectado	<ul><li>El servidor web está completamente desactivado.</li><li>El puerto 80 está bloqueado.</li></ul>
HTML Off	La versión HTML del servidor web no está disponible.
Conectado	<ul> <li>La funcionalidad completa del servidor web está disponible.</li> <li>Se utiliza JavaScript.</li> <li>La contraseña se transmite de forma encriptada.</li> <li>Los cambios de contraseña también se transfieren encriptados.</li> </ul>

#### Activación del servidor Web

Si el servidor Web se encuentra desactivado, solo puede reactivarse con Parámetro **Funcionalidad del servidor web** mediante una de las siguientes opciones:

- Mediante visualizador local
- Mediante Bedientool "FieldCare"
- Mediante software de configuración "DeviceCare"

#### 8.4.7 Cerrar sesión

- Antes de finalizar la sesión, haga, si es preciso, una copia de seguridad de los datos mediante la función **Gestión de datos** (cargar la configuración del equipo).
- 1. Seleccione la entrada **Cerrar sesión** en la fila de funciones.
  - ► Aparece la página principal con el cuadro de inicio de sesión.
- 2. Cierre el navegador de internet.

- 3. Si ya no es necesario:

  Reinicie las propiedades modificadas del protocolo de internet (TCP/IP) → 🖺 65.
- Si la comunicación con el servidor web se estableció a través de la dirección IP predeterminada 192.168.1.212, debe restablecerse el microinterruptor núm. 10 (de **ON** → **OFF**). A continuación, la dirección IP del equipo vuelve a estar activa para la comunicación de red.

# 8.5 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración


La estructura del menú de configuración en la herramienta/software de configuración es idéntica a la del indicador local.

#### 8.5.1 Conexión con el software de configuración

#### Mediante red EtherNet/IP

Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con EtherNet/IP.

Topología en estrella




🗉 20 Opciones para la configuración a distancia mediante red EtherNet/IP: topología en estrella

- 1 Sistema de automatización, p. ej., "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Estación de trabajo para operaciones con el equipo de medición: con perfil Add-On personalizado para "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) o con Hoja de características electrónicas (EDS)
- 3 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado o con un software de configuración (p. ej. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Conmutador estándar de Ethernet, p. ej. Scalance X204 (Siemens)
- 5 Equipo de medición

#### Topología en anillo

El equipo se integra mediante la conexión a terminal para la transmisión de señales (salida 1) y la interfaz de servicio (CDI-RJ45).

70



Opciones para la configuración a distancia mediante red EtherNet/IP: topología en anillo

- Sistema de automatización, p. ej., "RSLogix" (Rockwell Automation)
- Estación de trabajo para operaciones con el equipo de medición: con perfil Add-On personalizado para "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) o con Hoja de características electrónicas (EDS)
- Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado o con un software de configuración (p. ej. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- Conmutador estándar de Ethernet, p. ej. Scalance X204 (Siemens)
- Equipo de medición

#### Interfaz de servicio

Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)


Para configurar el equipo en campo puede establecerse una conexión de tipo punto-apunto. La conexión se establece directamente desde la interfaz de servicio (CDI-RJ45) con la caja del equipo abierta.



Se dispone opcionalmente de un adaptador para RJ45 a conector M12 para el área exenta de peligro:

Código de pedido correspondiente a "Accesorios", opción **NB**: "Adaptador RJ45 M12 (interfaz de servicio)"

El adaptador conecta la interfaz de servicio (CDI-RJ45) a un conector M12 montado en la entrada de cable. La conexión a la interfaz de servicio puede establecerse mediante un conector M12 sin necesidad de abrir el equipo.




**■** 22 Conexión mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45)

- Ordenador con navegador de internet (p. ej., Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado o con software de configuración "FieldCare", "DeviceCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- Cable de conexión estándar para Ethernet con conector RJ45
- Interfaz de servicio (CDI-RJ45) del equipo de medición con acceso al servidor web integrado

#### Mediante interfaz WLAN

La interfaz WLAN opcional está disponible en las versiones de equipo siguientes: Código de producto para "Indicador; funcionamiento", opción G "de 4 líneas, iluminado; control óptico + WLAN"



Δ003457

- 1 Transmisor con antena WLAN integrada
- 2 Transmisor con antena WLAN externa
- 3 LED encendido permanentemente; el equipo de medición tiene activada la recepción WLAN
- 4 LED parpadeante; conexión establecida entre la unidad de configuración y el equipo de medición
- 5 Ordenador con interfaz WLAN y navegador de internet (p. ej., Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado en el equipo o con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare)
- 6 Consola móvil con interfaz WLAN y navegador de internet (p. ej., Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado en el equipo o con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare)
- 7 Teléfono inteligente o tableta (p. ej. Field Xpert SMT70)

Función	WLAN: IEEE 802,11 b/g (2,4 GHz) ■ Punto de acceso con servidor DHCP (configuración de fábrica) ■ Red
Encriptación	WPA2-PSK AES-128 (conforme a IEEE 802.11i)
Canales WLAN configurables	1 a 11
Grado de protección	IP67
Antenas disponibles	<ul> <li>Antena interna</li> <li>Antena externa (opcional)         En caso de condiciones de transmisión/recepción deficientes en el lugar de instalación.     </li> <li>¡En todo momento solo hay 1 antena activa!</li> </ul>
Alcance	<ul> <li>Antena interna: típ. 10 m (32 ft)</li> <li>Antena externa: típ. 50 m (164 ft)</li> </ul>
Materiales (antena externa)	<ul> <li>Antena: plástico ASA (acrilonitrilo estireno acrilato) y latón niquelado</li> <li>Adaptador: Acero inoxidable y latón niquelado</li> <li>Cable: Polietileno</li> <li>Conector: Latón niquelado</li> <li>Placa de montaje: Acero inoxidable</li> </ul>

Configuración del protocolo de Internet del terminal móvil

#### **AVISO**

# Si se pierde la conexión WLAN durante la configuración, se pueden perder los ajustes realizados.

► Compruebe que la conexión WLAN no esté desconectada durante la configuración del equipo.

72

### **AVISO**

#### Tenga en cuenta lo siguiente para evitar un conflicto de red:

- ► Evite acceder al equipo de medición simultáneamente desde el mismo terminal móvil a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45) y la interfaz WLAN.
- ► Active solo una interfaz de servicio (interfaz CDI-RJ45 o WLAN).
- ► Si la comunicación simultánea es necesaria: configure diferentes rangos de direcciones IP, p. ej., 192.168.0.1 (interfaz WLAN) y 192.168.1.212 (interfaz de servicio CDI-RI45).

Preparación del terminal móvil

▶ Habilite la WLAN en el terminal móvil.

Establecimiento de una conexión WLAN entre el terminal móvil y el equipo de medición

- 1. En los ajustes WLAN del terminal móvil: Seleccione el equipo de medición mediante el SSID (p. ej., EH Promag 300 A802000).
- 2. Si es necesario, seleccione el método de encriptación WPA2.
- 3. Introduzca la contraseña:

Número de serie del equipo de medición de fábrica (p. ej., L100A802000).

- El LED del módulo indicador parpadea. Ahora ya se puede configurar el equipo de medición con el navegador de internet, FieldCare o DeviceCare.
- 📔 El número de serie se encuentra en la placa de identificación.
- Para garantizar una asignación segura y rápida de la red WLAN al punto de medición, se recomienda cambiar el nombre de la SSID. Debería poder asignar claramente el nuevo nombre SSID en el punto de medición (p. ej., nombre de etiqueta) ya que se muestra como red WLAN.

Terminación de la conexión WLAN

► Tras configurar el equipo: Termine la conexión WLAN entre el terminal móvil y el equipo de medición.

### 8.5.2 FieldCare

#### Rango de funcionamiento

Software de Endress+Hauser para la gestión de activos de la planta (PAM, por "Plan Asset Management") basado en FDT de Endress+Hauser. Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes de un sistema y le ayuda a gestionarlas. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva de comprobar su estado de dichas unidades de campo.

Se accede a través de:

- Interfaz de servicio CDI-RJ45 → 🖺 71
- Interfaz WLAN  $\rightarrow$   $\stackrel{\triangle}{=}$  72

Funciones típicas:

- Configuración de los parámetros del transmisor
- Cargar y quardar los datos del equipo (cargar/descargar)
- Documentación del punto de medición
- Visualización de la memoria de valores medidos (registrador en línea) y libro de registro de eventos




- Manual de instrucciones BA00027S
- Manual de instrucciones BA00059S

#### Establecimiento de una conexión

- 1. Inicie FieldCare y arranque el proyecto.
- 2. En la red: añada un equipo.
  - Se abre la ventana **Añadir equipo**.
- 3. Seleccione la opción CDI Communication TCP/IP de la lista y pulse OK para confirmar.
- 4. Haga click con el botón derecho sobre **CDI Communication TCP/IP** y seleccione la opción **Add device** en el menú contextual que se ha abierto.
- 5. Seleccione de la lista el equipo que quiere y pulse **OK** para confirmar.
  - ► Se abre la ventana de **CDI Communication TCP/IP (configuración)**.
- 6. Entre la dirección del equipo en el campo **IP address**: 192.168.1.212 y pulse **Enter** para confirmar.
- 7. Establezca la conexión online con el equipo.
- Manual de instrucciones BA00027S
  - Manual de instrucciones BA00059S

#### Interfaz de usuario



A0021051-E9


- 1 Encabezado
- 2 Imagen del equipo
- Nombre del equipo 3
- Etiqueta (TAG) del equipo
- Área de estado con señal de estado → 🖺 147
- Área de visualización para los valores medidos actuales
- Barra de herramientas de edición con funciones adicionales como, por ejemplo, guardar/cargar, lista de eventos y crear documentación
- 8 Área de navegación con estructura de menú de configuración
- Área de trabajo
- 10 Área de acciones
- 11 Área de estado


# 8.5.3 DeviceCare

### Rango de funcionamiento

Herramienta de conexión y configuración de equipos de campo Endress+Hauser.

La forma más rápida de configurar equipos de campo Endress+Hauser es con la herramienta específica "DeviceCare". Junto con los gestores de tipos de equipo (DTM), supone una solución práctica y completa.





# 9 Integración en el sistema

# 9.1 Visión general de los ficheros de descripción del equipo

# 9.1.1 Datos de la versión actual para el equipo

Versión del firmware	01.00.zz	<ul> <li>En la portada del manual</li> <li>En la placa de identificación del transmisor</li> <li>Versión de firmware         Diagnóstico → Información del equipo → Versión         de firmware</li> </ul>			
Fecha de lanzamiento de la versión del firmware	10.2017				
ID del fabricante	0x11	ID del fabricante Diagnóstico → Información del equipo → ID del fabricante			
Código de tipo de equipo	0x103C	Tipo de dispositivo Diagnóstico → Información del equipo → Tipo de dispositivo			
Revisión del equipo	<ul><li>Revisión importante 1</li><li>Revisión menor 1</li></ul>	<ul> <li>En la placa de identificación del transmisor</li> <li>Revisión de aparato</li> <li>Diagnóstico → Información del equipo</li> <li>→ Revisión de aparato</li> </ul>			
Perfil del equipo	Equipo genérico (tipo	Equipo genérico (tipo de producto: 0x2B)			

Para una visión general de las diferentes versiones de firmware para el equipo

→ 

168

# 9.1.2 Software de configuración

En la tabla siguiente se indican los ficheros descriptores de dispositivo apropiados para las distintas herramientas de configuración, incluyendo indicaciones sobre dónde pueden obtenerse dichos ficheros.

Software de configuración mediante Interfaz de servicio (CDI-RJ45)	Fuentes para obtener descriptores de dispositivo	
FieldCare	<ul> <li>www.endress.com → Zona de descargas</li> <li>Memoria USB (póngase en contacto con Endress+Hauser)</li> <li>DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)</li> </ul>	
DeviceCare	<ul> <li>www.endress.com → Zona de descargas</li> <li>CD-ROM (póngase en contacto con Endress+Hauser)</li> <li>DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)</li> </ul>	

#### 9.2 Descripción general de los archivos del sistema

Archivos del sistema	Versión	Descripción	Cómo conseguirlo
Hoja de datos electrónica (fichero de sistema EDS)	2.1	Certificado de conformidad con las guías ODVA siguientes:  Prueba de conformidad  Prueba de rendimiento  PlugFest  Compatibilidad con EDS integrada (objeto de fichero 0x37)	<ul> <li>www.endress.com → Área de descargas</li> <li>Archivo EDS del sistema integrado en el equipo: se puede descargar a través del navegador de internet</li> </ul>
Perfil de ampliación	<ul><li>Revisión importante 1</li><li>Revisión menor 1</li></ul>	Archivo del sistema para el software "Studio 5000" (Rockwell Automation)	www.endress.com → Área de descargas

#### 9.3 Integración del equipo de medida en el sistema



Para obtener información detallada sobre la integración en el sistema, véase el manual de instrucciones del equipo

La descripción detallada sobre cómo integrar el equipo en un sistema de automatización (p. ej., de Rockwell Automation) está disponible en un documento aparte: www.endress.com → Seleccione su país → Soluciones

→ Planificación del bus de campo → Tecnologías de bus de campo → EtherNet/IP

#### 9.4 Transmisión cíclica de datos

Transmisión cíclica de datos cuando se utiliza el fichero de sistema EDS.

#### 9.4.1 Modelo de bloques

El modelo de bloques muestra los datos de entrada y de salida que el instrumento de medición pone a disposición para los mensajes implícitos. El intercambio cíclico de datos se efectúa con un escáner EtherNet/IP, p. ej., un sistema de control distribuido, etc.

Instrumento de medición					
	fijo → 🖺 80 permanente		Asignada de forma permanente grupo de entrada	<b>→</b>	
	Ensamblado de entrada fijo de caudal volumétrico (Assem106) 40 bytes	→ 🖺 81	Asignada de forma permanente grupo de entrada	<b>→</b>	
Bloque de transductore	Ensamblado de entrada fijo de caudal másico (Assem107) 58 bytes	→ 🖺 81	Asignada de forma permanente grupo de entrada	<b>→</b>	EtherNet/IP
3	Ensamblado de entrada fijo de monitorización Heartbeat <sup>1)</sup> (Assem112) 44 bytes	→ 🖺 81	Asignada de forma permanente grupo de entrada	<b>→</b>	
	Ensamblado de entrada personalizado (Assem101) 88 bytes	→ 🖺 81	Configurable grupo de entrada	<b>→</b>	

(Assem102) 30 bytes → 🖺 82 p	Asignada de forma $\leftarrow$ Dermanente Irupo de salida	
------------------------------	---	--

1) Disponible únicamente con el paquete de aplicación Heartbeat Verification.

# 9.4.2 Grupos de entrada y salida

# Configuraciones posibles

# Configuración 1: Multidifusión de propiedad exclusiva

Ensamblado de entrada fijo		Instancia	Tamaño (bytes)	Mín. RPI (ms)
Ensamblado de entrada configurable	Configuración	0 x 64	398	-
Ensamblado de salida fijo	Configuración O → T	0 x 66	64	5
Ensamblado de entrada fijo	Configuración T → O	0 x 64	44	5

# Configuración 2: Multidifusión de solo entrada

Ensamblado de entrada fijo		Instancia	Tamaño (bytes)	Mín. RPI (ms)
Ensamblado de entrada configurable	Configuración	0 x 68	398	-
Ensamblado de salida fijo	Configuración O → T	0 x C7	-	-
Ensamblado de entrada fijo	Configuración T → O	0 x 64	44	5

# Configuración 3: Multidifusión de propiedad exclusiva

Ensamblado de entrada configurable		Instancia	Tamaño (bytes)	Mín. RPI (ms)
Ensamblado de entrada configurable	Configuración	0 x 68	398	-
Ensamblado de salida fijo	Configuración O → T	0 x 66	64	5
Ensamblado de entrada fijo	Configuración T → O	0 x 65	88	5

# Configuración 4: Multidifusión de solo entrada

Ensamblado de entrada configurable		Instancia	Tamaño (bytes)	Mín. RPI (ms)
Ensamblado de entrada configurable	Configuración	0 x 68	398	-
Ensamblado de salida fijo	Configuración O → T	0 x C7	_	-
Ensamblado de entrada fijo	Configuración T → O	0 x 64	88	5

# Configuración 5: Multidifusión de propiedad exclusiva

Ensamblado de entrada fijo		Instancia	Tamaño (bytes)	Mín. RPI (ms)
Ensamblado de entrada configurable	Configuración	0 x 69	-	-
Ensamblado de salida fijo	Configuración O → T	0 x 66	64	5
Ensamblado de entrada fijo	Configuración T → O	0 x 64	44	5

# Configuración 6: Multidifusión de solo entrada

Ensamblado de entrada fijo		Instancia	Tamaño (bytes)	Mín. RPI (ms)
Ensamblado de entrada configurable	Configuración	0 x 69	-	-
Ensamblado de salida fijo	Configuración O → T	0 x C7	-	_
Ensamblado de entrada fijo	Configuración $T \rightarrow O$	0 x 65	44	5

# Configuración 7: Multidifusión de propiedad exclusiva

Ensamblado de entrada configurable		Instancia	Tamaño (bytes)	Mín. RPI (ms)
Ensamblado de entrada configurable	Configuración	0 x 69	-	-
Ensamblado de salida fijo	Configuración O → T	0 x 66	64	5
Ensamblado de entrada fijo	Configuración T → O	0 x 64	88	5

# Configuración 8: Multidifusión de solo entrada

Ensamblado de entrada configurable		Instancia	Tamaño (bytes)	Mín. RPI (ms)
Ensamblado de entrada configurable	Configuración	0 x 69	-	-
Ensamblado de salida fijo	Configuración O → T	0 x C7	-	-
Ensamblado de entrada fijo	Configuración T → O	0 x 65	88	5

#### Posibles conexiones

N.°	#1	#2	#3	#4	#5
Número de conexiones	1	1	1	1	1
Ensamblado de entrada fijo (Assem100)	Х				
Ensamblado de entrada fijo de caudal volumétrico (Assem106)		X			
Ensamblado de entrada fijo de caudal másico (Assem107)			X		
Ensamblado de entrada personalizado (Assem101)				X	
Ensamblado de entrada fijo de monitorización Heartbeat (Assem112)					Х

# Grupo de entrada asignado permanentemente

Ensamblado de entrada fijo (Assem100), 40 bytes

Desc	ripción	Byte
1.	Cabecera de registro (no visible)	1 a 4
2.	Diagnóstico en curso <sup>1)</sup>	5 a 8
3.	Flujo volumétrico	9 a 12
4.	Flujo másico	13 a 16
5.	Flujo volumétrico corregido	17 a 20
6.	Conductividad	21 a 24
7.	Temperatura	25 a 28
8.	Totalizador 1	29 a 32
9.	Totalizador 2	33 a 36
10.	Totalizador 3	37 a 40

80

# Ensamblado de entrada fijo de caudal volumétrico (Assem106), 40 Byte

Desci	ipción	Byte
1.	Cabecera de registro (no visible)	1 a 4
2.	Diagnóstico en curso <sup>1)</sup>	5 a 8
3.	Flujo volumétrico	9 a 12
4.	Flujo volumétrico corregido	13 a 16
5.	Conductividad	17 a 20
6.	Temperatura	21 a 24
7.	Totalizador 1	25 a 28
8.	Unidad de flujo volumétrico	29 a 30
9.	Unidad de flujo volumétrico corregido	31 a 32
10.	Unidad de conductividad	33 a 34
11.	Unidad de temperatura	35 a 36
12.	Unidades del totalizador 1	37 a 38
13.	Byte de relleno	39 a 40

### Ensamblado de entrada fijo de caudal másico (Assem107), 58 byte

Descripción	Byte
1. Flujo másico	1 a 40
2. Totalizador 2	41 a 44
3. Totalizador 3	45 a 48
4. Unidad de flujo másico	49 a 52
5. Unidades del totalizador 2	53 a 54
6. Unidades del totalizador 3	55 a 56

# Ensamblado de entrada fijo de monitorización Heartbeat (Assem112), 56 byte 1)

Descripción	Byte
1. Estado de verificación	1 a 40
2. Resultado de la verificación	41 a 44

<sup>1)</sup> Disponible únicamente con el paquete de aplicación Heartbeat Verification.

# Grupo de entrada configurable

# Ensamblado de entrada personalizado (Assem101), 88 bytes

Descripción	Formato
1 10. Valores de entrada 1 a 10	Real
11 20. Valores de entrada 11 a 20	Entero de doble precisión

# Posibilidades de las entradas analógicas

Posibilidades de las entradas an	Posibilidades de las entradas analógicas 1 a 10:					
<ul> <li>Desactivado</li> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> </ul>	<ul><li>Velocidad de flujo</li><li>Conductividad</li><li>Conductividad corregida</li><li>Temperatura</li></ul>	<ul> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> <li>Totalizador 1</li> <li>Totalizador 2</li> <li>Totalizador 3</li> </ul>				

Posibilidades de las entradas analógicas 11 a 20:						
<ul> <li>Desactivado</li> <li>Diagnóstico actual</li> <li>Diagnóstico previo</li> <li>Unidad de flujo másico</li> <li>Unidad de flujo volumétrico</li> <li>Unidad de flujo volumétrico corregido</li> </ul>	<ul> <li>Unidad de temperatura</li> <li>Unidad de conductividad</li> <li>Unidades del totalizador 1</li> <li>Unidades del totalizador 2</li> <li>Unidades del totalizador 3</li> </ul>	<ul> <li>Resultados de verificación <sup>1)</sup></li> <li>Estado de verificación</li> </ul>				

1) Disponible únicamente con el paquete de aplicación Heartbeat Verification.

# Grupo de salida asignado permanentemente

Ensamblado de salida fijo (Assem102), 30 bytes

Descr	ripción (formato)	Byte	Bit	Valor
1.	Activación de la comprobación del totalizador 1	1	0	
2.	Activación de la comprobación del totalizador 2		1	
3.	Activación de la comprobación del totalizador 3		2	
4.	Activación de la compensación de la densidad de referencia		3	0: Desactivar     1: Activar
5.	Activación de la compensación de temperatura		4	
6.	Activación de la verificación		5	
7.	Activación de ignorar flujo		6	
8.	No se usa		7	
9.	No se usa	2	8	_
10.	No se usa	3 a 4	16	_
11.	Totalizador 1 – control (entero)	5 a 6	16	32226: Sumar
12.	Totalizador 2 – control (entero)	7 a 8	16	<ul><li>-32490: Reiniciar (0) y parar</li><li>-32228: Valor por defecto y parar</li></ul>
13.	Totalizador 3 – control (entero)	9 a 10	16	<ul> <li>198: Reiniciar (0) e iniciar totalización</li> <li>199: Valor predeterminado e iniciar totalización</li> <li>-32608: Parar</li> </ul>
14.	No se usa	11 a 12	16	-
15.	Densidad externa (real)	13 a 16	32	Densidad de referencia externa para el equipo de campo en formato de datos "IEEE 754"

Descr	ipción (formato)	Byte	Bit	Valor
16.	Unidades de densidad externa (entero)	17 a 18	16	■ 12040: g/cm³ ■ 12051: g/m³ ■ 12048: kg/l ■ 12053: kg/dm³ ■ 12065: SD4°C ■ 12066: SD15°C ■ 12067: SD20°C ■ 12068: SG4°C ■ 12069: SG15°C ■ 12070: SG20°C ■ 12044: lb/ft³ ■ 12043: lb/gal (eua) ■ 12058: lb/bbl (eua;cerveza) ■ 12059: lb/bbl (eua;cerveza) ■ 12060: lb/bbl (eua;depósito) ■ 12061: lb/bbl (imp; cerveza) ■ 12062: lb/bbl (imp;crudo)
17.	No se usa	19 a 20	16	-
18.	Temperatura externa (real)	21 a 24	32	Densidad de referencia externa para el equipo de campo en formato de datos "IEEE 754"
19.	Unidades de temperatura externa (entero)	25 a 26	16	■ 4608: °C ■ 4609: °F ■ 4610: K ■ 4611: °R
20.	Iniciar verificación (entero)	27 a 28	16	-32713: Cancelar -32378: Iniciar
21.	Ignorar flujo, control	29 a 30	16	-32532: Desactivado -32530: Activado

# Grupo de configuración asignado de forma permanente

Config. ensamblado (Assem104), 1512 bytes

Descr	ripción (formato)			Bits	Byte	Desplaza miento
1.	Ninguno			32	4	0
2.	Parámetro 28	-	Protección contra escritura	8	4	4
3.	Ninguno			8	4	5
4.	Parámetro 74	Unidades del sistema	Unidad de flujo másico	16	4	6
5.	Parámetro 73	Unidades del sistema	Unidad de masa	16	4	8
6.	Parámetro 77	Unidades del sistema	Unidad de flujo volumétrico	16	4	10
7.	Parámetro 76	Unidades del sistema	Unidad de volumen	16	4	12
8.	Parámetro 71	Unidades del sistema	Unidad de flujo volumétrico corregido	16	4	14
9.	Parámetro 72	Unidades del sistema	Unidad densidad	16	4	16
10.	Parámetro 75	Unidades del sistema	Unidad de temperatura	16	4	18
11.	Parámetro 69	Unidades del sistema	Unidad de conductividad	16	4	20
12.	Ninguno			192	4	22
13.	Parámetro 147	-	Introducir código de acceso	16	4	46
14.	Parámetro 78	Totalizador 1	Asignar variable de proceso	16	4	48
15.	Parámetro 90	Totalizador 1	Unidad del totalizador (unit totalizer)	16	4	50

Descr	Descripción (formato)				Byte	Desplaza miento
16.	Parámetro 87	Totalizador 1	Modo operativo del totalizador	16	4	52
17.	Parámetro 84	Totalizador 1	Modo fallo	16	4	54
18.	Parámetro 149	Funcionamiento del totalizador	Cantidad preseleccionada tot. 1	32	4	56
19.	Parámetro 81	Funcionamiento del totalizador	Control totalizador 1	16	4	60
20.	Parámetro 79	Totalizador 2	Asignar variable de proceso	16	4	62
21.	Parámetro 91	Totalizador 2	Unidad del totalizador (unit totalizer)	16	4	64
22.	Parámetro 88	Totalizador 2	Modo operativo del totalizador	16	4	66
23.	Parámetro 85	Totalizador 2	Modo fallo	16	4	68
24.	Parámetro 82	Funcionamiento del totalizador	Control totalizador 2	16	4	70
25.	Parámetro 150	Funcionamiento del totalizador	Cantidad preseleccionada tot. 2	32	4	72
26.	Parámetro 80	Totalizador 3	Asignar variable de proceso	16	4	76
27.	Parámetro 92	Totalizador 3	Unidad del totalizador (unit totalizer)	16	4	78
28.	Parámetro 89	Totalizador 3	Modo operativo del totalizador	16	4	80
29.	Parámetro 86	Totalizador 3	Modo fallo	16	4	82
30.	Parámetro 130	Funcionamiento del totalizador	Cantidad preseleccionada tot. 3	32	4	84
31.	Parámetro 83	Funcionamiento del totalizador	Control totalizador 3	16	4	88
32.	Parámetro 8	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 1	16	4	90
33.	Parámetro 19	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 2	16	4	92
34.	Parámetro 21	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 3	16	4	94
35.	Parámetro 22	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 4	16	4	96
36.	Parámetro 23	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 5	16	4	98
37.	Parámetro 24	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 6	16	4	100
38.	Parámetro 25	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 7	16	4	102
39.	Parámetro 26	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 8	16	4	104
40.	Parámetro 27	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 9	16	4	106
41.	Parámetro 9	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 10	16	4	108
42.	Parámetro 10	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 11	16	4	110
43.	Parámetro 11	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 12	16	4	112
44.	Parámetro 12	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 13	16	4	114
45.	Parámetro 13	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 14	16	4	116
46.	Parámetro 14	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 15	16	4	118
47.	Parámetro 15	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 16	16	4	120
48.	Parámetro 16	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 17	16	4	122
49.	Parámetro 17	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 18	16	4	124
50.	Parámetro 18	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 19	16	4	126
51.	Parámetro 20	Ensamblado de entrada configurable	Ensamblado de entrada posición 20	16	4	128
52.	Parámetro 30	Ajuste del sensor	Dirección de flujo	16	4	130
53.	Parámetro 29	Supresión de caudal residual	Asignar variable de proceso	16	4	132
54.	Parámetro 31	Detección de tubería vacía	Asignar variable de proceso	16	4	134
55.	Parámetro 110	Supresión de caudal residual	Punto de encendido de la supresión de caudal residual	32	4	136
56.	Parámetro 109	Supresión de caudal residual	Valor OFF supresión caudal residual	32	4	140

Descripción (formato)					Byte	Desplaza miento
57.	Parámetro 118	Supresión de caudal residual	Supresión de golpes de ariete	32	4	144
58.	Parámetro 111	Detección de tubería vacía	Tiempo de respuesta de la detección de tubería parcialmente llena.	32	4	148
59.	Parámetro 106	Parámetros de proceso	Amortiguación de la conductividad	32	4	152
60.	Parámetro 32	Parámetros de proceso	Ignorar flujo	16	4	156
61.	Parámetro 45	Detección de tubería vacía	Nuevos ajustes	16	4	158
62.	Parámetro 42	Compensación externa	Fuente de densidad	16	4	160
63.	Parámetro 49	Compensación externa	Fuente de temperatura	16	4	162
64.	Parámetro 138	Detección de tubería vacía	Detección de tubería vacía en el punto de conmutación	32	4	164
65.	Parámetro 140	Compensación externa	Densidad fija	32	4	168
66.	Parámetro 48	Parámetros de proceso	Opciones de filtro	16	4	172
67.	Parámetro 141	Parámetros de proceso	Amortiguación del flujo	8	4	174
68.	Ninguno			8	4	175
69.	Parámetro 146	Ajustes de diagnóstico	Retardo de alarma	32	4	176
70.	Parámetro 53	Comportamiento de diagnóstico	Asigne el comportamiento para la información de diagnóstico 832	8	4	180
71.	Parámetro 54	Comportamiento de diagnóstico	Asigne el comportamiento para la información de diagnóstico 833	8	4	181
72.	Parámetro 55	Comportamiento de diagnóstico	Asigne el comportamiento para la información de diagnóstico 834	8	4	182
73.	Parámetro 56	Comportamiento de diagnóstico	Asigne el comportamiento para la información de diagnóstico 835	8	4	183
74.	Parámetro 57	Comportamiento de diagnóstico	Asigne el comportamiento para la información de diagnóstico 962	8	4	184
75.	Parámetro 52	Comportamiento de diagnóstico	Asigne el comportamiento para la información de diagnóstico 531	8	4	185
76.	Parámetro 58	Comportamiento de diagnóstico	Asigne el comportamiento para la información de diagnóstico 937	8	4	186
77.	Parámetro 51	Comportamiento de diagnóstico	Asigne el comportamiento para la información de diagnóstico 302	8	4	187

# 9.5 Información de diagnóstico mediante EtherNet/IP

Señal de estado	N.°	Texto breve	Valor
	000	-	0
F	882	Señal de entrada	16777265
F	281	Inicialización de la electrónica	16777276
F	437	Configuración incompatible	16777312
F	242	Software incompatible	16777319
F	252	Módulos incompatibles	16777323
F	272	Fallo electrónico principal	16777337
F	270	Fallo electrónico principal	16777340
F	271	Fallo electrónico principal	16777341
F	270	Fallo electrónico principal	16777343
F	270	Fallo electrónico principal	16777344

Señal de estado	N.°	Texto breve	Valor
F	410	Transferencia de datos	16777355
F	273	Fallo electrónico principal	16777368
F	270	Fallo electrónico principal	16777375
F	083	Contenido de la memoria	16777376
F	833	Temperatura de la electrónica demasiado baja	16777409
F	832	Temperatura de la electrónica demasiado alta	16777411
F	834	Temperatura de proceso demasiado elevada	16777413
F	835	Temperatura de proceso demasiado baja	16777414
F	022	Temperatura del sensor	16777429
F	022	Temperatura del sensor	16777430
F	311	Fallo electrónico	16777441
F	273	Fallo electrónico principal	16777445
F	082	Almacenamiento de datos	16777447
F	190	Evento especial 1	16777450
F	273	Fallo electrónico principal	16777483
F	390	Evento especial 2	16777490
F	222	Deriva electrónica	16777497
F	938	Interferencia EMC (Compatibilidad electromagnética)	16777499
F	062	Conexión del sensor	16777500
F	590	Evento especial 3	16777508
F	990	Evento especial 4	16777509
F	262	Conexión de módulos	16777545
F	537	Configuración	16777546
F	201	Fallo del equipo	16777547
F	937	Interferencia EMC (Compatibilidad electromagnética)	16777556
F	500	Potencial del electrodo 1 superado	16777563
F	500	Potencial del electrodo 2 superado	16777564
F	500	Tensión de la diferencia del electrodo demasiado alta	16777565
F	382	Almacenamiento de datos	16777581
F	383	Contenido de la memoria	16777582
F	283	Contenido de la memoria	16777583
С	411	Carga/descarga activa	33554536
С	411	Carga/descarga activa	33554537
С	411	Carga/descarga activa	33554540
С	484	Simulación de modo de fallo	33554576
С	485	Simulación variable medida	33554579
С	453	Ignorar flujo	33554580
С	833	Temperatura de la electrónica demasiado baja	33554625
С	832	Temperatura de la electrónica demasiado alta	33554627
С	834	Temperatura de proceso demasiado elevada	33554629
С	835	Temperatura de proceso demasiado baja	33554630
С	937	Interferencia EMC (Compatibilidad electromagnética)	33554772
С	530	La limpieza de los electrodos está en curso	33554778

Señal de estado	N.°	Texto breve	Valor
С	495	Simulación de evento de diagnóstico	33554782
С	302	Verificación del equipo activa	33554926
М	438	Conjunto de datos	67108970
М	833	Temperatura de la electrónica demasiado baja	67109057
М	832	Temperatura de la electrónica demasiado alta	67109059
M	834	Temperatura de proceso demasiado elevada	67109061
M	835	Temperatura de proceso demasiado baja	67109062
M	311	Fallo electrónico	67109090
М	937	Interferencia EMC (Compatibilidad electromagnética)	67109204
S	842	Límite proceso	134217873
S	962	Tubería vacía	134217874
S	833	Temperatura de la electrónica demasiado baja	134217921
S	832	Temperatura de la electrónica demasiado alta	134217923
S	834	Temperatura de proceso demasiado elevada	134217925
S	835	Temperatura de proceso demasiado baja	134217926
S	004	Sensor	134218013
S	043	Cortocircuito del sensor	134218067
S	937	Interferencia EMC (Compatibilidad electromagnética)	134218068
S	322	Deriva electrónica	134218071
S	322	Deriva electrónica	134218072
S	531	Detección de tubería vacía	134218091

# 10 Puesta en marcha

# 10.1 Comprobación tras el montaje y la conexión

Antes de poner en marcha el equipo:

- Compruebe que se han realizado correctamente las comprobaciones tras la conexión y la instalación.
- Lista de comprobación de "Comprobaciones tras el montaje" → 🗎 28
- Lista de comprobaciones para las "Comprobaciones tras la conexión" → 🖺 45

# 10.2 Activación del equipo de medición


- ► Conecte el equipo una vez haya finalizado con las comprobaciones tras el montaje y la conexión.
  - Tras un inicio satisfactorio, el indicador local pasa automáticamente de la pantalla de inicio a la visualización de valores medidos.
- Si no se visualizara nada en el indicador local o si apareciese un mensaje de diagnóstico, consulte el capítulo "Diagnósticos y localización y resolución de fallos"  $\rightarrow \ \, riangleq \, 140.$

# 10.3 Conexión mediante FieldCare

- Para conectar FieldCare → 🗎 71
- Para conectar mediante FieldCare → 🗎 74
- ullet Para interfaz de usuario de FieldCare ightarrow  $\buildrel$  74

# 10.4 Configuración del idioma de manejo


Ajuste de fábrica: "English" o idioma pedido



Se toma como ejemplo el indicador local

# 10.5 Configuración del instrumento de medición

El Menú **Ajuste** contiene, junto con sus asistentes guiados, todos los parámetros necesarios para la configuración estándar.





🛮 24 Navegación al Menú "Ajuste" usando el ejemplo del indicador local

El número de submenús y parámetros puede variar según la versión del equipo. Algunos submenús y parámetros de estos submenús no se describen en el manual de instrucciones. En su lugar, se proporciona una descripción en la documentación especial del equipo ("Documentación suplementaria").

#### Navegación


Menú "Ajuste"





# 10.5.1 Definición del nombre de etiqueta (TAG)

Para facilitar la rápida identificación del punto de medición en el seno del sistema, puede usar el Parámetro **Nombre del dispositivo** para introducir una denominación única y cambiar así el ajuste de fábrica.



- 25 Encabezado del indicador operativo con el nombre de etiqueta (TAG)
- 1 Nombre de etiqueta (TAG)
- Introduzca el nombre de la etiqueta en la "FieldCare" herramienta operativa ightarrow 🖺 74

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Nombre del dispositivo

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Nombre del dispositivo	Introducir identificación del punto de medición.	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).

# 10.5.2 Ajuste de las unidades del sistema

En el Submenú **Unidades de sistema** pueden definirse las unidades de los distintos valores medidos.

El número de submenús y parámetros puede variar según la versión del equipo. Algunos submenús y parámetros de estos submenús no se describen en el manual de instrucciones. En su lugar, se proporciona una descripción en la documentación especial del equipo ("Documentación suplementaria").

# Navegación

Menú "Ajuste" → Unidades de sistema

▶ Unidades de sistema	
Unidad de caudal volumétrico	→ 🗎 91
Unidad de volumen	→ 🖺 91
Unidad de conductividad	→ 🖺 91
Unidad temperatura	→ 🖺 92
Unidad de caudal másico	→ 🖺 92
Unidad de masa	→ 🖺 92
Unidad de densidad	→ 🖺 92
Unidad de caudal volumétrico corregido	→ 🖺 92
Unidad de volumen corregido	→ 🖺 92

# Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Unidad de caudal volumétrico	-	Elegir unidad del caudal volumétrico.  Resultado  La unidad de medida seleccionada se utilizará para:  Salida  Elim. caudal residual  Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país:  I/h gal/min (us)
Unidad de volumen	-	Elegir unidad del volumen.	Lista de selección de la unidad	En función del país:  m³ gal (us)
Unidad de conductividad	El Opción <b>Conectado</b> se selecciona en Parámetro <b>Medida de conductividad</b> .	Elegir la unidad de conductividad.  Resultado  La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	-

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Unidad temperatura	-	Elegir la unidad de la temperatura.  Resultado  La unidad de medida seleccionada se utilizará para:  Parámetro Temperatura  Parámetro Valor máximo  Parámetro Temperatura  Parámetro Temperatura  Parámetro Valor Inicial  Parámetro Temperatura externa  Parámetro Valor máximo  Parámetro Valor Inicial	Lista de selección de la unidad	En función del país:  °C  °F
Unidad de caudal másico	_	Elegir la unidad de caudal másico.  Resultado  La unidad de medida seleccionada se utilizará para:  Salida  Elim. caudal residual  Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país:  • kg/h  • lb/min
Unidad de masa	-	Elegir la unidad de masa.	Lista de selección de la unidad	En función del país:  • kg • lb
Unidad de densidad	_	Elegir la unidad de densidad del fluido.  Resultado  La unidad de medida seleccionada se utilizará para:  Salida Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país:  • kg/l  • lb/ft³
Unidad de caudal volumétrico corregido	_	Elegir la unidad para el caudal volumétrico normalizado.  Resultado  La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Parámetro Caudal volumétrico corregido (→ 🖺 131)	Lista de selección de la unidad	En función del país:  NI/h  Sft³/h
Unidad de volumen corregido	-	Elegir unidad para el volumen corregido.	Lista de selección de la unidad	En función del país:  Nm³ Sft³

# 10.5.3 Configuración de la interfaz de comunicaciones

El Submenú **Comunicación** le guía sistemáticamente por todos los parámetros que hay que configurar para seleccionar y caracterizar la interfaz de comunicaciones.

### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Comunicación



92

Ajuste por defecto de la red	→ 🖺 93
DHCP client	→ 🖺 93
Dirección IP	→ 🖺 93
Subnet mask	→ 🖺 93
Default gateway	→ 🖺 93

# Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Descripción	Indicación / Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Dirección MAC	Visualiza la dirección MAC del equipo de medición.  MAC = Media Access Control (control de acceso a productos)	Ristra única de 12 dígitos que puede constar letras y números, p. ej.: 00:07:05:10:01:5F	Se proporciona a cada equipo de medición una dirección única.
Ajuste por defecto de la red	Seleccione para indicar si deben restaurarse o no los ajustes de los parámetros de configuración de la red.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>	-
DHCP client	Seleccione para activar/desactivar la función de cliente DHCP.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>	Conectado
	Efecto Si se selecciona la funcionalidad de cliente DHCP del servidor web, se configuran automáticamente Dirección IP, Subnet mask y Default gateway.		
	La identificación se realiza mediante la dirección MAC del dispositivo de medición.  El Dirección IP en el Parámetro Dirección IP se ignora mientras que Parámetro DHCP client permanezca activo. Esto también ocurre si no se puede establecer una conexión con el servidor DHCP. El Dirección IP en el parámetro del mismo nombre solo se utiliza si Parámetro DHCP client está desactivado.		
Dirección IP	Dirección IP del servidor web integrado en el equipo de medición.  Si DHCP client está desconectado y el acceso de escritura está habilitado también se	4 octetos: 0 a 255 (en un determinado octeto)	-
	puede introducir Dirección IP.		
Subnet mask	Muestra la máscara de subred.  Si DHCP client está desconectado y el acceso de escritura está habilitado también se puede introducir Subnet mask.	4 octetos: 0 a 255 (en un determinado octeto)	_
Default gateway	Muestra la puerta de enlace predeterminada. Si DHCP client está desconectado y el acceso de escritura está habilitado también se puede introducir Default gateway.	4 octetos: 0 a 255 (en un determinado octeto)	-

# 10.5.4 Visualización de la configuración de E/S

La interfaz Submenú **Configuración de E / S** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros en que se muestra la configuración de los módulos de E/S.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Configuración de E / S



### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Indicación / Selección / Entrada de usuario
Módulo E/S 1 n número terminales	Muestra el número de los terminales utilizado por el módulo E/S.	<ul> <li>No usado</li> <li>26-27 (I/O 1)</li> <li>24-25 (I/O 2)</li> <li>22-23 (I/O 3)</li> </ul>
Módulo E/S 1 n información	Muestra la información del módulo de E/S conectado.	<ul> <li>No está conectado</li> <li>Inválido</li> <li>No configurable</li> <li>Configurable</li> <li>EtherNet/IP</li> </ul>
Módulo E/S 1 n tipo	Muestra la E/S tipo de módulo.	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Salida de corriente</li> <li>Corriente de entrada</li> <li>Entrada estado</li> <li>Salida de conmutación pulso-frecuenc.</li> <li>Salida de pulsos doble</li> <li>Salida de relé</li> </ul>
Aplicar configuración I/O	Aplicar parametrización del módulo I/O libremente configurable.	No Sí
Código de conversión	Entrar el código para cambiar la configuración de I/O.	Entero positivo

# 10.5.5 Configuración de la entrada de corriente

La interfaz **Asistente "Corriente de entrada"** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que deben ajustarse para configurar la entrada de corriente.

# Navegación

Menú "Ajuste" → Corriente de entrada

► Corriente de entrada 1 n	
Número terminal	→ 🖺 95
Modo de señal	→ 🖺 95
Valor 0/4mA	→ 🖺 95
Valor 20mA	→ 🖺 95
Rango de corriente	→ 🖺 95
Comportamiento en caso de error	→ 🖺 95
Valor en fallo	→ 🖺 95

# Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación / Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Número terminal	-	Muestra el número de los terminales utilizados en la entrada de corriente.	<ul><li>No usado</li><li>24-25 (I/O 2)</li><li>22-23 (I/O 3)</li></ul>	-
Modo de señal	El equipo de medición <b>no</b> cuenta con la certificación conforme puede usarse en zonas con peligro de explosión con tipo de protección Ex-i.	Escojer el modo de señal para la entrada de corriente.	Pasivo Activo	Activo
Valor 0/4mA	-	Introducir valor para corriente de 4 mA.	Número de coma flotante con signo	-
Valor 20mA	-	Introducir valor para corriente de 20 mA.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
Rango de corriente	-	Elegir el rango de corriente para la salida de valores de proceso y el nivel de señal de alarma.	<ul> <li>420 mA</li> <li>420 mA NAMUR</li> <li>420 mA US</li> <li>020 mA</li> </ul>	En función del país:  420 mA NAMUR  420 mA US
Comportamiento en caso de error	-	Definir comportamiento de entrada en condiciones de alarma.	<ul><li>Alarma</li><li>Último valor válido</li><li>Valor definido</li></ul>	_
Valor en fallo	En el parámetro Parámetro Comportamiento en caso de error se selecciona la opción Opción Valor definido.	Entrar el valor que utilizará el instrumento si falta el valor de entrada del instrumento externo.	Número de coma flotante con signo	-

# 10.5.6 Para configurar la entrada de estado

La interfaz Submenú **Entrada estado** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que deben ajustarse para configurar la entrada de estado.

### Navegación

Menú "Ajuste" → Entrada estado 1 ... n



### Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Descripción	Selección / Indicación / Entrada de usuario
Asignar entrada de estado	Elegir la función del estado de la entrada.	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Borrar totalizador 1</li> <li>Borrar totalizador 2</li> <li>Borrar totalizador 3</li> <li>Resetear todos los totalizadores</li> <li>Supresión de valores medidos</li> </ul>
Número terminal	Muestra los números de los terminales utilizados por el módulo de entrada de estado.	<ul><li>No usado</li><li>24-25 (I/O 2)</li><li>22-23 (I/O 3)</li></ul>
Nivel activo	Definir el nivel de señal de entrada y que desencadenará la función asignada.	Alto Bajo
Tiempo de respuesta estado entrada	Definir el mínimo tiempo que debe estar presente la señal de entrada antes de que se active la función seleccionada.	5 200 ms

# 10.5.7 Configuración de la salida de corriente

El Asistente **Salida de corriente** guía sistemáticamente por todos los parámetros que deben ajustarse para configurar la salida de corriente.

### Navegación

Menú "Ajuste" → Salida de corriente



96

Rango de corriente	→ 🖺 97
Valor 0/4mA	→ 🖺 97
Valor 20mA	→ 🗎 98
Valor de corriente fijo	→ 🖺 98
Atenuación salida 1 n	→ 🖺 98
Comportamiento en caso de error	→ 🖺 98
Corriente de defecto	→ 🖺 98

# Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación / Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Número terminal	-	Muestra el número de los terminales utilizados en el módulo de salida de corriente.	<ul><li>No usado</li><li>24-25 (I/O 2)</li><li>22-23 (I/O 3)</li></ul>	-
Modo de señal	-	Muestra el modo de señal para la salida de corriente.	Pasivo Activo	Activo
Correspondencia salida de corriente 1 n	-	Elegir variable de proceso para salida de corriente.	Desconectado Caudal volumétrico Caudal másico Caudal volumétrico corregido Velocidad de caudal Conductividad Conductividad corregida Temperatura Temperatura de la electrónica	_
Rango de corriente	-	Elegir el rango de corriente para la salida de valores de proceso y el nivel de señal de alarma.	<ul> <li>420 mA NAMUR</li> <li>420 mA US</li> <li>420 mA</li> <li>020 mA</li> <li>Valor de corriente fijo</li> </ul>	Depende del país:  420 mA NAMUR  420 mA US
Valor 0/4mA	En el Parámetro Rango de corriente (→ 🖺 97) está seleccionada una de las opciones siguientes:  420 mA NAMUR  420 mA US  420 mA  020 mA	Introducir valor para corriente de 4 mA.	Número de coma flotante con signo	Depende del país:  • 0 l/h  • 0 gal/min (us)

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación / Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Valor 20mA	En el Parámetro Rango de corriente (→ 🗎 97) está seleccionada una de las opciones siguientes:  • 420 mA NAMUR  • 420 mA US  • 420 mA  • 020 mA	Introducir valor para corriente de 20 mA.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
Valor de corriente fijo	El Opción Valor de corriente fijo está seleccionado en el Parámetro Rango de corriente ( > B 97).	Defina la salida de corriente fija.	0 22,5 mA	22,5 mA
Atenuación salida 1 n	Hay una variable de proceso seleccionada en el Parámetro Correspondencia salida de corriente (→ 🗎 97) y una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Rango de corriente (→ 🖺 97):  • 420 mA NAMUR  • 420 mA US  • 420 mA  • 020 mA	Ajustar el tiempo de reacción para la señal de salida de corriente a las fluctuaciones de los valores medidos.	0,0 999,9 s	-
Comportamiento en caso de error	En el parámetro Parámetro Correspondencia salida de corriente (→ 🗎 97) se selecciona una variable de proceso y en el parámetro Parámetro Rango de corriente (→ 🖺 97) se selecciona una de las siguientes opciones:  420 mA NAMUR  420 mA US  420 mA  020 mA	Definir comportamiento salida en condición alarma.	Mín.  Máx.  Último valor válido  Valor actual  Valor definido	-
Corriente de defecto	El Opción <b>Valor definido</b> está seleccionado en el Parámetro <b>Comportamiento en caso de</b> <b>error</b> .	Fijar el valor de la corriente que emite la salida de corriente en caso de alarma.	0 22,5 mA	22,5 mA

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

98

# 10.5.8 Configuración de la salida de pulsos/frecuencia/conmutación

El Asistente **Salida de conmutación pulso-frecuenc.** guía sistemáticamente por todos los parámetros que deben ajustarse para configurar el tipo de salida seleccionado.

### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Salida de conmutación pulso-frecuenc.




### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección
Modo de operación	Definir salida como pulso, frecuencia o switch.	<ul><li>Impulso</li><li>Frecuencia</li><li>Interruptor</li></ul>

### Configuración de la salida de pulsos

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Salida de conmutación pulso-frecuenc.




# Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Indicación / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Modo de operación	-	Definir salida como pulso, frecuencia o switch.	<ul><li>Impulso</li><li>Frecuencia</li><li>Interruptor</li></ul>	-
Número terminal	-	Muestra los números de los terminales utilizados por el módulo de salida PFS.	<ul><li>No usado</li><li>24-25 (I/O 2)</li><li>22-23 (I/O 3)</li></ul>	-
Modo de señal	-	Seleccione el modo de señal para la salida PFS.	Pasivo Activo	-
Asignar salida de impulsos 1 n	La Opción <b>Impulso</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Modo de operación</b> .	Seleccionar variable de proceso para salida de pulsos.	<ul><li>Desconectado</li><li>Caudal volumétrico</li><li>Caudal másico</li><li>Caudal volumétrico corregido</li></ul>	-
Valor de impulso	Se selecciona la opción Opción Impulso en el parámetro Parámetro Modo de operación (→ 🖺 99) y se selecciona una variable de proceso en el parámetro Parámetro Asignar salida de impulsos (→ 🖺 100).	Definir valor de pulso.	Número positivo con coma flotante	Depende del país y el diámetro nominal
Anchura Impulso	La Opción <b>Impulso</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Modo de operación</b> (→ 🖺 99) y una variable de proceso está seleccionada en el Parámetro <b>Asignar salida de impulsos</b> (→ 🖺 100).	Definir anchura de tiempo de salida de pulsos.	0,05 2 000 ms	-
Comportamiento en caso de error	La Opción <b>Impulso</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Modo de operación</b> (→ 🖺 99) y hay una variable de proceso seleccionada en el Parámetro <b>Asignar salida de impulsos</b> (→ 🖺 100).	Definir comportamiento salida en condición alarma.	<ul><li>Valor actual</li><li>Sin impulsos</li></ul>	-
Señal de salida invertida	-	Invertir la señal de salida.	■ No ■ Sí	-

# Configuración de la salida de frecuencia

# Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Salida de conmutación pulso-frecuenc.



100

Asignar salida de frecuencia	→ 🖺 101
Valor frecuencia inicial	→ 🖺 101
Frecuencia final	→ 🖺 101
Valor medido de frecuencia inicial	→ 🖺 102
Valor medido de frecuencia	→ 🖺 102
Comportamiento en caso de error	→ 🖺 102
Frecuencia de fallo	→ 🖺 102
Señal de salida invertida	→ 🖺 102

# Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Indicación / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Modo de operación	-	Definir salida como pulso, frecuencia o switch.	<ul><li>Impulso</li><li>Frecuencia</li><li>Interruptor</li></ul>	-
Número terminal	-	Muestra los números de los terminales utilizados por el módulo de salida PFS.	<ul><li>No usado</li><li>24-25 (I/O 2)</li><li>22-23 (I/O 3)</li></ul>	_
Modo de señal	-	Seleccione el modo de señal para la salida PFS.	Pasivo Activo	_
Asignar salida de frecuencia	La Opción <b>Frecuencia</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Modo de operación</b> (→   99).	Seleccionar variable de proceso para salida de frecuencia.	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de caudal</li> <li>Conductividad *</li> <li>Conductividad corregida *</li> <li>Temperatura *</li> <li>Temperatura de la electrónica</li> </ul>	-
Valor frecuencia inicial	Opción <b>Frecuencia</b> se selecciona en Parámetro <b>Modo de operación</b> (→ 🖺 99) y se selecciona una variable de proceso en Parámetro <b>Asignar salida de frecuencia</b> (→ 🖺 101).	Introducir frecuencia mínima.	0,0 10 000,0 Hz	-
Frecuencia final	Se selecciona la opción Opción Frecuencia en el parámetro Parámetro Modo de operación (→ 🗎 99) y se selecciona una variable de proceso en el parámetro Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ 🖺 101).	Introducir máxima frecuencia.	0,0 10 000,0 Hz	-

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Indicación / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Valor medido de frecuencia inicial	Se selecciona la opción Opción Frecuencia en el parámetro Parámetro Modo de operación (→ 🖺 99) y se selecciona una variable de proceso en el parámetro Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ 🖺 101).	Introducir valor medido para frecuencia mínima.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
Valor medido de frecuencia	Se selecciona la opción Opción Frecuencia en el parámetro Parámetro Modo de operación (→ 🖺 99) y se selecciona una variable de proceso en el parámetro Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ 🖺 101).	Introducir valor medido para frecuencia máxima.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
Comportamiento en caso de error	La Opción Frecuencia está seleccionada en el Parámetro Modo de operación (→ 🖺 99) y hay una variable de proceso seleccionada en el Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ 🖺 101).	Definir comportamiento salida en condición alarma.	<ul><li>Valor actual</li><li>Valor definido</li><li>0 Hz</li></ul>	-
Frecuencia de fallo	En el Parámetro Modo de operación (→ 월 99) está seleccionada la Opción Frecuencia; en el Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ 월 101) está seleccionada una variable de proceso; y en el Parámetro Comportamiento en caso de error está seleccionada la Opción Valor definido.	Introducir valor salida de frecuencia en condición de alarma.	0,0 12 500,0 Hz	-
Señal de salida invertida	-	Invertir la señal de salida.	■ No ■ Sí	-

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

# Configuración de la salida de conmutación

# Navegación

Menú "Ajuste" → Salida de conmutación pulso-frecuenc.

► Salida de conmutación pulso- frecuenc. 1 n	
Modo de operación	→ 🖺 103
Número terminal	→ 🖺 103
Modo de señal	→ 🖺 103
Función salida de conmutación	→ 🖺 104
Asignar nivel de diagnóstico	→ 🖺 104
Asignar valor límite	→ 🖺 104
Asignar chequeo de dirección de caudal	→ 🖺 104
Asignar estado	→ 🖺 104
Valor de conexión	→ 🖺 104
Valor de desconexión	→ 🖺 105
Retardo de la conexión	→ 🖺 105
Retardo de la desconexión	→ 🖺 105
Comportamiento en caso de error	→ 🖺 105
Señal de salida invertida	→ 🖺 105

# Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Indicación / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Modo de operación	-	Definir salida como pulso, frecuencia o switch.	<ul><li>Impulso</li><li>Frecuencia</li><li>Interruptor</li></ul>	_
Número terminal	-	Muestra los números de los terminales utilizados por el módulo de salida PFS.	<ul><li>No usado</li><li>24-25 (I/O 2)</li><li>22-23 (I/O 3)</li></ul>	_
Modo de señal	-	Seleccione el modo de señal para la salida PFS.	Pasivo Activo	_

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Indicación / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Función salida de conmutación	La Opción <b>Interruptor</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Modo de operación</b> .	Seleccionar función para salida switch.	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Conectado</li> <li>Comportamiento Diagnóstico</li> <li>Limite</li> <li>Comprobar direcc. caudal</li> <li>Estado</li> </ul>	-
Asignar nivel de diagnóstico	<ul> <li>En el parámetro Parámetro Modo de operación se selecciona la opción Opción Interruptor.</li> <li>En el parámetro Parámetro Función salida de conmutación se selecciona la opción Opción Comportamiento Diagnóstico.</li> </ul>	Seleccionar comportamiento diagnóstico para salida conmutación.	<ul><li>Alarma</li><li>Alarma o aviso</li><li>Aviso</li></ul>	-
Asignar valor límite	<ul> <li>La Opción Interruptor está seleccionada en el Parámetro Modo de operación.</li> <li>La Opción Limite está seleccionada en el Parámetro Función salida de conmutación.</li> </ul>	Elegir variable de proceso para función de límite.	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de caudal</li> <li>Conductividad*</li> <li>Conductividad corregida*</li> <li>Totalizador 1</li> <li>Totalizador 2</li> <li>Totalizador 3</li> <li>Temperatura*</li> <li>Temperatura de la electrónica</li> </ul>	
Asignar chequeo de dirección de caudal	<ul> <li>La Opción Interruptor está seleccionada en el Parámetro Modo de operación.</li> <li>La Opción Comprobar direcc. caudal está seleccionada en el Parámetro Función salida de conmutación.</li> </ul>	Elegir la variable de proceso para el control de la dirección de caudal.		-
Asignar estado	<ul> <li>La Opción Interruptor está seleccionada en el Parámetro Modo de operación.</li> <li>La Opción Estado está seleccionada en el Parámetro Función salida de conmutación.</li> </ul>	Seleccionar status equipo para salida switch.	<ul> <li>Detección tubería vacía</li> <li>Supresión de caudal residual</li> </ul>	-
Valor de conexión	<ul> <li>La Opción Interruptor está seleccionada en el Parámetro Modo de operación.</li> <li>La Opción Limite está seleccionada en el Parámetro Función salida de conmutación.</li> </ul>	Introducir el valor medido para el punto de encendido.	Número de coma flotante con signo	Depende del país:  • 0 l/h  • 0 gal/min (us)

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Indicación / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Valor de desconexión	<ul> <li>La Opción Interruptor está seleccionada en el Parámetro Modo de operación.</li> <li>La Opción Limite está seleccionada en el Parámetro Función salida de conmutación.</li> </ul>	Introducir el valor medido para el punto de apagado.	Número de coma flotante con signo	Depende del país:  • 0 l/h  • 0 gal/min (us)
Retardo de la conexión	<ul> <li>El Opción Interruptor está seleccionado en el Parámetro Modo de operación.</li> <li>El Opción Limite está seleccionado en el Parámetro Función salida de conmutación.</li> </ul>	Definir retardo para switch-on de la salida de estatus.	0,0 100,0 s	-
Retardo de la desconexión	<ul> <li>El Opción Interruptor está seleccionado en el Parámetro Modo de operación.</li> <li>El Opción Limite está seleccionado en el Parámetro Función salida de conmutación.</li> </ul>	Definir retardo para switch-off de la salida de status.	0,0 100,0 s	-
Comportamiento en caso de error	-	Definir comportamiento salida en condición alarma.	<ul><li>Estado actual</li><li>Abierto</li><li>Cerrado</li></ul>	-
Señal de salida invertida	-	Invertir la señal de salida.	■ No ■ Sí	-


<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

# 10.5.9 Configuración de la salida de relé

La interfaz Asistente **Salida de relé** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que deben ajustarse para configurar la salida de relé.

### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Salida de relé 1 ... n



Valor de desconexión	→ 🖺 107
Retardo de la desconexión	→ 🖺 107
Valor de conexión	→ 🖺 107
Retardo de la conexión	→ 🖺 107
Comportamiento en caso de error	→ 🖺 107
Estado de conmutación	→ 🖺 107
Estado del relé	→ 🖺 107

# Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación / Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Número terminal	-	Muestra los números de los terminales utilizados por el módulo de salida de relé.	<ul><li>No usado</li><li>24-25 (I/O 2)</li><li>22-23 (I/O 3)</li></ul>	-
Función de salida de relé	-	Seleccione la función de la salida de relé.	<ul> <li>Cerrado</li> <li>Abierto</li> <li>Comportamiento Diagnóstico</li> <li>Limite</li> <li>Comprobar direcc. caudal</li> <li>Salida digital</li> </ul>	-
Asignar chequeo de dirección de caudal	La Opción <b>Comprobar direcc.</b> <b>caudal</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Función de salida</b> <b>de relé</b> .	Elegir la variable de proceso para el control de la dirección de caudal.		-
Asignar valor límite	La Opción <b>Limite</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Función de salida de relé</b> .	Elegir variable de proceso para función de límite.	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de caudal</li> <li>Conductividad *</li> <li>Conductividad corregida *</li> <li>Totalizador 1</li> <li>Totalizador 2</li> <li>Totalizador 3</li> <li>Temperatura *</li> <li>Temperatura de la electrónica</li> </ul>	-
Asignar nivel de diagnóstico	En el parámetro Parámetro Función de salida de relé se selecciona la opción Opción Comportamiento Diagnóstico.	Seleccionar comportamiento diagnóstico para salida conmutación.	<ul><li>Alarma</li><li>Alarma o aviso</li><li>Aviso</li></ul>	-

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación / Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Asignar estado	En el parámetro Parámetro Función de salida de relé se selecciona la opción Opción Salida digital.	Seleccionar status equipo para salida switch.	<ul><li>Detección tubo parcialmente lleno</li><li>Supresión de caudal residual</li></ul>	-
Valor de desconexión	La Opción <b>Limite</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Función de salida de relé</b> .	Introducir el valor medido para el punto de apagado.	Número de coma flotante con signo	Depende del país:  • 0 l/h  • 0 gal(EUA)/min
Retardo de la desconexión	En el parámetro Parámetro Función de salida de relé se selecciona la opción Opción Limite.	Definir retardo para switch-off de la salida de status.	0,0 100,0 s	-
Valor de conexión	La Opción <b>Limite</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Función de salida de relé</b> .	Introducir el valor medido para el punto de encendido.	Número de coma flotante con signo	Depende del país:  • 0 l/h  • 0 gal(EUA)/min
Retardo de la conexión	En el parámetro Parámetro Función de salida de relé se selecciona la opción Opción Limite.	Definir retardo para switch-on de la salida de estatus.	0,0 100,0 s	-
Comportamiento en caso de error	-	Definir comportamiento salida en condición alarma.	<ul><li>Estado actual</li><li>Abierto</li><li>Cerrado</li></ul>	_
Estado de conmutación	-	Muestra el estado actual del relé.	<ul><li>Abierto</li><li>Cerrado</li></ul>	-
Estado del relé	-		<ul><li>Abierto</li><li>Cerrado</li></ul>	-


<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

# 10.5.10 Configurar el indicador local

El Asistente **Visualización** guía sistemáticamente por todos los parámetros que pueden ajustarse para configurar el indicador local.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Visualización



# Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Formato visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir modo de visualización de los valores en el indicador.	<ul> <li>1 valor grande</li> <li>1 valor + 1 gráfico de barras</li> <li>2 valores</li> <li>1 valor grande + 2 valores</li> <li>4 valores</li> </ul>	-
1er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	<ul> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de caudal</li> <li>Conductividad corregida*</li> <li>Totalizador 1</li> <li>Totalizador 2</li> <li>Totalizador 3</li> <li>Salida de corriente 1</li> <li>Salida de corriente 2*</li> <li>Salida de corriente 3*</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura de la electrónica</li> </ul>	
1. valor gráfico de barras 0%	Se proporciona un indicador local.	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	En función del país:  Ol/h Ogal/min (us)
1. valor gráfico de barras 100%	Se proporciona un visualizador local.	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
2er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase el Parámetro <b>1er valor visualización</b> (→ 🖺 108)	-
3er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase el Parámetro <b>1er valor visualización</b> (→ 🖺 108)	-
3. valor gráfico de barras 0%	Se ha efectuado una selección en el Parámetro <b>3er valor</b> <b>visualización</b> .	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	En función del país:  • 0 l/h  • 0 gal/min (us)
3. valor gráfico de barras 100%	Se ha seleccionado una opción en el parámetro Parámetro <b>3er</b> <b>valor visualización</b> .	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	-

108

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
4er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase el Parámetro 1er valor visualización (→ 🖺 108)	-
5er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase el Parámetro 1er valor visualización (→ 🖺 108)	-
6er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase el Parámetro 1er valor visualización (→ 🖺 108)	-
7er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase el Parámetro 1er valor visualización (→ 🖺 108)	-
8er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase el Parámetro 1er valor visualización (→ 🖺 108)	-


<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

## 10.5.11 Configuración de la supresión de caudal residual

La interfaz Asistente **Supresión de caudal residual** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que han de establecerse para configurar la supresión de caudal residual.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Supresión de caudal residual



Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso	-	Elegir variable de proceso para supresión de caudal residual.	<ul><li>Desconectado</li><li>Caudal volumétrico</li><li>Caudal másico</li><li>Caudal volumétrico corregido</li></ul>	-
Valor ON Supresión de caudal residual	Se selecciona una variable de proceso en el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso (→ 🖺 110).	Introducir el punto de conexión para la supresión de flujos mínimos.	Número positivo de coma flotante	Depende del país y del diámetro nominal
Valor OFF Supresión de Caudal Residual	Se selecciona una variable de proceso en el Parámetro Asignar variable de proceso (→  110).	Introducir el valor OFF de supresión caudal residual.	0 100,0 %	-
Supresión de golpe de presión	Se selecciona una variable de proceso en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ 🖺 110).	Introducir el intervalo de tiempo para la supresión de señales (= supresión activa de golpes de presión).	0 100 s	-


## 10.5.12 Para configurar la detección de tubería vacía

Los instrumentos de medición se calibran con agua (aprox. 500  $\mu$ S/cm) en fábrica. En el caso de líquidos de baja conductividad, es recomendable efectuar de nuevo un ajuste completo de la tubería en planta.

El Submenú **Detección tubería vacía** comprende los parámetros que deben configurarse para la configuración de la detección de tubería vacía.

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Detección tubería vacía




#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Indicación / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Detección tubería vacía	-	Conectar y desconectar la detección de tubería vacía.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>	-
Nuevo ajuste	El Opción <b>Conectado</b> está seleccionado en el Parámetro <b>Detección tubería vacía</b> .	Elegir el tipo de ajuste.	<ul><li>Cancelar</li><li>Ajuste tubería vacía</li><li>Ajuste tubería llena</li></ul>	-
Progreso	El Opción <b>Conectado</b> está seleccionado en el Parámetro <b>Detección tubería vacía</b> .	Muestra el progreso.	Ok Ocupado Incorrecto	-
Punto detección tubería vacía	La Opción <b>Conectado</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Detección tubería vacía</b> .	Entrar la histéresis en %, por debajo de este valor se considerará tubo vacío.	0 100 %	-
Tiempo de respuesta detec. tubería vacía	Una variable de proceso está seleccionada en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ 🖺 111).	Use esta función para introducir el tiempo mínimo (tiempo de mantenimiento) que la señal debe estar presente antes de activar el mensaje de diagnóstico S962 "Tubería vacía" si la tubería de medición está vacía o parcialmente llena.	0 100 s	-

## 10.6 Ajustes avanzados

El Submenú **Ajuste avanzado** contiene, junto con sus submenús, parámetros para ajustes específicos.


Navegación a Submenú "Ajuste avanzado"



El número de submenús y parámetros puede variar según la versión del equipo. Algunos submenús y parámetros de estos submenús no se describen en el manual de instrucciones. En su lugar, se proporciona una descripción en la documentación especial del equipo ("Documentación suplementaria").

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado



► Circuito limpieza electrodo	→ 🖺 118
► Configuración de WLAN	→ 🖺 119
► Ajustes del Hearbeat	
► Configuración del backup	→ 🗎 121
► Administración	→ 🖺 122

## 10.6.1 Uso del parámetro para introducir el código de acceso

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
3	Anular protección contra escritura de parámetros con código de habilitación personalizado.	Debe ser una cadena de máx. 16 dígitos entre los cuales haya números, letras y caracteres especiales

#### 10.6.2 Ejecución de un ajuste del sensor

El Submenú **Ajuste de sensor** contiene parámetros relacionados con las funciones del sensor.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Ajuste de sensor



## Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Descripción	Selección
Dirección instalación	Ajustar signo de la dirección de caudal para que coincida con sentido de la flecha.	<ul><li>Caudal en la dirección de la flecha</li><li>Caudal contra dirección de la flecha</li></ul>

#### 10.6.3 Configuración del totalizador

En el **Submenú "Totalizador 1 ... n"** se puede configurar el totalizador específico.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Totalizador 1 ... n



## Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso	-	Elegir variable de proceso para totalizador.	<ul><li>Desconectado</li><li>Caudal volumétrico</li><li>Caudal másico</li><li>Caudal volumétrico corregido</li></ul>	_
Unidad del totalizador 1 n	Una variable de proceso está seleccionada en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ 🖺 114) del Submenú Totalizador 1 n.	Elegir la unidad de la variable de proceso del totalizador.	Lista de selección de la unidad	Depende del país:  • l  • gal (us)
Modo operativo del totalizador	Una variable de proceso está seleccionada en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ 🖺 114) del Submenú Totalizador 1 n.	Elegir el modo de cálculo para el totalizador.	<ul> <li>Caudal neto</li> <li>Caudal total en sentido normal</li> <li>Caudal total inverso</li> </ul>	-
Comportamiento en caso de error	Una variable de proceso está seleccionada en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ 🖺 114) del Submenú Totalizador 1 n.	Elegir valor de salida del totalizador en caso de alarma.	<ul><li>Parar</li><li>Valor actual</li><li>Último valor válido</li></ul>	-

## 10.6.4 Ejecución de configuraciones adicionales del indicador

En Submenú  ${\bf Visualizaci\'on}$  usted puede configurar todos los parámetros relativos al indicador local.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Visualización

► Visualización			
	Formato visualización		→ 🖺 116
	1er valor visualización		→ 🖺 116
	1. valor gráfico de barras 0%		→ 🖺 116
	1. valor gráfico de barras 100%		→ 🖺 116
	Decimales 1	- ]	→ 🖺 116
	2er valor visualización	]	→ 🖺 116
	Decimales 2	]	→ 🖺 116
	3er valor visualización	]	→ 🖺 116
	3. valor gráfico de barras 0%	]	→ 🖺 116
	3. valor gráfico de barras 100%	]	→ 🖺 116
	Decimales 3	]	→ 🖺 117
	4er valor visualización	]	→ 🖺 117
	Decimales 4	]	→ 🖺 117
	Display language	]	→ 🖺 117
	Intervalo de indicación		→ 🗎 117
	Atenuación del visualizador	]	→ 🖺 117
	Línea de encabezamiento	- ]	→ 🖺 117
	Texto de encabezamiento	- ]	→ 🖺 117
	Carácter de separación	- ]	→ 🖺 118
	Retroiluminación	- ]	→ 🖺 118
		_	

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Formato visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir modo de visualización de los valores en el indicador.	<ul> <li>1 valor grande</li> <li>1 valor + 1 gráfico de barras</li> <li>2 valores</li> <li>1 valor grande + 2 valores</li> <li>4 valores</li> </ul>	_
1er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	<ul> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de caudal</li> <li>Conductividad corregida*</li> <li>Totalizador 1</li> <li>Totalizador 2</li> <li>Totalizador 3</li> <li>Salida de corriente 1</li> <li>Salida de corriente 2*</li> <li>Salida de corriente 3*</li> <li>Temperatura *</li> <li>Temperatura de la electrónica</li> </ul>	_
1. valor gráfico de barras 0%	Se proporciona un indicador local.	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	En función del país:  • 0 l/h  • 0 gal/min (us)
1. valor gráfico de barras 100%	Se proporciona un visualizador local.	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
Decimales 1	En el Parámetro <b>1er valor visualización</b> está especificado un valor medido.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	<ul><li> X</li><li> X,X</li><li> X,XX</li><li> X,XXX</li><li> X,XXX</li><li> X,XXXX</li></ul>	-
2er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase el Parámetro <b>1er valor visualización</b> (→ 🖺 108)	-
Decimales 2	En el Parámetro <b>2er valor visualización</b> está especificado un valor medido.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	<ul><li> X</li><li> X.X</li><li> X.XX</li><li> X.XXX</li><li> X.XXXX</li></ul>	-
3er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase el Parámetro <b>1er valor visualización</b> (→   108 108)	-
3. valor gráfico de barras 0%	Se ha efectuado una selección en el Parámetro <b>3er valor</b> <b>visualización</b> .	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	En función del país:  • 0 l/h  • 0 gal/min (us)
3. valor gráfico de barras 100%	Se ha seleccionado una opción en el parámetro Parámetro <b>3er</b> <b>valor visualización</b> .	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	_

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Decimales 3	En el Parámetro <b>3er valor visualización</b> está especificado un valor medido.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	• X • X.X • X.XX • X.XXX • X.XXXX	-
4er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase el Parámetro 1er valor visualización (→ 🖺 108)	-
Decimales 4	En el Parámetro <b>4er valor visualización</b> está especificado un valor medido.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	X     X.X     X.XX     X.XXX     X.XXX	-
Display language	Se proporciona un indicador local.	Elegir el idioma del display local.	<ul> <li>English</li> <li>Deutsch*</li> <li>Français*</li> <li>Español*</li> <li>Italiano*</li> <li>Nederlands*</li> <li>Portuguesa*</li> <li>Polski*</li> <li>pyccкий язык (Russian)*</li> <li>Svenska*</li> <li>Türkçe*</li> <li>中文 (Chinese)*</li> <li>日本語 (Japanese)*</li> <li>한국어 (Korean)*</li> <li>tiếng Việt (Vietnamese)*</li> <li>čeština (Czech)*</li> </ul>	English (alternativamente, el idioma del pedido está preajustado en el equipo)
Intervalo de indicación	Se proporciona un indicador local.	Ajustar el tiempo de indicación de los valores medidos en el display local, cuando aparezcan alternativamente.	1 10 s	-
Atenuación del visualizador	Se proporciona un indicador local.	Ajustar el tiempo de reacción del display local a las fluctuaciones en los valores medidos.	0,0 999,9 s	-
Línea de encabezamiento	Se proporciona un indicador local.	Elegir el contenido del encabezado del display local.	<ul><li>Nombre del dispositivo</li><li>Texto libre</li></ul>	-
Texto de encabezamiento	La Opción <b>Texto libre</b> está seleccionada en el Parámetro <b>Línea de encabezamiento</b> .	Introducir el texto para el encabezado del display local.	Máx. 12 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	-

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Carácter de separación	Se proporciona un visualizador local.	Elegir el carácter de separación para representar los decimales de valores numéricos.	• . (punto) • , (coma)	. (punto)
Retroiluminación	Se cumple alguna de las condiciones siguientes:  Código de pedido para "Indicador; configuración", opción F "4 líneas, ilum.; control táctil"  Código de pedido para "Indicador; configuración", opción G "4 líneas, ilum.; control táctil +WLAN"  Código de pedido para "Indicador; configuración", opción O "Indicador remoto de 4 líneas iluminado; cable de 10 m/30 ft; control táctil"	Conectar y desconectar retroiluminación del display local.	■ Desactivar ■ Activar	-

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento


## 10.6.5 Llevar a cabo la limpieza de electrodos

El Submenú **Ciclo de limpieza de electrodo** contiene los parámetros que se deben ajustar para configurar la limpieza del electrodo.

Este submenú está únicamente disponible si se ha pedido un equipo dotado con limpieza de electrodos.

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Ciclo de limpieza de electrodo




Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación	Ajuste de fábrica
Circuito limpieza electrodo	Para el código de pedido siguiente: "Paquete de aplicaciones de software", opción <b>EC</b> "Sistema ECC para limpieza de electrodos"	Habilitar el circuito de limpieza cíclico de electrodos.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>	Conectado
Duración ECC	En el caso de los siguientes códigos de pedido: "Paquete de aplicaciones de software", opción EC "Sistema ECC para limpieza de electrodos"	Entrar la duración en segundos de la limpieza de los electrodos.	0,01 30 s	-
Tiempo recup. ECC	En el caso de los siguientes códigos de producto: "Paquete de aplicaciones de software", opción EC "Sistema ECC para limpieza de electrodos"	Entrar el tiempo de recuperación tras la limpieza de los electrodos. Durante este tiempo la corriente de salida se mantendrá en el último valor válido.	1 600 s	-
Ciclo limpieza ECC	Para el código de pedido siguiente: "Paquete de aplicaciones de software", opción EC "Sistema ECC para limpieza de electrodos"	Entrar el tiempo entre ciclos de limpieza de los electrodos.	0,5 168 h	-
Polaridad ECC	Para el código de pedido siguiente: "Paquete de aplicaciones de software", opción EC "Sistema ECC para limpieza de electrodos"	Elegir la polaridad del circuito de limpieza de electrodos.	<ul><li>Positivo</li><li>Negativo</li></ul>	Según el material del electrodo:  Tántalo: Opción Negativo Platino, Alloy C22, acero inoxidable: Opción Positivo

## 10.6.6 Configuración WLAN

La interfaz Submenú **WLAN Settings** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que deben ajustarse para establecer la configuración de la WLAN.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Configuración de WLAN



Nombre de usuario	→ 🖺 120
Contraseña WLAN	→ 🖺 120
Dirección IP WLAN	→ 🗎 120
Frase de acceso WLAN	→ 🖺 121
Asignar nombre SSID	→ 🖺 121
Nombre SSID	→ 🖺 121
Estado de conexión	→ 🖺 121
Intensidad de señal recibida	→ 🖺 121

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación	Ajuste de fábrica
WLAN	-	Activación y desactivación de la WLAN.	<ul><li>Desactivar</li><li>Activar</li></ul>	-
Modo WLAN	-	Seleccione el modo WLAN.	<ul><li>Punto de acceso WLAN</li><li>Cliente WLAN</li></ul>	-
Nombre SSID	El cliente está activado.	Introduzca el nombre SSID definido por el usuario (máx. 32 caracteres).	-	-
Network security	-	Seleccione el tipo de seguridad del interfase WLAN.	<ul> <li>No es seguro</li> <li>WPA2-PSK</li> <li>EAP-PEAP with MSCHAPv2</li> <li>EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.</li> <li>EAP-TLS</li> </ul>	-
Config de seguridad disponibles	-	Seleccionar configuración de seguridad.	<ul> <li>Root certificate</li> <li>Certificado del dispositivo</li> <li>Device private key</li> </ul>	-
Nombre de usuario	-	Introduzca su nombre de usuario.	-	-
Contraseña WLAN	-	Introduzca la contraseña de WLAN.	-	-
Dirección IP WLAN	-	Introduzca la dirección IP del interface WLAN del dispositivo.	4 octetos: 0 a 255 (en un determinado octeto)	-

120


Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación	Ajuste de fábrica
Frase de acceso WLAN	El Opción <b>WPA2-PSK</b> está seleccionado en el parámetro Parámetro <b>Tipo de seguridad</b> .	Introduzca la clave de red (8 a 32 caracteres).  Por razones de seguridad, durante la puesta en marcha es necesario cambiar la clave de red que se le ha proporcionado con el equipo.	Cadena de caracteres de 8 a 32 dígitos que puede constar de números, letras y caracteres especiales (sin espacios)	Número de serie del equipo de medición (p. ej. L100A802000)
Asignar nombre SSID	-	Elegir el nombre que se utilizará para SSID, tag del instrumento o nombre definido por el usuario.	<ul><li>Nombre del dispositivo</li><li>Usuario definido</li></ul>	-
Nombre SSID	<ul> <li>La Opción Usuario definido está seleccionada en el Parámetro Asignar nombre SSID.</li> <li>La Opción Punto de acceso WLAN está seleccionada en el Parámetro Modo WLAN.</li> </ul>	Introduzca el nombre SSID definido por el usuario (máx. 32 caracteres).  El nombre SSID definido por el usuario solo se puede asignar una vez. Si se asigna más de una vez el mismo nombre SSID definido por el usuario, los equipos pueden interferir entre ellos.	Debe ser una cadena de máx. 32 dígitos entre los cuales haya números, letras y caracteres especiales	EH_designación de equipo_últimos 7 dígitos del número de serie (p. ej. EH_Promag_300_A 802000)
Estado de conexión	-	Muestra en el indicador el estado de la conexión.	<ul><li>Connected</li><li>Not connected</li></ul>	-
Intensidad de señal recibida	-	Muestra la intensidad de la señal recibida.	<ul><li>Bajo</li><li>Medio</li><li>Alto</li></ul>	_

## 10.6.7 Gestión de la configuración

Una vez puesto en marcha el equipo, puede guardar la configuración del equipo,o recuperar una configuración anterior. La configuración del equipo se gestiona a través de Parámetro **Control de configuración**.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Configuración del backup



Parámetro	Descripción	Indicación / Selección
Tiempo de operación	Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Última salvaguarda	Aparece cuando la última copia de seguridad de datos se guarda en HistoROM.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Control de configuración	Escojer la acción a ejecutar con los datos del instrumento en el HistoROM.	<ul> <li>Cancelar</li> <li>Ejecutar copia</li> <li>Restablecer</li> <li>Comparar</li> <li>Borrar datos backup</li> </ul>
Estado del Backup	Muestra el estado actual de los datos guardados o restaurados.	<ul> <li>Ninguno</li> <li>Guardando</li> <li>Restaurando</li> <li>Borrando</li> <li>Comparando</li> <li>Reestauración fallida</li> <li>Fallo en el backup</li> </ul>
Comparación resultado	Comparación de datos actuales en el instrumento con los guardados en HistoROM.	<ul> <li>Registro de datos idéntico</li> <li>Registro de datos no idéntico</li> <li>Falta registro de datos</li> <li>Registro de datos defectuoso</li> <li>Test no realizado</li> <li>Grupo de datos incompatible</li> </ul>

#### Alcance funcional del Parámetro "Control de configuración"

Opciones	Descripción
Cancelar	No se ejecutará ninguna acción y el usuario saldrá del parámetro.
Ejecutar copia	Una copia de seguridad de la configuración de equipo se guarda desde el paquete de software HistoROM en la memoria del equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor del equipo.
Restablecer	La última copia de seguridad de la configuración de equipo que hay en la memoria del equipo se restablece a la copia de seguridad del software HistoROM del el equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor del equipo.
Comparar	La configuración de equipo que hay guardada en la memoria del equipo se compara con la configuración de equipo que hay en la copia de seguridad del software HistoROM del equipo.
Borrar datos backup	La copia de seguridad de los datos de configuración del equipo se borra de la memoria del equipo.


- Copia de seguridad HistoROM
  Un HistoROM es una memoria "no volátil" en forma de EEPROM.
- Durante el proceso de salvaguarda no podrá editarse la configuración mediante indicador local y se visualizará un mensaje sobre el estado del proceso.

## 10.6.8 Utilización de parámetros para la administración del equipo

La interfaz Submenú **Administración** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que pueden utilizarse para finalidades de gestión del equipo.

#### Navegación


Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Administración



#### Uso del parámetro para definir el código de acceso

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Administración  $\rightarrow$  Definir código de acceso



#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Definir código de acceso	Acceso de escritura restringido para proteger la configuración del instrumento a cambios no intencionados.	Debe ser una cadena de máx. 16 dígitos entre los cuales haya números, letras y caracteres especiales
Confirmar el código de acceso	Confirme el código de acceso.	Debe ser una cadena de máx. 16 dígitos entre los cuales haya números, letras y caracteres especiales

#### Uso del parámetro para recuperar el código de acceso

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Administración → Borrar código de acceso



Parámetro	Descripción	Indicación / Entrada de usuario
Tiempo de operación	Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Borrar código de acceso	Borrar con código de acceso a ajustes de fábrica.  Para recuperar el código, contacte con el personal de servicios de Endress+Hauser.	Cadena de caracteres que puede constar de números, letras y caracteres especiales
	El código nuevo solo puede introducirse desde:  Navegador de internet  DeviceCare, FieldCare (a través de interfaz de servicio CDI-RJ45)  Bus de campo	

#### Uso del parámetro para reiniciar el equipo

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Administración

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Descripción	Selección
Resetear dispositivo	Borrar la configuración del instrumento -total o parcialmente - a un estado definido.	<ul> <li>Cancelar</li> <li>Poner en estado de suministro</li> <li>Reiniciar instrumento</li> <li>Restaurar S-DAT</li> </ul>

#### 10.7 Simulation

A través de Submenú **Simulación**, es posible simular diversas variables del proceso en el modo de alarma del proceso y del equipo y verificar las cadenas de señales aguas abajo (válvulas de conmutación o lazos de control cerrados). La simulación puede realizarse sin una medición real (sin flujo de producto a través del equipo).

#### Navegación

Menú "Diagnóstico" → Simulación



Simulación de salida de corriente 1 n		→ 🖺 125
Valor salida corriente 1 n		→ 🖺 125
Simulación salida frecuencia 1 n		→ 🖺 125
Valor salida de frecuencia 1 n		→ 🖺 126
Simulación pulsos salida 1 n		→ 🖺 126
Valor pulso 1 n		→ 🖺 126
Simulación salida de conmutación 1 n		→ 🖺 126
Estado de conmutación 1 n		→ 🖺 126
Salida de relé 1 n simulación		→ 🖺 126
Estado de conmutación 1 n		→ 🖺 126
Simulación de alarma en el instrumento		→ 🖺 126
Categoría de eventos de diagnóstico		→ 🖺 126
Diagnóstico de Simulación		→ 🖺 126
	Valor salida corriente 1 n  Simulación salida frecuencia 1 n  Valor salida de frecuencia 1 n  Simulación pulsos salida 1 n  Valor pulso 1 n  Simulación salida de conmutación 1 n  Estado de conmutación 1 n  Salida de relé 1 n simulación  Estado de conmutación 1 n  Simulación de alarma en el instrumento  Categoría de eventos de diagnóstico	Valor salida corriente 1 n  Simulación salida frecuencia 1 n  Valor salida de frecuencia 1 n  Simulación pulsos salida 1 n  Valor pulso 1 n  Simulación salida de conmutación 1 n  Estado de conmutación 1 n  Salida de relé 1 n simulación  Estado de conmutación 1 n  Simulación de alarma en el instrumento  Categoría de eventos de diagnóstico

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Asignar simulación variable de proceso	_	Escoja una variable de proceso para la simulación que está activada.	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de caudal</li> <li>Conductividad *</li> <li>Conductividad corregida *</li> <li>Temperatura *</li> </ul>
Valor variable de proceso	La selección de una variable de proceso se realiza en Parámetro <b>Asignar</b> simulación variable de proceso (→ 🖺 125).	Entrar el valor de simulación para la variable de proceso escogida.	Depende de la variable de proceso seleccionada
Simulación de salida de corriente 1 n	-	Conmutar la corriente de salida encender y apagar.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>
Valor salida corriente 1 n	En el Parámetro <b>Simulación de salida de corriente 1 n</b> está seleccionada la Opción <b>Conectado</b> .	Entrar el valor de corriente de simulación.	3,59 22,5 mA
Simulación salida frecuencia 1 n	En el parámetro Parámetro <b>Modo de</b> <b>operación</b> se selecciona la opción Opción <b>Frecuencia</b> .	Conmute la simulación de la frecuéncia de salida on y off.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Valor salida de frecuencia 1 n	En el parámetro Parámetro <b>Simulación</b> salida frecuencia 1 n se selecciona la opción Opción <b>Conectado</b> .	Entre el valor de frecuencia de simulación.	0,0 12 500,0 Hz
Simulación pulsos salida 1 n	En el parámetro Parámetro <b>Modo de operación</b> se selecciona la opción Opción <b>Impulso</b> .	Ajustar y apagar la simulación de pulsos de salida.  Para Opción Valor fijo: Parámetro Anchura Impulso (→  100) define la anchura de los pulsos de la salida de pulsos.	<ul><li>Desconectado</li><li>Valor fijo</li><li>Valor de cuenta atrás</li></ul>
Valor pulso 1 n	En el parámetro Parámetro <b>Simulación pulsos salida 1 n</b> se selecciona la opción Opción <b>Valor de cuenta atrás</b> .	Entre el número de pulsos de simulación.	0 65 535
Simulación salida de conmutación 1 n	En el parámetro Parámetro <b>Modo de operación</b> se selecciona la opción Opción <b>Interruptor</b> .	Conmutar el simulador de salida de pulsos de encender a apagar.	■ Desconectado ■ Conectado
Estado de conmutación 1 n	-	Elegir el estado de la salida de estado en simulación.	<ul><li>Abierto</li><li>Cerrado</li></ul>
Salida de relé 1 n simulación	-	Interruptor de simulación de la salida del relé de encendido y apagado.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>
Estado de conmutación 1 n	La opción Opción Conectado se selecciona en el parámetro Parámetro Simulación salida de conmutación 1 n.	Seleccione el estado de la salida de relé para la simulación.	<ul><li>Abierto</li><li>Cerrado</li></ul>
Simulación de alarma en el instrumento	-	Conmutar la alrma del instrumento encender y apagar.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>
Categoría de eventos de diagnóstico	-	Selección de la categoría de un evento de diagnóstico.	<ul><li>Sensor</li><li>Electrónicas</li><li>Configuración</li><li>Proceso</li></ul>
Diagnóstico de Simulación	-	Escoger un evento de diagnóstico para simular este evento.	Desconectado Lista de selección de eventos de diagnóstico (según la categoría elegida)  Desconectado  Lista de selección de eventos de diagnóstico (según la categoría elegida)
Entrada de simulación de corriente 1 n	-	Active y desactive la simulación de la entrada de corriente.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>
Valor corriente de entrada 1 n	En el parámetro Parámetro <b>Entrada de simulación de corriente 1 n</b> se selecciona la opción Opción <b>Conectado</b> .	Entre el valor de corriente a simular.	0 22,5 mA
Simulación entrada estado	-	Conmutador simulación del estado de la entrada activado y desactivado.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>
Nivel de señal de entrada	En el parámetro Parámetro <b>Simulación entrada estado</b> se selecciona la opción Opción <b>Conectado</b> .	Elegir el nivel de señal para la simulación del estado de la entrada.	Alto Bajo

<sup>\*</sup> La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

# 10.8 Protección de los ajustes contra el acceso no autorizado

Las siguientes opciones de protección contra escritura existen para proteger la configuración del equipo de medida contra modificaciones accidentales:

126

#### 10.8.1 Protección contra escritura mediante código de acceso

Los efectos del código de acceso específico de usuario son los siguientes:


- Mediante configuración local, los parámetros de configuración del equipo quedan protegidos contra escritura y no pueden modificarse.
- El acceso al equipo desde un navegador de Internet queda protegido, así como los parámetros de configuración del equipo de medición.
- El acceso al equipo desde FieldCare o DeviceCare (mediante una interfaz de servicios CDI-RJ45) queda protegido, así como los parámetros de configuración del equipo de medición.

#### Definición del código de acceso mediante el indicador local

- 1. Vaya a Parámetro **Definir código de acceso** (→ 🖺 123).
- 2. Cadena de caracteres de 16 dígitos como máximo compuesta por números, letras y caracteres especiales como código de acceso.
- 3. Introduzca de nuevo el código de acceso en Parámetro **Confirmar el código de acceso** (→ 🖺 123) para confirmar.
  - ► Aparece el símbolo 🗈 delante de los parámetros protegidos contra escritura.
- - Si se ha extraviado el código de acceso: Reinicio del código de acceso → 🖺 128.
  - El rol de usuario con el que el usuario ha iniciado la sesión actual se muestra en Parámetro **Estado de acceso**.
    - Ruta de navegación: Operación → Estado de acceso
    - Roles de los usuarios y sus derechos de acceso → 🖺 61
- El equipo vuelve a bloquear automáticamente los parámetros protegidos contra escritura si no se pulsa ninguna tecla en las vistas de navegación y edición en el transcurso de 10 minutos.
- El equipo bloquea automáticamente los parámetros protegidos contra escritura tras 60 s si el usuario vuelve al modo de indicador operativo desde las vistas de navegación y edición.

#### Parámetros que siempre se pueden modificar a través del indicador local

Hay algunos parámetros sin influencia sobre la medición que quedan excluidos de la protección contra escritura utilizando el indicador local. Siempre es posible modificar un código de acceso específico de usuario, incluso cuando los otros parámetros están bloqueados.



#### Definición del código de acceso mediante navegador de Internet

- 1. Vaya a Parámetro **Definir código de acceso** (→ 🖺 123).
- 2. Defina un código numérico de 16 dígitos (máx.) como código de acceso.

- 3. Introduzca de nuevo el código de acceso en Parámetro **Confirmar el código de acceso** (→ 

  □ 123) para confirmar.
  - ► El navegador de Internet pasa a la página de inicio de sesión.
- - Si se pierde el código de acceso: restablecimiento del código de acceso → 🗎 128.
  - En Parámetro **Estado de acceso** se muestra el rol de usuario con el que el usuario ha iniciado la sesión actual.
    - Ruta de navegación: Operación → Estado de acceso

Si no se ejecuta ninguna acción durante 10 minutos, el navegador de internet regresa automáticamente a la página de inicio de sesión.

#### Recuperación del código de acceso.

Si se equivoca al introducir el código de acceso especificado por el usuario, es posible reiniciar el código a su valor de fábrica original. Con este propósito es preciso introducir un código de recuperación. Entonces es posible definir un nuevo código de acceso específico de usuario a continuación.

A través del navegador de Internet, FieldCare, DeviceCare (a través de la interfaz de servicio CDI-RJ45), bus de campo

- Solo puede obtener un código de reinicio a través de la organización de servicio Endress+Hauser de su zona. El código se debe calcular de forma explícita para cada equipo.
- 1. Anote el número de serie del equipo.
- 2. Lectura de Parámetro **Tiempo de operación**.
- 3. Póngase en contacto con la organización de servicio Endress+Hauser de su zona y comuníqueles el número de serie y el tiempo de funcionamiento.
  - └ Obtenga el código de reinicio calculado.
- 4. Introduzca el código de reinicio en Parámetro **Borrar código de acceso** ( $\rightarrow \square$  124).
  - El código de acceso ha recuperado su valor de origen 0000. Se puede redefinir
     → 


    127.
- Por motivos de seguridad informática, el código de reinicio calculado solo es válido durante 96 horas a partir del tiempo de funcionamiento especificado y para el número de serie específico. Si no resulta posible volver al equipo en menos de 96 horas, deberá elegir entre aumentar unos pocos días el tiempo de funcionamiento leído o apagar el equipo.

# 10.8.2 Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura

A diferencia de la protección contra escritura por medio de un código de acceso específico de usuario, permite bloquear el acceso de escritura a todo el menú de configuración, excepto al **Parámetro "Contraste del visualizador"**.

Los valores de los parámetros ahora son de solo lectura y ya no se pueden editar (a excepción del **Parámetro "Contraste del visualizador"**):


- A través del indicador local
- Mediante el protocolo EtherNet/IP



VUU3863U

Al ajustar el microinterruptor WP del módulo de la electrónica principal en la posición **ON**, se desactiva la protección contra escritura.

En el Parámetro **Estado bloqueo** se muestra la Opción **Protección de escritura hardware** → 🖺 130. Además, en el indicador local aparece el símbolo 🗗 delante de los parámetros del encabezado del indicador operativo y de la vista de navegación.



Δ0029425

129

- 2. Al ajustar el microinterruptor WP del módulo de la electrónica principal en la posición **OFF** (ajuste de fábrica), se desactiva la protección contra escritura.
  - No se muestra ninguna opción en el Parámetro **Estado bloqueo** → 🗎 130. En el indicador local, el símbolo 🗈 desaparece de delante de los parámetros del encabezado del indicador operativo y de la vista de navegación.

# 11 Manejo

## 11.1 Leer el estado de bloqueo del equipo

Protección contra escritura activa en el instrumento: Parámetro Estado bloqueo

Operación → Estado bloqueo

Alcance funcional del Parámetro "Estado bloqueo"

Opciones	Descripción
Ninguna	Se aplica la autorización de acceso mostrada en el Parámetro <b>Estado de acceso</b> → 🖺 61. Solo aparece en el indicador local.
Protección de escritura hardware	El microinterruptor de bloqueo por hardware se activa en la placa PCB. Esto bloquea el acceso de escritura a los parámetros (p. ej., a través del indicador local o del software de configuración) → 🖺 128.
Temporalmente bloqueado	El acceso de escritura a los parámetros se bloquea temporalmente debido a la ejecución de procesos internos en el equipo (p. ej., carga/descarga de datos, reinicio, etc.). Una vez finalizado el proceso interno, podrán modificarse de nuevo los parámetros.

## 11.2 Ajuste del idioma de configuración



Información detallada:

- Sobre la configuración del idioma de trabajo → 🖺 88
- Para información sobre los posibles idiomas de trabajo con el equipo de medida
   → 

  195

## 11.3 Configurar el indicador

Información detallada:


- Sobre los parámetros de configuración básicos del indicador local → 🖺 107
- Sobre los parámetros de configuración avanzados del indicador local → 🖺 115

#### 11.4 Lectura de los valores medidos

Con Submenú Valor medido, pueden leerse todos los valores medidos.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico" → Valor medido




130

## 11.4.1 Submenú "Variables del proceso"

La página Submenú **Variables del proceso** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar los valores medidos actuales de cada variable del proceso.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico"  $\rightarrow$  Valor medido  $\rightarrow$  Variables del proceso



#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Caudal volumétrico	-	Muestra el flujo volumétrico medido actual.	Número de coma flotante con signo
		Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad de caudal volumétrico (→   91)	
Caudal másico	-	Muestra en el indicador el caudal másico puntual calculado.	Número de coma flotante con signo
		Dependencia La unidad se toma del Parámetro Unidad de caudal másico (→ 🖺 92).	
Caudal volumétrico corregido	-	Muestra el flujo volumétrico corregido calculado actual.	Número de coma flotante con signo
		Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad de caudal volumétrico corregido (→ 🖺 92)	
Velocidad de caudal	-	Muestra en el indicador la velocidad del caudal puntual calculada.	Número de coma flotante con signo
Conductividad	-	Muestra la conductividad que se está midiendo en ese momento.	Número de coma flotante con signo
		Dependencia La unidad se toma del Parámetro Unidad de conductividad (→ 🖺 91).	

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Conductividad corregida	Se cumple alguna de las condiciones siguientes:  Código de producto para "Opción del sensor", opción CI "Medición de la temperatura del producto"  La lectura de la temperatura en el caudalímetro proviene de un equipo externo.	Muestra en el indicador la conductividad normalizada en el momento actual.  Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad de conductividad (→ 🖺 91)	Número positivo de coma flotante
Temperatura	Se cumple alguna de las condiciones siguientes:  Código de producto para "Opción del sensor", opción CI "Medición de la temperatura del producto" o bien  La lectura de la temperatura en el caudalímetro proviene de un equipo externo.	Muestra en el indicador la temperatura puntual calculada.  Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad temperatura (→ 🖺 92)	Número positivo de coma flotante
Densidad	-	Muestra en el indicador la densidad fija o la densidad efectiva obtenida a partir de un dispositivo externo.  Dependencia La unidad se toma de: Parámetro Unidad de densidad	Número de coma flotante con signo

## 11.4.2 Submenú "Totalizador"

Submenú **Totalizador** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar para cada totalizador los valores medidos de corriente.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico"  $\rightarrow$  Valor medido  $\rightarrow$  Totalizador



## Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Valor de totalizador 1 n	En el parámetro Parámetro <b>Asignar</b> variable de proceso (→ 🗎 114) de Submenú <b>Totalizador 1 n</b> hay una variable de proceso seleccionada.	Muestra el valor actual del contador totalizador.	Número de coma flotante con signo
Overflow de totalizador 1 n	En el parámetro Parámetro <b>Asignar</b> variable de proceso (→ 🖺 114) de Submenú <b>Totalizador 1 n</b> hay una variable de proceso seleccionada.	Muestra el desbordamiento actual del totalizador.	Entero con signo

#### 11.4.3 Submenú "Valores de entrada"

Submenú **Valores de entrada** le guía sistemáticamente por las distintas magnitudes de entrada.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico"  $\rightarrow$  Valor medido  $\rightarrow$  Valores de entrada




#### Valores para la entrada de corriente

Submenú **Corriente de entrada 1 ... n** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar los valores de corriente medidos para cada entrada de corriente.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico" → Valor medido → Valores de entrada → Corriente de entrada 1 ... n



#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Indicación
Valor medido 1 n	Visualiza el valor efectivo de entrada.	Número de coma flotante con signo
Corriente medida 1 n	Visualiza el valor efectivo de la entrada de corriente.	0 22,5 mA

#### Valores para la entrada de estados

Submenú  $Entrada\ estado\ 1\ ...\ n$  contiene todos los parámetros necesarios para visualizar los valores de corriente medidos para cada entrada de estados.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico" → Valor medido → Valores de entrada → Entrada estado 1 ... n



#### Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Descripción	Indicación
Entrada valor de estado	Muestra la corriente de la señal de entrada actual.	<ul><li>Alto</li><li>Bajo</li></ul>

#### 11.4.4 Valores de salida

Submenú **Valores de salida** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar, para cada salida, los valores medidos de corriente.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico" → Valor medido → Valores de salida




#### Valores para la salida de corriente

Submenú **Valor salida corriente** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar los valores de corriente medidos para cada salida de corriente.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico" → Valor medido → Valores de salida → Valor salida corriente 1 ... n



#### Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Descripción	Indicación
Corriente de salida 1	Visualiza el valor de corriente efectivo calculado para la salida de corriente.	3,59 22,5 mA
Corriente medida	Visualiza el valor de corriente efectivo calculado para la salida de corriente.	0 30 mA

## Valores para la salida de pulsos/frecuencia/conmutación

Submenú **Salida de conmutación pulso-frecuenc. 1 ... n** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar los valores de corriente medidos para cada salida de pulsos/frecuencia/conmutación.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico"  $\rightarrow$  Valor medido  $\rightarrow$  Valores de salida  $\rightarrow$  Salida de conmutación pulsofrecuenc.  $1 \dots n$ 



#### Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Salida de frecuencia 1 n	En el parámetro Parámetro <b>Modo de</b> <b>operación</b> se selecciona la opción Opción <b>Frecuencia</b> .	Visualiza el valor medido efectivo de la salida de frecuencia.	0,0 12 500,0 Hz
Salida de impulsos 1 n	La opción Opción <b>Impulso</b> se selecciona en el parámetro Parámetro <b>Modo de</b> <b>operación</b> .	Muestra en el indicador la frecuencia de pulsos efectiva.	Número positivo de coma flotante
Estado de conmutación 1 n	El Opción <b>Interruptor</b> está seleccionado en el Parámetro <b>Modo de operación</b> .	Visualiza el estado actual de la salida de conmutación.	<ul><li>Abierto</li><li>Cerrado</li></ul>

#### Valores para salida de relé

Submenú **Salida de relé 1 \dots n** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar los valores de corriente medidos para cada salida de relé.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico"  $\rightarrow$  Valor medido  $\rightarrow$  Valores de salida  $\rightarrow$  Salida de relé 1 ... n



## Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Indicación
Estado de conmutación	Muestra el estado actual del relé.	<ul><li>Abierto</li><li>Cerrado</li></ul>
Conmutar ciclos	Muestra el número de ciclos conmutados.	Entero positivo
Máx. número de ciclos de conmut	Muestra el número máximo de ciclos de conmutación garantizados.	Entero positivo

# 11.5 Adaptar el instrumento de medición a las condiciones de proceso


Dispone de lo siguiente para este fin:

- Parámetros de configuración básica utilizandoMenú **Ajuste** (→ 🖺 89)
- Parámetros de configuración avanzada utilizandoSubmenú Ajuste avanzado
   (→ 🖺 112)

## 11.6 Ejecución de un reinicio del totalizador

#### Navegación

Menú "Operación" → Manejo del totalizador



#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación
Control contador totalizador 1 n	Una variable de proceso está seleccionada en el Parámetro <b>Asignar</b> <b>variable de proceso</b> (→ 🖺 114) del Submenú <b>Totalizador 1 n</b> .	Valor de control del totalizador.	<ul> <li>Totalizar</li> <li>Borrar + Mantener</li> <li>Preseleccionar + detener</li> <li>Resetear + Iniciar</li> <li>Preseleccionar + totalizar</li> <li>Mantener</li> </ul>
Cantidad preseleccionada 1 n	En el parámetro Parámetro <b>Asignar</b> variable de proceso (→ 🗎 114) de Submenú <b>Totalizador 1 n</b> hay una variable de proceso seleccionada.	Especificar el valor inicial para el totalizador.  Dependencia  La unidad de la variable de proceso seleccionada se define en Parámetro Unidad del totalizador (→ 🖺 114) para el totalizador.	Número de coma flotante con signo
Valor de totalizador	En el parámetro Parámetro <b>Asignar</b> variable de proceso (→ 🖺 114) de Submenú <b>Totalizador 1 n</b> hay una variable de proceso seleccionada.	Muestra el valor actual del contador totalizador.	Número de coma flotante con signo
Resetear todos los totalizadores	-	Resetear todos los totalizadiores a 0 e iniciar.	<ul><li>Cancelar</li><li>Resetear + Iniciar</li></ul>

#### Alcance funcional del Parámetro "Control contador 11.6.1 totalizador"

Opciones	Descripción
Totalizar	El totalizador se pone en marcha o continúa ejecutándose.
Borrar + Mantener	Se detiene el proceso de totalización y el totalizador se reinicia a 0.
Preseleccionar + detener 1)	Se detiene el proceso de totalización y el totalizador se ajusta a su valor de inicio definido en el Parámetro <b>Cantidad preseleccionada</b> .
Resetear + Iniciar	El totalizador se reinicia a 0 y se reinicia el proceso de totalización.
Preseleccionar + totalizar 1)	El totalizador se ajusta al valor de inicio definido en el Parámetro <b>Cantidad preseleccionada</b> y el proceso de totalización se reinicia.
Mantener	Se detiene la totalización.

Visible según las opciones de pedido o los ajustes del equipo

#### 11.6.2 Rango de funciones de Parámetro "Resetear todos los totalizadores"

Opciones	Descripción
Cancelar	No se ejecuta ninguna acción y el usuario sale del parámetro.
Resetear + Iniciar	Pone a cero todos los totalizadores y reinicia el proceso de totalización. Esta acción borra todos los valores de caudal añadidos anteriormente.

#### 11.7 Visualización del historial de valores medidos

El paquete de aplicación **HistoROM** ampliado debe habilitarse en el equipo (opción de pedido) para que aparezca el Submenú Memorización de valores medidos. Contiene todos los parámetros relacionados con la historia de los valores medidos.




También se puede acceder al registro de datos desde:

- La herramienta de software para la gestión de activos de la planta (PAM, Plant
- Navegador de Internet

#### Rango funcional

- Se pueden guardar en total 1000 valores medidos
- 4 canales de registro
- Posibilidad de ajustar el intervalo de registro de datos
- La tendencia del valor medido para cada canal de registro se muestra en forma de gráfico



- Eje x: presenta 250 a 1000 valores medidos de una variable medida, dependiendo la cantidad de valores del número de canales seleccionados.
- Eje y: presenta el span aprox. de valores medidos, adaptándolo constantemente según el progreso de la medición.
- Siempre que se modifican el intervalo de registro o las variables de proceso asignadas a los canales, se borra el contenido del registro de datos.

Navegación Menú "Diagnóstico"  $\rightarrow$  Memorización de valores medidos

► Memorización	de valores medidos	
	Asignación canal 1	→ 🖺 139
	Asignación canal 2	→ 🖺 139
	Asignación canal 3	→ 🖺 139
	Asignación canal 4	→ 🖺 139
	Intervalo de memoria	→ 🖺 139
	Borrar memoria de datos	→ 🖺 139
	Registro de datos	→ 🖺 139
	Retraso de conexión	→ 🖺 139
	Control de registro de datos	→ 🖺 139
	Estado registro de datos	→ 🖺 139
	Duración acceso	→ 🖺 139
	▶ Visualización canal 1	
	► Visualización canal 2	
	► Visualización canal 3	
	▶ Visualización canal 4	

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación
Asignación canal 1	El paquete de aplicaciones de software <b>HistoROM ampliado</b> está disponible.	Asignar una variable de proceso al canal de registro en cuestión.	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de caudal</li> <li>Conductividad corregida*</li> <li>Salida de corriente 1</li> <li>Salida de corriente 2*</li> <li>Salida de corriente 3*</li> <li>Salida de corriente 4*</li> <li>Temperatura*</li> <li>Temperatura de la electrónica</li> </ul>
Asignación canal 2	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible.  Las opciones de software activas se muestran en Parámetro Opción de software sinopsis autorizada.	Asignar una variable de proceso al canal escogido.	Para la lista de selección, véase el Parámetro <b>Asignación canal 1</b> (→ 🖺 139)
Asignación canal 3	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible.  Las opciones de software activas se muestran en Parámetro Opción de software sinopsis autorizada.	Asignar una variable de proceso al canal escogido.	Para la lista de selección, véase el Parámetro <b>Asignación canal 1</b> (→ 🖺 139)
Asignación canal 4	El paquete de aplicaciones de software  HistoROM ampliado está disponible.  Las opciones de software activas se muestran en Parámetro  Opción de software sinopsis autorizada.	Asignar una variable de proceso al canal escogido.	Para la lista de selección, véase el Parámetro <b>Asignación canal 1</b> (→ 🖺 139)
Intervalo de memoria	El paquete de aplicaciones de software <b>HistoROM ampliado</b> está disponible.	Especifique el intervalo de registro a utilizar para el registro de datos. Este valor define el intervalo de tiempo entre dos datos consecutivos a guardar en la memoria.	0,1 3 600,0 s
Borrar memoria de datos	El paquete de aplicaciones de software <b>HistoROM ampliado</b> está disponible.	Se borra toda la memoria de valores medidos.	<ul><li>Cancelar</li><li>Borrar datos</li></ul>
Registro de datos	-	Seleccione el tipo de registro de datos.	<ul><li>Sobreescritura</li><li>No sobreescritura</li></ul>
Retraso de conexión	En el Parámetro <b>Registro de datos</b> está seleccionada la Opción <b>No sobreescritura</b> .	Introducción del tiempo de retardo para el registro de datos de los valores medidos.	0 999 h
Control de registro de datos	En el Parámetro <b>Registro de datos</b> está seleccionada la Opción <b>No sobreescritura</b> .	Inicio y paro del registro de valores medidos.	<ul><li>Ninguno</li><li>Borrar + iniciar</li><li>Parar</li></ul>
Estado registro de datos	En el Parámetro <b>Registro de datos</b> está seleccionada la Opción <b>No sobreescritura</b> .	Muestra en el indicador el estado del registro de valores medidos.	<ul><li>Realizado</li><li>Retraso activo</li><li>Activo</li><li>Parado</li></ul>
Duración acceso	En el Parámetro <b>Registro de datos</b> está seleccionada la Opción <b>No</b> <b>sobreescritura</b> .	Muestra en el indicador la duración total del registro de datos.	Número positivo de coma flotante

 $<sup>^{\</sup>star}$  La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

# 12 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

# 12.1 Localización y resolución de fallos en general

#### Para el indicador local

Error	Causas posibles	Medida correctiva
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	El cable del módulo de visualización no está bien conectado.	Inserte correctamente los conectores en el módulo de electrónica principal y módulo de visualización.
Visualizador apagado y sin señales de salida	La tensión de alimentación no concuerda con la tensión especificada en la placa de identificación.	Conecte la tensión de alimentación correcta .
Visualizador apagado y sin señales de salida	Polaridad incorrecta de la tensión de alimentación.	Invierta la polaridad de la tensión de alimentación.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Falla el contacto entre cables de conexión y terminales.	Asegure el contacto eléctrico entre el cable y el terminal.
Visualizador apagado y sin señales de salida	<ul> <li>Terminales mal insertados en el módulo E/S de la electrónica.</li> <li>Terminales mal insertados en el módulo de electrónica principal.</li> </ul>	Revise los terminales.
Visualizador apagado y sin señales de salida	<ul> <li>El módulo E/S de la electrónica es defectuoso.</li> <li>El módulo de la electrónica principal es defectuoso.</li> </ul>	Pida un repuesto → 🗎 170.
No se puede leer el indicador local, pero las señales de salida están dentro del rango admisible	Visualizador ajustado con brillo demasiado oscuro o excesivamente claro.	<ul> <li>Aumente el brillo del visualizador pulsando simultáneamente ± + €.</li> <li>Disminuya el brillo del visualizador pulsando simultáneamente = + €.</li> </ul>
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	Módulo de visualización defectuoso.	Pida un repuesto → 🖺 170.
Fondo del visualizador local iluminado en rojo	Se ha producido un evento de diagnóstico al que se le ha asignado el comportamiento correspondiente a "Alarma" .	Tome las medidas correctivas correspondientes  → 🖺 150
El texto del indicador local está en un idioma extranjero y no puede entenderse.	No se entiende el idioma de funcionamiento seleccionado.	1. Pulse □ + ⊕ para 2 s ("posición de inicio"). 2. Pulse ⑤. 3. Configure el idioma deseado en Parámetro <b>Display language</b> (→ ⑥ 117).
Mensaje visualizado en el indicador local: "Error de comunicación" "Revise la electrónica"	Se ha interrumpido la comunicación entre el módulo de visualización y la electrónica.	<ul> <li>Revise el conector y el cable entre módulo de electrónica y módulo de visualización.</li> <li>Pida un repuesto →</li></ul>

#### Para las señales de salida

Error	Causas posibles	Medida correctiva
Señal de salida fuera del rango válido	El módulo de la electrónica principal es defectuoso.	Pida una pieza de repuesto → 🗎 170.
El equipo muestra el valor correcto en el indicador local, pero la señal de salida es incorrecta aunque está dentro del rango válido.	Error de configuración de parámetros	Compruebe y ajuste la configuración del parámetro.
El equipo no mide correctamente.	Error de configuración o el equipo funciona fuera de los rangos de aplicación.	Revise y corrija la configuración de los parámetros.     Observe los valores de alarma especificados en "Datos técnicos".

#### Para el acceso


Error	Causas posibles	Remedio
El acceso de escritura al parámetro no resulta posible.	La protección contra escritura por hardware está habilitada.	Ponga el interruptor de protección contra escritura del módulo del sistema electrónico principal en la posición <b>OFF</b> → 🖺 128.
El acceso de escritura al parámetro no resulta posible.	El rol de usuario actual tiene autorización de acceso limitada.	1. Compruebe el rol de usuario → 🖺 61. 2. Introduzca el código de acceso correcto específico del cliente → 🖺 62.
No es posible establecer la conexión mediante EtherNet/IP.	El conector del equipo está conectado incorrectamente.	Compruebe la asignación de pines de los conectores del equipo .
No es posible establecer la conexión con el servidor web.	El servidor web está desactivado.	Utilice el software de configuración "FieldCare" o " DeviceCare " para comprobar si el servidor web del equipo está habilitado y habilítelo si es necesario → 🖺 69.
	La interfaz Ethernet está configurada incorrectamente en el PC.	<ul> <li>Compruebe las propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP) →  65.</li> <li>Compruebe los ajustes de red con el director de TI.</li> </ul>
No es posible establecer la conexión con el servidor web.	<ul> <li>La dirección IP está configurada incorrectamente en el PC.</li> <li>Se desconoce la dirección IP.</li> </ul>	<ul> <li>Si el direccionamiento se realiza por hardware: abra el transmisor y compruebe la dirección IP configurada (último octeto).</li> <li>Compruebe la dirección IP del equipo con el informático.</li> <li>Si se desconoce la dirección IP, ponga el microinterruptor n.º 10 del módulos del sistema electrónico en la posición ON, reinicie el equipo e introduzca la dirección IP de fábrica 192.168.1.212.</li> <li>Se interrumpe la comunicación EtherNet/IP al activar el microinterruptor.</li> </ul>
	La configuración del navegador de Internet "Utilizar un servidor proxy para LAN" está activado en el PC.	Deshabilite el uso del servidor proxy en los ajustes de la LAN. Utilizando como ejemplo MS Internet Explorer:  ► En el Panel de control, abra las opciones de Internet.  ► Seleccione la pestaña Conexiones.  ► Haga doble clic en Configuración LAN.  ► Deshabilite el uso del servidor proxy en los ajustes de la LAN.  ► Pulse OK para confirmar.
	Aparte de la conexión de red activa al equipo de medición, se utilizan también otras conexiones de red.	<ul> <li>Compruebe que no se han establecido conexiones de red en el ordenador (ni WLAN) y cierre los demás programas con acceso de red al ordenador.</li> <li>Si se utiliza una base de acoplamiento para portátiles, compruebe que no hay ninguna conexión de red activa con otra red.</li> </ul>
No es posible establecer la conexión con el servidor web.	Los datos de acceso a WLAN son incorrectos.	<ul> <li>Compruebe el estado de la red WLAN.</li> <li>Inicie sesión en el equipo de nuevo mediante los datos de acceso a la WLAN.</li> <li>Compruebe que la WLAN está activada para el equipo y el equipo en funcionamiento →</li></ul>
	La comunicación WLAN está desactivada.	-
No es posible conectarse al servidor web, FieldCare o DeviceCare.	La red WLAN no se encuentra disponible.	<ul> <li>Compruebe si la red WLAN tiene cobertura: el LED del módulo de visualización se ilumina en color azul.</li> <li>Compruebe si la red WLAN tiene cobertura: el LED del módulo de visualización parpadea en color azul.</li> <li>Active la función de instrumento.</li> </ul>

Error	Causas posibles	Remedio
No hay conexión de red o la conexión de red es inestable.	La red WLAN es débil.	<ul> <li>El equipo en funcionamiento se encuentra fuera del alcance de la red de cobertura: compruebe el estado de la red en este equipo.</li> <li>Para mejorar el rendimiento de la red, utilice una antena WLAN externa.</li> </ul>
	Comunicación WLAN y Ethernet en paralelo.	<ul> <li>Compruebe la configuración de la red.</li> <li>Habilite temporalmente solo la WLAN como interfaz.</li> </ul>
El navegador de Internet se detiene y no es posible realizar más operaciones.	La transferencia de datos se encuentra en ejecución.	Espere a que finalice la transferencia de datos o acción en curso.
	Pérdida de conexión	<ul> <li>Revise el cable de conexión y la alimentación.</li> <li>Actualice el navegador y reinícielo si es necesario.</li> </ul>
Resulta difícil leer los contenidos del navegador o estos están incompletos.	La versión del navegador de Internet utilizado no es la mejor versión disponible.	<ul> <li>▶ Utilice la versión correcta del navegador de Internet→ 🗎 63.</li> <li>▶ Borre la caché del navegador de Internet.</li> <li>▶ Reinicie el navegador de Internet.</li> </ul>
	Ajustes de visualización inadecuados.	Cambie la relación de tamaño fuente/ visualizador del navegador de Internet.
No se muestran contenidos en el navegador web o los contenidos están incompletos.	<ul><li> JavaScript no está habilitado.</li><li> No se puede habilitar el JavaScript.</li></ul>	<ul> <li>▶ Habilite el JavaScript.</li> <li>▶ Introduzca http://XXX.XXX.X.X.XX/servlet/ basic.html como dirección IP.</li> </ul>
No es posible realizar la operación con FieldCare o DeviceCare a través de la interfaz de servicio CDI-RJ45 (puerto 8000).	El cortafuegos del PC o de la red impide la comunicación.	Según la configuración del firewall utilizada en el PC o en la red, el firewall debe adaptarse o deshabilitarse para permitir acceso al FieldCare/ DeviceCare.
No es posible sobrescribir el firmware con FieldCare o DeviceCare mediante la interfaz de servicio CDI-RJ45 (mediante el puerto 8000 o los puertos TFTP).	El cortafuegos del PC o de la red impide la comunicación.	Según la configuración del firewall utilizada en el PC o en la red, el firewall debe adaptarse o deshabilitarse para permitir acceso al FieldCare/ DeviceCare.

#### Información de diagnóstico mediante diodos 12.2 luminiscentes

#### 12.2.1 Transmisor

Diversos pilotos LED en el transmisor proporcionan información sobre el estado del equipo.




- 1 Tensión de alimentación
- Estado del equipo
- 3 estado de la red
- Puerto 1 activo: EtherNet/IP
- Puerto 2 activo: EtherNet/IP e interfaz de servicio (CDI)

LED		Color	Significado
1 Ten	Tensión de alimentación	Desact.	Tensión de alimentación desactivada o insuficiente.
		Verde	La tensión de alimentación es correcta.
es	Estado del equipo/	Desact.	Error de firmware.
	estado del módulo (funcionamiento	Verde	El estado del equipo es OK.
	normal)	Parpadeo en verde	El equipo no está configurado.
		Parpadeo en rojo	Se ha producido un evento de diagnóstico al que se le ha asignado el comportamiento correspondiente a "¡Aviso!".
		Rojo	Se ha producido un evento de diagnóstico al que se le ha asignado el comportamiento correspondiente a "Alarma".
		Parpadeo en rojo y verde	El equipo se reinicia / se autoanaliza.
2	estado del módulo	Parpadea lentamente en rojo	Si > 30 segundos: problema con el gestor de arranque.
(du	(durante el encendido)	Parpadea rápidamente en rojo	Si > 30 segundos: problema de compatibilidad al leer el firmware.
3	Estado de la red	Desact.	El equipo no incluye ninguna dirección de Ethernet/IP.
		Verde	La conexión EtherNet/IP está activa.
		Parpadeo en verde	El equipo tiene una dirección EtherNet/IP pero no hay ninguna conexión EtherNet/IP activa.
		Rojo	Se ha asignado dos veces la dirección EtherNet/IP del equipo.
		Parpadeo en rojo	La conexión EtherNet/IP del equipo está en el modo de tiempo de espera.
		Parpadeo en rojo y verde	El equipo se reinicia / se autoanaliza.
4	Puerto 1 activo: Ethernet/IP	Desact.	No está conectado o no se ha establecido ninguna conexión.
		Blanco	Está conectado y hay una conexión establecida.
		Intermitente blanca	Comunicación no activa.
5	Puerto 2 activo: Ethernet/IP e interfaz de servicio (CDI)	Desact.	No está conectado o no se ha establecido ninguna conexión.
		Amarillo	Está conectado y hay una conexión establecida.
		Amarillo parpadeante	Comunicación no activa.

## 12.3 Información de diagnóstico en el indicador local

## 12.3.1 Mensaje de diagnóstico

Los fallos detectados por el sistema de automonitorización del equipo de medición se muestran por medio de un mensaje de diagnóstico en alternancia con el indicador operativo.



Si hay dos o más eventos de diagnóstico pendientes a la vez, solo se muestra el mensaje del evento de diagnóstico de mayor prioridad.

- Otros eventos de diagnóstico que han ocurrido pueden visualizarse en Menú **Diagnóstico**:
  - En el parámetro → 🖺 162
  - Mediante submenús → 🖺 163

#### Señales de estado

Las señales de estado proporcionan información sobre el estado y grado de fiabilidad del equipo por medio de una clasificación de las causas de la información de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Las señales de estado se clasifican conforme a VDI/VDE 2650 y las recomendaciones NAMUR NE 107: F = Fallo, C = Verificación funcional, S = Fuera de especificaciones, M = requiere mantenimiento


Símbolo	Significado
F	<b>Fallo</b> Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
С	Verificación funcional El instrumento está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
S	Incumplimiento de las especificaciones El equipo está funcionando: Fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso)
М	Requiere mantenimiento El equipo requiere mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.

### Comportamiento de diagnóstico

Símbolo	Significado		
8	Alarma     Se interrumpe la medición.     Las salidas de señal y los totalizadores toman los valores definidos para situaciones de alarma.     Se genera un mensaje de diagnóstico.		
Δ	<ul> <li>Aviso</li> <li>Se reanuda la medición.</li> <li>Las señales de salida y los totalizadores no se ven afectados.</li> <li>Se genera un mensaje de diagnóstico.</li> </ul>		

### Información de diagnóstico

Mediante la información de diagnóstico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo. Además, delante de la información de diagnóstico visualizada en el indicador local, se visualiza el símbolo del comportamiento ante diagnóstico correspondiente.



### Elementos de configuración

Tecla de configuración	Significado
<b>(+)</b>	Tecla Más  En menú, submenú  Abre el mensaje relativo a las medidas correctivas.
E	Tecla Intro  En menú, submenú  Abre el menú de configuración.

A0029431-ES

### XXXXXXXX $\Delta S$ **AS801** AlimentMuyBaja x ① 1. Lista diagnóst. Diagnóstico 1 <u>A</u> S801 V AlimentMuyBaja Diagnóstico 2 Diagnóstico 3 2. (E) V AlimentMuyBaja (ID:203) △ S801 0d00h02m25s Aumentar tensión de alimentación 3. $| \ominus | + | \oplus |$

#### 12.3.2 Visualización de medidas correctivas

■ 26 Mensaje de medidas correctivas

- 1 Información de diagnóstico
- 2 Texto breve
- 3 ID de servicio
- 4 Comportamiento de diagnóstico con código de diagnóstico
- 5 Tiempo de funcionamiento cuando ocurrió el error
- 6 Medidas correctivas
- 1. El usuario está en el mensaje de diagnóstico.

Pulse 🛨 (símbolo ①).

- ► Se abre el Submenú **Lista de diagnósticos**.
- 2. Seleccione mediante ± o □ el evento de diagnóstico de interés y pulse ©.
  - Se abre el mensaje sobre las medidas correctivas.
- 3. Pulse simultáneamente  $\Box$  +  $\pm$ .
  - ► Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.


El usuario está en Menú **Diagnóstico** en una entrada para un evento de diagnóstico, p. ej. en las opciones Submenú **Lista de diagnósticos** o Parámetro **Último diagnóstico**.

- 1. Pulse E.
  - Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente □ + ±.
  - ► Se cierra el mensaje con medidas correctivas.

### 12.4 Información de diagnóstico en el navegador web

### 12.4.1 Opciones de diagnóstico

Los fallos detectados por el equipo de medición se visualizan en la página inicial del navegador de Internet una vez ha entrado el usuario en el sistema.



- 1 Área de estado con señal de estado
- 2 Información de diagnóstico
- 3 Medidas correctivas con ID de servicio
- Además, los eventos de diagnóstico que han ocurrido pueden visualizarse en Menú **Diagnóstico**:
  - En el parámetro → 🖺 162
  - Mediante submenú → 

    163

#### Señales de estado

Las señales de estado proporcionan información sobre el estado y grado de fiabilidad del equipo por medio de una clasificación de las causas de la información de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Símbolo	Significado
8	Fallo Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
	Verificación funcional El instrumento está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
<u>^</u>	Incumplimiento de las especificaciones El equipo está funcionando: Fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso)
<b>&amp;</b>	Requiere mantenimiento El equipo requiere mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.

Las señales de estado se clasifican conforme a la norma VDI/VDE 2650 y las recomendaciones NAMUR 107.


### 12.4.2 Acceder a información acerca de medidas de subsanación

Para cada evento de diagnóstico existe información sobre las medidas correctivas correspondientes a fin de asegurar así la resolución rápida del problema. Las medidas correctivas se visualizan en rojo junto con la indicación del evento de diagnóstico y la información sobre el diagnóstico.

### 12.5 Información de diagnóstico en FieldCare o DeviceCare

### 12.5.1 Opciones de diagnóstico


Cualquier fallo que detecta el equipo de medición aparece indicado en la página de inicio del software de configuración a la que se accede a la que establece la conexión.



- 1 Área de estado con señal de estado → \( \begin{aligned} \begin{aligned} \text{144} \\ \text{9} \end{aligned} \\ \text{144} \\ \text{164} \end{aligned} \\ \text{164} \\ \text{164}
- 2 Información de diagnóstico → 🖺 145
- 3 Medidas correctivas con ID de servicio
- Además, los eventos de diagnóstico que han ocurrido pueden visualizarse en Menú **Diagnóstico**:
  - En el parámetro → 🗎 162

### Información de diagnóstico

Mediante la información de diagnóstico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo. Además, delante de la información de diagnóstico visualizada en el indicador local, se visualiza el símbolo del comportamiento ante diagnóstico correspondiente.



#### 12.5.2 Acceder a información acerca de medidas de subsanación

Para cada evento de diagnóstico hay información con remedios para rectificar rápidamente el problema en cuestión a la que puede accederse:

- En la página de inicio
   La información remedios se visualiza en un campo independiente, por debajo de la información de diagnósticos.
- En Menú Diagnóstico
   La información remedios puede abrirse en el área de trabajo de la pantalla indicadora.

El usuario está en Menú **Diagnóstico**.

- 1. Abrir el parámetro deseado.
- 2. En el lado derecho del área de trabajo, colocándose con el ratón sobre el parámetro.
  - Aparece una herramienta del software con información sobre remedios para el evento de diagnóstico en cuestión.

# 12.6 Información de diagnóstico mediante la interfaz de comunicación

### 12.6.1 Lectura de la información de diagnóstico

El evento de diagnóstico actual y la información de diagnóstico relacionada se pueden leer: **Fijar Grupo de Entrada** 

Grupo f	Grupo fijo de entrada byte 1 a 8							
1	1 2 3 4 5 6 7 8							
En	Encabezado de archivo (no visible)		Número de	diagnóstico	Señal de estado			

### 12.7 Adaptación de la información de diagnóstico

### 12.7.1 Adaptación del comportamiento de diagnóstico

A cada ítem de información de diagnóstico se le asigna en fábrica un determinado comportamiento del equipo en respuesta al diagnóstico. El usuario puede modificar esta asignación para algunas informaciones de diagnóstico específicas en Submenú **Nivel diagnóstico**.

Experto → Sistema → Tratamiento de eventos → Nivel diagnóstico

Puede asignar las siguientes opciones de comportamiento a un número de diagnóstico:

Opciones	Descripción
Alarma	El equipo detiene la medición. Los totalizadores adquieren los valores definidos para situación de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico. La iluminación de fondo se hace roja.
Aviso	El equipo sigue midiendo. Los totalizadores no se ven afectados. Se genera un mensaje de diagnóstico.
Diario de entradas	El equipo sigue midiendo. El mensaje de diagnóstico solo se muestra en Submenú <b>Lista de eventos</b> (Submenú <b>Lista de eventos</b> ) y no se muestra en secuencia alterna con el indicador operativo.
Desconectado	Se ignora el evento de diagnóstico y no se emite ni registra ningún mensaje de diagnóstico.

### 12.8 Visión general de la información de diagnóstico

- La cantidad de información de diagnóstico y el número de variables medidas involucradas aumenta cuando el equipo de medida tiene un o más de un paquete de aplicación instalado.
- En el caso de algunos ítems de información de diagnóstico, puede modificarse el comportamiento ante diagnóstico. Adaptación de la información de diagnóstico  $\rightarrow \implies 149$

### 12.8.1 Diagnóstico del sensor

N°	I	de diagnóstico exto corto	Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
043	Cortocircuito del sensor		Comprobar cable del sensor y     sensor	0x8000153
	Señal de estado	S	2. Ejecutar verificación Heartbeat 3. Sustituir cable sensor o sensor	
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Warning	5. Sustituii Cable Selistii () Selistii	

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	Texto corto			diagnóstico (hex)
082	Almacenamiento de datos		1. Compruebe el módulo de	0x10000E7
			conexiones	
	Señal de estado F		2. Contacte con servicio técnico	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	Texto corto			diagnóstico (hex)
083	Contenido de la memoria		1. Reiniciar el instrumento	0x10000A0
			2. Reestablecer la S-DAT del	
	Señal de estado	F	HistoROM ('Borrar el instrumento' parámetros)	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm	Sustituir el HistoROM S-DAT	

	I	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	Τε	exto corto		diagnóstico (hex)
169	Fallo en medición de conductividad		Comprueba las conditiones de	0x400038A
	_		tierra	
	Señal de estado	M	2. Desactive la medidición de conductividad	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning	Contactividad	

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	T€	xto corto		diagnóstico (hex)
170	Resistencia de bobina		Comprobar temperatura ambiente y	• 0x10002D8
			de proceso	■ 0x10002D9
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	Te	xto corto		diagnóstico (hex)
180	Sensor de temperatura defectuoso		Comprobar conexiones del sensor     Sustituir cable del sensor o sensor     Apagar medida de temperatura	■ 0x10000D5 ■ 0x10000D6
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico Warning		temperature measurement	

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
181	Conexión de sensor		Comprobar cable del sensor y     sensor	■ 0x100011C ■ 0x10002E0
			Ejecutar verificación Heartbeat     Sustituir cable sensor o sensor	0.11000120
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm	J. Sustituii cable selisoi o selisoi	

### 12.8.2 Diagnóstico de la electrónica

N°	Información de diagnóstico  N° Texto corto		Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
201	Fallo de instrumento		Reiniciar inst.     Contacte servicio	0x100014B
	Señal de estado	F	2. Contacte servicio	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

N°	1	de diagnóstico exto corto	Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
242	Software incompatible		Verificar software     Floatrénies principale	0x1000067
	Señal de estado	F	Electrónica principal:     programación flash o cambiar	
	Schar de estado			
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Τe	exto corto		diagnóstico (hex)
252	Módulos incompatibles		Compruebe módulo electrónico     Cambie módulo electrónico	0x100006B
	Señal de estado	F	2. Gamble modulo electronico	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
252	Módulos incompatibles		Comprobar si está conectado el módulo electrónico correcto	0x10002C0
	Señal de estado	F	2. Sustituir el módulo electrónico	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Τe	exto corto		diagnóstico (hex)
262	Conexión electrónica sensor defect.		Comprobar o sustituir el cable de conexión entre el módulo sensor	0x1000149
	Señal de estado	F	(ISEM) y la electrónica 2. Comprobar o sustituir la ISEM o	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm	la electrónica	

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Te	xto corto		diagnóstico (hex)
270	Error electrónica principal		Sustituir electrónica principal	• 0x1000078 • 0x100007C
	Señal de estado	F		■ 0x1000080 ■ 0x100009F
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		• 0x100003F

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Texto corto			diagnóstico (hex)
271	Error electrónica principal		Reinicio de dispositivo     Sustituir alectrónica principal	0x100007D
			2. Sustituir electrónica principal	
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
272	Error electrónica principal		Reiniciar inst.     Contacte servicio	0x1000079
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Texto corto			diagnóstico (hex)
273	Error electrónica principal		Cambiar electrónica	■ 0x1000098 ■ 0x10000E5
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

N°	Información de diagnóstico  N° Texto corto		Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
275	Módulo E/S 1 n defectuoso		Sustituir módulo E/S	0x100007A
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
276	Módulo E/S 1 n averiado		Reinicio de dispositivo     Sustituir módulo E/S	• 0x100007B
				■ 0x1000081
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información o	de diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	T€	exto corto		diagnóstico (hex)
283	Contenido de la memoria		1. Resetear el instrumento	■ 0x10000E1
			2. Contecte con servicio técnico	■ 0x100016F
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

N°	I	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
302	Verificación del instrumento activa		Verificación del instrumento activa, por favor espere.	0x20001EE
	Señal de estado	С	<u> </u>	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de
N°	Τe	xto corto		información de diagnóstico (hex)
311	Error electrónica		No resetear el instrumento     Contacte con servicio	0x40000E2
	Señal de estado	M	2. Contacte con servicio	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

N°	Información de diagnóstico  N° Texto corto		Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
332	Falló la escritura en el HistoROM		Sustituir circuito interface Ex d/XP, sustituir transmisor	0x10002C7
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
361	Módulo E/S 1 n averiado	ódulo E/S 1 n averiado		0x1000095
	Señal de estado	F	3. Sustituir módulo E/S o electr principal	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm	principal	

	Información (	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	Τε	exto corto		diagnóstico (hex)
372	Fallo en electr. del sensor (ISEM)		1. Reiniciar el instrumento	■ 0x10002CB
			2. Comprobar si hay fallos	■ 0x10002CC
	Señal de estado	F	3. Sustituir la electrónica del sensor	■ 0x10002CD
			(ISEM)	■ 0x10002CE
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		■ 0x10002CF
				■ 0x10002D0

N°	I	de diagnóstico exto corto	Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
373	Fallo en electr. del sensor (ISEM)		Transferir datos o resetear     equipo	0x10002D1
	Señal de estado	F	2. Contacte servicio	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

N°	I	de diagnóstico	Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
375	Fallo en comunicación I/O 1 n		1. Reiniciar el instrumento 2. Comprobar si el fallo vuelve a ocurrir 3. Sustituir la electrónica	3 , ,
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información (	le diagnóstico	Remedio	Codificación de
N°	Τε	exto corto		información de diagnóstico (hex)
376	Fallo en electr. del sensor (ISEM)		Sustituir electrónica del sensor (ISEM)	• 0x8000119 • 0x800016A
	Señal de estado	S	2. Apagar mensaje de diagnóstico	<ul><li>0x80002DA</li><li>0x80002DB</li></ul>
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Warning		<ul><li>0x80002DC</li><li>0x80002DC</li><li>0x80002DD</li><li>0x80002DF</li></ul>

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

N°	Información de diagnóstico  N° Texto corto		Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
377	Fallo en electr. del sensor (ISEM)	Fallo en electr. del sensor (ISEM)		0x80002DE
	Señal de estado	S	Ejecutar Verificación Heartbeat     Sustituir cable del sensor o	
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Warning	sensor	

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Тє	exto corto		diagnóstico (hex)
382	Almacenamiento de datos		1. Insertar T-DAT	0x100016D
			2. Sustituir T-DAT	
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de	
N°	Τe	exto corto		diagnóstico (hex)	
383	Contenido de la memoria		1. Reinicio del instrumento 0x100016E 2. Borrar la T-DAT via 'Borrar el	0x100016E	
	Señal de estado	F	instrumento' - 3. Sustituir la T-Dat		
	Comportamiento de diagnóstico	omportamiento de diagnóstico Alarm	Alarm	J. Justicum ia i Dat	

N°	Información de diagnóstico  N° Texto corto		Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
387	Fallo datos HistoROM		Contacte con servicio técnico	0x1000288
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de
N°	Τe	exto corto		información de diagnóstico (hex)
512	Fallo en electr. del sensor (ISEM)		Comprobar tiempo de ECC     Apagar ECC	0x1000120
	Señal de estado	F	1 3	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

## 12.8.3 Diagnóstico de la configuración

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de
N°	Τε	exto corto		información de diagnóstico (hex)
303	E/S 1 n configuration cambiada	ı	Aplicar configuración de módulo     I/O (parámetro Aplicar	0x400026C
		T	`*	
	Señal de estado	M	cofiguración I/O)  2. Después, cargar la descripción del	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning	instrumento y comprobar cableado	

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Тє	exto corto		diagnóstico (hex)
330	Archivo inválido		Actualizar firmware del     instruments	0x40002C9
			instrumento	
	Señal de estado	M	2. Reiniciar instrumento	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Тє	exto corto		diagnóstico (hex)
331	Actualización firmware fallida		Actualizar firmware del     instrumento	0x10002CA
	Señal de estado	F	2. Reiniciar instrumento	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
410	Transf. datos		1. Comprobar conexión	0x100008B
			2. Volver transf datos	
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	T€	exto corto		diagnóstico (hex)
412	Procesando descarga		Descarga activa, espere por favor.	0x2000204
		T		
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de
N°	Te	xto corto		información de diagnóstico (hex)
431	Reajuste 1 n		Realizar recorte	0x2000004
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

N°	Información de diagnóstico  N° Texto corto		Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
437	Config. incompatible		Reiniciar inst.     Contacte servicio	0x1000060
			Z. Contacte servicio	
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	T€	exto corto		diagnóstico (hex)
438	Conjunto de datos		Comprobar datos ajuste archivo	0x400006A
	Señal de estado	M		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Тє	exto corto		diagnóstico (hex)
441	Salida de corriente 1 n		Comprobar proceso     Comprobar ajustes corriente de	<ul><li>0x8000099</li><li>0x80000B6</li></ul>
	Señal de estado	S	salida	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Τe	exto corto		diagnóstico (hex)
442	Salida de frecuencia 1 n		Verificar proceso     Verificar proceso	• 0x800008A
			<ol><li>Verificar ajuste de salida de</li></ol>	■ 0x8000122
	Señal de estado	S	frecuencia	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	Τε	exto corto		diagnóstico (hex)
443	Salida de impulsos 1 n		Verificar proceso     Verificar ajuste de salida de	■ 0x800008C ■ 0x8000121
	Señal de estado	S	impulsos	- OAGGGGIZI
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de
N°	Τe	exto corto		información de diagnóstico (hex)
444	Corriente de entrada 1 n		Comprobar el proceso     Comprobar ajustes corriente de	0x80001EB
	Señal de estado	S	entrada	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

N°	I	le diagnóstico exto corto	Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
453	Supresión de valores medidos		Desactivar paso de caudal	0x2000094
	Señal de estado	C		
	Seriar de estado			
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

N°	I	le diagnóstico exto corto	Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
484	Simulación Modo Fallo	Simulación Modo Fallo		0x2000090
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Τe	exto corto		diagnóstico (hex)
485	Simulación variable de proceso		Desconectar simulación	0x2000093
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
486	Entrada de simulación de corriente 1 n		Desconectar simulación	0x20001EC
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
491	Simulación de salida de corriente 1 n		Desconectar simulación	0x200000E
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de
N°	Te	exto corto		información de diagnóstico (hex)
492	Simulación salida de frecuencia 1 n		Desconectar simulación salida de frecuencia	0x200008D
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
493	Simulación salida de impulsos 1 n		Desconectar simulación salida de impulsos	0x200008E
	Señal de estado	С	mpaisos	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
494	Simulación salida de conmutación 1 n		Desconectar simulación salida de conmutación	0x200008F
			Commutation	
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Te	exto corto		diagnóstico (hex)
495	Diagnóstico de Simulación		Desconectar simulación	0x200015E
	Señal de estado	C		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Texto corto			diagnóstico (hex)
496	Simulación entrada estado		Desactivar entrada de estado de	0x2000170
			simulación	
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

N°	I	de diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
14	16	exto corto		diagnóstico (hex)
511	Conf de ISEM defectuosa		Comprobar periodo de medida y     tiempo de i ntegración	0x200031C
	Señal de estado	С	Comprobar propiedades del     sensor properties	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm	sensor properties	

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de
N°	Тє	exto corto		información de diagnóstico (hex)
520	E/S 1 n config de hardware no v	rálido	Comprobar la configuración de     I/O	0x1000276
	Señal de estado	F 2. Sustituir el módulo I/O defectuoso		
	Comportamiento de diagnóstico Alarm		Conectar el módulo de doble salida de pulsos	

N°	Información de diagnóstico  N° Texto corto		Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
530	Limpieza de electrodo en funcionamiento		Desactive ECC	0x200015A
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Codificación de información de
N°	Τε	exto corto		diagnóstico (hex)
531	Ajuste del tubo vacío fallido		Ejecutar ajuste EPD	0x800016B
	Señal de estado	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Warning		

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Τe	exto corto		diagnóstico (hex)
537	Configuración	Configuración		0x100014A
	Señal de estado	F	2. Cambie la dirección IP	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Тє	exto corto		diagnóstico (hex)
594	Salida de relé simulación		Desconectar simulación salida de	0x20002BA
			conmutación	
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

### 12.8.4 Diagnóstico del proceso

N°	Información de diagnóstico  N° Texto corto		Remedio	Codificación de información de diagnóstico (hex)
803	Corriente de lazo		Verificar cableado	0x10000AD
			2. Sustituir módulo E/S	
	Señal de estado	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Τe	exto corto		diagnóstico (hex)
832	Temperatura de la electrónica mu	y alta	Reducir temperatura ambiente	■ 0x80000C3 ■ 0x80002D4
	Señal de estado	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Warning		

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Тє	exto corto		diagnóstico (hex)
833	Temperatura de la electrónica mu	y baja	Aumentar temperatura ambiente	• 0x80000C1 • 0x80002D3
	Señal de estado	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Warning		

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Тє	exto corto		diagnóstico (hex)
834	Temperatura de proceso muy alta		Reducir temperatura del proceso	0x80000C5
	Señal de estado	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Warning		

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Τε	exto corto		diagnóstico (hex)
835	Temperatura de proceso muy baja	Temperatura de proceso muy baja		0x80000C6
	Señal de estado	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Warning		

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	Τe	exto corto		diagnóstico (hex)
842	Límite del proceso		Supresión de caudal residual activo!  1. Chequear configuración de	0x8000091
	Señal de estado	S	Supresión de caudal residual	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

N°	Información de diagnóstico  Nº Texto corto		Remedio	Codificación de información de
	10	Ato corto		diagnóstico (hex)
882	Entrada Señal		1. Comprobar configuración	0x1000031
			entrada	
	Señal de estado	F	Comprobar sensor de presión o condiciones de proceso	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de	
N°	Тє	exto corto		información de diagnóstico (hex)
937	Simetría del sensor		1. Elimine el campo magnético	0x8000154
	Señal de estado	S	externo cerca del sensor  2. Apage el mensaje de diagnóstico	
		Morning		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Warning		

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de	
N°	Тє	exto corto		información de diagnóstico (hex)
938	38 Interferencia EMC		Comprobar condiciones     ambientales sobre influéncias de	0x100011B
	Señal de estado	F	CEM  2. Borrar mensaje de diagnóstico	
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Alarm	2. Borrar mensage de diagnosaco	

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de	
N°	T€	exto corto		diagnóstico (hex)
961	Potencial electrodo fuera espec.		Compruebe las condiciones de	0x8000155
			proceso	
	Señal de estado	S	Compruebe las condiciones     ambientales	
	Comportamiento de diagnóstico	Warning	amorentales	

NO	Información de diagnóstico		Remedio	Codificación de información de
N°	16	exto corto		diagnóstico (hex)
962	Tubería vacía		Realizar ajuste tuberia llena     Realizar ajuste tubería vacía	0x8000092
	Señal de estado	S	Apagar detección tubería vacía	
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] <sup>1)</sup>	Warning		

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

### 12.9 Eventos de diagnóstico pendientes

Menú **Diagnóstico** permite ver por separado el evento de diagnóstico activo y el anterior.

- A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:
  - A través del indicador local → 🖺 146
  - A través del navegador de internet → 🖺 147


  - A través del software de configuración "DeviceCare" → 🖺 149
- Otros eventos de diagnóstico pendientes se pueden visualizar en el Submenú **Lista de** diagnósticos → 🖺 163.

### Navegación

Menú "Diagnóstico"

건, Diagnóstico	
Diagnóstico actual	→ 🗎 163
Último diagnóstico	→ 🖺 163

162



#### Visión general de los parámetros con una breve descripción


Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Diagnóstico actual	Se ha producido un evento de diagnóstico.	Muestra el diagnóstico actual, junto al evento y la información del diagnóstico.  Si se han emitido simultáneamente dos o más mensajes de diagnóstico, se visualiza aquí el mensaje de máxima prioridad.	Símbolo del comportamiento ante diagnóstico, código del diagnóstico y mensaje corto.
Último diagnóstico	Ya se han producido dos eventos de diagnóstico.	Muestra el dignóstico que ocurrió antes del evento actual con la información del diagnóstico.	Símbolo del comportamiento ante diagnóstico, código del diagnóstico y mensaje corto.
Tiempo de funcionamiento desde inicio	-	Muestra el tiempo que el instrumento ha estado en operación desde el último reinicio.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Tiempo de operación	-	Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)

### 12.10 Lista de diagnósticos

Hasta 5 eventos de diagnóstico activos pueden visualizarse en Submenú **Lista de diagnósticos** junto con la información de diagnóstico asociada. Si hay más de 5 eventos de diagnóstico pendientes, el indicador visualiza los cinco de más prioridad.

#### Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de diagnósticos



A0014006-E

■ 27 Ejemplo de indicador local



A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:

- A través del navegador de internet → 🗎 147
- A través del software de configuración "FieldCare" → 🗎 149
- A través del software de configuración "DeviceCare" → 🖺 149


### 12.11 Libro de registro de eventos

### 12.11.1 Lectura del libro de registro de eventos

Puede encontrar un resumen cronológico de los mensajes de eventos emitidos en el submenú **Lista de eventos**.

#### Ruta de navegación

Menú **Diagnóstico** → Submenú **Lista de eventos** → Lista de eventos



■ 28 Ejemplo de indicador local

- Se visualizan como máximo 20 mensajes de evento ordenados cronológicamente.
- Si el paquete de aplicación HistoROM ampliada (opción de pedido) está habilitado en el equipo, la lista de eventos puede contener hasta 100 entradas.

El historial de eventos contiene entradas de los tipos siguientes:

- Eventos de diagnóstico → 🖺 150
- Eventos de información → 🗎 164

Además del tiempo de configuración durante el que ocurrió el evento, a cada evento se le asigna también un símbolo que indica si el evento ha ocurrido o finalizado:

- Evento de diagnóstico
  - ᢒ: Ocurrencia del evento
  - 🕒: Fin del evento
- Evento de información
  - €: Ocurrencia del evento
- A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:
  - A través del indicador local → 🖺 146
  - A través del navegador de internet → 🗎 147
  - A través del software de configuración "FieldCare" → 🗎 149
- 🚹 Para filtrar los mensajes de evento que se visualizan → 🖺 164

### 12.11.2 Filtrar el libro de registro de eventos

Utilizando el parámetro Parámetro **Opciones de filtro** puede definirse qué categoría de mensaje de evento se visualiza en el submenú **Lista de eventos** del indicador.

#### Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos → Opciones de filtro

#### Clases de filtro

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información (I)

### 12.11.3 Visión general sobre eventos de información

A diferencia de los eventos de diagnóstico, los eventos de información se visualizan únicamente en el libro de registros de eventos y no en la lista de diagnósticos.

Número de información	Nombre de información	
I1000	(Dispositivo correcto)	
I1079	Sensor cambiado	

Número de información	Nombre de información
I1089	Inicio de dispositivo
I1090	Borrar config.
I1091	Configuración cambiada
I1092	Borrado datos HistoROM
I1137	Electrónica sustituida
I1151	Reset de historial
I1155	Borrar temperatura de electrónica
I1156	Error de memoria bloque de tendencia
I1157	Contenido de memoria lista de eventos
I1184	Indicador conectado
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado
I1278	Detectado reset en módulo I/O
I1335	Firmware cambiado
I1351	Ajuste de fallo para detec tubería vacía
I1353	Ajuste OK detec. tubería vacía
I1361	Login al servidor web fallido
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado
I1398	CDI: estado de acceso cambiado
I1443	Coating thickness not determined
I1444	Verificación del instrumento pasada
I1445	Verificación de fallo del instrumento
I1457	Fallo:verificación de error de medida
I1459	Fallo en la verificación del módulo I/O
I1461	Fallo: verif. del sensor
I1462	Fallo: módulo electrónico del sensor
I1512	Descarga iniciada
I1513	Descarga finalizada
I1514	Carga iniciada
I1515	Carga finalizada
I1618	Módulo E/S 2 sustituído
I1619	Módulo E/S 3 sustituído
I1621	Módulo E/S 4 sustituído
I1622	Calibración cambiada
I1624	Resetear todos los totalizadores
I1625	Activa protección contra escritura
I1626	Protección contra escritura desactivada
I1627	Login al servidor web satisfactorio
I1628	Muestra acceso correcto
I1629	Inicio sesión CDI correcto
I1631	Cambio de acceso al servidor web
I1632	Muestra fallo acceso
I1633	Fallo en inicio sesión CDI

Número de información	Nombre de información	
I1634	Borrar parámetros de fábrica	
I1635	Borrar parámetros de suminstro	
I1639	Máx. núm de ciclos conmut alcanzado	
I1649	Protección escritura hardware activada	
I1650	Protección escritura hardw desactivada	
I1712	Nuevo archivo flash recibido	
I1725	Electrónica del sensor (ISEM) cambiado	
I1726	Fallo en configuración de backup	

### 12.12 Reinicio del equipo de medición

La configuración del equipo se puede reiniciar total o parcialmente a un estado definido con el Parámetro **Resetear dispositivo** ( $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 124$ ).

### 12.12.1 Rango funcional del Parámetro "Resetear dispositivo"


Opciones	Descripción
Cancelar	No se ejecuta ninguna acción y el usuario sale del parámetro.
Poner en estado de suministro	Los parámetros para los que se solicitó un ajuste personalizado recuperan los valores específicos del cliente. Todos los parámetros restantes recuperan el ajuste de fábrica.
Reiniciar instrumento	Con el reinicio, todos los parámetros que tienen datos en la memoria volátil (RAM) recuperan sus ajustes de fábrica (p. ej., datos de valores medidos). Se mantiene la configuración del equipo.
Restaurar S-DAT	Restaura los datos que se guardan en el S-DAT. Información Adicional: Esta función se puede utilizar para resolver el problema de memoria "083 Inconsistencia en contenido de memoria" o para restaurar los datos S-DAT cuando se ha instalado un nuevo S-DAT.  Esta opción solo se muestra en caso de alarma.

### 12.13 Información del equipo

Submenú **Información del equipo** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar información diversa para la identificación del equipo.

### Navegación

Menú "Diagnóstico"  $\rightarrow$  Información del equipo



Código de Equipo	→ 🖺 167
Código de Equipo Extendido 1	→ 🖺 167
Código de Equipo Extendido 2	→ 🖺 167
Código de Equipo Extendido 3	→ 🖺 167
Versión ENP	→ 🖺 167

### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
Nombre del dispositivo	Muestra el nombre del puntos de medición.	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).	-
Número de serie	Muestra el número de serie del instrumento.	Cadena de caracteres de máx. 11 dígitos que puede comprender letras y números.	-
Versión de firmware	Muestra la versión del firmware instalada en el instrumento.	Ristra de caracteres con formato xx.yy.zz	-
Nombre de dispositivo		Máx. 32 caracteres, que pueden ser letras o números.	-
Código de Equipo	Visualiza el código del instrumento.  El código de producto puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Order code".	Cadena de caracteres compuesta de letras, números y determinados signos de puntuación (p. ej., /).	_
Código de Equipo Extendido 1	Muestra la primera parte del código de pedido extendido.  El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".	Cadena de caracteres	-
Código de Equipo Extendido 2	Muestra la segunda parte del codigo de pedido extendido.  El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".	Ristra de caracteres	_
Código de Equipo Extendido 3	Muestra la 3º parte del código de pedido extendido.  El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".	Ristra de caracteres	_
Versión ENP	Muestra la versión de la electrónica (ENP).	Ristra de caracteres	-

### 12.14 Historial del firmware

Fecha de lanzami ento	Versión del firmware	Código de pedido correspond iente a "Versión de firmware"	Firmware Cambios	Tipo de documentación	Documentación
10.2017	01.00.zz	Opción <b>77</b>	Firmware original	Manual de instrucciones	BA01716D

- Se puede actualizar el firmware a la versión actual o anterior mediante la interfaz de servicio (CDI).
- Para asegurar la compatibilidad de una versión de firmware con la anterior, los ficheros descriptores de equipo instalados y software de configuración instalado, observe la información sobre el equipo indicada en el documento "Información del fabricante".
- Puede bajarse un documento de información del fabricante en:
  - En el área de descargas del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads
  - Especifique los siguientes detalles:
    - Raíz del producto: p. ej. 5H3B
       La raíz del producto es la primera parte del código de producto: véase la placa de identificación del equipo.
    - Búsqueda de texto: información del fabricante
    - Tipo de producto: Documentación Documentación técnica

### 13 Mantenimiento

### 13.1 Trabajos de mantenimiento

No requiere tareas de mantenimiento especiales.

### 13.1.1 Limpieza externa

Cuando limpie el exterior de los equipos de medición, use siempre detergentes que no corroan la superficie de la caja ni las juntas.

### 13.1.2 Limpieza interior

#### Limpieza con "pigs"

Si se utiliza un "pig" para la limpieza, tenga en cuenta los diámetros internos del tubo de medición y de la conexión a proceso. Puede encontrar todos los datos de dimensiones del sensor y transmisor en la documentación independiente "Información técnica".

### 13.1.3 Sustitución de juntas

Las juntas del sensor (en particular juntas moldeadas asépticas) deben reponerse periódicamente.

La periodicidad del recambio depende de la frecuencia de los ciclos de limpieza, la temperatura de limpieza y la del fluido del proceso.

Juntas de recambio (accesorio) → 🖺 204

### 13.2 Equipos de medición y ensayo

Endress+Hauser ofrece una variedad de equipos de medición y ensayo, como Netilion o pruebas de equipos.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

Lista de algunos equipos de medición y ensayo: → 🗎 174

### 13.3 Servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios de mantenimiento, como recalibraciones, servicios de mantenimiento o ensayos de equipos.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

### 14 Reparación

### 14.1 Observaciones generales

### 14.1.1 Enfoque para reparaciones y conversiones

El enfoque para reparaciones y conversiones que tiene Endress+Hauser ofrece lo siquiente:

- El instrumento de medición tiene un diseño modular.
- Las piezas de repuesto se han agrupado en juegos útiles de piezas de recambio que incluyen las correspondientes instrucciones de instalación.
- Las reparaciones las realiza el personal de servicios de Endress+Hauser o usuarios debidamente formados.
- Únicamente el personal de servicios de Endress+Hauser o en la fábrica pueden convertir los equipos certificados en otros equipos certificados.

### 14.1.2 Observaciones sobre reparaciones y conversiones

Para llevar a cabo la reparación o la conversión de un equipo de medición, tenga en cuenta las notas siguientes:

- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- ▶ Realiza las reparaciones conforme a las instrucciones de instalación.
- Observe las normas nacionales y reglamentación nacional pertinentes, la documentación EX (XA) y las indicaciones de los certificados.
- ► Documente todas las reparaciones y conversiones e introduzca los detalles correspondientes en Netilion Analytics.

### 14.2 Piezas de repuesto

Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Todas las piezas de repuesto para el equipo de medición, junto con el código de pedido, figuran aquí y se pueden pedir. Los usuarios también pueden descargarse las instrucciones de instalación correspondientes, si están disponibles.

- 🎮 Número de serie del equipo de medición:
  - Se encuentra en la placa de identificación del equipo.
  - Se puede leer a través del Parámetro **Número de serie** (→ 🗎 167) en el Submenú **Información del equipo**.

### 14.3 Personal de servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

### 14.4 Devolución

Los requisitos para una devolución segura del equipo pueden variar en función del tipo de equipo y de la legislación nacional.

- 1. Consulte la página web para obtener información: https://www.endress.com/support/return-material
  - Seleccione la región.
- 2. En caso de devolución del equipo, embálelo de forma que quede protegido de manera fiable contra impactos e influencias externas. El embalaje original es el que ofrece la mejor protección.

170

#### 14.5 Eliminación



En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.

#### 14.5.1 Retirada del equipo de medición

1. Apaque el equipo.

### **ADVERTENCIA**

Las condiciones del proceso pueden suponer un peligro para las personas.

- ▶ Tenga cuidado con las condiciones del proceso que sean peligrosas, como la presión en el equipo de medición, temperaturas elevadas o productos corrosivos.
- 2. Lleve a cabo en orden inverso los pasos de montaje y conexión descritos en las secciones "Montaje del equipo de medición" y "Conexión del equipo de medición". Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad.

#### 14.5.2 Eliminación del equipo de medición

### **ADVERTENCIA**

Peligro para personas y medio ambiente debido a fluidos nocivos para la salud.

▶ Asegúrese de que el instrumento de medida y todos sus huecos están libres de residuos de fluido que puedan ser dañinos para la salud o el medio ambiente, p. ej., sustancias que han entrado en grietas o se han difundido en el plástico.

Tenga en cuenta las notas siguientes relativas a la eliminación:

- ▶ Observe las normas nacionales.
- ▶ Separe adecuadamente los componentes para su reciclado.

### 15 Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el equipo que pueden pedirse junto con el equipo o posteriormente a Endress + Hauser. Puede obtener información detallada sobre los códigos de pedido correspondientes tanto del centro de ventas de Endress+Hauser de su zona como de la página de productos de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com.

### 15.1 Accesorios específicos del equipo

### 15.1.1 Para el transmisor

Accesorios	Descripción
Transmisor Proline 300	Transmisor de repuesto o para almacenamiento. Use el código de pedido para definir las especificaciones siguientes:  • Homologaciones  • Salida  • Entrada  • Indicador/configuración  • Caja  • Software  • Código de producto: 5X3BXX
Módulo de indicación y configuración a distancia DKX001	<ul> <li>Si el pedido se cursa directamente con el equipo de medición:         Código de producto para "Indicador; configuración", opción O "Indicador remoto         de 4 líneas, iluminado; 10 m (30 ft) cable; control óptico"</li> <li>Si el pedido se cursa por separado:         <ul> <li>Equipo de medición: código de producto para "Indicador; funcionamiento",</li></ul></li></ul>
	<ul> <li>Soporte de montaje para el equipo DKX001</li> <li>Si se cursa pedido directamente: código de producto para "Accesorios adjuntos", opción RA "Soporte de montaje, tubería 1/2"</li> <li>Si el pedido se cursa inmediatamente a continuación: código de producto: 71340960</li> </ul>
	Cable de conexión (cable de remplazo) A partir de la estructura de pedido del producto: DKX002
	Más información sobre el módulo remoto de indicación y operación DKX001→ 🖺 196.
	Documentación especial SD01763D
Antena WLAN externa	Antena WLAN externa con cable de conexión de 1,5 m (59,1 in) y dos escuadras de fijación. Código de pedido correspondiente a "Accesorio incluido", opción P8 "Antena inalámbrica de amplio alcance".
	<ul> <li>La antena WLAN externa no es adecuada para el uso en aplicaciones higiénicas.</li> <li>Información adicional sobre la interfaz WLAN →</li></ul>
	Número de pedido: 71351317
	Instrucciones de instalación EA01238D
Tapa de protección ambiental	Se utiliza para proteger el equipo de medición contra la intemperie: p. ej., aguas pluviales o calentamiento excesivo por radiación solar directa.
	Número de pedido: 71343505
	Instrucciones de instalación EA01160D

### 15.1.2 Para el sensor

Accesorios	Descripción
Juego adaptador	Adaptadores para instalar un Promag H en lugar de un Promag 30/33 A o un Promag 30/33 H (DN 25).
	Comprende:     2 conexiones a proceso     Tornillos     Juntas
Juego de juntas	Para el recambio periódico de juntas del sensor.
Separador	Si se sustituye un sensor con DN 80/100 en una instalación existente, es necesario un separador si el nuevo sensor es más corto.
Posicionador para soldar	Casquillo para soldar como conexión a proceso: posicionador para soldar para instalación en tubería.
Anillos de puesta a tierra	Se utilizan para conectar el producto a tierra, cuando la tubería de medición está revestida, a fin de asegurar la realización correcta de las mediciones.
	Para obtener más detalles, véanse las instrucciones de instalación EA00070D.
Kit para montaje	Comprende:  2 conexiones a proceso Tornillos Juntas
Kit para montaje en pared	Kit para montar el equipo de medición en pared (solo DN 2 a 25 [1/12 a 1"])

## 15.2 Accesorios específicos para la comunicación

Accesorios	Descripción
Fieldgate FXA42	Transmisión de los valores medidos de los equipos de medición analógicos conectados de 4 a 20 mA, así como de los equipos de medición digital
	<ul> <li>Información técnica TI01297S</li> <li>Manual de instrucciones BA01778S</li> <li>Página de producto: www.endress.com/fxa42</li> </ul>
Field Xpert SMT50	El PC de sobremesa Field Xpert SMT50 para la configuración de equipos permite llevar a cabo la gestión de activos de la planta (PAM) de manera móvil. Es adecuada para que el personal encargado de la puesta en marcha y el mantenimiento gestione los instrumentos de campo con una interfaz de comunicación digital y registre el progreso.  Esta tableta PC está concebida como una solución completa que incorpora bibliotecas de drivers preinstaladas y es una herramienta fácil de usar y táctil que se puede utilizar para gestionar equipos de campo durante todo su ciclo de vida.
	<ul> <li>Información técnica TI01555S</li> <li>Manual de instrucciones BA02053S</li> <li>Página de producto: www.endress.com/smt50</li> </ul>

Field Xpert SMT70	La tableta PC Field Xpert SMT70 para la configuración de equipos permite la gestión de activos de la planta (PAM) en zonas con y sin peligro de explosión. Es adecuada para que el personal encargado de la puesta en marcha y el mantenimiento gestione los instrumentos de campo con una interfaz de comunicación digital y registre el progreso.  Esta tableta PC está concebida como una solución completa que incorpora bibliotecas de drivers preinstaladas y es una herramienta fácil de usar y táctil que se puede utilizar para gestionar equipos de campo durante todo su ciclo de vida.
	<ul> <li>Información técnica TI01342S</li> <li>Manual de instrucciones BA01709S</li> <li>Página de producto: www.endress.com/smt70</li> </ul>
Field Xpert SMT77	La tableta PC Field Xpert SMT77 para la configuración de equipos permite la gestión de activos de la planta (PAM) en Zonas Ex 1.
	<ul> <li>Información técnica TI01418S</li> <li>Manual de instrucciones BA01923S</li> <li>Página de producto: www.endress.com/smt77</li> </ul>

# 15.3 Accesorios específicos de servicio

Accesorios	Descripción
Applicator	Software para seleccionar y dimensionar equipos de medición de Endress+Hauser:  Opción de equipos de medición para satisfacer las necesidades industriales  Cálculo de todos los datos necesarios para identificar el flujómetro óptimo, p. ej., diámetro nominal, pérdida de carga, velocidad de flujo y precisión.  Representación gráfica de los resultados del cálculo  Determinación del código de pedido parcial, administración, documentación y acceso a todos los datos y parámetros relacionados con el proyecto durante todo el ciclo de vida de este.
	Applicator está disponible:  A través de internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator  En un DVD descargable para su instalación local en un PC.
Netilion	Ecosistema de lloT: Desbloquee el conocimiento El ecosistema IIoT Netilion de Endress+Hauser le permite optimizar las prestaciones de su planta, digitalizar los flujos de trabajo, compartir el conocimiento y mejorar la colaboración. Basándose en décadas de experiencia en la automatización de procesos, Endress+Hauser proporciona a la industria de proceso un ecosistema de lloT que le permite obtener perspectivas útiles a partir de los datos. Este conocimiento se puede usar para optimizar los procesos, lo que resulta en una mayor disponibilidad, eficiencia y fiabilidad de la planta y, en definitiva, en un aumento de su rentabilidad.  www.netilion.endress.com
FieldCare	Herramienta de gestión de activos de la planta (PAM) basada en FDT de Endress+Hauser. Permite configurar todas las unidades de campo inteligentes de un sistema y le ayuda a gestionarlas. El uso de la información de estado también es una manera simple pero efectiva de comprobar su estado y condición.  Manuales de instrucciones BA00027S y BA00059S
DeviceCare	Herramienta para conectar y configurar equipos de campo Endress+Hauser.  Catálogo de novedades IN01047S

# 15.4 Componentes del sistema

Descripción
El gestor gráfico de datos Memograph M proporciona información sobre todas las variables medidas relevantes. Registra correctamente valores medidos, monitoriza valores límite y analiza puntos de medida. Los datos se guardan en la memoria interna de 256 MB y también en una tarjeta SD o un lápiz USB.  Información técnica TI00133R  Manual de instrucciones BA00247R
Los transmisores de temperatura pueden utilizarse en todo tipo de aplicaciones y son apropiados para medir gases, vapor y líquidos. Pueden utilizarse para proporcionar a otro dispositivo la temperatura del producto.  Documento FA00006T: "Ámbitos de actividad"

### 16 Datos técnicos

### 16.1 Aplicación

El equipo de medición tiene por único objeto la medición de flujo de líquidos que presenten una conductividad mínima de  $5 \mu S/cm$ .

Según la versión pedida, el equipo de medición también puede medir productos potencialmente explosivos, inflamables, venenosos y oxidantes.

Para que el equipo mantenga sus buenas condiciones de funcionamiento durante su vida útil, utilícelo únicamente con productos a los que son suficientemente resistentes los materiales de las partes en contacto con el producto.

### 16.2 Funcionamiento y diseño del sistema

Principio de medición Medición electromagnética del caudal en base a la ley de Faraday para la inducción magnética.

El equipo se compone de un transmisor y un sensor. El equipo está disponible en una versión compacta:

El transmisor y el sensor forman una sola unidad mecánica.

Para obtener información sobre la estructura del instrumento de medición → 🗎 14

### 16.3 Entrada

#### Variable medida

Sistema de medición

#### Variables medidas directamente

- Caudal volumétrico (proporcional a la tensión inducida)
- Temperatura <sup>2)</sup>
- Conductividad eléctrica

#### Variables medidas calculadas

- Caudal másico
- Caudal volumétrico normalizado
- Conductividad eléctrica normalizada <sup>2)</sup>

Rango de medición

Generalmente de  $v = 0.01 \dots 10 \text{ m/s} (0.03 \dots 33 \text{ ft/s})$  con la precisión especificada

176

<sup>2)</sup> Disponible solo para diámetros nominales entre DN 15 y 150 (½ y 6") y con el código de producto para "Opciones del sensor", opción CI "Medición de temperatura del producto".

Valores característicos del caudal en unidades del SI: DN 2 a 125 ( $\frac{1}{12}$  a 5")

Diámetro	nominal	Recomendado caudal	Ajustes de fábrica			
		valor mín./máx. de fondo de escala (v ~ 0,3/10 m/s)	Valor de fondo de escala de la salida de corriente (v ~ 2,5 m/s)	Valor de pulsos (~ 2 pulso/s)	Supresión de caudal residual (v ~ 0,04 m/s)	
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm³/min]	[dm³]	[dm³/min]	
2	1/12	0,06 1,8	0,5	0,005	0,01	
4	5/32	0,25 7	2	0,025	0,05	
8	5/16	1 30	8	0,1	0,1	
15	1/2	4 100	25	0,2	0,5	
25 <sup>1)</sup>	1	9 300	75	0,5	1	
40	1 ½	25 700	200	1,5	3	
50	2	35 1 100	300	2,5	5	
65	-	60 2 000	500	5	8	
80	3	90 3 000	750	5	12	
100	4	145 4700	1200	10	20	
125	5	220 7 500	1850	15	30	

<sup>1)</sup> Los valores se aplican a la versión del producto: 5HxB26

### Valores característicos del caudal en unidades del SI: DN 150 (6")

Diámetro nominal		Recomendado caudal	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. de fondo de escala (v ~ 0,3/10 m/s)	Valor de fondo de escala de la salida de corriente (v ~ 2,5 m/s)	Valor de pulsos (~ 2 pulso/s)	Supresión de caudal residual (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>3</sup> /h]	[m³]	[m <sup>3</sup> /h]
150	6	20 600	150	0,03	2,5

### Valores característicos del caudal en unidades del sistema anglosajón: $\frac{1}{12}$ - 6" (DN 2 - 150)

Diámetro nominal		Recomendado caudal	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. de fondo de escala (v ~ 0,3/10 m/s)	Valor de fondo de escala de la salida de corriente (v ~ 2,5 m/s)	Valor de pulsos (~ 2 pulso/s)	Supresió n de caudal residual (v ~ 0,04 m/s
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/ min]
1/12	2	0,015 0,5	0,1	0,001	0,002
1/32	4	0,07 2	0,5	0,005	0,008
5/16	8	0,25 8	2	0,02	0,025
1/2	15	1 27	6	0,05	0,1
1 <sup>1)</sup>	25	2,5 80	18	0,2	0,25
1 ½	40	7 190	50	0,5	0,75

Diámetro nominal		Recomendado caudal	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. de fondo de escala (v ~ 0,3/10 m/s)	Valor de fondo de escala de la salida de corriente (v ~ 2,5 m/s)	Valor de pulsos (~ 2 pulso/s)	Supresió n de caudal residual (v ~ 0,04 m/s
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/ min]
2	50	10 300	75	0,5	1,25
3	80	24 800	200	2	2,5
3	100	24 800 40 1250	200 300	2 2	2,5 4
				_	


<sup>1)</sup> Los valores se aplican a la versión del producto: 5HxB26

#### Rango de medida recomendado

- 🚹 Límite de caudal → 🗎 191
- Para aplicaciones de custody transfer, la certificación pertinente determina el rango de medición admisible, el valor de los pulsos y el valor de corte del caudal residual.

#### Rangeabilidad factible

Por encima de 1000:1



#### Señal de entrada

### Valores medidos externos

Para aumentar la precisión de medición de ciertas variables medidas o calcular el flujo másico, el sistema de automatización puede escribir de manera continua diferentes valores medidos en el instrumento de medición:

- La temperatura del producto permite la medición de conductividad compensada por la temperatura (p. ej., iTEMP)
- Densidad de referencia para calcular el caudal másico
- Se pueden pedir a Endress+Hauser varios equipos de medición de presión y temperatura: Véase la sección "Accesorios" → 🖺 175

Se recomienda suministrar al equipo con valores medidos externamente siempre que se quiera que calcule el flujo volumétrico corregido.

#### Entrada de corriente

#### Comunicación digital

El sistema de automatización escribe los valores medidos a través de Ethernet/IP.

### Entrada de corriente de 0/4 a 20 mA

Entrada de corriente	0/4 a 20 mA (activo/pasivo)
Rango de corriente	<ul><li>4 a 20 mA (activo)</li><li>0/4 a 20 mA (pasivo)</li></ul>
Resolución	1 μΑ
Caída de tensión	Típicamente: 0,6 2 V para 3,6 22 mA (pasivo)
Tensión de entrada máxima	≤ 30 V (pasivo)
Tensión de circuito abierto	≤ 28,8 V (activo)
Variables de entrada factibles	<ul><li>Temperatura</li><li>Densidad</li></ul>

### Entrada de estado

Valores de entrada máximos	■ CD $-3$ $30$ V ■ Si la entrada de estado es activo (ON): $R_i > 3$ k $\Omega$
Tiempo de respuesta	Configurable: 5 200 ms
Nivel de señal de entrada	■ Señal baja: CC -3 +5 V ■ Señal alta: CC 12 30 V
Funciones asignables	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Reinicie por separado todos los totalizadores</li> <li>Reinicie todos los totalizadores (reset all totalizers)</li> <li>Ignorar caudal</li> </ul>

### 16.4 Salida

### Señal de salida

### EtherNet/IP

Normas estándar	Conforme a IEEE 802.3
-----------------	-----------------------

### Salida de corriente de 4 a 20 mA

Modo de señal	Puede configurarse como:  Activa Pasiva
Rango de corriente	Puede configurarse como:  4 a 20 mA NAMUR  4 a 20 mA EE. UU.  4 a 20 mA  0 a 20 mA (solo si el modo de señal está activo)  Corriente fija
Valores de salida máximos	22,5 mA
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Tensión de entrada máxima	CC 30 V (pasiva)
Carga	0 700 Ω
Resolución	0,38 μΑ
Amortiguación	Configurable: 0 999,9 s
Variables medidas asignables	<ul> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul>

### Salida de corriente 4 a 20 mA Ex i pasiva

Código de pedido	"Salida; entrada 2" (21), "Salida; entrada 3" (022): Opción C: salida de corriente de 4 a 20 mA Ex i pasiva
Modo de señal	Pasiva
Rango de corriente	Puede configurarse como:  4 a 20 mA NAMUR  4 a 20 mA EE. UU.  4 a 20 mA  Corriente fija
Valores de salida máximos	22,5 mA
Tensión de entrada máxima	CC 30 V
Carga	0 700 Ω
Resolución	0,38 μΑ

180

Amortiguación	Configurable: 0 999 s
Variables medidas asignables	<ul> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul>

# Salida de pulsos/frecuencia/conmutación

Función	Puede configurarse como salida de pulsos, frecuencia o de conmutación
Versión	Colector abierto
	Puede configurarse como:
	Activa Pasiva
	■ NAMUR pasiva
	Ex-i, pasivo
Valores de entrada máximos	CC 30 V, 250 mA (pasivo)
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Caída de tensión	Para 22,5 mA: ≤ CC 2 V
Salida de pulsos	
Valores de entrada máximos	CC 30 V, 250 mA (pasivo)
Salida de corriente máxima	22,5 mA (activa)
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Anchura de pulso	Configurable: 0,05 2 000 ms
Frecuencia máxima de los pulsos	10 000 Impulse/s
Valor de pulso	Configurable
Variables medidas asignables	<ul> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> </ul>
Salida de frecuencia	
Valores de entrada máximos	CC 30 V, 250 mA (pasivo)
Salida de corriente máxima	22,5 mA (activa)
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Frecuencia de salida	Configurable: frecuencia de valor final 2 10 000 Hz(f <sub>máx.</sub> = 12 500 Hz)
Amortiguación	Configurable: 0 999,9 s
Relación pulso/pausa	1:1
Variables medidas asignables	<ul> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul>

Salida de conmutación	
Valores de entrada máximos	CC 30 V, 250 mA (pasivo)
Tensión de circuito abierto	CC 28,8 V (activo)
Comportamiento de conmutación	Binario, conductivo o no conductivo
Retardo de conmutación	Configurable: 0 100 s
Número de ciclos de conmutación	Sin límite
Funciones asignables	<ul> <li>Deshabilitar</li> <li>Activado</li> <li>Comportamiento de diagnóstico</li> <li>Valor límite: <ul> <li>Deshabilitar</li> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Totalizador 1-3</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> </ul> </li> <li>Monitorización del sentido de flujo</li> <li>Estado <ul> <li>Detección de tubería vacía</li> <li>Índice de acumulación de suciedad</li> <li>Valor de alarma HBSI sobrepasado</li> <li>Supresión de caudal residual</li> </ul> </li> </ul>

# Salida de relé

Función	Salida de conmutación
Versión	Salida de relé, aislada galvánicamente
Comportamiento de conmutación	Puede configurarse como:  NA (normalmente abierto), ajuste de fábrica  NC (normalmente cerrado)
Capacidad de conmutación máxima (pasivo)	■ CC 30 V, 0,1 A ■ CA 30 V, 0,5 A
Funciones asignables	<ul> <li>Deshabilitar</li> <li>Activado</li> <li>Comportamiento de diagnóstico</li> <li>Valor límite: <ul> <li>Deshabilitar</li> <li>Flujo volumétrico</li> <li>Flujo másico</li> <li>Flujo volumétrico corregido</li> <li>Velocidad de flujo</li> <li>Conductividad</li> <li>Conductividad corregida</li> <li>Totalizador 1-3</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura del sistema electrónico</li> <li>Monitorización del sentido de flujo</li> </ul> </li> <li>Estado <ul> <li>Detección de tubería vacía</li> <li>Índice de acumulación de suciedad</li> <li>Valor de alarma HBSI sobrepasado</li> <li>Supresión de caudal residual</li> </ul> </li> </ul>

182

# Entrada/Salida configurable por el usuario

Durante la puesta en marcha del equipo se asigna **una** entrada o salida a entrada/salida configurable por el usuario (E/S configurable).

Las siquientes entradas y salidas están disponibles para este fin:

- Selección de la salida de corriente: 4 a 20 mA (activo), 0/4 a 20 mA (pasivo)
- Salida de pulsos/frecuencia/conmutación
- Selección de la entrada de corriente: 4 a 20 mA (activo), 0/4 a 20 mA (pasivo)
- Entrada de estado

#### Señal en alarma

La información sobre el fallo se visualiza, en función de la interfaz, de la forma siguiente:

#### EtherNet/IP

Diagnósticos del equipo	El estado del equipo puede leerse en Entrada Ensamblado
	1 1 1

#### Salida de corriente 0/4 a 20 mA

#### 4 a 20 mA

Modo de fallo	Escoja entre:  4 20 mA en conformidad con la recomendación NAMUR NE 43  4 20 mA en conformidad con US  Valor mín.: 3,59 mA  Valor máx.: 22,5 mA  Valor definible entre: 3,59 22,5 mA  Valor real  Último valor válido
---------------	---

### 0 a 20 mA

Modo de fallo	Escoja entre:
	■ Máximo alarma: 22 mA
	■ Valor definible entre: 0 20,5 mA

#### Salida de pulsos/frecuencia/conmutación

Salida de pulsos	Salida de pulsos	
Modo fallo	Escoja entre:  Valor real Sin pulsos	
Salida de frecuencia		
Modo fallo	Escoja entre:  Valor real  O Hz  Valor definible entre: 2 12 500 Hz	
Salida de conmutación		
Modo fallo	Escoja entre:  Estado actual  Abierto  Cerrado	

#### Salida de relé

Comportamiento error	Escoja entre:
	Estado actual
	■ Abierto
	■ Cerrado

#### Indicador local

Indicador de textos sencillos	Con información sobre causas y medidas correctivas
Retroiluminación	La iluminación de color rojo indica que hay un error en el equipo.



Señal de estados conforme a recomendación NAMUR NE 107

# Interfaz/protocolo

- Mediante comunicación digital: Ethernet/IP
- Mediante interfaz de servicio
  - Interfaz de servicio CDI-RJ45
  - Interfaz WLAN

Indicador de textos	Con información sobre causas y medidas correctivas
sencillos	

# Navegador de Internet

Indicación escrita	Con información sobre causas y medidas correctivas
--------------------	--

# Diodos luminiscentes (LED)

Información sobre estado	Estado indicado mediante varios diodos luminiscentes		
	Según la versión del equipo, se muestra la información siguiente:		
	Tensión de alimentación activa		
	■ Transmisión de datos activa		
	Alarma activa /ocurrencia de un error del equipo		
	■ Red EtherNet/IP disponible		
	■ Conexión EtherNet/IP establecida		
	Información de diagnóstico mediante diodos luminiscentes → 🖺 142		

# Supresión de caudal residual

El usuario puede ajustar los puntos de conmutación de la supresión de caudal residual.

#### Aislamiento galvánico

Las salidas están aisladas galvánicamente:

- de la alimentación
- entre ellas
- del terminal de compensación de potencial (PE)

Datos específicos del
protocolo

Protocolo	<ul> <li>Biblioteca CIP Networks Library, volumen 1: Protocolo industrial común</li> <li>Biblioteca CIP Networks Library, volumen 2: Adaptación a EtherNet/IP de CIP</li> </ul>		
Tipo de comunicaciones	■ 10Base-T ■ 100Base-TX		
Perfil del equipo	Dispositivo genérico (tipo de producto: 0x2B)		
ID del fabricante	0x000049E		
ID del tipo de equipo	0x103C		
Velocidad de transmisión en baudios	Detección $^{10}\!/_{100}$ Mbit automática con semidúplex y dúplex total		
Polaridad	Autopolaridad para corrección automática de pares cruzados TxD y RxD		
Conexiones CIP soportadas	Máx. 3 conexiones		
Conexiones explícitas	Máx. 6 conexiones		
Conexiones E/S	Máx. 6 conexiones (escáner)		
Opciones de configuración del equipo de medición	<ul> <li>Microinterruptores en módulo de la electrónica para ajustar la dirección IP</li> <li>Software específico del fabricante (FieldCare)</li> <li>Perfil de ampliación Nivel 3 para sistemas de control de Rockwell Automation</li> <li>Navegador de Internet</li> <li>Hoja electrónica de datos (EDS) integrada en el equipo de medición</li> </ul>		
Configuración de la interfaz de EtherNet	<ul> <li>Velocidad: 10 MBit, 100 MBit, auto (ajuste de fábrica)</li> <li>Duplex: semidúplex, dúplex total, auto (ajuste de fábrica)</li> </ul>		
Configuración de la dirección del equipo	<ul> <li>Microinterruptores para ajustar la dirección IP (último octeto) dispuestos en el módulo de la electrónica</li> <li>DHCP</li> <li>Software específico del fabricante (FieldCare)</li> <li>Perfil de ampliación Nivel 3 para sistemas de control de Rockwell Automation</li> <li>Navegador de Internet</li> <li>Herramientas para EtherNet/IP, p. ej., RSLinx (Rockwell Automation)</li> </ul>		
Anillo a nivel de dispositivo (DLR)	Sí		
Integración en el sistema	Información sobre la integración del sistema → 🖺 77.  ■ Transmisión cíclica de datos  ■ Modelo de bloques  ■ Grupos de entrada y salida		

# 16.5 Alimentación

Asignación de terminales	→ 🖺 32
Conectores de equipo disponibles	→ 🖺 32
Conectores de equipo disponibles	→ 🗎 32

m · /	1	1.	
Tension	de	alım	entación

Código de pedido "Fuente de alimentación"	Tensión en los te	rminales	Rango de frecuencias
Opción <b>D</b>	CC 24 V	±20 %	-
Opción <b>E</b>	CA 100 240 V	-15+10 %	50/60 Hz, ±4 Hz
Opción <b>I</b>	CC 24 V	±20%	-
Opcion I	CA 100 240 V	-15+10 %	50/60 Hz, ±4 Hz

#### Consumo de potencia

#### Transmisor

Máx. 10 W (potencia activa)

corriente de activación Máx. 36 A (<5 ms) cor	forme a la recomendación NAMUR NE 21
---	--------------------------------------

#### Consumo de corriente

#### **Transmisor**

- Máx. 400 mA (24 V)
- Máx. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

#### Fallo de alimentación

- Los totalizadores se detienen en el último valor medido.
- Según la versión del equipo, la configuración se retiene en la memoria del equipo o en la memoria de datos intercambiable (HistoROM DAT).
- Se guardan los mensajes de error (incl. horas de funcionamiento en total).

# Elemento de protección contra sobretensiones

Se debe manejar el equipo con un disyuntor específico, ya que no tiene un interruptor de encendido/apagado propio.

- El disyuntor debe ser de fácil acceso y estar etiquetado como tal.
- Corriente nominal admisible del disyuntor: 2 A hasta un máximo 10 A.

#### Conexión eléctrica

→ 🖺 33

# Compensación de potencial

#### Terminales

Terminales con resorte: aptos para cables trenzados con y sin terminales de empalme. Sección transversal del hilo conductor 0,2 ... 2,5 mm $^2$  (24 ... 12 AWG).

#### Entradas de cable

- Prensaestopas: M20 × 1,5 con cable Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Rosca de la entrada de cable:
  - NPT ½"
  - G ½"
  - M20
- Conector del equipo para comunicaciones digitales: M12

# Especificación de los cables

→ 🖺 29

# Protección contra sobretensiones

Fluctuaciones en la tensión de alimentación	→ 🖺 186
Categoría de sobretensión	Categoría de sobretensión II
Sobretensión temporal de corto plazo	Hasta 1200 V entre el cable y tierra, durante máx. 5 s
Sobretensión temporal a largo plazo	Hasta 500 V entre el cable y tierra

#### 16.6 Características de funcionamiento

Condiciones de trabajo de referencia

- Límites de error conformes a DIN EN 29104, en el futuro ISO 20456
- Aqua, típicamente: +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F); 0,5 ... 7 bar (73 ... 101 psi)
- Datos según se indica en el protocolo de calibración
- Exactitud de medición basada en bancos de calibración acreditados conforme a ISO 17025
- Temperatura referencia para la medición de la conductividad: 25 °C (77 °F)


Error de medición máximo

v. l. = del valor de lectura

#### Error máximo admisible en condiciones de funcionamiento de referencia

Caudal volumétrico

- $\bullet$  ±0,5 % lect. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
- Opcional: ±0,2 % lect. ± 2 mm/s (0,08 in/s)
- Las posibles fluctuaciones en la tensión de alimentación no afectan a la medición en el rango especificado.



Error medido máximo en % lect.

#### **Temperatura**

±3 °C (±5,4 °F)

Conductividad eléctrica

Los valores son aplicables para:

- Equipos con conexiones a proceso de acero inoxidable
- Mediciones a una temperatura de referencia de 25 °C (77 °F). A otras temperaturas diferentes, se debe prestar atención al coeficiente de temperatura del producto (típ. 2.1 %/K


Conductividad	Diámetro nominal		Error de medición [%] de lectura
[µS/cm]	µS/cm		
5 20	15150	⅓6	±20 %
> 20 50	15150	1⁄26	±10 %
> 50 10 000	28	¹⁄₁₂ a ⁵⁄₁ <sub>6</sub>	±10 %
	15150	1/26	<ul> <li>Estándar: ±10 %</li> <li>Opcional <sup>1)</sup>: ±5 %</li> </ul>

Endress+Hauser 187


A0028974

Conductividad	Diámetro	ro nominal Error de medición	
[µS/cm]	[mm]	[in]	[%] de lectura
> 10 000 20 000	2150	De ½ a 6	±10 %
> 20 000 100 000	2150	De ½ a 6	±20 %

1) Código de pedido correspondiente a "Medición de la conductividad calibrada", opción CW



■ 30 Error de medición (estándar)



■ 31 Error de medición (opcional: código de pedido correspondiente a "Medición de la conductividad calibrada", opción CW)

### Repetibilidad

v.l. = del valor de lectura

## Caudal volumétrico

Máx.  $\pm 0.1$  % v.l.  $\pm 0.5$  mm/s (0.02 in/s)

# Temperatura

±0,5°C (±0,9°F)

# Conductividad eléctrica

- Máx. ±5 % v.l.
- Máx. ±1 % v.l. para DN 15 a 150 en combinación con conexiones a proceso de acero inoxidable 1.4404 (F316L)

Tiempo de respuesta para la medición de la temperatura T90 < 15 s

# Influencia de la temperatura ambiente

#### Salida de corriente

Coeficiente de	Máx. 1 μΑ/°C
temperatura	

### Salida de pulsos/frecuencia

Coeficiente de	Sin efectos adicionales. Se incluye en la precisión.
temperatura	•

# 16.7 Montaje

# Requisitos de montaje


→ 🖺 21

# 16.8 Entorno

# Rango de temperaturas ambiente

→ 🖺 25

## Tablas de temperatura





Para información detallada de las tablas de temperatura, véase la documentación separada titulada "Instrucciones de seguridad" (XA) para el dispositivo.

# Temperatura de almacenamiento

- El equipo de medición debe encontrarse protegido de la radiación solar directa a fin de evitar que alcance temperaturas superficiales excesivas.
- Escoja un lugar de almacenamiento en el que no haya riesgo de que se acumule humedad en el instrumento, ya que la infestación fúngica o bacteriana resultante puede dañar el revestimiento.
- Nunca retire las tapas de protección o las fundas protectoras montadas antes de instalar el equipo de medición.

#### Atmósfera

Protección adicional contra la condensación y la humedad: la caja del sensor está recubierta de gel.

Código de producto para "Opción del sensor", opción CF "Entorno exigente".

#### Humedad relativa

El equipo es adecuado para uso en exteriores e interiores con una humedad relativa de  $4 \dots 95 \%$ .

# Altura de operación

Conforme a EN 61010-1

- $\le 2000 \text{ m} (6562 \text{ ft})$
- > 2 000 m (6 562 ft) con protección contra sobretensiones adicional (p. ej., serie HAW de Endress+Hauser)

# Grado de protección

#### Transmisor

- IP66/67, envolvente tipo 4X, adecuado para grado de contaminación 4
- Cuando la caja está abierta: IP 20, carcasa tipo 1, apto para grado de contaminación 2
- Módulo indicador: IP20, envolvente tipo 1, adecuado para grado de contaminación 2

#### **Opcional**

#### Antena WLAN externa

IP67

# Resistencia a vibraciones y choques

### Vibración sinusoidal, conforme a IEC 60068-2-6

- 2 ... 8,4 Hz, 3,5 mm pico
- 8,4 ... 2 000 Hz, 1 g pico

# Vibración aleatoria de banda ancha, según IEC 60068-2-64

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 2000 Hz, 0,001 g<sup>2</sup>/Hz
- Total: 1,54 g rms

# Sacudida semisinusoidal, según IEC 60068-2-27

6 ms 30 g

### Sacudidas por manipulación brusca según IEC 60068-2-31

# Limpieza interna

- Limpieza CIP
- Limpieza SIP


# Carga mecánica


#### Caja del transmisor:

- Protege contra efectos mecánicos, como sacudidas o impactos
- No la use como escalera o ayuda para subir

# Compatibilidad electromagnética (EMC)

- Según IEC/EN 61326 y recomendaciones NAMUR 21 (NE 21)
- Según IEC/EN 61000-6-2 e IEC/EN 61000-6-4






# 16.9 Proceso

Rango de temperaturas del producto

 $-20 \dots +150 \, ^{\circ}\text{C} \; (-4 \dots +302 \, ^{\circ}\text{F})$ 



- T<sub>A</sub> Rango de temperaturas ambiente
- *T<sub>F</sub>* Temperatura fluido

La temperatura admisible para los fluidos en modo de modo custody transfer es  $0 \dots +50 \,^{\circ}\text{C} \ (+32 \dots +122 \,^{\circ}\text{F}).$ 

#### Conductividad

≥5 µS/cm para líquidos en general.

# Rangos de presión/ temperatura



Se puede obtener una visión general de los rangos de presión-temperatura para las conexiones a proceso en la información técnica

#### Estanqueidad al vacío

Revestimiento: PFA

Diámetro	Diámetro nominal		Valores de alarma para la presión absoluta en [mbar] ([psi]) según la temperatura del producto:			
[mm]	[pulgadas]	+25 °C (+77 °F)	+80 °C (+176 °F)	+100 °C (+212 °F)	+130 °C (+266 °F)	+150 ℃ (+302 ℉)
2 150	<sup>1</sup> / <sub>12</sub> 6	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

## Límite de flujo

El diámetro de la tubería y el caudal determinan el diámetro nominal del sensor. La velocidad de flujo óptima se encuentra en el rango  $2 \dots 3 \text{ m/s}$  (6,56  $\dots 9,84 \text{ ft/s}$ ). Adapte también la velocidad de flujo (v) a las propiedades físicas del producto:

- v < 2 m/s (6,56 ft/s): para valores de conductividad bajos
- v > 2 m/s (6,56 ft/s): para productos que generan adherencias (p. ej., leche con alto contenido de grasa)



- Se puede conseguir un aumento necesario de la velocidad del caudal al reducir el diámetro nominal del sensor.
- En el caso de los productos con alto contenido de sólidos, un sensor de diámetro nominal > DN 8 (3/8") puede mejorar la estabilidad de la señal y la limpiabilidad gracias al mayor tamaño de sus electrodos.

Pérdida de carga

- No se produce pérdida de carga con un diámetro nominal DN 8 (5/16") si se ha instalado el sensor en una tubería que presenta el mismo diámetro nominal.
- Pérdidas de carga para configuraciones que integran adaptadores según DIN EN 545 → 🖺 25

Presión del sistema

→ 🖺 25

Vibraciones

→ 🖺 25

# 16.10 Construcción mecánica

Diseño, medidas



Las medidas y las longitudes de instalación del equipo se pueden consultar en el documento "Información técnica", sección "Estructura mecánica"

Peso

Todos los valores (el peso excluye el material de embalaje) se refieren a equipos con bridas de presiones nominales estándar.

El peso puede ser inferior al indicado según la presión nominal y el diseño.

Especificaciones de peso, transmisor incluido, conforme al código de pedido para "Caja", opción A "Aluminio, recubierto".

Valores diferentes para distintas versiones de transmisor:

- Versión de transmisor para zonas con peligro de explosión (Código de producto para "Caja", opción A: "aluminio, recubierta"; Ex d): +2 kg (+4,4 lbs)
- Versión de transmisor para zona higiénica Código de producto para "Caja", opción B: "inoxidable, higiénico"): +0,2 kg (+0,44 lbs)

Diámetro nominal		Pe	so
[mm]	[in]	[kg]	[lbs]
2	1/12	4,7	10,4
4	5/32	4,7	10,4
8	5/16	4,7	10,4
15	1/2	4,6	10,1
25	1	5,5	12,1
40	1 ½	6,8	15,0
50	2	7,3	16,1
65	-	8,1	17,9
80	3	8,7	19,2
100	4	10,0	22,1
125	5	15,4	34,0
150	6	17,8	39,3

Especificaciones del tubo de medición

Diámetro	nominal	Presión nominal <sup>1)</sup>	Diámetro interno de	la conexión a proceso
		EN (DIN)	PFA	
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[in]
2	1/12	PN 16/40	2,25	0,09
4	5/32	PN 16/40	4,5	0,18
8	5/16	PN 16/40	9,0	0,35

Diámetro nominal		Presión nominal <sup>1)</sup>	Diámetro interno de la conexión a proceso	
		EN (DIN)	PFA	
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[in]
15	1/2	PN 16/40	16,0	0,63
_	1	PN 16/40	22,6 <sup>2)</sup>	0,89 <sup>2)</sup>
25	-	PN 16/40	26,0 <sup>3)</sup>	1,02 <sup>3)</sup>
40	1 ½	PN 16/25/40	35,3	1,39
50	2	PN 16/25	48,1	1,89
65	_	PN 16/25	59,9	2,36
80	3	PN 16/25	72,6	2,86
100	4	PN 16/25	97,5	3,84
125	5	PN 10/16	120,0	4,72
150	6	PN 10/16	146,5	5,77

- 1) Según la conexión a proceso y las juntas utilizadas
- 2) Código de pedido 5H\*\*22
- 3) Código de pedido 5H\*\*26

#### Materiales

# Caja del transmisor

Código de producto para "Caja":

- Opción **A** "Aluminio, recubierta": aluminio, AlSi10Mg, recubierta
- Opción **B** "Inoxidable, higiénica": acero inoxidable, 1.4404 (316L)

Material de la ventana

Código de producto para "Caja":

- Opción **A** "Aluminio, recubierta": vidrio
- Opción **B** "Inoxidable, higiénico": policarbonato

# Juntas

Código de producto para "Caja":

Opción B "Inoxidable, higiénica": EPDM y silicona

# Entradas de cable/prensaestopas

Código de producto para "Caja"; opción: A "Aluminio, recubierta"

Las distintas entradas de cable son adecuadas para zonas con peligro de explosión y sin peligro de explosión.

Entrada de cable/prensaestopas	Material
Racor de compresión M20 × 1,5	Versión no Ex: plástico
racor de compresion wizo ^ 1,5	Z2, D2, Ex d/de: latón con plástico
Adaptador para entrada de cable con rosca interior G ½"	Latón niquelado
Adaptador para entrada de cable con rosca interior NPT ½"	

Código de producto para "Caja", opción B: "Inoxidable, higiénica")

Las distintas entradas de cable son adecuadas para zonas con peligro de explosión y sin peligro de explosión.

Entrada de cable/prensaestopas	Material
Prensaestopas M20 × 1,5	Plástico
Adaptador para entrada de cable con rosca interior G ½"	Latón niquelado
Adaptador para entrada de cable con rosca interior NPT ½"	

#### Caja del sensor

Acero inoxidable 1.4301 (304)

#### Tubos de medición

Acero inoxidable 1.4301 (304)

Revestimiento

PFA (USP Clase VI, FDA 21 CFR 177.2600)

#### Conexiones a proceso

- Acero inoxidable, 1.4404 (F316L)
- PVDF
- Casquillo adhesivo de PVC

#### **Electrodos**

Estándar: 1.4435 (316L)

### Juntas

- Junta tórica, DN 2 a 25 (1/12 a 1"): EPDM, FKM <sup>3)</sup>, Kalrez
- Aséptica <sup>4)</sup> junta obturadora de diseño higiénico, DN de 2 a 150 (de 1/12 a 6"): EPDM, FKM <sup>3)</sup>, VMQ (silicona)

#### Accesorios

Cubierta protectora

Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Antena WLAN externa

- Antena: plástico ASA (acrilonitrilo estireno acrilato) y latón niquelado
- Adaptador: Acero inoxidable y latón niquelado
- Cable: Polietileno
- Conector: Latón niquelado
- Placa de montaje: Acero inoxidable

Anillos de puesta a tierra

- Estándar: 1.4435 (316L)
- Opcional: Aleación C22, tántalo

<sup>3)</sup> USP Clase VI, FDA 21 CFR 177.2600, 3A

<sup>4)</sup> En este contexto, "aséptica" significa

Kit para montaje en pared

Acero inoxidable, 1.4301 (304) 5)

Estrella de centrado

1.4435 (F316L)

#### Electrodos apropiados

- 2 electrodos de medición para la detección de señales
- 1 electrodo de detección de tubería vacía para la detección de tubería vacía/medición de temperaturas (solo DN 15 a 150 (½ a 6"))

#### Conexiones a proceso

#### Con junta tórica:

- Boquilla de soldadura (DIN EN ISO 1127, ODT/SMS, ISO 2037)
- Brida (EN (DIN), ASME, JIS)
- Brida de PVDF (EN (DIN), ASME, JIS)
- Rosca macho
- Rosca hembra
- Conexión de manguera
- Casquillo adhesivo de PVC

Con junta obturadora aséptica:

- Junta con rosca (DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145)
- Brida DIN 11864-2
- Para obtener información sobre los diferentes materiales usados en las conexiones a proceso → 🗎 194

#### Rugosidad superficial

#### Electrodos:

- Acero inoxidable, 1.4435 (316L) electropulido  $\leq$  0,5 µm (19,7 µin)
- Aleación C22, 2.4602 (UNSN06022); tántalo  $\leq$  0,5 µm (19,7 µin)

(Todos los datos hacen referencia a partes en contacto con el producto.)

Revestimiento con PFA:

 $\leq 0.4~\mu m$  (15,7  $\mu in)$ 

(Todos los datos hacen referencia a partes en contacto con el producto.)

Conexiones a proceso de acero inoxidable:

- Con junta tórica: ≤ 1,6 µm (63 µin)
- Con junta aséptica:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,76 µm (31,5 µin) Opcionalmente:  $Ra_{m\acute{a}x.}$  = 0,38 µm (15 µin) electropulida

(Todos los datos hacen referencia a partes en contacto con el producto.)

# 16.11 Operabilidad

#### Idiomas

Admite la configuración en los siguientes idiomas:

- Mediante configuración local inglés, alemán, francés, español, italiano, neerlandés, portugués, polaco, ruso, turco, chino, japonés, coreano, vietnamita, checo, sueco
- A través del navegador de internet inglés, alemán, francés, español, italiano, neerlandés, portugués, polaco, ruso, turco, chino, japonés, vietnamita, checo, sueco
- Mediante las aplicaciones de software de configuración "FieldCare" o "DeviceCare": Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, japonés


<sup>5)</sup> No cumple con las directrices de instalación con diseño higiénico.


### Configuración en planta

#### Mediante módulo de visualización

#### Características:

- Código de pedido para "Indicador; configuración", opción F "4 líneas, iluminado, indicador gráfico; control táctil"
- Código de producto para "Indicador; funcionamiento", opción G "de 4 líneas, indicador gráfico, iluminado; control óptico + WLAN"





32 Operación con pantalla táctil

A002678

#### Elementos del indicador


- Indicador gráfico de 4 líneas, iluminado
- Retroiluminación de color blanco; cambia a rojo cuando se produce un error en el equipo
- El formato de visualización de las variables medidas y las variables de estado se puede configurar individualmente

## Elementos de configuración

- Operaciones de configuración externas mediante control óptico (3 teclas ópticas) sin necesidad de abrir la caja:  $\boxdot$ ,  $\boxdot$ ,  $\boxdot$
- Los elementos de configuración también son accesibles en las distintas zonas del área de peligro

# Mediante módulo de indicación y configuración a distancia DKX001

- El módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 está disponible como extra opcional → 🗎 172..
  - El módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 solo está disponible para la siguiente versión de caja: código de pedido correspondiente a "Caja": opción A "Aluminio, recubierto"
  - El instrumento de medición siempre se suministra con una cubierta provisional si el módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 se pide directamente con el instrumento de medición. En tal caso, la indicación y configuración en el transmisor no resulta posible.
  - Si se pide con posterioridad, el módulo de indicación y configuración a distancia DKX001 no se puede conectar al mismo tiempo que el módulo indicador del instrumento de medición ya existente. El transmisor solo puede tener conectada a la vez una única unidad de indicación o configuración.



Configuración a través del módulo de indicación y configuración a distancia DKX001

Elementos de indicación y configuración

Los elementos de indicación y operación se corresponden con los del módulo indicador → 🖺 196.

#### Material de la caja

El material de la caja del módulo de configuración e indicación DKX001 se corresponde con la elección del material de la caja del transmisor.

Caja del transmisor	Módulo de configuración e indicación	
Código de producto para "Caja"	Material	Material
Opción <b>A</b> "Aluminio, recubierto"	AlSi10Mg, recubierta	AlSi10Mg, recubierta

#### Entrada de cable

Corresponde a la elección de la caja del transmisor, código de pedido para "Conexión eléctrica".

# Cable de conexión

→ 🖺 30

## Medidas



Información sobre las dimensiones:

Sección "Construcción mecánica" del documento «Información técnica".

Configuración a distancia	→ 🗎 70
Interfaz de servicio técnico	→ 🗎 71
Software de configuración compatible	Diversas aplicaciones de software de configuración proporcionan acceso remoto a los equipos de medición. Según la aplicación de software de configuración que se utilice es posible acceder con diferentes unidades operativas y diversidad de interfaces.

Software de configuración compatible	Unidad de configuración	Interfaz	Información adicional
Navegador de internet	Ordenador portátil, PC o tableta con navegador de internet	<ul> <li>Interfaz de servicio CDI-RJ45</li> <li>Interfaz WLAN</li> <li>Bus de campo basado en EtherNet (EtherNet/IP, PROFINET)</li> </ul>	Documentación especial para el equipo
DeviceCare SFE100	Ordenador portátil, PC o tableta con sistema Microsoft Windows	<ul> <li>Interfaz de servicio CDI-RJ45</li> <li>Interfaz WLAN</li> <li>Protocolo de bus de campo</li> </ul>	→ 🖺 174
FieldCare SFE500	Ordenador portátil, PC o tableta con sistema Microsoft Windows	<ul> <li>Interfaz de servicio CDI-RJ45</li> <li>Interfaz WLAN</li> <li>Protocolo de bus de campo</li> </ul>	→ 🖺 174
Field Xpert	SMT70/77/50	<ul> <li>Todos los protocolos de bus de campo</li> <li>Interfaz WLAN</li> <li>Bluetooth</li> <li>Interfaz de servicio CDI-RJ45</li> </ul>	Manual de instrucciones BA01202S Ficheros de descripción del equipo: Utilice la función de actualización de la consola
Aplicación SmartBlue	Teléfono inteligente o tableta con sistema operativo iOS o Android	WLAN	→ 🖺 174

- Para el manejo de los equipos pueden utilizarse otras aplicaciones de software de configuración basadas en tecnología FDT con un driver de equipo como DTM/iDTM o DD/EDD. Cada fabricante particular distribuye estas aplicaciones de software de configuración específicas. Las aplicaciones de software de configuración admiten, entre otras, las funciones de integración siguientes:
  - Field Device Manager (FDM) de Honeywell → www.process.honeywell.com
  - FieldMate de Yokogawa → www.yokogawa.com
  - PACTWare → www.pactware.com

Están disponibles los ficheros de descripción del equipo relacionados: www.endress.com  $\rightarrow$  Área de descarga

#### Servidor web

Con el servidor web integrado, el equipo se puede manejar y configurar mediante un navegador de internet y a través de la interfaz de servicio (CDI-RJ45) o la interfaz WLAN. La estructura del menú de configuración la misma que la del indicador local. Además de los valores medidos, también se muestra la información sobre el estado del equipo, que se puede usar para monitorizar el estado de salud del equipo. Asimismo, existe la posibilidad de gestionar los datos del equipo y configurar los parámetros de la red.

Para la conexión WLAN se requiere un equipo que disponga de interfaz WLAN (se puede pedir como opción): código de pedido para "Indicador; configuración", opción G "4 líneas, iluminado; control táctil + WLAN". El equipo actúa como punto de acceso y permite la comunicación por ordenador o por consola portátil.

### Funciones compatibles

Intercambio de datos entre la unidad de configuración (p. ej., un ordenador portátil) y el equipo de medición:

- Carga de la configuración desde el equipo de medición (formato XML, copia de seguridad de la configuración)
- Almacenaje de la configuración en el equipo de medición (formato XML, recuperación de la configuración)
- Exportación de la lista de eventos (fichero .csv)
- Exportación de los parámetros de configuración (fichero .csv o fichero PDF, documento de configuración del punto de medición)
- Escritura de la versión del firmware en la memoria flash para mejorar el firmware del equipo, por ejemplo
- Descarga de drivers para la integración de sistemas

#### Gestión de datos HistoROM

El equipo de medición dispone de la función HistoROM para la gestión de datos . La aplicación de gestión de datos HistoROM incluye tanto el almacenaje e importación/exportación de equipos clave como el procesamiento de datos, y confiere a las tareas de configuración y prestación de servicios mayor fiabilidad, seguridad y eficiencia.



En el momento de la entrega del equipo, los ajustes de fábrica de los datos de configuración están almacenados como una copia de seguridad en la memoria del equipo. Esta memoria puede sobrescribirse con un registro de datos actualizado, por ejemplo, tras la puesta en marcha.

#### Información adicional sobre el concepto de almacenamiento de datos

El equipo puede quardar y usar los datos del equipo en diferentes tipos de unidades de almacenamiento de datos:

	Copia de seguridad HistoROM	T-DAT	S-DAT
Datos disponibles	<ul> <li>Libro de registro de eventos, p. ej. eventos de diagnóstico</li> <li>Copia de seguridad del registro de datos de parámetros</li> <li>Paquete de firmware de equipo</li> <li>Controlador de integración en el sistema para exportación a través del servidor web, p. ej.:</li> <li>EDS para EtherNet/IP</li> </ul>	<ul> <li>Fichero histórico de valores medidos (opción de cursar pedido de la función "HistoROM ampliada")</li> <li>Registro actual de datos de los parámetros (usado por el firmware en el tiempo de ejecución)</li> <li>Indicador (valores mínimos/máximos)</li> <li>Valor del totalizador</li> </ul>	<ul> <li>Datos del sensor: p. ej., diámetro nominal</li> <li>Número de serie</li> <li>Datos de calibración</li> <li>Configuración del equipo (p. ej., opciones de SW, E/S fijas o E/S múltiples)</li> </ul>
Lugar de almacenaje	Fijo en la placa del PC de la interfaz de usuario en el compartimento de conexiones	Se puede conectar en la placa del PC de la interfaz de usuario en el compartimento de conexiones	En conector del sensor en la parte del cuello del transmisor

# Copia de seguridad de los datos

## Automática

- Los datos más importantes del equipo (sensor y transmisor) se guardan automáticamente en los módulos DAT
- Si se reemplaza el transmisor o el dispositivo de medición: una vez que se ha cambiado el T-DAT que contiene los datos del equipo anterior, el nuevo dispositivo de medición está listo para funcionar de nuevo inmediatamente sin errores
- Al sustituir módulos de la electrónica (p. ej., el módulo E/S de la electrónica): Una vez remplazado el módulo de la electrónica, el software del módulo se contrasta con respecto al firmware del equipo. La versión del software del módulo se ajusta a una posterior o anterior donde sea necesario. La disponibilidad del módulo de la electrónica es inmediata y no surgen problemas de compatibilidad.

#### Manual

Registro adicional de datos de parámetros de configuración (registro completo de los parámetros de configuración) en la copia de seguridad HistoROM integrada en el equipo para:

- Función de copia de seguridad de los datos
   Copia de seguridad y recuperación posterior de una configuración de equipo desde la copia de seguridad HistoROM de la memoria del equipo
- Función de comparación de datos
   Comparación de la configuración de equipo que está en curso con la configuración de equipo que hay quardada en la copia de seguridad HistoROM de la memoria del equipo

# Transmisión de datos

#### Manual

- Transferencia de la configuración de un equipo a otro equipo mediante la función de exportación de la aplicación de software de configuración específica, p. ej., con FieldCare o DeviceCare o el servidor web: para duplicar la configuración o guardarla en un fichero (p. ej., con el fin de hacer una copia de seguridad)
- Transmisión de los drivers para la integración de sistemas desde el servidor web, por ejemplo:

EDS para EtherNet/IP

#### Lista eventos

#### Automático

- Indicación cronológica en la lista de eventos de hasta 20 mensajes de eventos
- Si la opción de (cursar pedido del) paquete de aplicaciones de software Extended
   HistoROM está activada: en la lista de eventos se muestran hasta 100 mensajes de
   eventos junto con una marca temporal, una descripción del evento en textos sencillos y
   medidas paliativas
- Exportar la lista de eventos y visualizarla en el indicador desde diversas interfaces y aplicaciones de software de configuración , p. ej.: "DeviceCare", "FieldCare" o un servidor web

#### Registro de datos

#### Manual

Si la opción de (cursar pedido del) paquete de aplicaciones de software **Extended HistoROM** está activada:

- Registro de hasta 1000 valores medidos de 1 a 4 canales (hasta 250 valores medidos por canal)
- Intervalo de registro configurable por el usuario
- Exportar el fichero con el histórico de los valores medidos desde diversas interfaces y aplicaciones de software de configuración, p. ej.: FieldCare o DeviceCare o un servidor web

# 16.12 Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto se encuentran disponibles en www.endress.com, en la página correspondiente al producto:

- 1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione **Descargas**.

Marca CE

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas europeas vigentes. Estas se enumeran en la Declaración CE de conformidad correspondiente, junto con las normativas aplicadas.

Endress+Hauser confirma que el equipo ha superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes, por lo que lo identifica con la marca CE.

#### Marca UKCA

El equipo satisface los requisitos legales establecidos por la reglamentación aplicable del Reino Unido (instrumentos reglamentarios). Estas se enumeran en la declaración UKCA de conformidad, junto con las especificaciones designadas. Si se selecciona la opción de pedido correspondiente a la marca UKCA, Endress+Hauser identifica el equipo con la marca UKCA para confirmar que ha superado satisfactoriamente las evaluaciones y pruebas pertinentes.

Dirección de contacto de Endress+Hauser en el Reino Unido:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Reino Unido

www.uk.endress.com

#### Marcado RCM

El sistema de medición satisface los requisitos EMC de las autoridades australianas para comunicaciones y medios de comunicación ACMA (Australian Communications and Media Authority).

### Homologación Ex

Los equipos están certificados para el uso en áreas de peligro y las instrucciones de seguridad relevantes se proporcionan en el documento aparte "Instrucciones de seguridad" (XA). En la placa de identificación se hace referencia a este documento.

#### Compatibilidad sanitaria

- 3-A SSI 28-06 o más reciente
  - Confirmación mediante la colocación del logotipo 3-A para dispositivos de medición con el código de producto para "Aprobación adicional", opción LP "3-A".
  - La homologación 3-A se refiere al sistema de medición.
  - Cuando se instala el equipo de medición, compruebe que el líquido no puede acumularse en el exterior del equipo de medición.
  - Los transmisores a distancia han de instalarse conforme a la norma estándar 3-A.
  - Los accesorios (p. ej., tapa de protección ambiental, unidad de sujeción a la pared) han de instalarse conforme a la norma estándar 3-A.
    - Es necesario limpiar cada accesorio. En determinadas circunstancias puede ser necesario el desmontaje.
- EHEDG de tipo EL Clase I
  - Confirmación colocando el símbolo EHEDG para dispositivos de medición con el código de producto para "Aprobación adicional", opción LT "EHEDG".
  - EPDM no es un material de juntas adecuado para líquidos con un contenido de grasa > 8%
  - Para cumplir con los requisitos necesarios para obtener la certificación EHEDG, el equipo debe utilizarse con conexiones a proceso conformes con el informe de EHEDG sobre la posición de instalación titulado "Easy Cleanable Pipe Couplings and Process Connections" [Acoplamientos de tuberías y conexiones a proceso fáciles de limpiar] (www.ehedg.org).
- FDA 21 CFR 177
- Regulación sobre materiales en contacto con los alimentos (CE) 1935/2004
- Regulación sobre materiales en contacto con los alimentos China GB 4806
- Directiva sobre la leche pasteurizada (PMO)

# Compatibilidad farmacéutica

- FDA 21 CFR 177
- USP <87>
- USP <88> Clase VI 121 °C
- Certificado de idoneidad TSE/BSE
- cGMP

Los equipos con el código de pedido correspondiente a "Prueba, certificado", opción JG "Conformidad con los requisitos derivados cGMP, declaración" cumplen los requisitos de cGMP relativos a las superficies de las partes en contacto con el producto, diseño, conformidad del material FDA 21 CFR, ensayos USP Clase VI y conformidad TSE/BSE. Se genera una declaración específica del número de serie.

#### Certificado EtherNet/IP

El instrumento de medición tiene la certificación de la ODVA (Open Device Vendor Association) y está registrado en la misma. El equipo de medida cumple los requisitos de las siguientes especificaciones:

- Certificación conforme a la Prueba de conformidad de la ODVA
- Prueba de rendimiento EtherNet/IP
- Cumplimiento de EtherNet/IP PlugFest
- El equipo puede funcionar también con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad).

#### Homologación radiotécnica

El equipo de medición cuenta con la homologación radiotécnica.



Para obtener más información sobre la autorización de radio, véase la documentación especial

# Directiva sobre equipos a presión

- Con la marca
  - a) PED/G1/x (x = categoría) o
  - b) PESR/G1/x (x = categoría)

en la placa de identificación del sensor, Endress+Hauser confirma que se cumplen los "Requisitos de seguridad esenciales"

- a) especificados en el anexo I de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o en el b) plan 2 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105.
- Los equipos que no cuentan con esta marca (sin PED ni PESR) se han diseñado y fabricado conforme a las buenas prácticas de la ingeniería. Cumplen los requisitos de a) art. 4 párr. 3 de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o
  - b) parte 1, párr. 8 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105.
  - El alcance de la aplicación se indica
  - a) en los diagramas 6 a 9 del anexo II de la Directiva sobre equipos a presión  $2014/68/\mathrm{UE}$  o
  - b) plan 3, párr. 2 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105.

### Certificados adicionales

# No contiene sustancias PWIS

PWIS = sustancias que deterioran la pintura

Código de producto para "Servicio":

- Opción **HC**: No contiene sustancias PWIS (versión A)
- Opción **HD**: No contiene sustancias PWIS (versión B)
- Opción **HE**: No contiene sustancias PWIS (versión C)
- Para obtener más información sobre los certificados de productos que no contienen sustancias PWIS, véase el documento TS01028D "Especificaciones sobre verificaciones"

# Normas y directrices externas

■ EN 60529

Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)

■ EN 61010-1

Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio. Requisitos generales

■ EN 61326-1/-2-3

Equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC)

■ NAMUR NE 21

Compatibilidad electromagnética (EMC) de equipos de control para procesos industriales y laboratorios

■ NAMUR NE 32

Retención de datos en caso de fallo de la alimentación en instrumentos de campo y de control con microprocesadores

■ NAMUR NE 43

Estandarización del nivel de señal para la información sobre averías de transmisores digitales con señal de salida analógica.

■ NAMUR NE 53

Software de equipos de campo y equipos de procesamiento de la señal con sistema electrónico digital

■ NAMUR NE 105

Especificaciones para la integración de equipos en bus de campo en herramientas de ingeniería para equipos de campo

■ NAMUR NE 107

Automonitorización y diagnóstico de equipos de campo

■ NAMUR NE 131

Requisitos que deben cumplir los equipos de campo para aplicaciones estándar

■ ETSI EN 300 328

Directrices para componentes de radio de 2,4 GHz.

■ EN 301489

Compatibilidad electromagnética y cuestiones sobre el espectro de radiofrecuencia (ERM).

# 16.13 Paquetes de aplicaciones

Hay diversos paquetes de aplicación disponibles con los que se amplía la capacidad funcional del equipo. Estos paquetes pueden requerirse para satisfacer determinados aspectos de seguridad o requisitos específicos de la aplicación.

Se puede realizar un pedido de paquetes de software con el instrumento o más tarde a Endress+Hauser. La información detallada sobre el código de producto en cuestión está disponible en su centro local Endress+Hauser o en la página de productos del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com.

# Funcionalidad de diagnóstico

Código de producto para "Paquete de aplicación", opción EA "HistoROM ampliado"

Comprende funciones de ampliación que gobiernan el registro de eventos y la activación de la memoria de valores medidos.

Registro de eventos:

Tamaño de memoria ampliado de 20 (versión estándar) a 100 entradas de mensajes.

Registro de datos (registrador de líneas):

- Activación de una capacidad de memoria de hasta 1000 valores medidos.
- Emisión de hasta 250 valores medidos por cada uno de los 4 canales de memoria. El intervalo de registro puede ser configurado por el usuario.
- Acceso a los ficheros con el histórico de los valores medidos desde el indicador o la aplicación de software de configuración local, p. ej., FieldCare o DeviceCare o un servidor web



Para obtener más información, véase el manual de instrucciones del equipo.

#### Heartbeat Technology

Código de producto para "Paquete de aplicaciones", opción EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

#### **Heartbeat Verification**

Cumple el requisito de verificación trazable conforme a la norma DIN ISO 9001:2008 capítulo 7.6 a) "Control de los instrumentos de monitorización y medición".

- Comprobación de funcionamiento en el estado instalado sin interrumpir el proceso.
- Trazabilidad de los resultados de la verificación previa solicitud, incluido un informe.
- Proceso sencillo de comprobación mediante configuración local u otras interfaces de configuración.
- Evaluación clara del punto de medición (apto/no apto) con elevada cobertura del ensayo dentro del marco de las especificaciones del fabricante.
- Ampliación de los intervalos de calibración conforme a la evaluación de riesgos del operador.

#### Monitorización Heartbeat

Suministra de manera continua datos característicos del principio de medición a un sistema externo de monitorización del estado de los equipos para fines de mantenimiento preventivo o análisis del proceso. Estos datos permiten al operador:

- Sacar conclusiones —usando estos datos y otra información— sobre el impacto que tienen los factores que influyen en el proceso (p. ej., adherencias, interferencias debidas al campo magnético) en el rendimiento de medición a lo largo del tiempo.
- Establecer el calendario de mantenimiento.
- Monitorizar la calidad del proceso o del producto .



Para obtener más información, véase la documentación especial del equipo.

#### Limpieza

Código de producto para "Paquete de aplicaciones", opción CE "Limpieza de electrodos ECC"

La función de circuito de limpieza de electrodos (ECC) ha sido desarrollada para proporcionar una solución para aplicaciones en las que se producen con frecuencia incrustaciones de magnetita ( $Fe_3O_4$ ) (p. ej., agua caliente). Puesto que la magnetita es altamente conductiva, esta adherencia conduce a errores de medición y finalmente a la pérdida de señal. El paquete de aplicación está diseñado para evitar las adherencias de materiales muy conductivos y capas finas (comportamiento típico de la magnetita).



Para obtener más información, véase el manual de instrucciones del equipo.

### 16.14 Accesorios



# 16.15 Documentación complementaria



Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- Endress+Hauser Operations App: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Documentación estándar

#### Manual de instrucciones abreviado

Manual de instrucciones abreviado para el sensor

Instrumento de medición	Código de la documentación
Proline Promag H	KA01289D

Manual de instrucciones abreviado para transmisor

Equipo de medición	Código de la documentación
Proline 300	KA01338D

#### Información técnica

Instrumento de medición	Código de la documentación
Promag H 300	TI01223D

#### Descripción de los parámetros del equipo

Equipo de medición	Código de la documentación
Promag 300	GP01113D

Documentación suplementaria dependiente del equipo

# Instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad para equipos eléctricos para zonas con peligro de explosión.

Contenidos	Código de la documentación
ATEX/IECEx Ex d/Ex de	XA01414D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01514D
cCSAus XP	XA01515D
cCSAus Ex d/ Ex de	XA01516D
cCSAus Ex nA	XA01517D
INMETRO Ex d/Ex de	XA01518D
INMETRO Ex ec	XA01519D
NEPSI Ex d/Ex de	XA01520D
NEPSI Ex nA	XA01521D
EAC Ex d/Ex de	XA01656D
EAC Ex nA	XA01657D
JPN Ex d	XA01775D

# Módulo remoto de indicación y operación DKX001

Contenidos	Código de la documentación
ATEX/IECEx Ex i	XA01494D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01498D
cCSAus IS	XA01499D
cCSAus Ex nA	XA01513D
INMETRO Ex i	XA01500D
INMETRO Ex ec	XA01501D
NEPSI Ex i	XA01502D
NEPSI Ex nA	XA01503D

# Documentación especial

Contenido	Código de la documentación
Información acerca de la Directiva sobre equipos a presión	SD01614D
Homologaciones de radio para interfaz WLAN para módulo indicador A309/A310	SD01793D
Servidor web	SD01978D
Módulo de indicación y configuración a distancia DKX001	SD01763D

Contenido	Código de la documentación
Heartbeat Technology	SD01980D
Servidor web	SD01976D

# Instrucciones de instalación

Contenido	Nota
Instrucciones de instalación para juegos de piezas de repuesto y accesorios	<ul> <li>Acceda a la visión general de todos los juegos de piezas de repuesto disponibles a través del Device Viewer → 170</li> <li>Accesorios disponibles para efectuar pedidos con instrucciones de instalación → 172</li> </ul>

# Índice alfabético

A	
Acceso directo	59
Acceso para escritura	
Acceso para lectura	
Activación/Desactivación del bloqueo del teclado 6	
Adaptación del comportamiento de diagnóstico 14	
Adaptadores	
Aislamiento galvánico	
5	)4
Ajustes	
Administración	
Ajuste del sensor	
Circuito de limpieza de electrodos (sistema ECC) . 11	
Configuración de E/S	
Configuraciones avanzadas del indicador 11	
Detección de tubería vacía (DTV)	
Entrada de corriente	
Entrada de estado	€
Gestión de la configuración del equipo 12	21
Idioma de manejo	38
Indicador local	
Interfaz de comunicaciones	92
Nombre de etiqueta (TAG)	
Reinicio del equipo	
Reinicio del totalizador	
Salida de conmutación	
Salida de corriente	
	99
	-
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación 99, 10	
Salida de relé	
Simulation	
Supresión de caudal residual	
Totalizador	
Unidades del sistema	
WLAN	
Ajustes de la WLAN	L9
Ajustes de los parámetros	
Configuración de E/S	
Entrada de corriente	94
	95
Salida de corriente	96
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación 9	99
Salida de relé	)5
Ajustes de parámetros	
Administración (Submenú)	24
Ajuste (Menú)	
Ajuste avanzado (Submenú)	
Ajuste de sensor (Submenú)	
Borrar código de acceso (Submenú)	
Ciclo de limpieza de electrodo (Submenú)	
Comunicación (Submenú)	
Configuración de E / S (Submenú)	
3	
Configuración de WLAN (Asistente)	
Configuración del backup (Submenú)	
Corriente de entrada (Asistente)	
Corriente de entrada 1 n (Submenú) 13	
Definir código de acceso (Asistente) 12	13

Diagnóstico (Menú)	111 162 95 133
,	166
Información del equipo (Submenú)	
Manejo del totalizador (Submenú)	136
Memorización de valores medidos (Submenú)	137
Salida de conmutación pulso-frecuenc. (Asistente)	400
99, 100,	103
Salida de conmutación pulso-frecuenc. 1 n	
(Submenú)	
Salida de corriente (Asistente)	
Salida de relé 1 n (Asistente)	105
Salida de relé 1 n (Submenú)	135
Servidor web (Submenú)	. 69
,	109
Totalizador (Submenú)	
	113
,	
Unidades de sistema (Submenú)	
Valor salida corriente 1 n (Submenú)	
1 '	131
,	107
Visualización (Submenú)	115
Altura de operación	189
Aplicación	176
Applicator	
Archivos descriptores del equipo	
Área de estado	, 0
En la vista de navegación	53
Asignación de terminales	
5	24
Asistente	110
Configuración de WLAN	
Corriente de entrada	
Definir código de acceso	
Detección tubería vacía	
Entrada estado 1 n	95
Salida de conmutación pulso-frecuenc 99, 100,	103
Salida de corriente	. 96
Salida de relé 1 n	
Supresión de caudal residual	
Visualización	
Autorización de acceso a parámetros	10,
Acceso para escritura	61
Acceso para lectura	
Acceso para lectura	01
В	
Bloqueo del equipo, estado	130
Dioqueo dei equipo, estado	100
C	
Cable de conexión 29	30
Campo de aplicación	, 50
	10
Riesgos residuales	
Características de funcionamiento	
Carga mecánica	
Certificado de idoneidad TSE/BSE	202

Certificado EtherNet/IP	Mediante interfaz WLAN 72
Certificados	Mediante red Ethernet 70
Certificados adicionales	Conexiones a proceso
cGMP	Configuración a distancia
Ciclos productivos	Configuración del idioma de manejo 88
Conductividad	Consejo
Estanqueidad al vacío	ver Texto de ayuda
Temperatura fluido	Consumo de corriente
Código de acceso 61	Consumo de potencia
Entrada incorrecta 61	D
Código de producto	D
Código de producto ampliado	Datos sobre la versión del equipo
Sensor	Datos técnicos, visión general
Transmisor	Declaración de conformidad
Código de tipo de equipo	Definición del código de acceso
Compatibilidad electromagnética	Deshabilitación de la protección contra escritura 126
Compatibilidad farmacéutica 202	Device Viewer
Compatibilidad sanitaria	DeviceCare
Compensación de potencial	Fichero descriptor del dispositivo
Componentes del instrumento	Devolución
Comportamiento de diagnóstico	Diagnóstico
Explicación	Símbolos
Símbolos	Directiva sobre equipos a presión 202 Diseño
Comprobación	Menú de configuración
Conexión	Diseño del sistema
Procedimiento de montaje	Sistema de medición
Comprobación tras el montaje	ver Diseño del instrumento de medición
Comprobaciones tras la conexión	Documentación complementaria 205
Comprobaciones tras la conexión (lista de	Documento
comprobaciones)	Finalidad 6
Concepto de almacenamiento	Símbolos
Altura de operación	3111100103
Carga mecánica	E
Humedad relativa	Editor de textos
Resistencia a vibraciones y choques	Editor numérico
Temperatura ambiente	Ejemplos de conexión, iqualación de potencial 38, 39
Condiciones de almacenamiento	Electrodos apropiados
Condiciones de instalación	Elementos de configuración 57, 145
Presión del sistema	Eliminación
Tubería parcialmente llena	Eliminación del embalaje 20
Condiciones de proceso	Ensamblado fijo
Límite de flujo	Entorno
Pérdida de carga	Temperatura de almacenamiento 189
Condiciones de trabajo de referencia 187	Entrada
Conductividad	Entrada de cable
Conexión	Grado de protección 45
ver Conexión eléctrica	Entradas de cable
Conexión de los cables de señal	Datos técnicos
Conexión de los cables de tensión de alimentación 33	Equipo de medición
Conexión del instrumento de medición	Activación
Conexión eléctrica	Eliminación
Grado de protección 45	Estructura
Instrumento de medición 29	Preparación para la conexión eléctrica
Interfaz WLAN	Retirada
RSLogix 5000	Equipos de medición y ensayo
Servidor web	Error de medición máximo
Software de configuración	Especificaciones del tubo de medición
Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45) 71	Estanqueidad al vacío

208

Estructura	Indicador
Equipo de medición	ver Indicador local
EtherNet/IP	Indicador local
Información de diagnóstico	Editor de textos
F	ver Indicador operativo
Fallo de alimentación	ver Mensaje de diagnóstico
FDA	Vista de navegación
Fecha de fabricación	Indicador operativo 50
Fichero del sistema	Influencia
Fecha de la versión	Temperatura ambiente
Fuente	Información de diagnóstico
Versión	DeviceCare
Ficheros de descripción del equipo	Diodos luminiscentes
FieldCare	Diseño, descripción
Establecimiento de una conexión 74	FieldCare
Fichero descriptor del dispositivo 76	Indicador local
Funcionamiento	Interfaz de comunicaciones
Interfaz de usuario	Medidas correctivas
Filosofía de funcionamiento	Navegador de internet
Filtrar el libro de registro de eventos	Visión general
Finalidad del documento 6	Información sobre este documento 6
Firmware	Inspección
Fecha de lanzamiento	Mercancía recibida
Versión	Instrucciones especiales para el montaje
Funcionamiento seguro	Compatibilidad sanitaria 26
Funciones	Instrucciones especiales para la conexión 40
ver Parámetros	Instrumento de medición
G	Configuración
Gestión de la configuración del equipo 121	Conversión
Giro del cabezal del transmisor	Integración mediante protocolo de comunicación 76
Giro del compartimento de la electrónica	Montaje del sensor
ver Giro del cabezal del transmisor	Limpieza con "pigs"
Giro del módulo indicador	Preparación para el montaje
Grado de protección	Reparaciones
Grado de protección	Integración en el sistema
H	Interruptor de protección contra escritura120
Habilitación de la protección contra escritura 126	L
Herramienta	Lanzamiento del software
Para el montaje	Lectura de la información de diagnóstico, EtherNet/IP
Transporte	149
Herramienta para el montaje 26	Lectura de los valores medidos
Herramientas	Libro de registro de eventos
Conexión eléctrica 29	Límite de flujo
Herramientas de conexión 29	Limpieza
Historial del firmware	Limpieza externa
HistoROM	Limpieza interior
Homologación Ex	Limpieza CIP
Homologación radiotécnica 202	Limpieza externa
Homologaciones	Limpieza interior
ī	Limpieza interna
ID del febricante	Limpieza SIP
ID del fabricante	Lista de comprobaciones
	Comprobación tras el montaje 28
Idiomas, opciones de configuración	Comprobaciones tras la conexión 45
Evento de diagnóstico actual	Lista de diagnósticos
Evento de diagnóstico actual	Lista de eventos
2. 5.100 ac araginodico anticinor 102	

Localización y resolución de fallos	Pérdida de carga
En general	Personal de servicios de Endress+Hauser
Lugar de montaje	Reparaciones
	Peso
M	Transporte (observaciones)
Manejo	Pieza de repuesto
Marca CE	Piezas de repuesto
Marca UKCA	Placa de identificación
Marcado RCM	Sensor
Marcas registradas	Transmisor
Materiales	Preparación de las conexiones
Medidas correctivas	Preparativos para el montaje
Acceso	Presión del sistema
Cerrar	Principio de medición
Medidas de instalación	Protección contra escritura
Medidas de montaje	Mediante código de acceso
ver Medidas de instalación	Mediante interruptor de protección contra
Mensaje de diagnóstico	escritura
Mensajes de error	Protección contra escritura por hardware 128
ver Mensajes de diagnóstico	Protección de los ajustes de los parámetros 126
Menú	Puesta en marcha
Ajuste	Ajustes avanzados
Diagnóstico	Configuración del instrumento de medición
Menú contextual	dominguración del mistramento de medición
Acceso	R
Cierre	Rangeabilidad factible
Explicación	Rango de medición
Menú de configuración	Rango de temperatura
Diseño	Temperatura de almacenamiento
Menús, submenús 48	Rango de temperatura ambiente
Submenús y roles de usuario	Rango de temperaturas
Menús	Rango de temperaturas ambiente para
Para ajustes específicos	visualizador
Para la configuración del instrumento de medición 89	Rango de temperaturas ambiente
Microinterruptor	Rango de temperaturas de almacenamiento
ver Interruptor de protección contra escritura	Rango de temperaturas del producto/medio 199
Módulo de la electrónica	
	Rangos de presión/temperatura
Módulo indicador y de configuración DKX001 196	
Módulo principal de electrónica	Recambio  Componentes del instruments
Montaje	Componentes del instrumento
N	Recepción de material
Netilion	Registrador de línea
Nombre del equipo	Reparación
	Notas
Sensor	Reparación de un equipo
Transmisor	Reparación del equipo
Normas y directrices	Repetibilidad
Número de serie	Requisitos de montaje
0	Adaptadores
	Lugar de montaje
Opciones de configuración	Medidas de instalación
Orientación (vertical, horizontal) 23	Orientación
P	Tramos rectos de entrada y salida 24
Parámetro	Vibraciones
Introducción de valores o literales 61	Requisitos para el montaje
Modificación	Tubería descendente
	Requisitos para el personal 9
Parámetros de configuración	Resistencia a vibraciones y choques 190
Adaptar el instrumento de medición a las	Revisión del equipo
condiciones de proceso	1

210

Roles de usuario	Variables del proceso
Rugosidad superficial	Visión general 49
Ruta de navegación (vista de navegación) 53	Visualización
S	Supresión de caudal residual
Salida de conmutación	Sustitución de juntas
Seguridad	Т
Seguridad del producto	Tareas de mantenimiento
Seguridad en el lugar de trabajo	Sustitución de juntas
Sentido de flujo	Teclas de configuración
Señal de salida	ver Elementos de configuración
Señal en alarma	Temperatura ambiente
Señales de estado	Influencia
Servicios de Endress+Hauser	Temperatura de almacenamiento
Mantenimiento	Tensión de alimentación
Símbolos	Terminales
Control de entradas de datos	Texto de ayuda
Elementos de configuración	Acceso
En el campo para estado del indicador local 50	Cont. cerrado
En menús	Explicación
En parámetros	Tiempo de respuesta para la medición de la
En submenús	temperatura
Pantalla de introducción de datos	Totalizador
Para asistentes	Configuración
Para bloquear	Trabajos de mantenimiento
Para comportamiento de diagnóstico 50	Tramos rectos de entrada
Para comunicaciones	Tramos rectos de salida
Para el número del canal de medición	Transmisión cíclica de datos
Para la señal de estado 50	Transmisor
Para variable medida	Girar el cabezal
Sistema de medición	Giro del módulo indicador
Sistema ECC	Transporte del equipo de medición
Submenú	Tubería descendente
Administración	Tubería parcialmente llena
Ajuste avanzado	U
Ajuste de sensor	
Borrar código de acceso	Uso del equipo de medición
Ciclo de limpieza de electrodo	Casos límite
Comunicación	Uso incorrecto
Configuración de E / S	Uso del instrumento de medición
Configuración del backup	ver Uso previsto
Corriente de entrada 1 n	Uso previsto
Entrada estado 1 n	USP Clase VI
Información del equipo	V
Lista de eventos	Valores indicados
Manejo del totalizador	
Memorización de valores medidos	En estado de bloqueo
Salida de conmutación pulso-frecuenc. 1 n 134	
Salida de relé 1 n	Caudal másico
Servidor web 69	Medido/a
Simulación	ver Variables de proceso
Totalizador	Variables de salida
Totalizador 1 n	Verificaciones tras el montaje (lista de
Unidades de sistema	comprobaciones)
Valor medido	Vibraciones
Valor salida corriente 1 n	Vista de edición
Valores de entrada	Pantalla de introducción de datos
Valores de salida	Utilizando elementos de configuración 55, 56
Variables de proceso	

212



www.addresses.endress.com