Instruções de segurança **Proline Promag 100**

INMETRO: Zona 2



INMETRO OCP 0004

Documento: XA01339D

Instruções de segurança para equipamentos elétricos para

áreas com risco de explosão → 🖹 3



Proline Promag 100

Sumário

Documentação associada	4
Certificados do fabricante	4
Endereço do fabricante	4
Código do pedido estendido	5
Instruções de segurança: Geral	7
Instruções de segurança: Instalação	7
Tabelas de temperatura	8
Dados de conexão: circuitos de sinal	9

Documentação associada

Toda a documentação está disponível:

- No CD-ROM fornecido (não está incluído na entrega para todas as versões dos equipamentos).
- Disponível para todos as versões de equipamento através de:
 - Internet: www.endress.com/deviceviewer
 - Smart phone/tablet: Endress+Hauser Operations App
- Na área de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com

 \rightarrow Download

Este documento é parte integrante destas Instruções de operação:

Medidor	Código da documentação				
	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET
Promag E 100	BA01305D	BA01307D	BA01306D	BA01308D	BA01423D
Promag H 100	BA01171D	BA01237D	BA01175D	BA01173D	BA01421D
Promag P 100	BA01172D	BA01238D	BA01176D	BA01174D	BA01422D

Documentação adicional

Sumário	Tipo de documento	Código da documentação	
Proteção contra explosão	Folheto	CP00021Z/11	

Preste atenção na documentação referente ao equipamento.

Certificados do fabricante

Declaração de conformidade

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO

Certificado de conformidade do INMETRO

Número do certificado:

TÜV 18.0685

Anexar o número de certificação de conformidade com as normas em www.abnt.org.br (dependendo da versão do equipamento).

- ABNT NBR IEC 60079-0: 2013
- ABNT NBR IEC 60079-15: 2012

Endereço do fabricante

Endress+Hauser Flowtec AG


Kägenstrasse 7 4153 Reinach BL

Suíça

Código do pedido estendido

O código de pedido estendido é indicado na etiqueta de identificação, que é afixado ao equipamento de forma que fique visível. Informações adicionais sobre a etiqueta de identificação são fornecidas nas Instruções de operação associadas.

Estrutura do código de pedido estendido



Tipo do equipamento

O equipamento e o projeto do instrumento é definido na seção "tipo de equipamento" (raiz do produto).

Especificações básicas

Os recursos absolutamente essenciais para o equipamento (recursos obrigatórios) são descritos em especificações básicas. O número de posições depende do número de recursos disponíveis. O opcional selecionado de um recurso pode consistir de várias posições.

Especificações opcionais

As especificações opcionais descrevem os recursos adicionais para o equipamento (recursos opcionais). O número de posições depende do número de recursos disponíveis. Os recursos têm uma estrutura de 2 dígitos para ajudar na identificação (por exemplo, JA). O primeiro dígito (ID) representa o grupo de recursos e consiste de um número ou uma letra (por exemplo J = teste, certificado). O segundo dígito constitui o valor que se refere ao recurso dentro do grupo (por exemplo, A = 3,1 material (peças úmidas), certificado de inspeção).

Mais informações detalhadas sobre esse equipamento são fornecidas nas seguintes tabelas. Essas tabelas descrevem as posições individuais e IDs no código de pedido estendido que são relevantes às áreas classificadas.

Tipo do equipamento

Posição	Código do pedido para	Opção selecionada	Descrição
1	Família de instrumentos	5	Medidor de vazão eletromagnético
2	Sensor	Е, Н, Р	Tipo de sensor
3	Transmissor	1	Tipo de transmissor: 4 fios, versão compacta
4	Índice de geração	В	Geração de plataforma
5, 6	Diâmetro nominal	E, P: DN 15 a 600 H: DN 2 a 150	Diâmetro nominal do sensor

Especificações básicas

Posição	Código do pedido	Opção selecionada	Descrição
1, 2	Aprovação	M6	Ex nA IIC T6T1 Gc
3	Saída, entrada	В	4 a 20 mA HART, pulso/frequência/ saída comutada
		M	Modbus RS485
		N	EtherNet/IP
		L	PROFIBUS DP
		R	PROFINET
4	Display, Operação	A	W/o, através de comunicação
		В	4 linhas; através da comunicação
5	Invólucro	A	Compacto, alu, revestido
		В	Compacto higiênico, inoxidável
		С	Ultracompacto, higiênico, inoxidável

Especificações opcionais

Nenhuma opção específica para áreas classificadas está disponível.

Instruções de segurança: Geral

 Os colaboradores devem atender as seguintes condições para montagem, instalação elétrica, comissionamento e manutenção do equipamento:

- Serem adequadamente qualificados para seus papeis e tarefas a desenvolverem
- Serem treinados em proteção contra explosão
- Estar familiarizados com os regulamentos ou diretrizes nacionais (ex. ABNT NBR IEC 60079-14)
- Instale o equipamento de acordo com as instruções do fabricante e regulamentações nacionais.
- Não opere o equipamento fora dos parâmetros elétricos, térmicos e mecânicos especificados.
- Apenas use o equipamento em meios para os quais as partes molhadas tenham durabilidade suficiente.
- Consulte as tabelas de temperaturas para o relacionamento entre a temperatura ambiente permitida para o sensor e/ou transmissor, dependendo da faixa de aplicação e as classes de temperaturas.
- Modificações ao equipamento podem afetar a proteção contra explosão e devem ser executadas por colaboradores autorizados a realizarem tal tarefa pela Endress+Hauser.
- Observe todos os dados técnicos do equipamento (consulte a etiqueta de identificação).

Instruções de segurança: Instalação

No caso de vapor/misturas de ar potencialmente explosivos, somente opere o equipamento em condições atmosféricas.

- Temperatura: -20 para +60 °C
- Pressão: 80 para 110 kPa (0.8 para 1.1 bar)
- Ar com conteúdo normal de oxigênio, normalmente 21 % (V/V)

Se não houver misturas potencialmente explosivas presentes ou se outras medidas de proteção foram tomadas, o equipamento pode ser operado sob outras condições atmosféricas, em conformidade com as especificações do fabricante.

- Conexão ou desconexão de dispositivos:
 - Certifique-se de que a tensão de alimentação esteja desligada.
 - Ou de que o dispositivo esteja localizado em uma área que não apresente perigo.
- Em atmosferas potencialmente explosivas: não desconecte a conexão elétrica do circuito da fonte de alimentação.
- Apenas use entradas para cabo certificadas e bujões de conexão M12×1 adequados para a aplicação. Por favor, esteja de acordo com a seleção de critérios definidos no ABNT NBR IEC 60079-14.
- Temperatura de operação contínua do cabo de conexão:

 40 para +80 °C; de acordo com a faixa da temperatura de operação, considerando as influências adicionais das condições do processo (T_{a,mín.} e T_{a,máx.} + 20 K).

 Lacre os prensa-cabos de entrada não usados com conectores de vedação que correspondam ao tipo de proteção. O conector de vedação de transporte plástico não corresponde a essa exigência e, portanto, deve ser substituído durante a instalação.

- Apenas use entradas para cabos certificadas ou conectores de vedação. Os conectores de vedação de metal fornecidos atendem essa exigência.
- Os prensa-cabos fornecidos M20 x 1,5 são adequados apenas para instalação de cabos fixos e conexões. Na instalação, deve ser fornecido um alívio de tensão.

Especificação básica, Posição 5 (Invólucro) = B, C

Para proteger o alojamento dos invólucros de aço inoxidável certifiquese de que a junta do invólucro esteja plana e não curvada quando estiver fechando a tampa do invólucro. Substitua as juntas curvadas.

Equalização potencial

- Integre o equipamento à equalização potencial local.
- Se a conexão terra foi estabelecida pelo tubo, conforme especificado, também é possível integrar o sensor ao sistema de equalização potencial pelo tubo.

Tabelas de temperatura

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente mínima:

$$T_a = -40 \,^{\circ}\text{C}$$

Temperatura ambiente máxima:

 T_{a} = +60 $^{\circ}\text{C}$ dependendo da temperatura do meio e da classe de temperatura

Temperatura do meio

Temperatura mínima do meio

$$T_{\rm m}$$
 = -40 °C

Temperatura máxima do meio

 $T_{\rm m}$ para T6...T1 dependendo da temperatura ambiente máxima $T_{\rm a}$

Versão compacta

T _a [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 ℃]	T4 [135 ℃]	T3 [200 ℃]	T2 [300°C]	T1 [450°C]
30	50	95	130	150	150	150
50	-	95	130	150	150	150
60	ı	95	110	110	110	110

Dados de conexão: circuitos de sinal As seguintes tabelas contêm as especificações que dependem do tipo do transmissor e suas atribuições de entrada e saída. Compare as especificações seguintes com aquelas da etiqueta de identificação no transmissor.

Esquema de ligação elétrica


Transmissor



Versão de conexão 4 a 20 mA HART com pulso/frequência/saída comutada

Código do pedido para "Saída", opção B

Dependendo da versão do invólucro, os transmissores podem ser solicitados com terminais ou conectores do equipamento.



A001688

- Esquema de ligação elétrica 4 a 20 mA HART com pulso/frequência/ saída comutada
- 1 Fonte de alimentação: 24 Vcc
- 2 Saída 1: 4 a 20 mA HART (ativa)
- 3 Saída 2: pulso/frequência/saída comutada (passiva)

	Número de terminal						
Código de pedido "Saída"	Fonte de alimentação		Saída 1		Saída 2		
	2 (L-)	1 (L+)	27 (-)	26 (+)	25 (-)	24 (+)	
Opção B	24	Vcc 4 a 20 mA HART Pulso/frequênci (ativo) saída comutada (passiva)				mutada	
					-		


Código do pedido para "Saída":

Opção B: 4 a 20 mA HART com pulso/frequência/saída comutada

Versão de conexão PROFIBUS DP

Código do pedido para "Saída", opção L

Dependendo da versão do invólucro, os transmissores podem ser solicitados com terminais ou conectores do equipamento.



A0022716

- 🛮 2 Esquema de ligação elétrica PROFIBUS DP
- 1 Fonte de alimentação: 24 Vcc
- 2 PROFIBUS DP

	Número de terminal					
Código de pedido	Fonte de alimentação		Saída			
"Saída"	2 (L-) 1 (L+)		26 (RxD/TxD-P)	27 (RxD/TxD-N)		
Opção L	24 Vcc		В	А		
Cádigo do nadido nava "Caída":						


Código do pedido para "Saída":

Opção L: PROFIBUS DP, para uso em áreas não classificadas e Zona 2

Versão de conexão do Modbus RS485

Código do pedido para "Saída", opção M

Dependendo da versão do invólucro, os transmissores podem ser solicitados com terminais ou conectores do equipamento.



A0019528

- 🗷 3 Esquema de ligação elétrica Modbus RS485
- 1 Fonte de alimentação: 24 Vcc
- 2 Modbus RS485


	Número de terminal				
Código de pedido "Saída"	Fonte de alimentação		Sai	ída	
	1 (L+)	1 (L+) 2 (L-) 26 (B)		27 (A)	
Opção M	24 Vcc Modbus RS485				
Código do podido para "Saída":					

Código do pedido para "Saída": Opção **M**: Modbus RS485

Versão de conexão EtherNet/IP

Código do pedido para "Saída", opção ${f N}$

Dependendo da versão do invólucro, os transmissores podem ser solicitados com terminais ou conectores do equipamento.



- Esquema de ligação elétrica EtherNet/IP € 4
- Fonte de alimentação: 24 Vcc 1
- EtherNet/IP


	Número de terminal			
Código de pedido	Fonte de a	limentação	Saída	
"Saída"	2 (L-)	1 (L+)	Conector do equipamento M12x1	
Opção N	24 Vcc EtherNet/IP			
Código do pedido para "Saída":				

Opção N: EtherNet/IP

Versão de conexão PROFINET

Código do pedido para "Saída", opção R

Dependendo da versão do invólucro, os transmissores podem ser solicitados com terminais ou conectores do equipamento.



A0017054

■ 5 Esquema elétrico PROFINET

- 1 Fonte de alimentação: 24 Vcc
- 2 PROFINET

	Número de terminal				
Código de pedido	Fonte de alimentação		Saída		
"Saída"	2 (L-)	1 (L+)	Conector do equipamento M12x1		
Opção R	24 Vcc		PROFINET		
Código do pedido para "Saída": Opção R : PROFINET					

Atribuição do pino, conector do equipamento

Tensão de alimentação

Para todas as versões de conexão (lado do equipamento)



4-20 mA HART com saída por pulso/frequência/saída

Conector de equipamento para transmissão de sinal (lado do equipamento)

2	Pino	Atribuição	
~5	1	+	4 a 20 mA HART (ativo)
	2	-	4 a 20 mA HART (ativo)
$1 + \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc 3$	3	+	Pulso/frequência/saída comutada (passiva)
	4	-	Pulso/frequência/saída comutada (passiva)
5—	5		Blindagem/aterramento
4	Codificado		Conector/soquete
A0016810	А		Soquete

PROFIBUS DP

Conector de equipamento para transmissão de sinal (lado do equipamento)




MODBUS RS485

Conector de equipamento para transmissão de sinal (lado do equipamento)

2	Pino	Atribuição	
	1		Não especificado
	2	Α	Modbus RS485
$1 + \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \rightarrow 3$	3		Não especificado
	4	В	Modbus RS485
5	5		Blindagem/aterramento
4 Codi		icado	Conector/soquete
A0016811	В		Soquete

EtherNet/IP

Conector de equipamento para transmissão de sinal (lado do equipamento)



PROFINET

Conector de equipamento para transmissão de sinal (lado do equipamento)



www.addresses.endress.com

