



Level



Pressure



Flow

Temperature
Liquid Analysis

Registration

Systems
Components

Services



Solutions

Sicherheitshinweise / Safety Instructions / Conseils de sécurité


Proline Promass 83 MODBUS RS485

ATEX II3G

Ex-Dokumentation / Ex documentation / Documentation Ex



- de** Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX) → [Seite 5](#).
- en** Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas according to Directive 94/9/EC (ATEX) → [Page 15](#).
- fr** Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosives es selon Directive 94/9/CE (ATEX) → [page 25](#).



- es - Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.

Declaración de conformidad

Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Endress+Hauser, garantiza que el producto cumple lo estipulado por la Directiva CEM 89/336/CEE y la Directiva 94/9/CE.

La prueba de conformidad se presenta según las normas expuestas.

- it - Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarcene una copia tradotta nella vostra lingua.

Dichiarazione di conformità

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura che il prodotto è conforme ai regolamenti della direttiva CEM 89/336/CEE e della direttiva 94/9/CE. Prova della conformità è fornita dall' osservanza degli standard elencati.

- nl - Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.

Conformiteitsverklaring

De leverancier Endress+Hauser, waarborgt met deze verklaring en het aanbrengen van de CE-markering dat het product overeenstemt met de voorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EWG en de richtlijn 94/9/EG. De overeenstemming wordt door de genoemde normen bewezen.

- fi - Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä täitä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.

Varmennustodistus

Tällä varmennustodistuksella sekä CE-merkillä, valmistaja Endress+Hauser, vakuuttaa, että tuote on direktiivien EMC 89/336/ETY ja 94/9/EU mukainen. Näytö vastaavuudesta on annettu asiakirjoissa, jotka on listattu varmennustodistukseen.

- sv - Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.

Försäkran om överensstämmelse

Endress+Hauser försäkrar med denna försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att produkten uppfyller bestämmelserna i EMC-direktivet 89/336/EEG och direktiv 94/9/EG. Överensstämmelsen påvisas genom givna standarder.

- da - Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.

Overensstemmelseserklæring

Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket, sikrer producenten Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i det EMC-regulativ 89/336/EEC og Direktiv 94/9/EC. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte standarder.

- pt - Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, pode encorajar-nos directamente uma cópia na sua língua.

Declaração de Conformidade

Com esta Declaração de Conformidade e o anexo do CE-Mark, o fabricante Endress+Hauser, garante que o produto obedece aos regulamentos da Directiva EMC 89/336/EEC e Directiva 94/9/EC. A prova da conformidade é apresentada segundo os padrões indicadas.

- el - Οδηγείς ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτες τις οδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.

Δήλωση πιστότητας

Με αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση του σήματος CE, ο κατασκευαστής Endress+Hauser, δηλύνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία περί Ηλεκτρομανητικής Συμβατότητας 89/336/EOK και την οδηγία Προστασίας από Εκρήξεις 94/9/EK. Τα πρότυπα που εφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.

- et - Ohutusjuhised plahvatusohlikus keskkonnas kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevast juhendist aru, võite meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.

Vastavusdeklaratsioon

Tootja Endress+Hauser deklareerib käesoleva vastavusdeklaratsiooni esitamise ja CE-tähise lisamisega, et käesolev toode vastab Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivil 89/336/EMÜ ja plahvatusohlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesteemide direktiivil 94/9/EÜ. Aluseks võetud standardid on üles loetletud vastavusdeklaratsioonis.

- iv - Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabaloš, kas pakļauti sprādzienbilstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu Jūsu valsts valodā.

Atbilstības apliecinājums

Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, ka piedāvātais produkts izgatavots saskaņā ar vadlīnijām EMS 89/336/EEK un iepriekšējām vadlīnijām 94/9/ES. Piemērotās normas atrunātās atbilstības apliecinājumā.

- lt - Elektros ierīgino saugumo nurodymai, susiję su sprogingo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytmėtė į jūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.

Atitikties deklaracija

Gamintojas "Endress+Hauser" šia atitikties deklaracija ir CE ženklinių patvirtina, kad gaminys atitinka EMS Direktyvą 89/336/EEB ir Direktyvą dėl priešprograminės saugos 94/9/EB. Taikomos normos yra pateikiamos atitikties deklaracijoje.

- pl - Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest w języku, którym się nie posługiujesz, możesz zamówić u nas przetłumaczony dokument.

Deklaracja zgodności

Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji zgodności i nadając znak CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z dyrektywą EMV 89/336/EWG oraz dyrektywą Ex 94/9/EG. Zastosowane normy podane są w deklaracji zgodności.

- sk - Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkovane v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnosť prečítať si tento návod, môžete si u nás objednať návod preložený do svojho jazyka.

Vyhľásenie o konformite

Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite a použitím značky CE, že tento výrobok splňa smernicu EMS 89/336/EWG a bývalú smernicu 94/9/EG. Použité normy sú uvedené vo Vyhľásení o konformite.

- sl - Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo v eksplozivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas naročite prevod v vaš jezik.

Pojasnilo glede potrdila o skladnosti

Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen z EMV-smernico 89/336/EGS in prejšnjo smernico 94/9/ES. Upoštevani standardi so navedeni v izjavi o skladnosti.

- cs - Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u nás objednat návod přeložený do svého jazyka.

Prohlášení o shodě s ES

Společnost Endress+Hauser prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje předpisům evropské směrnice EMS 89/336/EWG a bývalé směrnice 94/9/EG. Zmiňované normy jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.


- hu - Biztonsági információk robbanásveszélyes területe való elektromos eszközökhez. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az Ön anyanyelvér lefordítva is.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfelelőségi nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 89/336/EGK számú, elektromágneses összeférhetőségről szóló, és a 94/9/EK Ex-irányelvöknek. Az alkalmazott szabványok a megfelelőségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.



EG-Konformitätserklärung / EC declaration of conformity / Déclaration CE de conformité



EG-Konformitätserklärung EC declaration of conformity Déclaration CE de conformité

ID 64 / 6

Endress + Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares in sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

Massendurchfluß-Meßsystem
Coriolis mass flow measuring system
Système de mesure de débit massique
PROMASS 80 A/E/F/H/I/M-*****H/J*******,
PROMASS 83 A/E/F/H/I/M-*****H/J*******,
PROMASS 84 A/F/M-*****H/J*******

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes:

94/9/EG**89/336/EWG**

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:

Applied harmonised standards or normative documents:
Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:**EN 50021: 1999****EN 60529: 2000****EN 61010-1: 1995****EN 61326: 2002**

Erste Anbringung der CE-Kennzeichnung:
CE marking first affixed:
Année de mise en conformité CE:

2000

Reinach, 07.10.2004

Dr. G. Jost
(Geschäftsführer / Managing Director / P.D.G.)

Endress+Hauser
People for Process Automation

Beispiel / Example / Exemple:

				II	3G	E	Ex	nC	IIB	T4	
Gerätegruppen / Instrument groups / Group d'appareils											
I	→ gilt für Geräte zur Verwendung in Untertagebetrieben von Bergwerken sowie deren Über Tageanlagen, die durch Grubengas und/ oder brennbarer Stäube gefährdet werden können. → applies to instruments used in underground mining operations, as well as their above ground operations, which can be endangered by mine gas and/or flammable dusts. → Les appareils de ce groupe sont destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface mis en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles.										
II	→ gilt für Geräte zur Verwendung in den übrigen Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet werden können. → applies to instruments used in the remaining areas which can be endangered by a potentially explosive atmosphere. → Les appareils de ce groupe sont destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives.										
Gerätekategorie / Instrument category / Catégorie d'appareils											
bei Gasen / with gases / pour le gas	bei Stäuben / with dust / pour les poussières	Definition / Definition / Définition									
1G (0)	1D (20)	→ Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einem Gemisch von Luft und Gasen, Dämpfen oder Nebeln oder aus Staub-/Luft-Gemischen besteht, ständig oder langzeitig oder häufig vorhanden ist. → Directive Instruments of this category are for use in areas where ignitable atmospheres caused by a mixture of air and gases, vapours or mists or by dust/air mixtures, can exist all of the time or for long periods of time or else frequently. → Directive Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des mélanges d'air avec des gaz, vapeurs, brouillards ou poussières sont présentes constamment, ou pour une longue période, ou fréquemment.									
2G (1)	2D (21)	→ Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre aus Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Staub-/Luft-Gemischen gelegentlich auftritt. → Instruments of this category are for use in areas where ignitable atmospheres caused by a mixture of air and gases, vapours or mists or by dust/air mixtures, can exist some of the time. → Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des mélanges d'air avec des poussières se manifesteront probablement.									
3G (2)	3D (22)	→ Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen nicht damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre durch Gase, Dämpfe, Nebel oder aufgewirbelten Staub auftritt, aber wenn sie dennoch auftritt, dann aller Wahrscheinlichkeit nach nur selten und während eines kurzen Zeitraums. → Instruments of this category are for use in areas where ignitable atmospheres caused by a mixture of air and gases, vapours or mists or by dust/air mixtures, are not likely to exist. However, if they do occur then in all probability, only seldom or for short periods of time. → Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des mélanges d'air avec des poussières se manifesteront probablement.									
(Die Zahlen in Klammern entsprechen der Zoneneinteilung nach IEC) / (The figures in brackets refer to IEC) / (Les chiffres entre parenthèses correspondent à la classification en zones selon CEI)											
nach Europanorm hergestellt / Built according to European norm / Fabriqué selon norme européenne = E											
Explosionsgeschütztes elektrisches Betriebsmittel / Explosion protected electrical equipment / Matériel électrique à protection antidéflagrante = Ex											
Ex-Schutzkennzeichnungen in eckigen Klammern beziehen sich auf "Zugehörige elektrische Betriebsmittel" / Ex protection labelling in square brackets refers to "Associated electrical equipment" / Les marquages Ex entre crochets se rapportent à des matériels électriques associés											
Zündschutzzonen											
nA	nicht funkende Betriebsmittel / non-sparking apparatus/ Matériels électriques non producteurs d'arc ou d'éclatelle	nC	funkende Betriebsmittel, in denen die Kontakte in geeigneter Weise geschützt sind, jedoch nicht durch schwadensichere Gehäuse, Energiebegrenzung oder Überdruckkapselung / sparkling apparatus in which the contacts appropriately but not, however, through restricted breathing, low energie or pressurised encapsulation / Matériels électriques produisant des arcs ou étincelles, dans lesquels les contacts sont protégés de manière appropriée, sans toutefois avoir recours à une enveloppe à respiration limitée, à une limitation d'énergie ou à un encapsulage								
nR	schwadensichere Gehäuse / restricted breathing / Enveloppes à respiration limitée										
nL	energiebegrenzende Betriebsmittel / low energy apparatus Matériels électriques à limitation d'énergie										
nP	Betriebsmittel mit vereinfachter Überdruckkapselung / apparatus wird simple pressurised encapsulation / Matériels électriques à encapsulage simplifié										
Explosionsgruppe / Explosion groups / Groupe d'explosion											
Gasem und Dämpfe / Gases and vapours / Gaz et vapeurs Beispiel / Example / Exemple						Minimale Zündenergie / Minimum ignition energy / Energie minimale d'inflammation [mJ]		EN / IEC			
Ammoniak / Ammonia / Ammoniac						--		IIA			
Aceton, Aethan, Aether, Benzin, Benzol, Diesel, Erdöl, Essigsäure, Flugzeugkraftstoff, Heizöl, Hexan, Methan, Propan / Acetone, aircraft fuel, benzene, crude oil, diesel oil, ethane, ethanoic acid, ether, gasolines, heating oil, hexane, methane, propane/ Acétone, acide acétique, benzène, éthane, essence, éther, fuel, gasoil, hexane, kérozène, méthane, pétrole, propane						0.18		IIA			
Ethylen, Isopren, Stadtgas / Ethylene, isoprene, town gas / Éthylène, gaz de ville, isoprène						0.06		IIB			
Acetylen, Schwefelkohlenstoff, Wasserstoff / Acetylene, carbon disulphide, hydrogen / Acéthylène, hydrogène, sulfure de carbone						0.02		IIC			
Temperaturklasse / Temperature class / Classe de température											
EN /IEC	T1	T2	T3	T4	T5	T6					
Maximale Oberflächentemperatur / Maximum surface temperature / Température maximale de surface	450 °C 842 °F	300 °C 572 °F	200°C 392°F	135°C 275°F	100°C 212°F	85°C 185°F					

Sicherheitshinweise

Proline Promass 83 MODBUS RS485

ATEX II3G Ex-Dokumentation








Dieses Dokument ist ein fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitung:

- BA107D, Proline Promass 83 MODBUS RS485, Coliolis-Massedurchfluss-Messsystem

Inhaltsverzeichnis

Messsystem Kompaktausführung	6
Messsystem Getrenntausführung	7
Temperaturtabellen Kompaktausführung	8
Temperaturtabelle Getrenntausführung	8
Zulassungen	8
Besondere Hinweise	9
Allgemeine Warnhinweise	9
Elektrische Anschlüsse	10
Anschluss Verbindungskabel Getrenntausführung	12
Servicestecker	12
Gerätesicherung	12
Kabeleinführungen	13
Geräteidentifikation	13

Messsystem Kompaktausführung

Explosionsgefährdeter Bereich		Sicherer Bereich
II2G	II3G	
	 ① F  ① F (HT)  ① M	
	 ① A  ① H	
	 ① E  ① I	
Zone 0 / Zone 1	Zone 2	A0001380
Explosionsgefährdeter Bereich		Sicherer Bereich
Messumformer Promass 83 MODBUS RS485 in: EEx nRC IIC	oder	Messumformer Promass 83 MODBUS RS485 in: EEx nRC IIB
<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardgehäuse in IP 67 (Alu- bzw. Edelstahlgehäuse) ■ Aufnehmer in EEx nLR IIC: <ul style="list-style-type: none"> – Promass F; DN 8...50 – Promass F; (HT) Hochtemperatur; DN 25, DN 50 – Promass M; DN 8...50 – Promass E; DN 8...50 – Promass A; DN 1...4 – Promass H; DN 8...40 – Promass I; DN 8...40 ■ Umgebungs- und Messstofftemperatur sowie Temperaturklasse siehe Seite 8. ■ ① = Kabeleinführung, Nummerierungsbezug siehe Seite 13. ■ F (HT) = Promass F Hochtemperatur-Ausführung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardgehäuse in IP 67 (Alu- bzw. Edelstahlgehäuse) ■ Aufnehmer in EEx nLR IIB: <ul style="list-style-type: none"> – Promass F; DN 80...250 – Promass F; (HT) Hochtemperatur; DN 80 – Promass M; DN 80 – Promass H; DN 50 – Promass I; DN 50, DN 40 FB (full bore) ■ Optional sind Messumformer und Aufnehmer auch für die Gasgruppe IIC verfügbar. ■ Umgebungs- und Messstofftemperatur sowie Temperaturklasse siehe Seite 8. ■ ① = Kabeleinführung, Nummerierungsbezug siehe Seite 13. ■ F (HT) = Promass F Hochtemperatur-Ausführung

Messsystem Getrenntausführung

Explosionsgefährdeter Bereich		Sicherer Bereich
II2G	II3G	
		A0001381
Zone 0 / Zone 1	Zone 2	Sicherer Bereich
Explosionsgefährdeter Bereich		
Messumformer Promass 83 MODBUS RS485 in: EEx nRC [L] IIC <ul style="list-style-type: none"> ■ Wandgehäuse IP 67 ■ Aufnehmer in EEx nLR IIC: <ul style="list-style-type: none"> – Promass F; DN 8...50 – Promass F; (HT) Hochtemperatur; DN 25, DN 50 – Promass M; DN 8...50 – Promass E; DN 8...50 – Promass A; DN 1...4 – Promass H; DN 8...40 – Promass I; DN 8...40 ■ Zwischen Messumformer und Messaufnehmer dürfen nur die von Endress+Hauser mitgelieferten Kabel verwendet werden. ■ Umgebungs- und Messstofftemperatur sowie Temperaturklasse siehe Seite 8. ■ ①, ②, ③ = Kabeleinführung, Nummerierungsbezug siehe Seite 13. ■ ④ = Messumformer Promass 83 ■ F (LN) = Promass F Langhals-Ausführung (Getrennt-Ausführung für Beheizung) ■ F (HT) = Promass F Hochtemperatur-Ausführung 	oder	Messumformer Promass 83 MODBUS RS485 in: EEx nRC [L] IIB <ul style="list-style-type: none"> ■ Wandgehäuse IP 67 ■ Aufnehmer in EEx nLR IIB: <ul style="list-style-type: none"> – Promass F; DN 80...250 – Promass F; (HT) Hochtemperatur; DN 80 – Promass M; DN 80 – Promass H; DN 50 – Promass I; DN 50, DN 40 FB (full bore) ■ Optional sind Messumformer und Aufnehmer auch für die Gasgruppe IIC verfügbar. ■ Zwischen Messumformer und Messaufnehmer dürfen nur die von Endress+Hauser mitgelieferten Kabel verwendet werden. ■ Umgebungs- und Messstofftemperatur sowie Temperaturklasse siehe Seite 8. ■ ①, ②, ③ = Kabeleinführung, Nummerierungsbezug siehe Seite 13. ■ ④ = Messumformer Promass 83 ■ F (LN) = Promass F Langhals-Ausführung (Getrennt-Ausführung für Beheizung) ■ F (HT) = Promass F Hochtemperatur-Ausführung

Temperaturtabellen Kompaktausführung

	Max. Messstofftemperatur [°C] in (bei $T_a = 60$ °C)	T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promass A	DN 1...4	–	95	130	190	200	200
Promass F	DN 8...250	–	95	130	190*	200*	200*
Promass F (HT)	DN 25, DN 50, DN 80	–	95	130	190*	290*	350*
Promass I	DN 8...50, 15 FB, 25 FB, 40 FB	–	95	130	150*	150*	150*
Promass M	DN 8...80	–	95	130	150	150	150
Promass E	DN 8...50	–	95	125	125	125	125
Promass H	DN 8...50	–	95	130	190*	200*	200*

* Die maximal zulässigen Messstofftemperaturen gelten nur, wenn die Installation des Messumformers in der Art erfolgt, dass der Messumformer nicht oberhalb des Sensors angebracht ist und eine freie Konvektion zu allen Seiten erfolgen kann.

- Die minimale **Messstofftemperatur** beträgt für Promass A/F/I/M/H –50 °C, für Promass E –40 °C.
- Die minimale **Umgebungstemperatur** beträgt –20 °C.

Temperaturtabelle Getrenntausführung

Messaufnehmer

	Max. Messstofftemperatur [°C] in (bei $T_a = 60$ °C)	T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promass A	DN 1...4	80	95	130	190	200	200
Promass F	DN 8...250	80	95	130	190	200	200
Promass F (HT)	DN 25, DN 50, DN 80	80	95	130	190	290	350
Promass I	DN 8...50, 15 FB, 25 FB, 40 FB	80	95	130	150	150	150
Promass M	DN 8...80	80	95	130	150	150	150
Promass E	DN 8...50	80	95	125	125	125	125
Promass H	DN 8...50	80	95	130	190	200	200

- Die minimale **Messstofftemperatur** beträgt für Promass A/F/I/M/H –50 °C, für Promass E –40 °C.
- Die minimale **Umgebungstemperatur** beträgt –40 °C.

Messumformer

- Der Messumformer (Getrenntausführung) besitzt die Temperaturklasse T5 bis zu einer Umgebungs-temperatur von $T_a = 60$ °C.
- Die minimale **Umgebungstemperatur** beträgt –20 °C.

Zulassungen

Nr. / Zulassungstyp	Beschreibung
Konformitätserklärung durch Endress+Hauser Flowtec AG nach RL 94/9/EG (ATEX) gemäß EN 50021 Prüfung auf Schwadensicherheit für das Messumformergehäuse durch den TÜV Nord Anlagentechnik GmbH (EEx nr II). (Besondere Hinweise siehe Seite 9)	für das elektrische Durchflussmesssystem Promass 83 MODBUS RS485 Kennzeichnung: siehe folgende Tabellen

Kompaktausführung

P r o m a s s 8 3 * * * - * * * * * * * * * *	
Q = MODBUS RS485	
7 = MODBUS RS485 (2 Relaisausgänge, Statuseingang)	
N = MODBUS RS485 (Impuls-/Frequenzausgang, Stromausgang, Statuseingang)	
Promass 83 A, E, F, H, I, M	⊗ II3G EEx nRC IIC T1-T5 X oder ⊗ II3G EEx nRC IIB T1-T5 X

Getrenntausführung

P r o m a s s 8 3 * * * - * * * * * * * * * *

Q = MODBUS RS485
7 = MODBUS RS485 (2 Relaisausgänge, Statuseingang)
N = MODBUS RS485 (Impuls-/Frequenzausgang, Stromausgang, Statuseingang)

Messumformer

Promass 83

⊗ I₃G EEx nRC [L] IIC T5 X oder
⊗ I₃G EEx nRC [L] IIB T5 X

Messaufnehmer

Promass A DN 1...4

⊗ I₃G EEx nLR IIC T1-T6 X

Promass F DN 8...50

Promass F (HT) DN 25, 50

Promass I DN 8...40

Promass M DN 8...50

Promass H DN 8...40

Promass E DN 8...50

Promass F DN 80...250

⊗ I₃G EEx nLR IIB T1-T6 X

Promass F (HT) DN 80

(Optional sind diese Ausführungen auch

Promass I DN 50, DN 40 "FB"

für die Gasgruppe IIC verfügbar)

Promass M DN 80

Promass H DN 50

Promass E DN 8...50

Besondere Hinweise

- Das Durchflussmessgerät muss in den Potenzialausgleich einbezogen werden.
- In explosionsfähiger Atmosphäre darf das Messumformergehäuse nicht geöffnet werden, da sonst die Zündschutzart EEx nR aufgehoben wird.
- Für das Einrichten dieses Betriebsmittels im explosionsgefährdeten Bereich (Kat. 3G) sind die national gültigen Installations- und Betriebsvorschriften zu beachten.
- Vor dem Einschalten des Betriebsmittels ist sicherzustellen, dass die Anschlussdaten innerhalb der auf dem Typenschild angegebenen max. zulässigen Anschlussdaten liegen.
- Reparaturen (z.B. Wechsel der Elektronik) sind im spannungslosen Zustand durchzuführen.
- Die vom Hersteller angegebenen technischen Daten müssen eingehalten werden.
- Die Messgeräte dürfen nur für solche Messstoffe eingesetzt werden, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Der Servicestecker darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre angeschlossen werden.
- Es sind Kabeleinführungen zu verwenden, welche den Anforderungen der geltenden Normen gemäß Kategorie 3G erfüllen.
- Alle Dichtungen am Messumformergehäuse sind in geeigneten, zeitlichen Abständen auf Dichtheit zu prüfen und gegebenenfalls durch neue Dichtungen zu ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich Dichtungen von Endress+Hauser Flowtec AG.

Allgemeine Warnhinweise

⚠ Warnung!

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung der Geräte dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen, welches im Explosionsschutz ausgebildet ist.
- Eventuell bestehende, nationale Vorschriften bezüglich der Montage von Geräten im explosionsgefährdeten Bereich müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur in spannungslosem Zustand (nach Berücksichtigung einer Wartezeit von 10 Minuten nach Abschalten der Hilfsenergie) geöffnet werden.
- Das Drehen des Messumformergehäuses in 90°-Schritten darf nur im spannungslosen Zustand, nach Berücksichtigung einer Wartezeit von 10 Minuten nach Abschalten der Hilfsenergie oder bei Nichtvorhandensein einer explosionsfähiger Atmosphäre erfolgen. Nach dem Drehen des Messumformergehäuses müssen die Innensechskantschrauben wieder fest angezogen werden.
- Zum Drehen der Vor-Ort-Anzeige darf der Schraubdeckel des Geräts nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden (nach Berücksichtigung einer Wartezeit von 10 Minuten nach Abschalten der Hilfsenergie).

Elektrische Anschlüsse

Anschluss Hilfsenergie




Abb. 1: Anschluss Hilfsenergie

F06-x3xMBxx-04-03-xx-xx-001

A Aluminium-Feldgehäuse

B Anschlussgehäuse Getrenntausführung

C Wandaufbaugehäuse

a Kabel für Hilfsenergie: 85...260 VAC, 20...55 VAC, 16...62 VDC

Klemme Nr. 1: L1 für AC, L+ für DC

Klemme Nr. 2: N für AC, L- für DC

b Signalleitung (Klemmen Nr. 20...25: siehe "Anschluss Ein-/Ausgangskreise")

c MODBUS RS485 Leitung (Klemmen Nr. 26...27: siehe "Anschluss Ein-/Ausgangskreise")

d Erdungsklemme für Schutzleiter

e Erdungsklemme für den Kabelschirm der Signalleitung und der MODBUS RS485 Leitung

f Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA 193 (Fieldcheck, ToF Tool - Fieldtool Package)

g Sicherungsralle

h Anschlussklemmenraumdeckel

i Schraubklemme zum Anschluss an den Potenzialausgleich

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet jene Werte für den Messumformer, welche unabhängig vom Typenschlüssel für alle Geräteausführungen identisch sind:

Klemmen	1 L (+)	2 N (-)	3
Benennung	Hilfsenergie (Abb. 1: a)		Schutzleiter
Funktionale Werte	AC: U = 85...260 V oder AC: U = 20...55 V oder DC: U = 16...62 V Leistungsaufnahme: 15 VA / 15 W		Achtung! Beachten Sie die Erdungskonzepte der Anlage!

Anschluss Ein-/Ausgangskreise




Abb. 2: Anschluss Ein-/Ausgangskreise

F06-x3xPBxxx-04-03-xx-xx-001

A Aluminium-Feldgehäuse

B Wandaufbaugehäuse

a Kabel für Hilfsenergie (Klemmen Nr. 1...2: siehe "Anschluss Hilfsenergie")

b Signalleitung (Klemmen Nr. 20...25: siehe folgende Tabellen)

c MODBUS RS485 Leitung: Klemme Nr. 26: A (RS485)
Klemme Nr. 27: B (RS485)

d Erdungsklemme für Schutzleiter

e Erdungsklemme für den Kabelschirm der Signalleitung und der MODBUS RS485 Leitung

f Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA 193 (Fieldcheck, ToF Tool - Fieldtool Package)

g Sicherungskralle

h Anschlussklemmenraumdeckel

Hinweis!

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten jene Werte, welche vom Typenschlüssel (Gerätetyp) abhängig sind. Bitte vergleichen Sie die nachfolgenden Typenschlüssel mit jenem, welcher auf dem Typenschild Ihres Geräts abgebildet ist.

Anschlussklemmenbelegung laut Typenschlüssel


Typenschlüssel Promass	Anschlussklemmenbelegung							
	20 (+)	21 (-)	22 (+)	23 (-)	24 (+)	25 (-)	26 (+)	27 (-)
83***_*****Q	—	—	—	—	—	—	MODBUS RS485	
83***_*****7	Relaisausgang 2	Relaisausgang 1	Statuseingang	Statuseingang	Statuseingang	Statuseingang	MODBUS RS485	
83***_*****N	Stromausgang	Imp.-/Freq.-ausgang	Statuseingang	Statuseingang	Statuseingang	Statuseingang	MODBUS RS485	

Funktionale Werte der Ein-/Ausgangskreise

Ein-/Ausgangskreise	Funktionale Werte
MODBUS RS485	Betriebsspannung: $U_{\text{Bus}} = -7 \text{ bis } +12 \text{ V}$
Stromausgang	galvanisch getrennt ■ aktiv: $0/4...20 \text{ mA}$; $R_L \text{ max. } 700 \Omega$ ■ passiv: $4...20 \text{ mA}$; Versorgungsspannung $V_S = 18...30 \text{ V DC}$; $R_i \geq 150 \Omega$
Impuls/Frequenzausgang	galvanisch getrennt ■ aktiv: $24 \text{ V DC}, 25 \text{ mA}$ (max. 250 mA während 20 ms); $R_L > 100 \Omega$ ■ passiv: Open Collector, $30 \text{ V DC}, 250 \text{ mA}$ ■ Frequenzausgang: Endfrequenz: $2...10000 \text{ Hz}$ ($f_{\text{max}} = 12500 \text{ Hz}$) Puls-/Pausenverhältnis 1:1; Pulsbreite max. 2 s ■ Impulsausgang: Pulswertigkeit und Pulspolarität wählbar Pulsbreite einstellbar (0,05...2000 ms)
Relaisausgang 1	Schließer ; galvanisch getrennt max. $30 \text{ V} / 0,5 \text{ A AC}; 60 \text{ V} / 0,1 \text{ A DC}$
Relaisausgang 2	Öffner; galvanisch getrennt max. $30 \text{ V} / 0,5 \text{ A AC}; 60 \text{ V} / 0,1 \text{ A DC}$
Statuseingang	galvanisch getrennt $U = 3...30 \text{ V DC}$; $R_i = 3 \text{ k}\Omega$

Anschluss Verbindungskabel Getrenntausführung

Verbindung Anschlussgehäuses nach Messumformer:



A0001332-DE

Abb. 3: Anschluss Verbindungskabel (Getrenntausführung)

A Messumformer Getrenntausführung

B Anschlussgehäuse Getrenntausführung

a Sensorkabel

Die äußere Erdungsklemme am Umformer und am Anschlussgehäuse des Messaufnehmers ist für den Anschluss einer Potentialausgleichsverbindung vorgesehen.

Servicestecker

Der Servicestecker dient ausschließlich zum Anschluss von Endress+Hauser freigegebenen Service-Interfaces.

⚠ Warnung!

Der Servicestecker darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre angeschlossen werden.

Gerätesicherung

⚠ Warnung!

Verwenden Sie nur die folgenden Sicherungstypen, welche auf der Netzteilplatine montiert sind:

- Spannung 20...55 V AC / 16...62 V DC: Sicherung 2,0 A träge, Abschaltvermögen 1500 A (Schurter, 0001.2503 oder Wickmann, Standard Type 181 2,0 A)
- Spannung 85...260 V AC: Sicherung 0,8 A träge, Abschaltvermögen 1500 A (Schurter, 0001.2507 oder Wickmann, Standard Type 181 0,8 A)

Kableinführungen

Nummerierungsbezug für Abbildung auf Seite 6 und Seite 7:

- ① Kableinführungen für den Anschlussklemmenraum
Hilfsenergie-/Stromkreiskabel: (Promass 83***-*****H/J*****)
Wahlweise Kabelverschraubung M20x1,5 oder Gewinde für Kableinführung ½"-NPT, G ½" oder PG 13.5.
- ② Kableinführungen für den Anschlussklemmenraum
- ③ Sensorkabelverbindung: Wahlweise Kabelverschraubung M20x1,5 oder Gewinde für Kableinführung ½"-NPT, G ½" oder PG 13.5

Achtung!

Verwenden Sie ausschließlich Kableinführungen von Endress+Hauser.
Achten Sie auf gute Dichtheit der Kableinführung.

Geräteidentifikation

Messumformer Promass 83 und Messaufnehmer F/M/E/A/H/I




Abb. 4: Typenschild Messumformer und Typenschild Messaufnehmer (Beispiel)

- 1 –
- 2 Produktionsort
- 3 Herstellungsjahr
- 4 Umgebungstemperaturbereich
- 5 Maximale Messstofftemperatur
- 6 Gerätegruppe sowie Gerätekategorie nach RL 94/9/EG
- 7 Kennzeichnung der Zündschutzart und der Explosionsgruppe für das Messsystem Promass 83 MODBUS RS485
- 8 Zugehörige Ex-Dokumentation
- 9 Typenschlüssel



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid Analysis



Registration



Systems Components



Services



Solutions

Safety Instructions

Proline Promass 83 MODBUS RS485

ATEX II3G Ex documentation








This document is an integral part of the following Operating Instructions:

- BA107D, Promass 83 MODBUS RS485, Coriolis Mass Flow Measuring System

Contents

Measuring system compact version	16
Measuring system remote version	17
Temperature tables compact version	18
Temperature table remote version	18
Approvals	18
Special conditions	19
General warnings	19
Electrical connections	20
Connection of remote version connecting cable	22
Service adapter	22
Device fuse	22
Cable entries	23
Device identification	23

Measuring system compact version

Hazardous area		Safe area
II2G	II3G	
	      	
Zone 0 / Zone 1	Zone 2	A0001380
Hazardous area		Safe area

Transmitter Promass 83 MODBUS RS485 in:
EEx nRC IIC










- Standard housing in IP 67
(Aluminium or stainless steel housing)
- Sensor in EEx nLR IIC:
 - Promass F; DN 8...50
 - Promass F; (HT) high-temperature; DN 25, DN 50
 - Promass M; DN 8...50
 - Promass E; DN 8...50
 - Promass A; DN 1...4
 - Promass H; DN 8...40
 - Promass I; DN 8...40
- For ambient and fluid temperature ranges, and temperature class, see Page 18.
- ① = cable entry, for number references see Page 23.
- F (HT) = Promass F high-temperature version

or

Transmitter Promass 83 MODBUS RS485 in:
EEx nRC IIB

- Standard housing in IP 67
(Aluminium or stainless steel housing)
- Sensor in EEx nLR IIB:
 - Promass F; DN 80...250
 - Promass F; (HT) high-temperature; DN 80
 - Promass M; DN 80
 - Promass H; DN 50
 - Promass I; DN 50, DN 40 FB (full bore)
- The transmitter and sensor are also optionally available for gas group IIIC.
- For ambient and fluid temperature ranges, and temperature class see Page 18.
- ① = cable entry, for number references see Page 23.
- F (HT) = Promass F high-temperature version

Measuring system remote version

Hazardous area		Safe area
II2G	II3G	
	        	
Zone 0 / Zone 1	Zone 2	Safe area
Hazardous area		A0001381
Transmitter Promass 83 MODBUS RS485 in: EEx nRC [L] IIC	or	Transmitter Promass 83 MODBUS RS485 in: EEx nRC [L] IIB
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wall mount housing IP 67 ■ Sensor in EEx nLR IIC: <ul style="list-style-type: none"> – Promass F; DN 8...50 – Promass F; (HT) high-temperature; DN 25, DN 50 – Promass M; DN 8...50 – Promass E; DN 8...50 – Promass A; DN 1...4 – Promass H; DN 8...40 – Promass I; DN 8...40 ■ Only the cables supplied by Endress+Hauser may be used between the transmitter and the sensor. ■ For ambient and fluid temperature ranges, and temperature class, see Page 18. ■ ①, ②, ③ = cable entry, for number reference see Page 23. ■ ④ = transmitter Promass 83 ■ F (LN) = Promass F Long-neck version (Remote version for heating) ■ F (HT) = Promass F high-temperature version 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wall mount housing IP 67 ■ Sensor in EEx nLR IIB: <ul style="list-style-type: none"> – Promass F; DN 80...250 – Promass F; (HT) high-temperature; DN 80 – Promass M; DN 50 – Promass H; DN 50 – Promass I; DN 50, DN 40 FB (full bore) ■ The transmitter and sensor are also optionally available for gas group IIC. ■ Only the cables supplied by Endress+Hauser may be used between the transmitter and the sensor. ■ For ambient and fluid temperature ranges, and temperature class, see Page 18. ■ ①, ②, ③ = cable entry, for number reference see Page 23. ■ ④ = transmitter Promass 83 ■ F (LN) = Promass F Long-neck version (Remote version for heating) ■ F (HT) = Promass F high-temperature version 	

**Temperature tables
compact version**

Max. fluid temperature [°C] in (at $T_a = 60$ °C)	T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promass A DN 1...4	–	95	130	190	200	200
Promass F DN 8...250	–	95	130	190 *	200 *	200 *
Promass F (HT) DN 25, DN 50, DN 80	–	95	130	190 *	290 *	350 *
Promass I DN 8...50, 15 FB, 25 FB, 40 FB	–	95	130	150 *	150 *	150 *
Promass M DN 8...80	–	95	130	150	150	150
Promass E DN 8...50	–	95	125	125	125	125
Promass H DN 8...50	–	95	130	190 *	200 *	200 *

* The maximum permissible fluid temperatures apply only when the transmitter is installed in such a way that it is not above the sensor and heat can be removed freely by convection in all directions.

- The minimum **fluid temperature** is –50 °C for Promass A/F/I/M/H, and –40 °C for Promass E.
- The minimum **ambient temperature** is –20 °C.

**Temperature table remote
version**
Sensor

Max. fluid temperature [°C] in (at $T_a = 60$ °C)	T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promass A DN 1...4	80	95	130	190	200	200
Promass F DN 8...250	80	95	130	190	200	200
Promass F (HT) DN 25, DN 50, DN 80	80	95	130	190	290	350
Promass I DN 8...50, 15 FB, 25 FB, 40 FB	80	95	130	150	150	150
Promass M DN 8...80	80	95	130	150	150	150
Promass E DN 8...50	80	95	125	125	125	125
Promass H DN 8...50	80	95	130	190	200	200

- The minimum **fluid temperature** is –50 °C for Promass A/F/I/M/H, and –40 °C for Promass E.
- The minimum **ambient temperature** is –40 °C.

Transmitter

- The transmitter (remote version) has a T5 temperature class rating for operation at ambient temperatures up to $T_a = 60$ °C.
- The minimum **ambient temperature** is –20 °C.

Approvals

No. / approval type	Description
Declaration of conformity by Endress+Hauser Flowtec AG according to directive 94/9/EC (ATEX) and EN 50021 Transmitter housing certified as a restricted breathing enclosure by TÜV Nord Anlagentechnik GmbH (EEx nr II). (For special conditions see Page 19)	for the electric flow measuring system Promass 83 MODBUS RS485 Identification: see the following tables

Compact version

P r o m a s s 8 3 * * * - * * * * * * * * * * * *	
Q = MODBUS RS485 7 = MODBUS RS485 (2 relay outputs, status input) N = MODBUS RS485 (pulse/frequency output, current output, status input)	
Promass 83 A, E, F, H, I, M	

Remote version

P r o m a s s 8 3 * * * - * * * * * * * * * *

Q = MODBUS RS485
7 = MODBUS RS485 (2 relay outputs, status input)
N = MODBUS RS485 (pulse/frequency output, current output, status input)

Transmitter

Promass 83

II3G EEx nRC [L] IIC T5 X or
0 II3G EEx nRC [L] IIB T5 X

Sensor

Promass A	DN 1...4	II3G EEx nLR IIC T1-T6 X
-----------	----------	--------------------------

Promass F	DN 8...50
-----------	-----------

Promass F (HT)	DN 25, 50
----------------	-----------

Promass I	DN 8...40
-----------	-----------

Promass M	DN 8...50
-----------	-----------

Promass H	DN 8...40
-----------	-----------

Promass E	DN 8...50
-----------	-----------

Promass F	DN 80...250
-----------	-------------

II3G EEx nLR IIB T1-T6 X

Promass F (HT)	DN 80
----------------	-------

(These versions are also optionally available for gas group IIC)
--

Promass I	DN 50, DN 40 "FB"
-----------	-------------------

Promass M	DN 80
-----------	-------

Promass H	DN 50
-----------	-------

Promass E	DN 8...50
-----------	-----------

Special conditions

1. The flow measuring device has to be integrated into the potential equalisation.
2. Do not open the transmitter housing in the presence of explosive atmospheres, because this would invalidate the EEx nR protection rating.
3. All national regulations governing installation and operation regulations are to be observed when setting up this electrical device in an explosion hazardous area (Cat. 3G).
4. Before switching on the device, ensure that the local power supply complies with the range stated on the nameplate.
5. Repairs (e.g. changing the electronics module) may only be carried out when circuits are not alive.
6. All technical data issued by the manufacturer are to be observed.
7. Use of the measuring devices is restricted to media against which the process-wetted materials are adequately resistant.
8. It is not permissible to connect the service adapter in explosive atmospheres.
9. Only cable entries are to be used which comply with Category 3G standards.
10. At suitable, regular intervals, check all seals of the transmitter housing for leaks, and replace unsatisfactory seals as necessary. Use only seals supplied by Endress+Hauser Flowtec AG.

General warnings**⚠ Warning!**

- Installation, connection to the electricity supply, commissioning and maintenance of the devices must be carried out by qualified specialists trained to work on Ex-rated devices.
- Compliance with national regulations relating to the installation of devices in potentially explosive atmospheres is mandatory, if such regulations exist.
- Open the device only when it is de-energized (and after a delay of at least 10 minutes following shutdown of the power supply).
- The housing of the transmitter can be turned in 90° steps, and this must be done only in a de-energised state, after a delay of 10 minutes following shutdown of the power supply or if an explosive atmosphere is not present. After turning the transmitter housing the Allen screws must be tightened again.
- The screw cap has to be removed before the local display can be turned, and this must be done with the device de-energized (and after a delay of at least 10 minutes following shutdown of the power supply).

Electrical connections

Power supply connection




Fig. 1: Power supply connection

F06-x3xMBxxx-04-03-xx-xx-001

- A Aluminium field housing
- B Remote version connection housing
- C Wall-mount transmitter housing
- a Cable for power supply: 85...260 VAC, 20...55 VAC, 16...62 VDC
Terminal **No. 1:** L1 for AC, L+ for DC
Terminal **No. 2:** N for AC, L- for DC
- b Signal line (terminals **Nos. 20...25**: see "Input/output circuit")
- c MODBUS RS485 line (terminals **Nos. 26...27**: see "Input/output circuit")
- d Ground terminal for protective earth
- e Ground terminal for the cable shielding of the signal line and the MODBUS RS485 line
- f Service adapter for connecting the service interface FXA 193 (Fieldcheck, ToF Tool - Fieldtool Package)
- g Securing clamp
- h Connection compartment cover
- i Screw terminal for connecting to potential equalisation

The table below contains the values for the transmitter that are identical for all versions, irrespective of the type code.

Terminals	1 L (+)	2 N (-)	3
Designation	Power supply (Fig. 1: a)		Protective earth
Functional values	AC: U = 85...260 V or AC: U = 20...55 V or DC: U = 16...62 V Power consumption: 15 VA / 15 W		Caution: Follow ground network requirements for the facility.


Input/output circuit

Fig. 2: Input/output circuit

- A Aluminium field housing
 B Wall-mount transmitter housing
 a Cable for power supply
 (terminals **No. 1...2**: see "Power supply connection")
 b Signal line
 (terminals **Nos. 20...25**: see the following tables)
 c MODBUS RS485 line:
 Terminal **No. 26**: A (RS485)
 Terminal **No. 27**: B (RS485)
 d Ground terminal for protective earth
 e Ground terminal for the cable shielding of the signal line and the MODBUS RS485 line
 f Service adapter for connecting the service interface FXA 193 (Fieldcheck, ToF Tool - Fieldtool Package)
 g Securing clamp
 h Connection compartment cover

Note!

The tables below contain the values which depend on the type code (type of device). Always remember to compare the type code in the table with the code on the nameplate of your device.

Terminal assignment according to the type code


Type code Promass	Terminal assignment							
	20 (+)	21 (-)	22 (+)	23 (-)	24 (+)	25 (-)	26 (+)	27 (-)
83***_*****Q	-	-	-	-	-	-	MODBUS RS485	
83***_*****7	Current output		Pulse/Freq. output		Status input		MODBUS RS485	
83***_*****N	Relay output 2		Relay output 1		Status input		MODBUS RS485	

Functional values of the input/output circuit

Input/output circuit	Functional values
MODBUS RS485	Operating voltage: $U_{\text{Bus}} = -7 \text{ bis } +12 \text{ V}$
Current output	galvanically isolated ■ aktive: 0/4...20 mA; R_L max. 700 Ω ■ passive: 4...20 mA; supply voltage $V_S = 18 \dots 30 \text{ V DC}$; $R_i \geq 150 \Omega$
Pulse/Frequency output	galvanically isolated ■ aktive: 24 V DC, 25 mA (max. 250 mA during 20 ms); $R_L > 100 \Omega$ ■ passive: Open Collector, 30 V DC, 250 mA ■ Frequency output Full scale frequency: 2...10000 Hz ($f_{\text{max}} = 12500 \text{ Hz}$) on/off ratio 1:1; pulse width max. 2 s ■ Pulse output pulse value and pulse polarity selectable pulse width configurable (0,05...2000 ms)
Relay output 1	normally open (NO or make) contact galvanically isolated max. 30 V / 0,5 A AC; 60 V / 0,1 A DC
Relay output 2	Normally closed (NC or break) contact galvanically isolated max. 30 V / 0,5 A AC; 60 V / 0,1 A DC
Status input	galvanically isolated $U = 3 \dots 30 \text{ V DC}$; $R_i = 3 \text{ k}\Omega$

Connection of remote version connecting cable

Connection of connection housing after transmitter:



A0001332-EN

Fig. 3: Connection of connecting cable (remote version)

- A Transmitter remote version
- B Remote version connection housing
- a Sensor cable

The external grounding terminals at the transmitter and at the sensor connection housing are for connecting a potential-equalizing cable.

Service adapter

The service adapter is exclusively for connection to Endress+Hauser approved service interfaces.

⚠ Warning!

It is not permissible to connect the service adapter in explosive atmospheres.

Device fuse

⚠ Warning!

Use only fuses of the following types; the fuses are installed on the power supply board:

- Voltage 20...55 V AC / 16...62 V DC: fuse 2.0 A slow-blow, disconnect capacity 1500 A (Schurter, 0001.2503 or Wickmann, Standard Type 181 2.0 A)
- Voltage 85...260 V AC: fuse 0.8 A slow-blow, disconnect capacity 1500 A (Schurter, 0001.2507 or Wickmann, Standard Type 181 0.8 A)

Cable entries

Number reference for Figure on Page 16 and Page 17:

- ① Cable entries for the transmitter terminal compartment
Power supply/circuit cable: (Promass 83***-*****H/J*****)
Choice of cable gland M20x1.5 or thread for cable entry, $\frac{1}{2}$ " NPT, G $\frac{1}{2}$ " thread or 13.5 conduit thread.
- ② Cable entries for the transmitter terminal compartment
- ③ Sensor cable connection:
choice of cable gland M20x1.5 or thread for cable entry, $\frac{1}{2}$ " NPT, G $\frac{1}{2}$ " thread or 13.5 conduit thread.



Use only cable entries from Endress+Hauser. Ensure that the cable entry is tightly sealed.


Device identification**Transmitter Promass 83 and F/M/E/A/H/I sensor**

Fig. 4: Nameplate of transmitter and nameplate of sensor (example)

- 1 —
- 2 Place of manufacture
- 3 Year of manufacture
- 4 Ambient temperature range
- 5 Maximum fluid temperature
- 6 Device group and device category to directive 94/9/EC
- 7 Type of protection and explosion group for the Promass 83 MODBUS RS485 measuring system
- 8 Applicable Ex documentation
- 9 Type code

P06-83xMBxZZ-18-00-xx-xx-001



Niveau



Pression



Débit



Température



Analyses



Enregistreurs

Systèmes
Composants

Services



Solutions

Conseils de sécurité

Proline Promass 83 MODBUS RS485

ATEX II3G Documentation Ex








Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise en service suivant :

- BA107D, Proline Promass 83 MODBUS RS485, Débitmètre massique Coriolis

Sommaire

Système de mesure version compacte	26
Système de mesure version séparée	27
Tableaux des températures version compacte	28
Tableaux des températures version séparée	28
Agréments	28
Conseils particuliers	29
Conseils généraux	29
Raccordements électriques	30
Raccordement câble de liaison version séparée	32
Connecteur service	32
Fusible d'appareil	32
Entrées de câble	33
Identification de l'appareil	33

Système de mesure version compacte

Zone explosive		Zone sûre
II2G	II3G	
	 ① F  ① F (HT)  ① M	
	 ① A  ① H	
	 ① E  ① I	
Zone 0 / Zone 1	Zone 2	A0001380
Zone explosive		Zone sûre
Transmetteur Promass 83 MODBUS RS485 en : EEx nRC IIC	ou	Transmetteur Promass 83 MODBUS RS485 en : EEx nRC IIB
<ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier standard en IP 67 (boîtier alu ou inox) ■ Capteur en EEx nLR IIC : <ul style="list-style-type: none"> – Promass F; DN 8...50 – Promass F; (HT) haute température ; DN 25, DN 50 – Promass M ; DN 8...50 – Promass E ; DN 8...50 – Promass A ; DN 1...4 – Promass H ; DN 8...40 – Promass I ; DN 8...40 ■ Température ambiante et du produit ainsi que classe de température voir page 28. ■ ① = entrée de câble, numérotation voir page 33. ■ F (HT) = Promass F haute température version 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier standard en IP 67 (boîtier alu ou inox) ■ Capteur en EEx nLR IIB : <ul style="list-style-type: none"> – Promass F; DN 80...250 – Promass F; (HT) haute température ; DN 80 – Promass M ; DN 80 – Promass H; DN 50 – Promass I; DN 50, DN 40 FB (full bore) ■ En option le transmetteur et le capteur sont également disponibles pour le groupe de gaz IIC. ■ Température ambiante et du produit ainsi que classe de température voir page 28. ■ ① = entrée de câble, numérotation voir page 33. ■ F (HT) = Promass F haute température version

Système de mesure version séparée

Zone explosive		Zone sûre
II2G	II3G	
Zone 0 / Zone 1	Zone 2	Zone sûre
Zone explosive		
Transmetteur Promass 83 MODBUS RS485 en : EEx nRC [L] IIC	ou	Transmetteur Promass 83 MODBUS RS485 en : EEx nRC [L] IIB
<ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier mural IP 67 ■ Capteur en EEx nLR IIC : <ul style="list-style-type: none"> – Promass F; DN 8...50 – Promass F; (HT) haute température ; DN 25, DN 50 – Promass M ; DN 8...50 – Promass E ; DN 8...50 – Promass A ; DN 1...4 – Promass H ; DN 8...40 – Promass I ; DN 8...40 ■ Entre le transmetteur et le capteur ne devront être utilisés que les câbles fournis par Endress+Hauser. ■ Température ambiante et du produit ainsi que classe de température voir page 28. ■ ①, ②, ③ = entrée de câble, numérotation voir page 33. ■ ④ = transmetteur Promass 83 ■ F (LN) = Promass F exécution col long (version séparée pour chauffage) ■ F (HT) = Promass F haute température version 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier mural IP 67 ■ Capteur en EEx nLR IIB : <ul style="list-style-type: none"> – Promass F; DN 80...250 – Promass F; (HT) haute température ; DN 80 – Promass M ; DN 50 – Promass H; DN 50 – Promass I; DN 50, DN 40 FB (full bore) ■ En option le transmetteur et le capteur sont également disponibles pour le groupe de gaz IIC. ■ Entre le transmetteur et le capteur ne devront être utilisés que les câbles fournis par Endress+Hauser. ■ Température ambiante et du produit ainsi que classe de température voir page 28. ■ ①, ②, ③ = entrée de câble, numérotation voir page 33. ■ ④ = transmetteur Promass 83 ■ F (LN) = Promass F exécution col long (version séparée pour chauffage) ■ F (HT) = Promass F haute température version

Tableaux des températures version compacte

Température de produit max. [°C] en (pour T _a = 60 °C)	T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135°C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promass A DN 1...4	–	95	130	190	200	200
Promass F DN 8...250	–	95	130	190 *	200 *	200 *
Promass F (HT) DN 25, DN 50, DN 80	–	95	130	190 *	290 *	350 *
Promass I DN 8...50, 15 FB, 25 FB, 40 FB	–	95	130	150 *	150 *	150 *
Promass M DN 8...80	–	95	130	150	150	150
Promass E DN 8...50	–	95	125	125	125	125
Promass H DN 8...50	–	95	130	190 *	200 *	200 *

* Les températures de produit maximales admissibles ne sont valables que si l'installation du transmetteur est réalisée de telle façon que ce dernier n'est pas monté au-dessus du capteur et qu'une convection libre vers tous les côtés est assurée.

- La **température du produit** minimale est pour Promass A/F/I/M/H de -50 °C, pour Promass E de -40 °C.
 - La **température ambiante** minimale est de -20 °C.

Tableaux des températures version séparée

Capteur

Température de produit max. [°C] en (pour T _a = 60 °C)	T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135°C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promass A DN 1...4	80	95	130	190	200	200
Promass F DN 8...250	80	95	130	190	200	200
Promass F (HT) DN 25, DN 50, DN 80	80	95	130	190	290	350
Promass I DN 8...50, 15 FB, 25 FB, 40 FB	80	95	130	150	150	150
Promass M DN 8...80	80	95	130	150	150	150
Promass E DN 8...50	80	95	125	125	125	125
Promass H DN 8...50	80	95	130	190	200	200

- La **température du produit** minimale est pour Promass A/F/I/M/H de -50 °C, pour Promass E de -40 °C.
 - La **température ambiante** minimale est de -40 °C.

Transmetteur

- Le transmetteur (version séparée) a la classe de température T5 jusqu'à une température ambiante de $T_a = 60^\circ\text{C}$.
 - La **température ambiante** minimale est de -20°C .

Agréments

Type	Description
<p>Déclaration de conformité par Endress+Hauser Flowtec AG selon directive 94/9/CE (ATEX) conformément à EN 50021</p> <p>Vérification par le TÜV Nord Anlagentechnik GmbH du mode de protection enveloppe à respiration limitée du boîtier du transmetteur (EEx nR II).</p> <p>(Conseils particuliers voir page 29)</p>	<p>pour le débitmètre Promass 83 MODBUS RS485</p> <p>Marquage : voir tableaux suivants</p>

Version compacte

Version séparée

P r o m a s s 8 3 * * * - * * * * * * * * * *

Q = MODBUS RS485
7 = MODBUS RS485 (2 sorties relais, entrée état)
N = MODBUS RS485 (sortie imp./fréquence, sortie courant, entrée état)

Transmetteur

Promass 83

II3G EEx nRC [L] IIC T5 X ou
 II3G EEx nRC [L] IIB T5 X

Capteur

Promass A DN 1...4

II3G EEx nLR IIC T1-T6 X

Promass F DN 8...50

Promass F (HT) DN 25, 50

Promass I DN 8...40

Promass M DN 8...50

Promass H DN 8...40

Promass E DN 8...50

Promass F DN 80...250

II3G EEx nLR IIB T1-T6 X

Promass F (HT) DN 80

(En option ces exécutions sont également disponibles pour le groupe de gaz IIC)

Promass I DN 50, DN 40 "FB"

Promass M DN 80

Promass H DN 50

Promass E DN 8...50

Conseils particuliers

- Le débitmètre doit être intégré dans la compensation de potential.
- Le boîtier du transmetteur ne doit pas être ouvert sous atmosphère explosive sous peine d'annuler le mode de protection EEx nR.
- Tenir compte des directives d'installation et d'exploitation nationales en vigueur pour le montage de ce matériel électrique en zone explosive (cat. 3G).
- Avant la mise sous tension du matériel électrique, il convient de s'assurer que la tension du réseau local se situe à l'intérieur de la gamme de tension de service indiquée sur la plaque signalétique.
- Les réparations (par ex. remplacement de l'électronique) doivent être effectuées sur du matériel hors tension.
- Les données techniques indiquées par le fabricant doivent être respectées.
- Utiliser les appareils seulement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec ceux-ci offrent une compatibilité suffisante.
- Le connecteur service ne doit pas être raccordé en atmosphère explosive.
- Il convient d'utiliser des entrées de câble répondant aux exigences des normes en vigueur, conformément à la catégorie 3G.
- Tous les joints du boîtier du transmetteur doivent être vérifiés régulièrement quant à leur étanchéité et remplacés si nécessaire par des joints neufs. Utiliser exclusivement des joints d'Endress+Hauser Flowtec AG.

Conseils généraux

Danger!

- Le montage, l'installation électrique, la mise en service et la maintenance des appareils ne devront être effectués que par un personnel spécialisé, formé en matière de protection anti-déflagrante.
- Les directives nationales éventuellement existantes concernant le montage d'appareils en zone explosive doivent être respectées.
- L'appareil ne doit être ouvert que hors tension (après prise en compte d'un temps d'attente de 10 minutes après coupure de l'alimentation).
- La rotation du boîtier du transmetteur par pas de 90° doit être faite hors tension, après écoulement d'un temps d'attente de 10 minutes ou en cas d'absence d'atmosphère explosive. Après la rotation du boîtier du transmetteur il convient de serrer à nouveau fermement les vis à 6 pans creux.
- Pour tourner l'affichage local, le couvercle à visser de l'appareil ne devra être ouvert que hors tension (après prise en compte d'un temps d'attente de 10 minutes après coupure de l'alimentation).

Raccordements électriques

Raccordement alimentation




Fig. 1: Raccordement alimentation

F06-x3xMBxxx-04-03-xx-xx-001

- A Boîtier de terrain en aluminium
 B Boîtier de raccordement version séparée
 C Boîtier pour montage mural
 a Câble pour l'énergie auxiliaire : 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC
 Borne N°1: L1 pour AC, L+ pour DC
 Borne N°2: N pour AC, L- pour DC
 b Câble de signal (bornes N°20...25: voir "Raccordement circuits d'entrée/de sortie")
 c Câble MODBUS RS485 (bornes N°26...27: voir "Raccordement circuits d'entrée/de sortie")
 d Borne de terre pour fil de terre
 e Borne de terre pour le blindage du câble de signal et du câble MODBUS RS485
 f Connecteur de service pour le raccordement de l'interface service FXA 193 (Fieldcheck, ToF Tool - Fieldtool Package)
 g Crampon de sécurité
 h Couvercle du compartiment de raccordement
 i Borne à visser pour le raccordement à la compensation de potentiel

Le tableau suivant comprend les valeurs pour le transmetteur identiques pour toutes les versions, indépendamment de la structure de commande :

Bornes	1 L (+)	2 N (-)	3
Désignation	Energie auxiliaire (Fig. 1: a)	Masse	
Valeurs fonctionnelles	AC : U = 85...260 V ou AC : U = 20...55 V ou DC : U = 16...62 V Consommation : 15 VA / 15 W	Attention! Tenir compte du concept de mise à la terre de l'installation !	

Raccordement circuits d'entrée/de sortie




Fig. 2: Raccordement circuits d'entrée/de sortie

F06-x3xPBxxx-04-03-xx-xx-001

A Boîtier de terrain en aluminium

B Boîtier pour montage mural

a Câble pour énergie auxiliaire

(bornes N°1...2 : voir "Raccordement énergie auxiliaire")

b Câble de signal

(bornes N°20...25 : voir tableaux suivants)

c Câble MODBUS RS485 :

Borne N°26 : A (RS485)

Borne N°27 : B (RS485)

d Borne de terre pour fil de terre

e Borne de terre pour le blindage du câble de signal et du câble MODBUS RS485

f Connecteur de service pour le raccordement de l'interface service FXA 193 (Fieldcheck, ToF Tool - Fieldtool Package)

g Crampon de sécurité

h Couvercle du compartiment de raccordement

Remarque!

Les tableaux suivants comprennent les valeurs qui dépendent de la structure de commande (type d'appareil). Comparez la structure de commande suivante avec celle figurant sur la plaque signalétique de votre appareil.

Occupation des bornes de la structure de commande


structure de commande Promass	Occupation des bornes							
	20 (+)	21 (-)	22 (+)	23 (-)	24 (+)	25 (-)	26 (+)	27 (-)
83***_*****Q	-		-		-		MODBUS RS485	
83***_*****7	Sortie courant		Sortie imp./fréq.		Entrée état		MODBUS RS485	
83***_*****N	Sortie relais 2		Sortie relais 1		Entrée état		MODBUS RS485	

Valeurs fonctionnelles circuits d'entrée/de sorti

circuits d'entrée / de sorti	Valeurs fonctionnelles
MODBUS RS485	tension de service: $U_{\text{Bus}} = -7 \text{ bis } +12 \text{ V}$
Sortie courant	séparation galvanique ■ active: 0/4...20 mA; R_L max. 700 Ω ■ passive: 4...20 mA; tension d'alimentation $V_S = 18 \dots 30 \text{ V DC}$; $R_i \geq 150 \Omega$
Sortie imp./fréquence	séparation galvanique ■ active: 24 V DC, 25 mA (max. 250 mA pendant 20 ms); $R_L > 100 \Omega$ ■ passive: Open Collector, 30 V DC, 250 mA ■ Sortie fréquence fréquence finale: 2...10000 Hz ($f_{\text{max}} = 12500 \text{ Hz}$) rapport impulsion/pause 1:1 durée des impulsions max. 2 s ■ Sortie impulsion pulse value and pulse polarity selectable pulse width configurable (0,05...2000 ms)
Sortie relais 1	contact de fermeture; séparation galvanique max. 30 V / 0,5 A AC; 60 V / 0,1 A DC
Sortie relais 2	contact d'ouverture; séparation galvanique max. 30 V / 0,5 A AC; 60 V / 0,1 A DC
Entrée état	séparation galvanique $U = 3 \dots 30 \text{ V DC}$; $R_i = 3 \text{ k}\Omega$

Raccordement câble de liaison version séparée

Liaison boîtier de raccordement selon le transmetteur :



A0001332-FR

Fig. 3: Raccordement câble de liaison (version séparée)

A Transmetteur version séparée

B Boîtier de raccordement version séparée

a Câble capteur

Les bornes de terre externes sur le transmetteur et sur le boîtier de raccordement du capteur servent à raccorder la compensation de potentiel.

Connecteur service

Le connecteur service sert exclusivement au raccordement des interfaces service libérées par E+H.

⚠ Danger!

Le connecteur service ne doit pas être raccordé en atmosphère explosive.

Fusible d'appareil

⚠ Danger!

N'utilisez que les types de fusibles suivants, montés sur la platine alimentation :

- Tension 20...55 V AC / 16...62 V DC : fusible 2,0 A à fusion lente, pouvoir de coupure 1500 A (Schurter, 0001.2503 ou Wickmann, Standard Type 181 2,0 A)
- Tension 85...260 V AC : Fusible 0,8 A à fusion lente, pouvoir de coupure 1500 A (Schurter, 0001.2507 ou Wickmann, Standard Type 181 0,8 A)

Entrées de câble

Numérotation pour schéma page 26 et page 27:

- ① Entrées de câble pour le compartiment de raccordement
Câble énergie auxiliaire/circuit courant : (Promass 83***-*****H/J*****)
Au choix entrée de câble M20x1,5 ou filetage pour entrée $\frac{1}{2}$ " NPT, G $\frac{1}{2}$ " ou PE 13,5.
- ② Entrées de câble pour le compartiment de raccordement
- ③ Câble de liaison capteur :
au choix entrée de câble M20x1,5 ou filetage pour entrée $\frac{1}{2}$ " NPT, G $\frac{1}{2}$ " ou PE 13,5.

Attention!

Utiliser exclusivement des entrées de câble d'Endress+Hauser Flowtec AG.
Veiller à une bonne étanchéité de l'entrée de câble.


Identification de l'appareil**Transmetteur Promass 83 et capteur F/M/E/A/H/I**

Fig. 4: Plaques signalétiques transmetteur et capteur (exemples)

- 1 -
- 2 Lieu de production
- 3 Année de production
- 4 Gamme de température ambiante
- 5 Température maximale du produit
- 6 Groupe et catégorie d'appareil selon directive 94/9/CE
- 7 Marquage du mode de protection et du groupe d'explosion pour le système de mesure Promass 83 MODBUS RS485
- 8 Documentation Ex correspondante
- 9 Structure de commande

www.endress.com/worldwide

Endress+Hauser



People for Process Automation