



# Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen  
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

## P View

### 1 Produkt

- Feldgerät / signalverarbeitendes Gerät
- Software Anwendung zur Anzeige / Asset Management / Handkommunikator o.ä.
- Modem / Schnittstelle

Hersteller : Endress+Hauser Process Solutions AG  
 Produkt : P View  
 Teilenummer : SPV 200

### 2 Software

Bisherige Softwareversion : 2.01.00  
 Neue Softwareversion : 2.02.00  
 Wie kann die bisherige Software-Versionsnummer ermittelt werden? : Ermittlung durch die „About Box“ in P View  
 Beschreibung der Änderungen gegenüber der Vorgängerversion: : Labeling von ICONIS 9.13 zu P View 2.02.00
 

- Software Redundanz
- Rezeptverwaltung

### 3 Kompatibilität

Ist die neue Softwareversion kompatibel mit der Vorgängerversion, installierten Gerätesoftwaretreibern und Bedientools?

- Ja
- Nein, Begründung:

Ist ein Update der Software generell empfehlenswert?

- Ja, Begründung:

- Nein, Begründung:

Da es sich bei P View um eine SACDA Software handelt, ist ein generelles Update nicht notwendig. Aus Kunden benötigen bei einer Erweiterung der Anlage die neuen Funktionen die



## Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen  
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

mit 2.02.00 zur Verfügung gestellt werden.

### 4 Bedienungsanleitung

Wird eine neue Betriebsanleitung aufgrund der Modifikationen benötigt?

- Ja  
 Nein

Welche Betriebsanleitung passt zur neuen Softwareversion:

Produkt	Kommunikationsoption	Anleitung	Bezeichnung
P View	N.A.	ControlCare P View 2.02.00	BA041S/04/en/11.08 Version 2.02.00 56004858

Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden:

<http://www.endress.com>

- Bereich „DOWNLOAD“
- Angabe des Gerätes und Dokumentationstyp

### 5 Preis

Ändert sich der Gerätepreis?

- Ja, neue Preise und Updatekosten (ohne Einbau) liegen als Anlage bei  
 Nein